

SACHVERSTAENDIGENBUERO MUSTER

Schadengutachten

Aktenzeichen 0594/9016TG
Gutachtenart Haftpflichtschaden

1. Fahrzeug

Amtl. Kennzeichen 0L-KX 7137
Fahrzeug-Identifizierungsnummer WWZZZ6EVFL839TDZ
Erstzulassung 16.04.2021
Laufleistung 50.610 km

2. Schadenhergang und Besichtigung

Schadentag 04.02.2026
Besichtigungstag 13.02.2026

Das Fahrzeug mit dem amtlichen Kennzeichen 0L-KX 7137 wurde am 13.02.2026 in Augenschein genommen.

Vorschaeden keine
Altschaeden keine

3. Kalkulation

Lohn Mechanik 156,00 EUR
Lohn Karosserie 183,00 EUR
UPE-Aufschlag 18,0 %
Reparaturkosten netto 8.027,40 EUR
Reparaturkosten brutto 9.552,61 EUR
Mehrwertsteuersatz 19,0 %

4. Bewertung

Umsatzsteuer regelbesteuert
Bewertungsgrundlage Umsatzsteuer regelbesteuert
Wiederbeschaffungswert brutto 23.610,00 EUR
Wiederbeschaffungswert netto 19.840,34 EUR
Restwert 9.207,90 EUR
Merkantile Wertminderung 700,00 EUR
Wertminderung nach Ruhkopf/Sahm

5. Ergebnis

Ergebnis Reparaturfall
Reparaturdauer 5 Arbeitstage
Wiederbeschaffungsdauer 12 Arbeitstage

Die fachliche Verantwortung fuer dieses Gutachten liegt beim unterzeichnenden Sachverstaendigen.