

SACHVERSTAENDIGENBUERO MUSTER

Schadengutachten

Gutachten-Nr. 0606/2924TG
Art des Gutachtens Kaskoschaden

1. Fahrzeug

Kennzeichen 0L-TX 1625
FIN WVWZZZTBW23UW07N5
EZ 23.03.2020
Kilometerstand 47.830 km

2. Schadenhergang und Besichtigung

Schadendatum 17.07.2026
Besichtigt am 20.07.2026

Das Fahrzeug mit dem amtlichen Kennzeichen 0L-TX 1625 wurde am 20.07.2026 in Augenschein genommen.

Vorschaeden keine
Altschaeden keine

3. Kalkulation

Lohn Mechanik 116,00 EUR
Lohn Karosserie 170,00 EUR
UPE-Aufschlag 18,0 %
Reparaturkosten ohne MwSt 13.460,20 EUR
Reparaturkosten inkl. MwSt 16.017,64 EUR
Mehrwertsteuersatz 19,0 %

4. Bewertung

Umsatzsteuer regelbesteuert
Bewertungsgrundlage Umsatzsteuer regelbesteuert
WBW brutto 21.710,00 EUR
WBW netto 18.243,70 EUR
Restwert brutto 8.684,00 EUR
Wertminderung nach Ruhkopf/Sahm

5. Ergebnis

Feststellung Reparaturfall
Reparaturdauer 5 Arbeitstage
Wiederbeschaffungsdauer 12 Arbeitstage

Die fachliche Verantwortung fuer dieses Gutachten liegt beim unterzeichnenden Sachverstaendigen.