

SACHVERSTAENDIGENBUERO MUSTER

Schadengutachten

Aktenzeichen 0717/1629TG
Gutachtenart Haftpflichtschaden

1. Fahrzeug

Amtl. Kennzeichen OL-PW 3588
Fahrzeug-Identifizierungsnummer WVWZZZRL4ESCLZ3T
Erstzulassung 21.08.2019
Laufleistung 187.670 km

2. Schadenhergang und Besichtigung

Schadentag 22.03.2026

Besichtigungstag 08.04.2026

Das Fahrzeug mit dem amtlichen Kennzeichen OL-PW 3588 wurde am 08.04.2026 in Augenschein genommen.

Vorschaeden keine

Altschaeden keine

3. Kalkulation

Lohn Mechanik 174,00 EUR
Lohn Karosserie 130,00 EUR
UPE-Aufschlag 18,0 %
Reparaturkosten netto 12.509,70 EUR
Reparaturkosten brutto 14.886,54 EUR
Mehrwertsteuersatz 19,0 %

4. Bewertung

Umsatzsteuer regelbesteuert
Bewertungsgrundlage Umsatzsteuer regelbesteuert
Wiederbeschaffungswert brutto 33.810,00 EUR
Wiederbeschaffungswert netto 28.411,76 EUR
Restwert 10.143,00 EUR
Merkantile Wertminderung 350,00 EUR
Wertminderung nach Ruhkopf/Sahm

5. Ergebnis

Ergebnis Reparaturfall
Reparaturdauer 5 Arbeitstage
Wiederbeschaffungsdauer 12 Arbeitstage

Die fachliche Verantwortung fuer dieses Gutachten liegt beim unterzeichnenden Sachverstaendigen.