

SACHVERSTAENDIGENBUERO MUSTER

Schadengutachten

Gutachten-Nr. 0603/7421TG
Art des Gutachtens Haftpflichtschaden

1. Fahrzeug

Kennzeichen OL-YB 7446
FIN WVWZZZ09AGGAACUHT
EZ 20.10.2019
Kilometerstand 86.870 km

2. Schadenhergang und Besichtigung

Schadendatum 30.01.2026
Besichtigt am 14.02.2026

Das Fahrzeug mit dem amtlichen Kennzeichen OL-YB 7446 wurde am 14.02.2026 in Augenschein genommen.

Vorschaeden keine
Altschaeden keine

3. Kalkulation

Lohn Mechanik 163,00 EUR
Lohn Karosserie 178,00 EUR
UPE-Aufschlag 18,0 %
Reparaturkosten ohne MwSt 5.648,20 EUR
Reparaturkosten inkl. MwSt 6.721,36 EUR
Mehrwertsteuersatz 19,0 %

4. Bewertung

Umsatzsteuer regelbesteuert
Bewertungsgrundlage Umsatzsteuer regelbesteuert
WBW brutto 18.220,00 EUR
WBW netto 15.310,92 EUR
Restwert brutto 4.008,40 EUR
Minderwert 150,00 EUR
Wertminderung nach Ruhkopf/Sahm

5. Ergebnis

Feststellung Reparaturfall
Reparaturdauer 5 Arbeitstage
Wiederbeschaffungsdauer 12 Arbeitstage

Die fachliche Verantwortung fuer dieses Gutachten liegt beim unterzeichnenden Sachverstaendigen.