

SACHVERSTAENDIGENBUERO MUSTER

Schadengutachten

Aktenzeichen 0234/1466TG
Gutachtenart Kaskoschaden

1. Fahrzeug

Amtl. Kennzeichen OL-TM 6218
Fahrzeug-Identifizierungsnummer WVWZZXUM98B7LK7H
Erstzulassung 25.06.2024
Laufleistung 56.540 km

2. Schadenhergang und Besichtigung

Schadentag 10.05.2026

Besichtigungstag 02.06.2026

Das Fahrzeug mit dem amtlichen Kennzeichen OL-TM 6218 wurde am 02.06.2026 in Augenschein genommen.

Vorschaeden keine

Altschaeden keine

3. Kalkulation

Lohn Mechanik 128,00 EUR

Lohn Karosserie 143,00 EUR

UPE-Aufschlag 18,0 %

Reparaturkosten netto 8.823,20 EUR

Reparaturkosten brutto 10.499,61 EUR

Mehrwertsteuersatz 19,0 %

4. Bewertung

Umsatzsteuer regelbesteuert

Bewertungsgrundlage Umsatzsteuer regelbesteuert

Wiederbeschaffungswert brutto 21.520,00 EUR

Wiederbeschaffungswert netto 18.084,03 EUR

Restwert 3.873,60 EUR

Merkantile Wertminderung 250,00 EUR

Wertminderung nach Ruhkopf/Sahm

5. Ergebnis

Ergebnis Reparaturfall

Reparaturdauer 5 Arbeitstage

Wiederbeschaffungsdauer 12 Arbeitstage

Die fachliche Verantwortung fuer dieses Gutachten liegt beim unterzeichnenden Sachverstaendigen.