

SACHVERSTAENDIGENBUERO MUSTER

Schadengutachten

Gutachten-Nr. 0984/4829TG
Art des Gutachtens Haftpflichtschaden

1. Fahrzeug

Kennzeichen 0L-OB 4503
FIN WVWZZYAXLYZ22XWL
EZ 14.09.2022
Kilometerstand 173.880 km

2. Schadenhergang und Besichtigung

Schadendatum 10.03.2026
Besichtigt am 19.03.2026

Das Fahrzeug mit dem amtlichen Kennzeichen 0L-OB 4503 wurde am 19.03.2026 in Augenschein genommen.

Vorschaeden keine
Altschaeden keine

3. Kalkulation

Lohn Mechanik 166,00 EUR
Lohn Karosserie 130,00 EUR
UPE-Aufschlag 18,0 %
Reparaturkosten ohne MwSt 9.391,80 EUR
Reparaturkosten inkl. MwSt 11.176,24 EUR
Mehrwertsteuersatz 19,0 %

4. Bewertung

Umsatzsteuer regelbesteuert
Bewertungsgrundlage Umsatzsteuer regelbesteuert
WBW brutto 14.230,00 EUR
WBW netto 11.957,98 EUR
Restwert brutto 5.976,60 EUR
Minderwert 750,00 EUR
Wertminderung nach Ruhkopf/Sahm

5. Ergebnis

Feststellung Reparaturfall
Reparaturdauer 5 Arbeitstage
Wiederbeschaffungsdauer 12 Arbeitstage

Die fachliche Verantwortung fuer dieses Gutachten liegt beim unterzeichnenden Sachverstaendigen.