

SACHVERSTAENDIGENBUERO MUSTER

Schadengutachten

Gutachten-Nr. 0416/1990TG
Art des Gutachtens Kaskoschaden

1. Fahrzeug

Kennzeichen OL-RG 1669
FIN WVWZZZ4AB4PT48P4Z
EZ 07.04.2023
Kilometerstand 68.210 km

2. Schadenhergang und Besichtigung

Schadendatum 19.04.2026
Besichtigt am 10.05.2026

Das Fahrzeug mit dem amtlichen Kennzeichen OL-RG 1669 wurde am 10.05.2026 in Augenschein genommen.

Vorschaeden keine
Altschaeden keine

3. Kalkulation

Lohn Mechanik 174,00 EUR
Lohn Karosserie 120,00 EUR
UPE-Aufschlag 18,0 %
Reparaturkosten ohne MwSt 4.134,00 EUR
Reparaturkosten inkl. MwSt 4.919,46 EUR
Mehrwertsteuersatz 19,0 %

4. Bewertung

Umsatzsteuer regelbesteuert
Bewertungsgrundlage Umsatzsteuer regelbesteuert
WBW brutto 7.950,00 EUR
WBW netto 6.680,67 EUR
Restwert brutto 3.498,00 EUR
Minderwert 600,00 EUR
Wertminderung nach Ruhkopf/Sahm

5. Ergebnis

Feststellung Reparaturfall
Reparaturdauer 5 Arbeitstage
Wiederbeschaffungsdauer 12 Arbeitstage

Die fachliche Verantwortung fuer dieses Gutachten liegt beim unterzeichnenden Sachverstaendigen.