

SACHVERSTAENDIGENBUERO MUSTER

Schadengutachten

Gutachten-Nr. 0568/1261TG
Art des Gutachtens Haftpflichtschaden

1. Fahrzeug

Kennzeichen OL-JI 4051
FIN WVWZZZGMJJEKE0GB
EZ 07.06.2020
Kilometerstand 158.590 km

2. Schadenhergang und Besichtigung

Schadendatum 17.02.2026
Besichtigt am 23.02.2026

Das Fahrzeug mit dem amtlichen Kennzeichen OL-JI 4051 wurde am 23.02.2026 in Augenschein genommen.

Vorschaeden keine
Altschaeden keine

3. Kalkulation

Lohn Mechanik 144,00 EUR
Lohn Karosserie 172,00 EUR
UPE-Aufschlag 18,0 %
Reparaturkosten ohne MwSt 7.472,00 EUR
Reparaturkosten inkl. MwSt 8.891,68 EUR
Mehrwertsteuersatz 19,0 %

4. Bewertung

Umsatzsteuer regelbesteuert
Bewertungsgrundlage Umsatzsteuer regelbesteuert
WBW brutto 23.350,00 EUR
WBW netto 19.621,85 EUR
Restwert brutto 8.639,50 EUR
Minderwert 850,00 EUR
Wertminderung nach Ruhkopf/Sahm

5. Ergebnis

Feststellung Reparaturfall
Reparaturdauer 5 Arbeitstage
Wiederbeschaffungsdauer 12 Arbeitstage

Die fachliche Verantwortung fuer dieses Gutachten liegt beim unterzeichnenden Sachverstaendigen.