

SACHVERSTAENDIGENBUERO MUSTER

Schadengutachten

Aktenzeichen 0832/6226TG
Gutachtenart Haftpflichtschaden

1. Fahrzeug

Amtl. Kennzeichen OL-CC 2088
Fahrzeug-Identifizierungsnummer WVWZZZGSRJAX8B32K
Erstzulassung 20.11.2020
Laufleistung 189.790 km

2. Schadenhergang und Besichtigung

Schadentag 09.03.2026
Besichtigungstag 12.03.2026

Das Fahrzeug mit dem amtlichen Kennzeichen OL-CC 2088 wurde am 12.03.2026 in Augenschein genommen.

Vorschaeden keine
Altschaeden keine

3. Kalkulation

Lohn Mechanik 117,00 EUR
Lohn Karosserie 176,00 EUR
UPE-Aufschlag 18,0 %
Reparaturkosten netto 6.444,90 EUR
Reparaturkosten brutto 7.669,43 EUR
Mehrwertsteuersatz 19,0 %

4. Bewertung

Umsatzsteuer regelbesteuert
Bewertungsgrundlage Umsatzsteuer regelbesteuert
Wiederbeschaffungswert brutto 10.230,00 EUR
Wiederbeschaffungswert netto 8.596,64 EUR
Restwert 3.171,30 EUR
Merkantile Wertminderung 700,00 EUR
Wertminderung nach Ruhkopf/Sahm

5. Ergebnis

Ergebnis Reparaturfall
Reparaturdauer 5 Arbeitstage
Wiederbeschaffungsdauer 12 Arbeitstage

Die fachliche Verantwortung fuer dieses Gutachten liegt beim unterzeichnenden Sachverstaendigen.