

SACHVERSTAENDIGENBUERO MUSTER

Schadengutachten

Gutachten-Nr. 0636/3093TG
Art des Gutachtens Haftpflichtschaden

1. Fahrzeug

Kennzeichen 0L-SV 2643
FIN WVWZZZFHMUVAF77GC
EZ 25.04.2023
Kilometerstand 87.240 km

2. Schadenhergang und Besichtigung

Schadendatum 30.04.2026
Besichtigt am 21.05.2026

Das Fahrzeug mit dem amtlichen Kennzeichen 0L-SV 2643 wurde am 21.05.2026 in Augenschein genommen.

Vorschaeden keine
Altschaeden keine

3. Kalkulation

Lohn Mechanik 138,00 EUR
Lohn Karosserie 178,00 EUR
UPE-Aufschlag 18,0 %
Reparaturkosten ohne MwSt 5.775,70 EUR
Reparaturkosten inkl. MwSt 6.873,08 EUR
Mehrwertsteuersatz 19,0 %

4. Bewertung

Umsatzsteuer regelbesteuert
Bewertungsgrundlage Umsatzsteuer regelbesteuert
WBW brutto 15.610,00 EUR
WBW netto 13.117,65 EUR
Restwert brutto 4.214,70 EUR
Minderwert 450,00 EUR
Wertminderung nach Ruhkopf/Sahm

5. Ergebnis

Feststellung Reparaturfall
Reparaturdauer 5 Arbeitstage
Wiederbeschaffungsdauer 12 Arbeitstage

Die fachliche Verantwortung fuer dieses Gutachten liegt beim unterzeichnenden Sachverstaendigen.