

SACHVERSTAENDIGENBUERO MUSTER

Schadengutachten

Gutachten-Nr. 0158/2667TG
Art des Gutachtens Haftpflichtschaden

1. Fahrzeug

Kennzeichen 0L-ET 5647
FIN WVWZZZZUHHCOMZ3LY
EZ 20.05.2020
Kilometerstand 22.380 km

2. Schadenhergang und Besichtigung

Schadendatum 26.01.2026

Besichtigt am 17.02.2026

Das Fahrzeug mit dem amtlichen Kennzeichen 0L-ET 5647 wurde am 17.02.2026 in Augenschein genommen.

Vorschaeden keine

Altschaeden keine

3. Kalkulation

Lohn Mechanik 162,00 EUR

Lohn Karosserie 150,00 EUR

UPE-Aufschlag 18,0 %

Reparaturkosten ohne MwSt 14.445,20 EUR

Reparaturkosten inkl. MwSt 17.189,79 EUR

Mehrwertsteuersatz 19,0 %

4. Bewertung

Umsatzsteuer regelbesteuert

Bewertungsgrundlage Umsatzsteuer regelbesteuert

WBW brutto 21.560,00 EUR

WBW netto 18.117,65 EUR

Restwert brutto 8.624,00 EUR

Minderwert 300,00 EUR

Wertminderung nach Ruhkopf/Sahm

5. Ergebnis

Feststellung Reparaturfall

Reparaturdauer 5 Arbeitstage

Wiederbeschaffungsdauer 12 Arbeitstage

Die fachliche Verantwortung fuer dieses Gutachten liegt beim unterzeichnenden Sachverstaendigen.