

SACHVERSTAENDIGENBUERO MUSTER

Schadengutachten

Aktenzeichen 0361/2362TG
Gutachtenart Kaskoschaden

1. Fahrzeug

Amtl. Kennzeichen OL-PW 978
Fahrzeug-Identifizierungsnummer WVWZZZKE8MC3D2HB5
Erstzulassung 19.11.2019
Laufleistung 127.420 km

2. Schadenhergang und Besichtigung

Schadentag 10.03.2026
Besichtigungstag 24.03.2026

Das Fahrzeug mit dem amtlichen Kennzeichen OL-PW 978 wurde am 24.03.2026 in Augenschein genommen.

Vorschaeden keine
Altschaeden keine

3. Kalkulation

Lohn Mechanik 125,00 EUR
Lohn Karosserie 152,00 EUR
UPE-Aufschlag 18,0 %
Reparaturkosten netto 13.246,80 EUR
Reparaturkosten brutto 15.763,69 EUR
Mehrwertsteuersatz 19,0 %

4. Bewertung

Umsatzsteuer regelbesteuert
Bewertungsgrundlage Umsatzsteuer regelbesteuert
Wiederbeschaffungswert brutto 23.240,00 EUR
Wiederbeschaffungswert netto 19.529,41 EUR
Restwert 4.648,00 EUR
Merkantile Wertminderung 450,00 EUR
Wertminderung nach Ruhkopf/Sahm

5. Ergebnis

Ergebnis Reparaturfall
Reparaturdauer 5 Arbeitstage
Wiederbeschaffungsdauer 12 Arbeitstage

Die fachliche Verantwortung fuer dieses Gutachten liegt beim unterzeichnenden Sachverstaendigen.