



<div> <div>KI-B</div> <div>FLASH</div> <div>INFO</div> </div> <div>  </div> <div> <div>Data:</div> <div>05.06.2025</div> </div>			
<div> <div>QUALITY ALERT / ALERT JAKOŚCIOWY</div> </div>			<div> <div>Nr alertu</div> <div>KJ-62</div> </div>
<div> <div>Kategoria:</div> <div>Kontrola ogólna - KLIENT AUDI</div> </div>			
<div> <div>Grupa docelowa:</div> <div>Kontrola Jakości</div> </div>			
<div> <div>Opis niezgodności:</div> <div>Audi Q5 - roleta</div> </div>			
			
<div> <div>Niezgodności:</div> <div>Audi Q5 - roleta</div> </div>			
<div> <div>Zalecenia:</div> <div> <p>W nowym modelu Audi Q5 roleta jest standardową, elementarną częścią samochodu. Dodatkowo nowy model Audi Q5 został wyposażony w miejsce dedykowane do przechowywania rolety, które znajduje się pod wykładziną podłogi bagażnika. Proszę o objęcie tego miejsca kontrolą. Każdorazowy brak rolety musi być odnotowany w protokole szkodowym.</p> <p>Dodatkowa uwaga:</p> <p>Każde auto przyjmowane na plac STS, posiadające miejsce mocowania rolety powinno ją posiadać na wyposażeniu. Jakakolwiek niezgodność powinna zostać odpisana w protokole szkodowym.</p> </div> </div>			
<div> <div>Data wdrożenia:</div> <div>Natychmiast (05.06.2025)</div> </div>			
<div> <div>Autor Alertu:</div> <div> <div>Mateusz Kozłowski</div> <div>Kontrola Jakości</div> </div> </div>	<div> <div>Zatwierdził Alert:</div> <div></div> </div>	<div> <div>Maciej Janik</div> <div>Kierownik Działu Kontroli Jakości</div> </div>	

<div> <div>PODPIS</div> </div>	
--------------------------------	--