

Reporte de Inspección



Información de la estructura

Número:	947	Tipo:	COT04010
Fecha:	4-07-2020	Piloto:	Sergio Obregón
Coordenadas:	X: -109.888.322 Y: 277.501.829	Compañía:	CFE

Detección:

- Cableado suelto

Evidencia:

Imagen RGB



Reporte de Inspección

Imagen Detectada



Reporte de Inspección



Información de la estructura

Número:	2454	Tipo:	COT04010
Fecha:	4-07-2020	Piloto:	Sergio Obregón
Coordenadas:	X: -109.8988824400 Y: 27.8188014830	Compañía:	CFE

Detección:

- Aislador roto.
- Aislador dañado.

Evidencia:

Imagen RGB




Reporte de Inspección

Imagen Detectada

 MEDIA AÉREA
DRONE SOLUTIONS



Imagen Térmica



Reporte de Inspección



Información de la estructura

Número:	2674	Tipo:	COT04010
Fecha:	4-07-2020	Piloto:	Sergio Obregón
Coordenadas:	X: -109.884647 Y: 27.7988048	Compañía:	CFE

Detección:

- Aislador caído.

Evidencia:

Imagen RGB



Reporte de Inspección

Imagen Detectada



Reporte de Inspección



Información de la estructura

Número:	2712	Tipo:	COT04010
Fecha:	4-07-2020	Piloto:	Sergio Obregón
Coordenadas:	X: -109.883.459 Y: 277.939.993	Compañía:	CFE

Detección:

- Poste roto

Evidencia:


Imagen RGB



Reporte de Inspección



Imagen Térmica



Reporte de Inspección

Imagen Detectada



Reporte de Inspección



Información de la estructura

Número:	2989	Tipo:	COT04010
Fecha:	4-07-2020	Piloto:	Sergio Obregón
Coordenadas:	X: -109.8840750200 Y: 27.7712667270	Compañía:	CFE

Detección:

- Estructura dañada.

Evidencia:

Imagen RGB




Reporte de Inspección

Imagen Detectada



Imagen térmica



Reporte de Inspección



Información de la estructura

Número:	3054	Tipo:	COT04010
Fecha:	4-07-2020	Piloto:	Sergio Obregón
Coordenadas:	X: -109.885.657 Y: 277.631.877	Compañía:	CFE

Detección:

- Aislador roto

Evidencia:

Imagen RGB



Reporte de Inspección

Imagen Detectada



Reporte de Inspección



Información de la estructura

Número:	718	Tipo:	COT04010
Fecha:	4-07-2020	Piloto:	Sergio Obregón
Coordinadas:	X: -109.886.773 Y: 277.590.074	Compañía:	CFE

Detección:

- Poste deteriorado
- Aislador roto
- Cableado suelto


Evidencia:

Imagen RGB



Reporte de Inspección

Imagen Detectada



Reporte de Inspección



Información de la estructura

Número:	874	Tipo:	COT04010
Fecha:	4-07-2020	Piloto:	Sergio Obregón
Coordenadas:	X: -109.887.958 Y: 277.536.218	Compañía:	CFE

Detección:

- Poste deteriorado

Evidencia:

Imagen RGB



Reporte de Inspección

Imagen Detectada



Reporte de Inspección



Información de la estructura

Número:	922	Tipo:	COT04010
Fecha:	4-07-2020	Piloto:	Sergio Obregón
Coordinadas:	X: -109.888.154 Y: 27.751.409	Compañía:	CFE

Detección:

- Vegetación obstruyendo

Evidencia:

Imagen RGB



Reporte de Inspección

Imagen Detectada



Reporte de Inspección

Información de la estructura

Número:	934	Tipo:	COT04010
Fecha:	4-07-2020	Piloto:	Sergio Obregón
Coordenadas:	X: -109.888.248 Y: 277.508.282	Compañía:	CFE

Detección:

- Poste deteriorado

Evidencia:

Imagen RGB



Reporte de Inspección

Imagen Detectada

