

Reporte de Inspección



Información de la estructura

Número:	1	Tipo:	LST-OVI-73510
Fecha:	4-07-2020	Piloto:	Sergio Obregón
Coordenadas:	X: -109.8840750200 Y: 27.7712667270	Compañía:	CFE

Detección:

- Estructura dañada.


Evidencia:

Imagen RGB



Reporte de Inspección

Imagen Segmentada





Reporte de Inspección

Imagen Detectada





Reporte de Inspección

Imagen térmica




Reporte de Inspección

Ubicación



Reporte de Inspección



Reporte de Inspección



Información de la estructura

Número:	4	Tipo:	LST-OVI-73510
Fecha:	4-07-2020	Piloto:	Sergio Obregón
Coordenadas:	X: -109.9034386036 Y: 27.8090938065	Compañía:	CFE

Detección:

- Estructura dañada.


Evidencia:

Imagen RGB



Reporte de Inspección

Imagen Segmentada




Reporte de Inspección

Imagen Detectada





Reporte de Inspección

Imagen Térmica



Reporte de Inspección

Ubicación:



Reporte de Inspección

