

# Reporte de Inspección



## Información de la estructura

Número:	947	Tipo:	COT04010
Fecha:	4-07-2020	Piloto:	Sergio Obregón
Coordenadas:	X: -109.888.322 Y: 277.501.829	Compañía:	CFE

### Detección:

- Cableado suelto

### Evidencia:

Imagen RGB



# Reporte de Inspección



Imagen Detectada





# Reporte de Inspección



Ubicación:



# Reporte de Inspección



# Reporte de Inspección

## Información de la estructura

Número:	2454	Tipo:	COT04010
Fecha:	4-07-2020	Piloto:	Sergio Obregón
Coordinadas:	X: -109.8988824400 Y: 27.8188014830	Compañía:	CFE

### Detección:

- Aislador roto.
- Aislador dañado.

### Evidencia:

Imagen RGB



# Reporte de Inspección



Imagen Detectada

 **MEDIA AÉREA**  
DRONE SOLUTIONS





# Reporte de Inspección


Imagen Térmica



# Reporte de Inspección



# Reporte de Inspección



# Reporte de Inspección



## Información de la estructura

Número:	2674	Tipo:	COT04010
Fecha:	4-07-2020	Piloto:	Sergio Obregón
Coordenadas:	x:-1.098.846.472 y: 27.798.804.838	Compañía:	CFE

### Detección:

- Aislador caído.

### Evidencia:

Imagen RGB





# Reporte de Inspección

Imagen Detectada




# Reporte de Inspección

Ubicación:



# Reporte de Inspección



# Reporte de Inspección



## Información de la estructura

Número:	2712	Tipo:	COT04010
Fecha:	4-07-2020	Piloto:	Sergio Obregón
Coordinadas:	X: -109.883.459 Y: 277.939.993	Compañía:	CFE

### Detección:

- Poste roto

### Evidencia:

Imagen RGB





# Reporte de Inspección

Imagen Detectada




# Reporte de Inspección

Imagen Térmica





# Reporte de Inspección

Ubicación:



# Reporte de Inspección



# Reporte de Inspección



## Información de la estructura

Número:	2730	Tipo:	COT04010
Fecha:	4-07-2020	Piloto:	Sergio Obregón
Coordenadas:	X: -109.8822702700 Y: 27.7891937900	Compañía:	CFE

### Detección:

- Aislador caído.


### Evidencia:

Imagen RGB



# Reporte de Inspección



Imagen Detectada



# Reporte de Inspección



Imagen Térmica

 MEDIA AÉREA  
DRONE SOLUTIONS





# Reporte de Inspección

Ubicación:



# Reporte de Inspección



# Reporte de Inspección



## Información de la estructura

Número:	2989	Tipo:	COT04010
Fecha:	4-07-2020	Piloto:	Sergio Obregón
Coordenadas:	X: -109.8840750200 Y: 27.7712667270	Compañía:	CFE

### Detección:

- Estructura dañada.

### Evidencia:

Imagen RGB




# Reporte de Inspección

Imagen Detectada





Imagen térmica

# Reporte de Inspección




# Reporte de Inspección

Ubicación:



# Reporte de Inspección



# Reporte de Inspección



## Información de la estructura

Número:	3054	Tipo:	COT04010
Fecha:	4-07-2020	Piloto:	Sergio Obregón
Coordenadas:	X: -109.885.657 Y: 277.631.877	Compañía:	CFE

### Detección:

- Aislador roto

### Evidencia:

Imagen RGB





# Reporte de Inspección

Imagen Detectada




# Reporte de Inspección

Ubicación:



# Reporte de Inspección



# Reporte de Inspección



## Información de la estructura

Número:	3066	Tipo:	COT04010
Fecha:	4-07-2020	Piloto:	Sergio Obregón
Coordenadas:	X: -109.885.815 Y: 277.623.798	Compañía:	CFE

### Detección:

- Aislador roto

### Evidencia:

Imagen RGB





# Reporte de Inspección

Imagen Detectada





# Reporte de Inspección

Ubicación:



# Reporte de Inspección



# Reporte de Inspección



## Información de la estructura

Número:	718	Tipo:	COT04010
Fecha:	4-07-2020	Piloto:	Sergio Obregón
Coordinadas:	X: -109.886.773 Y: 277.590.074	Compañía:	CFE

### Detección:

- Poste deteriorado
- Aislador roto
- Cableado suelto


### Evidencia:

Imagen RGB





# Reporte de Inspección

Imagen Detectada



# Reporte de Inspección

Ubicación:



# Reporte de Inspección



# Reporte de Inspección



## Información de la estructura

Número:	874	Tipo:	COT04010
Fecha:	4-07-2020	Piloto:	Sergio Obregón
Coordenadas:	X: -109.887.958 Y: 277.536.218	Compañía:	CFE

### Detección:

- Poste deteriorado

### Evidencia:

Imagen RGB





# Reporte de Inspección

Imagen Detectada





# Reporte de Inspección

Ubicación:



# Reporte de Inspección



# Reporte de Inspección



# Reporte de Inspección



## Información de la estructura

Número:	922	Tipo:	COT04010
Fecha:	4-07-2020	Piloto:	Sergio Obregón
Coordinadas:	X: -109.888.154 Y: 27.751.409	Compañía:	CFE

### Detección:

- Poste deteriorado

### Evidencia:

Imagen RGB





# Reporte de Inspección

Imagen Detectada





# Reporte de Inspección

Ubicación



# Reporte de Inspección



# Reporte de Inspección



# Reporte de Inspección

## Información de la estructura

Número:	934	Tipo:	COT04010
Fecha:	4-07-2020	Piloto:	Sergio Obregón
Coordinadas:	X: -109.888.248 Y: 277.508.282	Compañía:	CFE

### Detección:

- Poste deteriorado

### Evidencia:

Imagen RGB




# Reporte de Inspección

Imagen Detectada



# Reporte de Inspección

Ubicación:



# Reporte de Inspección

