

CONSTAT CONTRADICTOIRE DE L'ÉTAT DU LOGEMENT**ENTRÉE du locataire pour le logement sis à :**

15 allée Senghor, Dakar

Date du constat : 3 janvier 2026**Locataire :** Khardiatou Sy**Relevé compteur électricité :** 1000 kWh**Relevé compteur eau :** 2000 m³**Légende :** TB = Très Bon | B = Bon | M = Moyen | D = Dégradé/Absent**ENTRÉE**

Élément	TB	B	M	D	Commentaires
Porte d'entrée		✓			
Serrure		✓			
Interphone	✓				
Sol	✓				
Murs			✓		
Plafond		✓			

SÉJOUR

Élément	TB	B	M	D	Commentaires
Sol	✓				
Murs		✓			
Plafond	✓				
Fenêtres		✓			
Volets/Stores	✓				
Prises électriques		✓			
Éclairage	✓				

CUISINE					
Élément	TB	B	M	D	Commentaires
Sol	✓				
Murs		✓			
Évier		✓			
Robinetterie		✓			
Plaques de cuisson				✓	
Four	✓				
Hotte				✓	
Placards		✓			

CHAMBRE 1					
Élément	TB	B	M	D	Commentaires
Sol	✓				
Murs	✓				
Plafond		✓			
Fenêtres		✓			
Volets/Stores	✓				
Placards		✓			
Prises électriques		✓			

SALLE DE BAIN					
Élément	TB	B	M	D	Commentaires
Sol		✓			
Murs/Carrelage	✓				
Lavabo		✓			
Robinetterie		✓			
Douche/Baignoire		✓			
WC	✓				
Ventilation		✓			

COMMENTAIRES CONTRADICTOIRES :

Clefs remises au nombre de : _____

Fait à : Dakar , le 3 janvier 2026

Le Bailleur (ou son mandataire)



Le(s) Locataire(s)

