# WYNIKI CIĄGŁYCH POMIARÓW HAŁASU W ŚRODOWISKU

# DLA PORTU LOTNICZEGO IM. F. CHOPINA W WARSZAWIE

Nazwa obiektu: punkt pomiarowy nr 5 "Meral"

Data wykonania pomiaru:

początek: 01 - 02 - 2019 koniec: 28 – 02 - 2019

Lokalizacja punktu pomiarowego: Warszawa, ul. Czereśniowa 98

Układ współrzędnych: WGS 84

Szerokość geograficzna: N 52° 12' 08,4"

Długość geograficzna: E 20° 55' 48,2"

Względna wysokość punktu pomiarowego [m]: 24

## Lokalizacja na planie:



#### Metoda badań:

Metoda ciągłych lub okresowych pomiarów monitoringowych: metodyka referencyjna, określona w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16.06.2011 w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów poziomów substancji lub energii w środowisku przez zarządzającego droga, linią kolejową, linia tramwajową, lotniskiem, portem.

Metody obliczeniowe: jw.

## Aparatura pomiarowa:

Analizator poziomu dźwięku (producent; nr typu): Lochard, EMU-2 Mikrofon/sonda mikrofonowa (producent; nr typu): Lochard, 41DM-2

Świadectwo uwierzytelnienia nr 1280.4-M24-4180-297/15 z dnia 16.11.2016 r. wydane przez Prezesa Głównego Urzędu Miar

Wzorzec akustyczny (producent; nr typu): Brüel & Kjær; 4228

# Zestawienie zdarzeń akustycznych spowodowanych przelotami statków powietrznych w porze dnia ( przedział czasu pomiędzy godz. 06.00-22.00 )

	1				
Data i godz. zdarzenia	Samolot	Operacja*	LAeq	L <sub>Amax</sub>	Lae
			[dB]	[dB]	[dB]
01-02-2019 07:02:54	B744	А	66,4	67,5	76,4
03-02-2019 13:51:42	A332	D	79,8	86,0	94,8
03-02-2019 14:59:32	B788	D	74,0	77,1	86,8
03-02-2019 15:08:50	B788	D	72,6	76,3	86,0
03-02-2019 17:16:34	B789	D	75,1	78,9	88,1
03-02-2019 18:34:34	B788	D	73,5	78,3	87,1
04-02-2019 06:34:16	B739	D	71,5	75,4	88,2
04-02-2019 06:37:56	A321	D	72,9	78,3	89,4
04-02-2019 06:45:03	A321	D	73,2	78,4	90,1
04-02-2019 06:56:25	A321	D	72,7	77,4	87,4
04-02-2019 07:09:12	A321	D	72,8	77,5	88,6
04-02-2019 07:54:05	DH8D	D	68,1	69,9	82,8
04-02-2019 08:11:03	B738	D	71,4	74,9	89,0
04-02-2019 08:15:33	B38M	D	69,5	73,9	90,1
04-02-2019 08:17:49	E195	D	70,5	76,3	88,1
04-02-2019 08:19:20	E190	D	69,6	73,7	90,4
04-02-2019 08:23:44	CRJ9	D	68,0	69,4	83,4
04-02-2019 08:30:04	E170	D	67,6	69,8	80,8
04-02-2019 08:37:16	B38M	D	67,1	69,4	79,7
04-02-2019 09:05:47	A319	D	68,0	69,1	77,0
04-02-2019 09:12:53	CRJ9	D	67,5	68,5	77,5
04-02-2019 09:16:32	AN26	D	67,7	69,3	78,1
04-02-2019 09:16:59	AN26	D	68,9	72,0	82,9
04-02-2019 09:26:48	DH8D	D	67,8	68,2	79,5
04-02-2019 09:33:30	E195	D	67,6	68,3	78,8
04-02-2019 09:33:49	E195	D	67,5	68,4	81,7
04-02-2019 09:34:21	E195	D	67,4	68,7	80,4
04-02-2019 09:51:28	E75S	D	67,0	67,8	78,8
04-02-2019 10:24:50	A319	D	68,1	69,0	78,9
04-02-2019 10:26:23	GLF5	D	68,2	71,2	79,3
04-02-2019 11:12:11	B763	D	67,2	68,4	80,8
04-02-2019 11:26:32	A320	D	67,6	69,1	77,6
04-02-2019 12:03:12	B788	D	71,4	75,2	86,2
04-02-2019 13:15:32	E190	D	67,4	68,4	77,8
04-02-2019 13:47:45	E195	D	68,2	69,4	77,3
04-02-2019 13:54:43	B788	D	71,5	73,9	85,1
04-02-2019 14:19:02	A321	D	72,9	75,6	87,3
04-02-2019 14:22:20	A319	D	75,0	80,0	89,8
04-02-2019 14:26:40	E75S	D	70,8	74,2	86,1
04-02-2019 14:33:03	E75S	D	72,4	75,4	88,2
04-02-2019 15:35:40	B789	D	71,7	75,9	87,4
04-02-2019 16:04:40	B788	D	71,1	74,0	85,1
04-02-2019 17:21:19	B789	D	73,1	76,9	86,9
04-02-2019 17:41:55	A332	D	67,3	70,0	77,3
05-02-2019 08:13:16	AN26	D	68,0	70,4	81,2
05-02-2019 10:41:50	DH8D	D	67,8	70,0	79,6
05-02-2019 11:30:37	B788	D	73,4	76,8	86,8
05-02-2019 15:18:35	B789	D	73,0	76,4	86,6
05-02-2019 17:00:53	B788	D	71,7	75,6	85,1

Data i godz. zdarzenia	Samolot	Operacja*	LAeq	L <sub>Amax</sub>	Lae
			[dB]	[dB]	[dB]
05-02-2019 17:03:15	B789	D	73,7	77,8	87,6
05-02-2019 17:10:20	A332	D	77,3	83,4	92,8
05-02-2019 17:17:22	B789	D	72,9	76,8	86,3
06-02-2019 08:04:06	AN26	D	70,3	74,2	82,9
06-02-2019 08:13:19	A332	D	76,9	82,2	92,8
06-02-2019 09:17:31	B788	D	72,5	75,0	86,5
06-02-2019 11:10:27	E195	D	68,7	72,0	81,5
06-02-2019 12:33:38	A321	D	82,3	88,9	92,7
06-02-2019 14:49:40	B789	D	72,4	76,5	86,0
06-02-2019 15:47:18	B789	D	72,4	75,1	85,8
06-02-2019 17:08:41	B788	D	71,7	74,8	85,5
07-02-2019 10:17:31	B738	A	69,8	72,5	81,5
07-02-2019 10:23:33	A319	A	70,0	73,8	82,5
07-02-2019 19:20:47	A321	A	67,2	70,2	76,2
08-02-2019 06:53:20	B788	D	72,8	77,1	87,2
08-02-2019 08:07:47	AN26	D	69,5	75,2	83,1
08-02-2019 15:12:17	B733	D	67,4	68,5	78,2
08-02-2019 15:22:23	B789	D	73,5	78,4	88,1
08-02-2019 15:34:03	E195	D	66,9	67,7	76,4
08-02-2019 15:50:04	B789	D	73,1	76,8	86,7
08-02-2019 20:11:47	A320	D	71,1	73,8	85,6
09-02-2019 15:50:04	B788	D	71,9	76,6	86,1
09-02-2019 15:57:36	B789	D	73,2	76,8	87,2
09-02-2019 17:09:36	B789	D	73,7	77,8	87,7
09-02-2019 17:15:27	B789	D	71,3	74,7	85,9
09-02-2019 17:30:09	A332	D	67,6	69,5	78,0
09-02-2019 19:49:56	B789	D	72,3	75,5	85,9
10-02-2019 07:41:40	DH8D	D	70,3	73,6	81,0
10-02-2019 11:16:37	A332	D	78,2	83,3	93,8
11-02-2019 06:18:30	B38M	A	67,8	69,3	79,6
11-02-2019 08:10:23	AN26	D	70,0	71,8	82,3
11-02-2019 08:40:49	B788	D	72,7	75,7	86,8
11-02-2019 11:13:21	B788	D	70,5	75,1	85,2
11-02-2019 13:30:48	E190	D	68,3	69,5	81,6
11-02-2019 15:11:46	B789	D	71,7	74,7	85,5
11-02-2019 15:38:07	B789	D	70,4	74,2	85,2
11-02-2019 16:11:25	A333	D	67,7	70,6	77,7
11-02-2019 16:36:07	E170	D	67,2	68,8	79,2
11-02-2019 17:06:56	B789	D	71,9	75,3	86,3
11-02-2019 17:14:16	B788	D	73,0	75,8	87,4
11-02-2019 17:35:25	B788	D	72,3	75,2	87,0
12-02-2019 07:52:48	AN26	D	69,6	73,8	83,4
12-02-2019 09:12:05	B744	D	78,5	83,1	94,0
12-02-2019 11:14:22	E75S	D	68,0	70,9	80,1
12-02-2019 11:20:05	B788	D	70,5	73,5	85,8
12-02-2019 11:43:11	CRJ9	D	66,7	67,4	75,7
12-02-2019 14:57:52	CRJ9	D	67,0	68,2	76,5
12-02-2019 15:22:30	B735	D	68,0	73,1	83,2
12-02-2019 15:35:16	CRJ9	D	67,3	70,5	80,7
12-02-2019 16:18:40	B789	D	71,6	74,8	85,8
12-02-2019 17:05:51	B789	D	71,0	76,9	87,0
12-02-2019 17:15:29	B789	D	72,7	76,3	87,7
12-02-2019 17:15:29	B788	D	70,6	73,7	84,9
13-02-2019 07:53:21	AN26	D	70,6	74,1	84,2
13-02-2019 08:43:03	E75S	D	71,1	74,3	86,6

Data i godz. zdarzenia	Samolot	Operacja*	LAeq	L <sub>Amax</sub>	Lae
			[dB]	[dB]	[dB]
13-02-2019 08:45:08	E75S	D	71,1	75,5	88,3
13-02-2019 08:46:47	E195	D	72,2	76,6	87,2
13-02-2019 09:26:33	B744	D	76,9	83,4	93,3
13-02-2019 09:47:28	B788	D	72,1	76,7	87,1
13-02-2019 10:42:04	A320	D	67,3	68,2	79,1
13-02-2019 10:53:05	E190	D	67,4	69,2	77,4
13-02-2019 11:44:51	E195	D	68,5	71,2	78,9
13-02-2019 15:06:34	B788	D	70,7	72,7	85,0
13-02-2019 15:44:36	B789	D	71,9	76,3	87,1
13-02-2019 16:02:03	A333	D	72,8	76,3	89,1
13-02-2019 16:56:46	E195	D	69,6	73,3	83,0
13-02-2019 17:12:59	B789	D	71,7	74,4	87,0
13-02-2019 17:23:50	B789	D	72,8	79,7	88,2
13-02-2019 17:26:04	B788	D	71,1	74,0	86,8
14-02-2019 08:01:06	AN26	D	68,3	70,6	79,7
14-02-2019 08.01.06	B744	D	68,9	70,6	80,7
14-02-2019 13:47:52	A332	D	76,8	81,9	93,0
14-02-2019 14:40:46	E170	D	69,9	75,5	95,0 85,8
14-02-2019 14:41:37		D	66,3		
	A320	D	·	67,9	76,8
14-02-2019 15:28:59	B789		72,9	76,1	86,9
14-02-2019 15:42:36	B789	D	72,6	76,7	87,8
14-02-2019 17:11:54	B789	D	72,3	75,4	86,3
14-02-2019 17:26:24	B788	D	70,9	73,5	84,8
14-02-2019 17:39:32	B789	D	72,6	76,2	86,8
14-02-2019 17:48:21	B788	D	71,5	74,8	85,5
14-02-2019 20:39:55	E170	D	70,4	72,7	83,2
15-02-2019 06:51:14	B788	D	73,4	77,2	87,9
15-02-2019 08:17:40	AN26	D	69,8	72,9	83,0
15-02-2019 14:49:52	E75S	D	68,6	70,5	83,2
15-02-2019 15:10:13	B789	D	72,5	76,2	87,7
15-02-2019 15:52:11	AN30	D	68,3	71,3	80,3
15-02-2019 16:04:22	B788	D	71,7	74,9	85,5
15-02-2019 17:19:37	B789	D	70,6	73,5	83,6
15-02-2019 17:22:33	B789	D	70,8	73,4	83,4
15-02-2019 17:28:28	B789	D	70,8	73,7	83,6
15-02-2019 17:38:21	B788	D	70,3	72,7	82,9
16-02-2019 07:54:29	E195	D	70,5	73,1	83,7
16-02-2019 08:07:23	A332	D	76,2	80,5	90,7
16-02-2019 11:24:51	B788	D	70,4	73,6	84,4
16-02-2019 13:18:32	SU95	D	67,6	68,7	79,7
16-02-2019 15:35:40	B789	D	71,7	75,0	85,7
16-02-2019 16:40:31	E75S	D	77,3	81,8	89,1
16-02-2019 17:26:41	B789	D	73,0	76,2	86,5
16-02-2019 17:44:20	B788	D	70,4	72,9	84,2
17-02-2019 08:53:38	A333	D	75,0	79,6	90,9
17-02-2019 10:52:17	A332	D	66,8	68,5	78,8
17-02-2019 15:18:16	B788	D	72,3	75,4	85,9
17-02-2019 15:35:05	B789	D	73,6	77,2	87,6
17-02-2019 17:06:48	B789	D	72,9	76,0	87,0
17-02-2019 17:19:01	B789	D	73,7	77,6	87,9
17-02-2019 17:55:01	B789	D	73,2	77,4	88,0
17-02-2019 18:43:23	B788	D	72,2	76,0	86,7
17-02-2019 20:42:53	E195	D	73,8	80,2	86,5
18-02-2019 11:19:05	B788	D	71,6	74,3	85,4
18-02-2019 13:47:54	E75S	Α	67,4	73,1	77,0

Data i godz. zdarzenia	Samolot	Operacja*	LAeq	L <sub>Amax</sub>	Lae
			[dB]	[dB]	[dB]
18-02-2019 15:28:19	E75S	Α	68,7	71,7	81,7
18-02-2019 15:48:06	CRJ9	A	72,2	75,0	88,1
18-02-2019 16:24:55	A319	A	69,6	72,0	84,9
18-02-2019 17:57:02	C25C	A	66,0	67,4	75,0
19-02-2019 07:36:51	SF34	D	68,0	69,6	78,0
19-02-2019 11:18:22	b788	D	72,7	75,1	85,5
19-02-2019 12:58:43	B763	D	75,0	79,5	89,8
19-02-2019 13:26:21	E195	D	74,1	75,8	84,5
19-02-2019 13:26:38	E195	D	77,3	79,3	90,3
19-02-2019 13:33:29	B77W	D	74,4	75,6	84,4
19-02-2019 15:37:21	B789	D	74,5	78,8	89,5
19-02-2019 16:54:55	E170	D	71,1	74,3	82,9
19-02-2019 16:56:34	B738	D	71,1	74,9	84,3
19-02-2019 16:58:30	E195	D	69,5	72,3	82,0
19-02-2019 17:01:32	E75S	D	66,7	69,0	76,7
19-02-2019 17:05:46	B789	D	71,9	77,6	88,5
19-02-2019 17:13:38	B789	D	73,4	76,3	86,8
19-02-2019 17:31:06	B789	D	73,7	77,9	88,8
20-02-2019 06:36:11	E75S	Α	68,2	70,4	78,6
20-02-2019 08:14:38	AN26	D	69,5	74,1	83,8
20-02-2019 09:16:38	B744	D	69,0	70,0	78,1
20-02-2019 09:26:43	B788	D	71,9	75,4	86,8
20-02-2019 10:01:25	BCS3	D	67,5	69,1	77,5
20-02-2019 10:30:31	E190	D	67,8	70,5	78,2
20-02-2019 10:32:37	A320	D	69,9	73,8	79,9
20-02-2019 10:57:11	E170	D	66,8	68,1	78,2
20-02-2019 11:04:59	CRJ7	D	67,1	68,8	77,1
20-02-2019 11:11:51	B738	D	66,7	67,6	76,7
20-02-2019 11:16:38	C56X	D	67,4	68,3	81,4
20-02-2019 11:44:03	E170	D	67,6	69,4	78,0
20-02-2019 13:10:23	A332	D	66,7	68,3	77,8
20-02-2019 14:58:21	B789	D	73,3	78,1	89,3
20-02-2019 15:05:04	B735	D	67,6	69,6	78,4
20-02-2019 15:41:06	B789	D	71,5	74,1	85,5
20-02-2019 16:00:50	A333	D	75,0	80,3	90,9
20-02-2019 17:05:10	B789	D	72,6	76,6	86,7
20-02-2019 17:12:44	B788	D	70,9	73,6	85,6
20-02-2019 17:15:44	B734	D	68,0	69,5	77,1
21-02-2019 06:55:47	A319	D	68,3	70,3	84,8
21-02-2019 06:59:47	A319	D	68,3	71,5	81,5
21-02-2019 08:40:50	B788	D	73,6	76,1	87,0
21-02-2019 09:39:00	A321	D	67,9	68,6	81,1
21-02-2019 11:49:00	A332	D	75,3	80,0	91,2
21-02-2019 13:21:23	E170	D	67,4	68,2	78,5
21-02-2019 14:44:31	A320	D	67,5	68,8	79,5
21-02-2019 15:16:00	B789	D	72,3	76,3	87,1
21-02-2019 15:34:41	DH8D	D	66,9	67,7	79,7
21-02-2019 16:10:27	B788	D	70,2	72,9	85,0
21-02-2019 16:23:28	B38M	D	66,9	67,9	79,2
21-02-2019 17:02:06	B789	D	71,5	74,2	85,1
21-02-2019 17:34:53	B789	D	71,7	76,4	87,9
21-02-2019 19:59:14	DH8D	D	67,5	68,7	80,7
22-02-2019 09:10:23	CRJ7	Α	67,2	70,1	77,2
22-02-2019 09:25:06	E195	Α	68,4	70,5	79,2
22-02-2019 15:07:49	B789	D	70,9	74,5	84,5

Data i godz. zdarzenia	Samolot	Operacja*	LAeq	L <sub>Amax</sub>	Lae
			[dB]	[dB]	[dB]
22-02-2019 15:56:38	B789	D	71,5	74,5	84,5
22-02-2019 17:16:48	B789	D	70,4	72,8	83,2
22-02-2019 17:41:54	B789	D	72,9	76,7	87,4
22-02-2019 17:53:30	B788	D	69,4	71,4	82,2
22-02-2019 18:34:31	B788	D	70,0	72,3	82,3
23-02-2019 10:34:31	A332	D	75,9	81,9	91,5
23-02-2019 11:25:51	B788	D	72,3	75,7	85,9
23-02-2019 15:57:54	B788	D	71,0	74,0	84,8
23-02-2019 16:06:01	B789	D	71,0	75,8	86,0
23-02-2019 17:12:42	B789	D	73,2	75,9	86,2
23-02-2019 17:18:20	B789	D	71,7	74,9	85,1
23-02-2019 17:30:58	B789	D	71,7	74,9	84,9
23-02-2019 17:30:38	E75S	D	69,9	71,2	82,7
	E195	D	·		·
24-02-2019 13:58:55	B789	D	70,6 72,3	73,8 75.6	84,8 86,3
24-02-2019 15:09:34	B789 B788	D D	72,3 72	75,6 75.2	85,6
24-02-2019 15:14:54	B788 B789	D D	72,6	75,2 76,7	86,9
24-02-2019 17:15:37					·
24-02-2019 17:18:59 25-02-2019 08:03:59	B789 AN26	D D	75,5 67,9	80,1 70.1	90,4 79,6
		D	·	70,1	·
25-02-2019 10:08:37	A320		68,8	71,2	81,8
25-02-2019 11:15:09	B788	D	69,7	72,8	84,1
25-02-2019 13:53:59	B788	D	71,3	75,1	85,9
25-02-2019 15:54:36	B789	D	73,3	77,8	87,5
25-02-2019 17:36:50	B788	D	71,2	74,9	84,4
25-02-2019 17:54:05	B789	D	72,8	76,7	86,1
26-02-2019 07:17:31	B788	D	68,8	71,5	83,2
26-02-2019 08:11:33	AN26	D	67,4	69,4	77,4
26-02-2019 13:15:39	A320	D	68,6	71,5	80,4
26-02-2019 14:36:06	E170	D	72,4	75,7	81,4
26-02-2019 14:36:22	E170	D D	73,2	76,2	87,6
26-02-2019 15:17:53	B789	D	74,1	78,2	89,4
26-02-2019 15:22:22	A319		67,1	69,4	77,9
26-02-2019 15:25:10	E195	D	68,5	71,2	82,4
26-02-2019 15:29:07	DH8D	D	71,4	73,6	83,5
26-02-2019 16:15:44	GL5T	D	68,1	69,2	77,2
26-02-2019 16:34:30	E75S	D	67,8	69,7	77,8
26-02-2019 16:49:10	E195	D	69,6	73,1	83
26-02-2019 17:09:23	B789	D	71,4	75,8	86,4
26-02-2019 17:19:57	B788	D	70,2	72,6	84,6
26-02-2019 17:27:25	B788	D	69,8	72,6	84,2
26-02-2019 17:38:03	B789	D	71,6	75,4 72.6	86,1
26-02-2019 17:53:06	A321	D	69,3	72,6	80,4
26-02-2019 20:34:04	E195	D	69,6	72,1	82,2
27-02-2019 08:01:30	E195	D	66,3	67,3	75,8
27-02-2019 08:06:22	AN26	D	67,7	69,1	79,7
27-02-2019 08:25:18	A332	D	77,2	82,5	93,4
27-02-2019 09:04:59	B744	D	67,7	69,2	77,2
27-02-2019 11:59:29	B788	D	71,4	74,9	86,2
27-02-2019 15:20:35	B789	D	74,4	78,7	88,8
27-02-2019 15:57:35	B788	D	72,4	75,1	86
27-02-2019 16:04:46	A333	D	75,5	79,9	91,3
28-02-2019 08:25:34	AN26	D	68,3	72	82,3
28-02-2019 09:32:45	E75S	D	67,2	69,7	78,9
28-02-2019 09:40:41	B744	D	68,2	69,7	77,2
28-02-2019 09:40:57	B744	D	67,4	69,3	78,2

Data i godz. zdarzenia	Samolot	Operacja*	LAeq	LAmax	Lae
			[dB]	[dB]	[dB]
28-02-2019 10:44:40	DH8D	D	66,9	68,8	78,4
28-02-2019 11:17:51	B738	D	67,9	71,9	80,7
28-02-2019 12:06:20	B734	D	69,4	73,2	82,6
28-02-2019 12:08:13	B734	D	67,1	69,7	80,1
28-02-2019 13:01:44	B737	D	69,4	73,2	82,5
28-02-2019 13:08:43	E75S	D	70,2	74,9	85
28-02-2019 13:11:20	A319	D	66,0	68,7	77,1
28-02-2019 14:31:17	E170	D	71	74,7	84
28-02-2019 14:44:40	A319	D	71	75,4	87,4
28-02-2019 14:58:31	CRJ9	D	70,3	72,5	83,1
28-02-2019 14:58:55	CRJ9	D	69,2	71,4	80,9
28-02-2019 15:04:56	E195	D	66,9	69,9	78,0
28-02-2019 15:48:46	B789	D	71,1	74,7	85,5
28-02-2019 16:10:40	B788	D	71,3	74,2	85,2
28-02-2019 16:48:19	E75S	D	66,8	68,6	77,6
28-02-2019 16:53:25	B788	D	70,2	73,6	86,3
28-02-2019 17:13:58	B789	D	72,2	75,7	85,4
28-02-2019 17:27:39	B789	D	74,5	78,0	89,0
28-02-2019 17:46:06	A343	D	78,7	83,5	94,5
28-02-2019 17:55:59	A321	Α	71,7	75,4	84,9
28-02-2019 18:18:07	B744	D	84,2	90,7	99,5
28-02-2019 19:16:17	B789	D	70,6	74,6	85,4

#### **LEGENDA**

- Samolot typ statku powietrznego
- Operacja: A lądowanie, D start
- L<sub>Aeq</sub> równoważny poziom dźwięku dla zdarzenia akustycznego
- L<sub>Amax</sub> maksymalny poziom dźwięku dla zdarzenia akustycznego
- LAE ekspozycyjny poziom dźwięku dla zdarzenia akustycznego
- Kolorem niebieskim oznaczono zdarzenia akustyczne, które miały miejsce w czasie gdy nie były spełnione warunki meteorologiczne<sup>1</sup>.

\_

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Warunki meteorologiczne określone w punkcie D "Referencyjnej metodyki wykonywania ciągłych pomiarów poziomów hałasu wprowadzanego do środowiska przez starty, lądowania i przeloty statków powietrznych w związku z eksploatacją lotnisk oraz kryteria lokalizacji punktów pomiarowych" (Załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów poziomów substancji lub energii w środowisku przez zarządzającego drogą, linią kolejową, linią tramwajową, lotniskiem lub portem).

# Zestawienie zdarzeń akustycznych spowodowanych przelotami statków powietrznych w porze nocy ( przedział czasu pomiędzy godz. 22.00 – 06.00 )

Data i godz. Zdarzenia	Samolot	Operacja*	1.	1.	Lie
Data i godz. Zdarzenia	Samolot	Орегасја	LAeq	LAmax	LAE
01-02-2019 22:42:49	A320	A	[dB]	[dB]	[dB]
04-02-2019 22:59:32	CRJ9	D	63,0	63,5	72,6
04-02-2019 23:17:30	B788	D	63,2	64,2	72,7
05-02-2019 22:51:27	E75S	D	70,6	76,1	86,4
05-02-2019 23:14:10	E170	D	63,0	64,7	75,0
05-02-2019 23:14:10		D	63,0	64,8	73,8
06-02-2019 23:25:16	B788 B752		70,9	74,8	85,8
		D D	63,9	64,9	79,8
08-02-2019 00:18:44 08-02-2019 22:13:42	B788	D	70,7	75,1	85,9
	B738		63,3	64,0	75,6
08-02-2019 22:43:30	A320	A	70,5	74,6	86,1
08-02-2019 23:19:08	E190	D	63,6	65,4	75,4
08-02-2019 23:25:01	B738	D	62,9	64,3	74,3
08-02-2019 23:29:02	E170	D	64,0	65,4	77,2
09-02-2019 22:45:31	DH8D	D	63,8	66,4	73,8
09-02-2019 23:20:23	B788	D	71,2	75,8	86,4
10-02-2019 22:16:43	DH8D	A	66,9	70,5	78,7
11-02-2019 22:43:23	DH8D	D	63,0	65,4	75,6
11-02-2019 23:14:37	B788	D	71,4	76,6	86,6
12-02-2019 22:41:16	E195	D	64,2	65,0	73,8
12-02-2019 23:23:49	B788	D	70,3	74,3	86,1
12-02-2019 23:29:27	E195	D	65,0	65,7	74,0
13-02-2019 22:05:58	A320	D	70,7	76,4	87,3
13-02-2019 22:50:28	E195	D	63,8	65,8	74,2
13-02-2019 22:59:03	B738	D	67,8	73,1	83,5
13-02-2019 23:04:45	E75S	D	62,8	64,4	75,1
13-02-2019 23:14:40	E190	D	65,9	68,2	78,2
13-02-2019 23:25:57	B788	D	70,5	74,7	86,6
14-02-2019 22:00:07	E195	D	63,3	64,9	76,1
15-02-2019 00:54:40	B788	D	72,4	76,8	87,3
16-02-2019 23:20:56	B788	D	69,8	73,5	85,2
17-02-2019 22:52:31	E190	D	63,5	65,1	73,5
17-02-2019 23:08:36	E195	D	63,1	64,0	72,1
19-02-2019 22:44:21	B734	D	63,3	65,3	75,3
19-02-2019 22:51:27	E195	D	65,5	67,7	78,5
19-02-2019 23:12:13	B788	D	70,3	75,0	86,1
20-02-2019 22:15:47	B752	D	63,8	64,6	74,2
20-02-2019 22:18:33	B734	D	65,0	68,9	78,1
20-02-2019 22:57:48	B788	D	70,1	74,7	85,3
21-02-2019 05:56:45	CRJ9	D	65,5	68,7	82,1
21-02-2019 22:03:37	E195	D	65,4	67,7	81,7
21-02-2019 22:57:09	CRJ7	D	64,5	66,6	80,8
21-02-2019 23:01:05	CRJ9	D	64,0	65,7	75,7
21-02-2019 23:05:44	E195	D	64,6	65,9	76,4
21-02-2019 23:09:44	DH8D	D	63,2	64,9	74,7
21-02-2019 23:20:51	E195	D	64,7	66,7	76,1
21-02-2019 23:29:03	B788	D	72,7	78,5	88,9
21-02-2019 23:36:02	E170	D	72,8	78,6	88,5
22-02-2019 22:01:38	A320	D	64,0	66,0	75,2
22-02-2019 22:59:38	E195	D	65,6	69,6	77,0
22-02-2019 23:48:08	E195	D	63,5	64,6	73,9
23-02-2019 23:18:11	B788	D	68,9	74,0	83,8

Data i godz. Zdarzenia	Samolot	Operacja*	LAeq	L <sub>Amax</sub>	Lae
			[dB]	[dB]	[dB]
26-02-2019 23:06:53	B788	D	70,4	73,4	85,6
27-02-2019 23:00:21	B788	D	66,5	69,1	80,3
27-02-2019 23:07:26	E75S	D	63,1	65,0	74,6
28-02-2019 22:55:58	E75S	D	64,4	66,3	78,0
28-02-2019 23:38:37	B788	D	71,3	75,5	86,4

### **LEGENDA**

- Samolot typ statku powietrznego
- Operacja: A lądowanie, D start
- L<sub>Aeq</sub> równoważny poziom dźwięku dla zdarzenia akustycznego
- L<sub>Amax</sub> maksymalny poziom dźwięku dla zdarzenia akustycznego
- LAE ekspozycyjny poziom dźwięku dla zdarzenia akustycznego
- Kolorem niebieskim oznaczono zdarzenia akustyczne, które miały miejsce w czasie gdy nie były spełnione warunki meteorologiczne<sup>2</sup>.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Warunki meteorologiczne określone w punkcie D "Referencyjnej metodyki wykonywania ciągłych pomiarów poziomów hałasu wprowadzanego do środowiska przez starty, lądowania i przeloty statków powietrznych w związku z eksploatacją lotnisk oraz kryteria lokalizacji punktów pomiarowych" (Załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów poziomów substancji lub energii w środowisku przez zarządzającego drogą, linią kolejową, linią tramwajową, lotniskiem lub portem).

# Równoważny poziom dźwięku w porze dnia i w porze nocy w odniesieniu do jednej doby, wg wskaźników L<sub>AeqD</sub> i L<sub>AeqN</sub> powodowany przez starty, lądowania i przeloty statków powietrznych

Dzień miesiąca/		ooziom dźwięku
luty 2019r.	Pora dnia	Pora nocy
	L <sub>AeqD</sub> w dB	L <sub>AeqN</sub> w dB
1	28,8	0,0
2	0,0	0,0
3	48,0	0,0
4	52,2	42,2
5	48,9	43,9
6	49,4	35,2
7	38,0	41,3
8	45,2	44,9
9	46,3	42,2
10	45,4	34,1
11	47,9	42,2
12	49,6	43,9
13	51,5	47,1
14	49,7	42,8
15	47,9	0,0
16	48,8	41,3
17	48,7	38,9
18	44,4	0,0
19	49,0	43,1
20	49,3	43,3
21	50,2	46,0
22	46,8	41,9
23	49,5	41,3
24	45,5	0,0
25	46,3	0,0
26	49,5	41,3
27	49,3	43,0
28	50,7	43,0

# Warunki meteorologiczne dla lotniska:

Ustalane na wysokości: 106,51 m n.p.m.

Wielkości ustalane	Wartości maksymalne w danym miesiącu	Wartości minimalne w danym miesiącu	Wartości średnie miesięczne
Prędkość i kierunek wiatru* [m/s /º]			
Temperatura [°C]	14,0	-7,0	3,2
Wilgotność względna [%]	100	40	78
Ciśnienie atmosferyczne [hPa]	1033,4	983,2	1007,6

stan pogody w okresie wykonywania pomiaru:	
inne spostrzeżenia	

<sup>\*</sup>Dla pomiarów okresowych

W tabelach zawierających zestawienia zdarzeń akustycznych zarejestrowanych w punktach pomiarowych, zaznaczono kolorem niebieskim okresy, w których nie były spełnione warunki meteorologiczne, określone w punkcie D "Referencyjnej metodyki wykonywania ciągłych pomiarów poziomów hałasu wprowadzanego do środowiska przez starty, lądowania i przeloty statków powietrznych w związku z eksploatacją lotnisk oraz kryteria lokalizacji punktów pomiarowych" (Załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 czerwca 2011 w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów poziomów substancji lub energii w środowisku przez zarządzającego drogą, linią kolejową, linią tramwajową, lotniskiem lub portem),a także wystąpiły zakłócenia od innych źródeł hałasu.

