WYNIKI CIĄGŁYCH POMIARÓW HAŁASU W ŚRODOWISKU

DLA PORTU LOTNICZEGO IM. F. CHOPINA W WARSZAWIE

Nazwa obiektu: Punkt pomiarowy nr 6 "17 Stycznia"

Data wykonania pomiaru:

początek: 01 - 10 - 2019 koniec: 31 - 10 - 2019

Lokalizacja punktu pomiarowego: Warszawa, ul. 17 Stycznia 40

Układ współrzędnych: WGS 84

Szerokość geograficzna: N 52° 10' 54,7"

Długość geograficzna: E 20° 58' 26,8"

Względna wysokość punktu pomiarowego [m]:15

Lokalizacja na planie:



Metoda badań:

Metoda ciągłych lub okresowych pomiarów monitoringowych: metodyka referencyjna, określona w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16.06.2011 w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów poziomów substancji lub energii w środowisku przez zarządzającego droga, linią kolejową, linia tramwajową, lotniskiem, portem.

Metody obliczeniowe: jw.

Aparatura pomiarowa:

Analizator poziomu dźwięku (producent; nr typu): Lochard, EMU-2 Mikrofon/sonda mikrofonowa (producent; nr typu): Lochard, 41DM-2

Świadectwo uwierzytelnienia nr 1280.1-M24-4180-297/15 z dnia 01.12.2016 r. wydane przez Prezesa Głównego

Urzędu Miar

Wzorzec akustyczny (producent; nr typu): Brüel & Kjær; 4228

Równoważny poziom dźwięku w porze dnia i w porze nocy w odniesieniu do jednej doby, wg wskaźników L_{AeqD} i L_{AeqN} powodowany przez starty, lądowania i przeloty statków powietrznych

Dzień miesiąca/	Równoważny poziom dźwięku					
Październik 2019 r.	Pora dnia	Pora nocy				
	L _{AeqD} w dB	L_{AeqN} w dB				
1	52,4	50,5				
2	54,0	49,0				
3	46,3	49,8				
4	47,8	48,6				
5	42,1	44,5				
6	45,5	44,2				
7	50,4	48,3				
8	55,2	49,8				
9	52,2	51,5				
10	51,7	49,7				
11	52,4	51,0				
12	49,8	47,7				
13	49,2	51,7				
14	51,1	50,0				
15	50,0	51,9				
16	55,4	52,1				
17	54,3	54,0				
18	56,0	52,0				
19	51,9	50,4				
20	53,0	53,5				
21	54,0	52,6				
22	49,8	47,4				
23	48,8	49,5				
24	52,6	53,9				
25	51,6	52,8				
26	52,2	49,6				
27	52,1	48,8				
28	54,0	48,9				
29	44,6	45,9				
30	40,2	47,1				
31	46,3	50,1				

Zgodnie z art. 112a ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 16 czerwca 2011 r. *w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów poziomów substancji lub energii w środowisku przez zarządzającego drogą, linią kolejową, linią tramwajową, lotniskiem lub portem,* do ustalania i kontroli warunków korzystania ze środowiska mają zastosowanie wskaźniki hałasu odnoszące się do jednej doby:

- L_{AeqD} równoważny poziom dźwięku A dla pory dnia (rozumianej jako przedział czasu od godz. 6.00 do godz. 22.00),
- L_{AeqN} równoważny poziom dźwięku A dla pory nocy (rozumianej jako przedział czasu od godz. 22.00 do godz. 6.00).

Wyznaczone wartości tych wskaźników dla poszczególnych dni i nocy w październiku 2019 podano w tabeli powyżej.

W tabelach poniżej podano zestawienia zdarzeń akustycznych zarejestrowanych w punkcie pomiarowym, na podstawie których wyznaczono wartości wskaźników L_{AeqD} i L_{AeqN} dla poszczególnych dni i nocy w miesiącu.

Zestawienie zdarzeń akustycznych spowodowanych przelotami statków powietrznych w porze dnia (przedział czasu pomiędzy godz. 06.00 – 22.00)

Nr punktu				L _{Aeq}	LAmax	LAE
pomiarowego	Data i godz. zdarzenia	Samolot	Operacja*	[dB]	[dB]	[dB]
6	01-10-2019 06:24:49	B738	D	70,7	72,2	83,2
6	01-10-2019 06:32:39	A321	А	73,7	78,6	84,5
6	01-10-2019 06:51:28	B738	D	69,7	72,1	78,8
			D	i i		
6	01-10-2019 08:29:48	B738		71,6	74,8	80,7
6	01-10-2019 09:40:28	A332	D	71,3	75,6	82,4
6	01-10-2019 10:40:56	A321	A	78,8	82,6	87,8
6	01-10-2019 10:42:46	W3	D	72,5	75,6	85,7
6	01-10-2019 11:33:28	B788 W3	A	72,2	73,8	81,2
6	01-10-2019 11:33:52	DH8D	A D	84,3 72,2	91,1 75,6	99,3 83,0
6	01-10-2019 11:39:23 01-10-2019 12:08:38	B738	D	71,9	73,6	83,7
6	01-10-2019 12:41:04	W3	D	74,9	76,9	86,4
6	01-10-2019 13:12:27	A343	A	72,6	75,4	84,0
6	01-10-2019 14:12:38	B789	A	70,4	71,2	79,4
6	01-10-2019 14:14:53	B789	A	71,1	73,2	81,9
6	01-10-2019 15:01:11	B789	A	71,1	74,2	82,8
6	01-10-2019 15:05:48	MI8	D	72,2	75,7	86,8
6	01-10-2019 15:50:01	B738	A	71,8	73,1	80,8
6	01-10-2019 16:38:58	MI8	D	73,9	77,0	87,7
6	01-10-2019 17:51:17	A321	D	69,9	70,7	79,4
6	01-10-2019 18:02:31	E170	D	68,8	69,7	80,6
6	01-10-2019 18:07:37	B738	D	68,6	72,4	82,3
6	01-10-2019 18:09:06	B738	А	72,0	74,3	84,6
6	01-10-2019 18:11:36	A321	D	68,5	70,2	78,5
6	01-10-2019 18:13:12	B789	D	69,4	72,6	81,9
6	01-10-2019 18:16:58	B788	А	75,2	80,8	86,0
6	01-10-2019 18:27:36	A343	D	70,0	73,1	82,5
6	01-10-2019 18:32:37	DH8D	Α	68,5	70,7	78,5
6	01-10-2019 18:58:49	B738	D	69,6	73,9	81,9
6	01-10-2019 19:02:29	B738	A	72,3	76,5	85,9
6	01-10-2019 19:26:41	B738	D	69,4	72,0	79,4
6	01-10-2019 19:46:38	B788	Α	72,9	76,3	85,4
6	01-10-2019 20:14:28	E75S	D	68,3	69,3	77,8
6	01-10-2019 20:26:59	MI8	A	82,3	90,4	98,7
6	01-10-2019 21:24:26	MI8	A	68,5	70,1	78,0
6	01-10-2019 21:26:02	MI8 MIS	A	70,6	72,1	81,0
6	01-10-2019 21:30:43	MI8 B738	A A	69,6 71,3	72,2 74.5	81,6 82,4
6	01-10-2019 21:31:43 01-10-2019 21:33:33	MI8		69,8	74,5 72.0	80,2
6	01-10-2019 21:33:33	MI8	A A	74,3	72,0 79,8	80,2
6	01-10-2019 21:35:30	B788	A	73,3	79,8 75,8	84,1
6	01-10-2019 21:51:38	B734	D	68,7	70,5	77,7
6	02-10-2019 06:38:28	B734	D	70,4	70,9	82,2
6	02-10-2019 07:35:59	B738	A	71,1	73,1	80,7
6	02-10-2019 08:18:51	A343	A	71,0	72,9	80,6
6	02-10-2019 08:32:36	B788	A	75,7	78,4	86,5
6	02-10-2019 09:58:19	W3	D	77,1	81,5	90,3
6	02-10-2019 10:52:24	DH8D	D	69,5	71,7	78,6
6	02-10-2019 11:51:35	W3	А	83,6	88,2	95,9
6	02-10-2019 11:59:33	B77W	Α	70,0	71,5	80,4
6	02-10-2019 12:59:07	B789	А	72,0	75,3	84,3
6	02-10-2019 13:09:20	B738	А	70,9	71,8	81,3
6	02-10-2019 13:39:50	B738	А	73,3	78,1	84,7

Nr punktu	Data i godz. zdarzenia	Samolot	Operacja*	LAeq	L _{Amax}	LAE
pomiarowego				[dB]	[dB]	[dB]
6	02-10-2019 13:59:31	B789	А	73,1	75,4	83,1
6	02-10-2019 14:02:11	W3	Α	71,0	73,6	86,2
6	02-10-2019 14:26:15	A321	D	70,9	75,6	84,3
6	02-10-2019 14:27:56	A332	D	72,0	75,9	85,8
6	02-10-2019 14:49:45	B738	D	74,4	82,3	86,4
6	02-10-2019 15:00:28	B789	Α	71,4	72,5	81,4
6	02-10-2019 15:04:25	A319	D	70,3	71,5	83,1
6	02-10-2019 15:09:40	B77W	D	70,5	72,0	81,6
6	02-10-2019 15:14:44	A319	A	72,4	76,2	81,4
6	02-10-2019 15:24:43	B788	A	73,4	76,4	85,2
6	02-10-2019 15:49:59	B738	D	70,7	71,8	80,3
6	02-10-2019 15:54:24	B734	A	73,3	75,0	83,3
6	02-10-2019 15:57:44	B738	D	69,5	70,7	79,5
6	02-10-2019 16:00:58	B738	Α	70,8	71,6	79,9
6	02-10-2019 16:09:39	B738	A	71,9	75,2	84,0
6	02-10-2019 16:25:10	GLF6	D	69,6	70,4	78,7
6	02-10-2019 17:21:48	MI8	D	70,1	73,5	82,6
6	02-10-2019 17:32:51	DH8D	D	72,4	75,5	81,4
6	02-10-2019 17:35:02	E195	D	71,0	72,1	81,0
6	02-10-2019 17:37:05	B738	A	70,0	70,8	81,2
6	02-10-2019 17:46:50	B789	D	71,0	72,9	81,8
6	02-10-2019 18:01:10	B788	D	69,2	71,7	83,6
6	02-10-2019 18:03:13	B789	D	69,6	72,0	82,4
6	02-10-2019 18:04:31	DH8D	D	69,2	70,2	81,9
6	02-10-2019 18:06:28	CRJ7	D	68,4	68,8	77,4
6	02-10-2019 18:11:16	E195	D	68,5	69,7	79,3
6	02-10-2019 18:12:32	DH8D	D	68,4	68,8	77,9
6	02-10-2019 18:14:30	B738	D	69,3	70,5	82,7
6	02-10-2019 18:18:40	W3	D	75,6	82,5	90,6
6	02-10-2019 18:19:45	B789	D	68,7	71,0	80,2
6	02-10-2019 18:23:37	A333	D	70,8	73,7	83,8
6	02-10-2019 18:25:18	CRJ9	D	68,5	69,5	80,3
6	02-10-2019 18:26:29	A321	A	67,9	68,4	77,4
6	02-10-2019 18:45:38	CRJ9	A	68,3	68,7	77,4
6	02-10-2019 18:46:34	E75S	A	69,1	70,2	84,1
6	02-10-2019 18:50:45	A319	D	69,2	70,0	78,2
6	02-10-2019 18:57:10	W3	D	71,2	76,1	86,5
6	02-10-2019 19:08:36	DH8D	A	69,4	70,4	80,9
6	02-10-2019 19:14:34	AT75	A	69,8	70,9	82,1
6	02-10-2019 19:47:31	B788	A	68,9	70,2	79,6
6	02-10-2019 19:57:31	B738	D	70,4	73,1	84,0
6	02-10-2019 21:18:52	B763	D	70,2	73,0	85,4
6	02-10-2019 21:31:06	A321	D	69,1	71,5	81,7
6	02-10-2019 21:49:24	B763	D	70,5	74,5	85,0
6	02-10-2019 21:59:30	B734	D	69,6	73,3	82,8
6	03-10-2019 07:12:21	B738	D	70,6	72,1	82,3
6	03-10-2019 09:37:10	B737	D	70,5	71,6	82,0
6	03-10-2019 09:44:28	A332	D	71,9	74,0	83,1
6	03-10-2019 09:55:44	B763	D	70,5	72,5	83,3
6	03-10-2019 17:59:27	B738	A	69,3	72,0	79,8
6	03-10-2019 18:04:16	E195	A	69,3	73,3	83,1
6	03-10-2019 18:36:03	A343	D	68,3	71,5	79,4
6	03-10-2019 18:37:10	CRJ9	A	68,3	68,7	77,8
6	03-10-2019 18:42:32	A321	D	68,3	69,0	78,3
6	03-10-2019 19:26:03	A321	D	69,3	71,7	82,7
6	03-10-2019 21:17:16	B738	D	68,5	71,2	78,1
^	03-10-2019 21:47:29	E195	Α	68,8	70,8	77,8
6	03-10-2019 21:54:54	B738	D	68,4	69,7	79,5

Nr punktu pomiarowego	Data i godz. zdarzenia	Samolot	Operacja*	L _{Aeq}	L _{Amax}	L _{AE}
6	04-10-2019 07:25:05	SF34	D	70,4	70,6	79,9
6	04-10-2019 07:26:27	DH8D	D	70,4	70,6	85,5
6	04-10-2019 07:32:06	E75S	D	74,0	71,0	91,7
6	04-10-2019 07:34:06	E195	D	74,0	76,9	91,7
6	04-10-2019 07:39:48	DH8D	D	74,3	73,7	84,7
6	04-10-2019 07:43:34	A320	D	71,8	73,7	89,6
6	04-10-2019 07:57:54	B763	A	71,6	74,6	90,3
6	04-10-2019 08:08:33	E170	D	71,1	71,6	83,6
6	04-10-2019 08:21:58	A319	A	71,1	72,2	88,4
6	04-10-2019 08:24:16	E195	A	72,2	73,9	87,8
6	04-10-2019 09:53:20	B738	D	71,0	71,5	80,1
6	04-10-2019 10:03:27	B763	D	71,3	73,7	83,3
6	04-10-2019 14:23:03	A332	D	71,3	75,4	85,8
6	04-10-2019 15:09:52	B738	D	71,3	72,6	84,1
6	04-10-2019 15:16:28	B737	A	70,7	71,8	81,1
6	04-10-2019 17:40:10	A343	D	71,5	74,6	83,3
6	04-10-2019 18:14:30	E170	D	68,2	68,6	77,2
6	04-10-2019 18:22:22	A333	D	71,5	73,9	85,6
6	04-10-2019 18:27:48	A333	D	69,8	73,9	82,6
6	04-10-2019 18:52:28	B738	D	69,0	70,0	79,0
6	04-10-2019 18:32:28	E195	D	67,9	68,6	77,0
6	05-10-2019 18:17:59	A333	D	71,3	74,8	84,6
6	05-10-2019 18:28:33	A333	D	70,9	75,3	83,9
6	06-10-2019 08:52:53	A321	D	70,9	71,3	82,2
6	06-10-2019 10:06:08	B763	D	71,9	74,6	85,1
6	06-10-2019 12:48:29	B763	D	70,2	72,5	81,3
6	06-10-2019 15:05:35	E195	A	84,5	91,7	97,9
6	06-10-2019 15:11:43	B763	D	73,3	77,0	86,1
6	06-10-2019 18:52:42	A321	D	68,2	69,9	80,3
6	06-10-2019 18:57:30	A333	D	73,5	76,5	88,7
6	06-10-2019 20:16:17	B734	D	70,2	72,9	83,8
6	07-10-2019 08:41:44	B738	D	70,9	72,7	81,3
6	07-10-2019 11:12:08	E195	D	80,7	88,0	93,8
6	07-10-2019 12:13:56	GLEX	D	69,7	70,5	78,7
6	07-10-2019 14:46:48	A332	D	71,0	73,1	84,2
6	07-10-2019 16:36:30	P180	D	70,0	70,8	79,0
6	07-10-2019 17:04:41	B738	D	70,4	71,5	80,4
6	07-10-2019 17:37:17	A343	D	70,4	71,9	80,0
6	07-10-2019 17:57:23	W3	D	77,5	81,8	90,3
6	07-10-2019 18:06:34	E170	A	68,1	68,6	77,1
6	07-10-2019 18:08:31	A321	A	68,9	69,6	82,5
6	07-10-2019 18:10:28	CRJ9	D	68,3	69,5	79,5
6	07-10-2019 18:15:07	B738	D	69,6	71,5	83,4
6	07-10-2019 18:18:04	A333	D	70,6	72,7	83,3
6	07-10-2019 18:19:55	A333	D	72,3	77,3	86,3
6	07-10-2019 18:36:26	B789	D	69,3	70,5	81,8
6	07-10-2019 19:22:48	B738	D	68,6	70,5	81,2
6	07-10-2019 19:29:16	B738	А	68,8	71,4	77,9
6	07-10-2019 20:15:52	E170	D	69,6	71,7	80,0
6	07-10-2019 20:19:38	W3	А	71,6	76,6	87,2
6	07-10-2019 20:20:57	A321	D	68,8	71,9	79,6
6	07-10-2019 21:01:50	E195	D	68,8	69,9	78,3
6	07-10-2019 21:15:22	AT75	D	70,0	71,3	79,5
6	07-10-2019 21:33:43	A321	D	69,0	70,2	80,5
6	07-10-2019 21:35:02	B738	А	69,3	72,9	78,4
6	07-10-2019 21:55:36	B734	D	71,4	74,8	83,1
6	08-10-2019 06:01:13	B738	D	69,9	72,1	80,3
6	08-10-2019 06:14:57	DH8D	А	69,8	71,6	81,8
6	08-10-2019 06:23:14	DH8D	А	71,1	73,3	83,4

Nr punktu	Data i godz. zdarzenia	Samolot	Operacja*	LAeq	LAmax	LAE
pomiarowego	Data i godz. Zdai Zoriid	Camolot	Орогаоја	[dB]	[dB]	[dB]
6	08-10-2019 06:27:52	A321	D	70,3	71,5	82,3
6	08-10-2019 06:32:50	B738	D	71,9	76,1	84,2
6	08-10-2019 06:42:28	DH8D	A	71,1	73,4	84,1
6	08-10-2019 06:44:38	E170	A	71,5	72,8	83,2
6	08-10-2019 06:49:31	A321	D	70,3	71,3	81,1
6	08-10-2019 06:55:27	B738	A	72,4	74,7	85,2
6	08-10-2019 07:00:39	AT75	A	71,7	73,7	82,8
6	08-10-2019 07:01:38	B738	A	76,2	79,5	87,0
6	08-10-2019 07:20:52	A321	D	70,3	73,3	85,8
6	08-10-2019 07:25:50	DH8D	D	72,8	74,4	84,0
6	08-10-2019 07:56:58	E195	D	70,2	72,0	81,7
6	08-10-2019 08:31:03	A320	Α	71,4	72,7	80,5
6	08-10-2019 08:43:29	EC35	A	72,1	74,0	81,1
6	08-10-2019 08:52:00	E75S	A	70,1	71,0	79,6
6	08-10-2019 09:12:26	B738	D	70,2	71,1	81,7
6	08-10-2019 09:41:32	A333	D	71,0	72,7	84,0
6	08-10-2019 09:53:12	DH8D	Α	70,7	71,7	81,1
6	08-10-2019 10:23:26	B763	Α	70,8	73,1	80,4
6	08-10-2019 10:33:27	B789	A	71,0	73,1	82,8
6	08-10-2019 11:42:07	A321	D	69,6	71,2	78,6
6	08-10-2019 12:32:09	A321	D	70,7	72,4	79,7
6	08-10-2019 12:39:47	DH8D	Α	71,9	75,1	89,7
6	08-10-2019 12:42:02	B738	A	71,2	72,7	83,5
6	08-10-2019 12:44:23	E170	A	72,9	76,1	90,7
6	08-10-2019 12:45:23	E195	D	72,6	74,3	82,2
6	08-10-2019 14:13:23	B789	Α	70,7	72,4	80,7
6	08-10-2019 14:34:16	B738	A	70,7	71,4	82,5
6	08-10-2019 14:48:37	E170	D	70,3	71,0	79,3
6	08-10-2019 15:26:32	B788	Α	72,8	76,3	84,6
6	08-10-2019 15:42:36	B734	Α	69,9	70,7	79,4
6	08-10-2019 15:51:38	E195	D	71,7	74,7	82,9
6	08-10-2019 15:58:23	P180	A	71,9	76,2	85,9
6	08-10-2019 16:01:14	A321	D	71,6	75,0	86,6
6	08-10-2019 16:04:43	B738	A	70,6	71,8	82,1
6	08-10-2019 16:07:31	C295	D	70,3	70,6	79,4
6	08-10-2019 16:08:48	DH8D	A	70,0	70,2	79,0
6	08-10-2019 16:16:11	E195	D	71,6	76,0	86,5
6	08-10-2019 16:18:10	A321	D	71,6	74,4	85,4
6	08-10-2019 16:19:22	W3	Α	71,6	73,3	85,2
6	08-10-2019 16:41:34	B738	D	70,4	71,9	79,9
6	08-10-2019 16:44:33	E75S	D	70,8	71,7	84,2
6	08-10-2019 16:49:06	E195	D	70,3	72,1	83,9
6	08-10-2019 16:51:32	A124	A	73,9	76,1	86,5
6	08-10-2019 16:57:01	E170	D	70,6	72,7	82,9
6	08-10-2019 16:58:52	E195	D	72,6	74,4	82,6
6	08-10-2019 17:00:34	A21N	A	70,1	70,6	80,1
6	08-10-2019 17:05:06	DH8D	D	70,6	70,9	79,6
6	08-10-2019 17:09:21	E195	D	70,3	71,5	79,8
6	08-10-2019 17:37:30	E75S	D	70,5	71,5	80,5
6	08-10-2019 17:46:16	E170	D	68,9	69,8	78,9
6	08-10-2019 18:01:05	B738	A	69,8	72,3	81,8
6	08-10-2019 18:02:22	A321	A	70,5	72,3	83,5
6	08-10-2019 18:08:32	DH8D	D	67,9	68,6	78,3
6	08-10-2019 18:10:37	E195	A	68,9	69,4	79,3
6	08-10-2019 18:20:26	E170	A	68,7	69,7	80,7
6	08-10-2019 18:22:13	A321	A	69,9	72,5	78,9
6	08-10-2019 18:28:03	A319	A	69,4	71,4	81,7
6	08-10-2019 18:31:13	B788	A	71,8	74,8	84,3
6	08-10-2019 18:37:01	B738	А	69,8	73,0	81,6

Nr punktu				L _{Aeq}	L _{Amax}	LAE
pomiarowego	Data i godz. zdarzenia	Samolot	Operacja*	[dB]	[dB]	[dB]
6	08-10-2019 18:38:38	E190	А	69,4	71,0	83,5
6	08-10-2019 18:41:26	DH8D	А	69,0	69,9	78,6
6	08-10-2019 18:44:48	B738	А	68,7	69,2	78,7
6	08-10-2019 18:47:30	E170	А	69,3	73,4	87,1
6	08-10-2019 18:50:12	E195	Α	68,5	69,5	79,3
6	08-10-2019 18:54:24	C56X	А	69,2	70,3	81,0
6	08-10-2019 18:55:46	A321	D	69,2	71,6	80,0
6	08-10-2019 19:01:38	B738	D	71,5	78,4	87,8
6	08-10-2019 19:08:36	A320	А	70,0	71,6	84,2
6	08-10-2019 19:09:40	A320	А	68,4	68,9	78,0
6	08-10-2019 19:11:25	E75S	Α	68,9	70,1	81,7
6	08-10-2019 19:14:44	E170	А	77,4	86,5	95,2
6	08-10-2019 19:19:19	AT75	А	68,8	70,4	82,1
6	08-10-2019 19:20:31	A320	А	69,3	71,9	84,2
6	08-10-2019 19:22:27	DH8D	А	70,6	73,0	81,4
6	08-10-2019 19:25:10	B734	А	69,0	70,1	82,0
6	08-10-2019 19:26:35	E195	А	69,0	69,9	80,4
6	08-10-2019 19:27:45	E195	D	70,7	73,3	84,3
6	08-10-2019 19:34:02	E190	D	68,9	70,2	80,9
6	08-10-2019 19:42:27	DH8D	D	68,4	69,1	79,6
6	08-10-2019 19:45:58	B788	A	71,2	72,5	83,7
6	08-10-2019 19:46:29	DH8D	D	68,9	70,2	83,4
6	08-10-2019 19:55:53	E195	D	68,4	69,5	77,9
6	08-10-2019 20:02:31	C56X	D	69,6	71,1	82,8
6	08-10-2019 20:06:59	B738	А	68,4	68,8	78,8
6	08-10-2019 20:07:28	E195	D	70,0	73,0	81,4
6	08-10-2019 20:08:58	E195	D	70,5	72,5	82,6
6	08-10-2019 20:12:03	DH8D	D	68,8	70,0	79,6
6	08-10-2019 20:16:38	E195	D	69,6	71,1	82,1
6	08-10-2019 20:17:55	E75S	D	71,1	74,3	83,9
6	08-10-2019 20:23:22	B738	А	68,9	70,0	78,9
6	08-10-2019 20:28:44	A320	D	70,7	73,1	84,5
6	08-10-2019 20:31:20	E195	D	69,7	72,9	81,5
6	08-10-2019 20:32:50	E170	D	71,3	76,2	85,7
6	08-10-2019 20:34:30	E170	D	71,3	75,4	85,1
6	08-10-2019 20:36:37	E170	D	71,4	74,2	83,7
6	08-10-2019 20:41:38	E195	А	68,0	68,5	77,5
6	08-10-2019 20:42:22	A320	D	67,8	69,1	78,6
6	08-10-2019 20:43:11	DH8D	А	68,3	68,9	77,4
6	08-10-2019 20:44:25	E75S	D	68,8	69,6	77,8
6	08-10-2019 20:47:34	E195	D	68,4	69,4	79,9
6	08-10-2019 21:17:06	B734	Α	72,9	77,4	83,3
6	08-10-2019 21:37:06	B763	D	70,3	73,6	84,5
6	08-10-2019 21:41:40	B738	А	68,0	69,4	78,8
6	08-10-2019 21:48:53	B734	D	71,5	74,6	82,3
6	09-10-2019 06:08:26	B738	D	72,9	74,1	84,9
6	09-10-2019 06:41:12	C295	А	73,3	74,8	83,3
6	09-10-2019 07:20:12	A321	Α	75,0	78,2	84,6
6	09-10-2019 07:36:09	B788	А	72,5	74,1	83,7
6	09-10-2019 07:47:46	E195	D	70,7	71,5	81,1
6	09-10-2019 07:52:43	E190	D	70,2	70,6	79,8
6	09-10-2019 07:54:26	E75S	D	70,9	72,4	83,9
6	09-10-2019 07:56:09	E195	D	70,1	71,6	80,5
6	09-10-2019 07:57:42	DH8D	D	70,0	70,3	83,6
6	09-10-2019 08:12:29	C680	D	70,1	70,6	81,2
6	09-10-2019 08:16:42	B738	D	70,0	70,5	82,7
~	22 .2 20.0 00.10.12			· ·	i i	
6	09-10-2019 08:23:10	A321	1)	/12	/41	0.1.0
6 6	09-10-2019 08:23:10 09-10-2019 08:25:24	A321 E195	D A	71,2 70,1	74,1 70,6	83,5 79,7

Nr punktu pomiarowego	Data i godz. zdarzenia	Samolot	Operacja*	L _{Aeq}	L _{Amax}	L _{AE}
6	09-10-2019 08:36:29	E170	D	70,4	70,9	83,4
6	09-10-2019 08:45:21	A321	D	70,8	72,8	81,6
6	09-10-2019 08:49:13	E190	D	70,5	71,2	83,5
6	09-10-2019 08:51:22	A124	D	75,5	79,6	90,6
6	09-10-2019 09:01:44	B738	D	70,5	72,0	81,6
6	09-10-2019 09:29:45	CRJ9	Α	73,0	78,8	85,3
6	09-10-2019 09:33:59	B734	D	70,5	71,7	80,9
6	09-10-2019 14:47:39	B763	D	71,3	74,9	84,5
6	09-10-2019 15:16:07	B77W	D	71,0	74,9	84,0
6	09-10-2019 15:24:38	CL35	D	70,4	71,7	80,4
6	09-10-2019 15:42:36	A321	D	71,5	74,1	85,8
6	09-10-2019 15:57:45	DH8D	А	73,0	75,9	89,7
6	09-10-2019 17:49:51	A333	D	72,5	76,2	87,4
6	09-10-2019 18:01:07	E195	D	68,9	71,3	83,6
6	09-10-2019 18:02:41	B789	D	68,9	70,5	81,2
6	09-10-2019 18:13:16	E75S	А	68,0	68,6	77,5
6	09-10-2019 18:22:01	A333	D	71,0	74,3	85,3
6	09-10-2019 18:50:53	A321	D	73,2	81,8	89,2
6	09-10-2019 18:53:44	GLF4	A	73,1	75,7	84,6
6	09-10-2019 18:54:32	B734	D	67,8	68,3	77,8
6	09-10-2019 19:16:29	GLF5	D	69,1	70,3	80,2
6	09-10-2019 19:25:52	B738	D	69,5	71,1	81,5
6	09-10-2019 19:28:54	A320	А	71,0	73,4	82,7
6	09-10-2019 19:32:15	B737	А	69,7	72,8	80,5
6	09-10-2019 20:24:18	A321	D	69,3	71,4	82,1
6	09-10-2019 20:31:39	B738	А	71,7	75,8	82,8
6	09-10-2019 20:34:15	DH8D	А	69,8	71,9	81,2
6	09-10-2019 20:34:46	E75S	D	67,6	68,1	78,8
6	09-10-2019 20:40:36	B738	А	70,3	71,5	82,8
6	09-10-2019 20:47:07	E195	D	69,1	71,1	78,7
6	09-10-2019 21:11:09	B738	А	74,2	77,5	84,6
6	09-10-2019 21:22:14	B763	D	72,9	76,8	87,7
6	09-10-2019 21:24:33	B763	D	71,7	74,0	83,8
6	09-10-2019 21:28:32	A321	D	68,5	70,6	79,3
6	09-10-2019 21:31:25	B738	А	69,1	71,8	79,9
6	09-10-2019 21:42:15	B734	D	69,6	71,1	81,1
6	09-10-2019 21:43:34	DH8D	А	68,3	70,2	78,8
6	09-10-2019 21:44:26	B738	D	71,1	73,4	84,5
6	09-10-2019 21:52:28	B738	А	75,8	80,2	86,5
6	09-10-2019 21:58:28	B738	А	74,2	77,3	84,2
6	10-10-2019 07:16:10	B738	D	72,4	74,8	81,4
6	10-10-2019 07:25:30	A321	D	71,0	72,6	83,1
6	10-10-2019 07:35:15	E195	D	83,0	91,3	100,0
6	10-10-2019 08:11:45	E195	D	71,3	72,4	82,8
6	10-10-2019 08:22:07	DH8D	D	70,8	71,3	79,8
6	10-10-2019 08:26:37	B738	D	70,2	70,4	79,2
6	10-10-2019 09:41:29	B738	D	70,4	72,8	81,9
6	10-10-2019 09:57:17	A333	D	72,6	75,3	83,0
6	10-10-2019 12:10:20	B738	D	70,6	73,5	79,6
6	10-10-2019 12:52:39	E195	А	70,4	70,9	82,2
6	10-10-2019 13:02:48	B734	А	70,7	72,1	81,8
6	10-10-2019 13:08:39	E195	D	71,1	72,2	80,6
6	10-10-2019 13:29:45	E195	D	71,3	72,7	85,2
6	10-10-2019 13:33:28	E195	D	70,6	71,5	84,6
6	10-10-2019 13:38:49	E195	D	70,8	71,6	83,3
6	10-10-2019 13:40:33	B789	D	70,6	72,9	85,4
6	10-10-2019 13:43:25	B789	A	71,7	73,3	81,7
6	10-10-2019 14:00:05	A319	A	70,9	72,9	80,9

Nr punktu pomiarowego	Data i godz. zdarzenia	Samolot	Operacja*	LAeq	LAmax	LAE
	40 40 0040 44.44.50	D700	^	[dB]	[dB]	[dB]
6	10-10-2019 14:44:53	B789	A	70,7	72,0	79,7
6	10-10-2019 14:46:49	B789	A	70,6	71,5	79,6
6	10-10-2019 15:15:33	CRJ9	A D	82,6	88,8	96,4
6	10-10-2019 15:18:48	B77W	+	70,4	72,0	82,1
6	10-10-2019 15:26:33	A333	D	78,3	84,6	92,6
6	10-10-2019 15:32:34	E195	D	71,1	72,5	83,4
6	10-10-2019 15:34:51	E75S	A	70,1	71,3	79,7
6	10-10-2019 15:37:55	B788	A	71,6	73,0	82,8
6	10-10-2019 15:57:27	B734	A	79,3	85,5	93,1
6	10-10-2019 17:59:58	B734	D	72,0	74,3	82,8
6	10-10-2019 18:00:29	A321	D	69,7	70,2	80,1
6	10-10-2019 18:23:35	DH8D	A	68,1	69,9	82,1
6	10-10-2019 18:29:58	A320	D	69,2	70,1	82,0
6	10-10-2019 18:31:26	A319	D	69,6	70,6	80,0
6	10-10-2019 18:32:24	E75S	A	69,1	70,1	83,1
6	10-10-2019 18:35:17	E75S	D	68,6	68,8	78,1
6	10-10-2019 18:40:24	CRJ9	A	70,3	72,3	87,5
6	10-10-2019 18:50:10	B788	D	67,9	69,0	78,4
6	10-10-2019 18:53:02	A321	D	69,7	71,5	84,4
6	10-10-2019 19:00:24	A321	D	69,2	71,0	78,8
6	10-10-2019 19:02:27	A320	D	68,7	70,7	81,5
6	10-10-2019 19:08:01	AT75	A	68,4	69,2	78,8
6	10-10-2019 19:13:36	A321	A	69,0	70,4	78,5
6	10-10-2019 19:18:18	A321	D	69,3	71,5	83,2
6	10-10-2019 19:25:06	A319	Α	75,8	77,8	87,2
6	10-10-2019 19:36:45	B737	Α	69,5	71,2	78,5
6	10-10-2019 19:52:24	E190	D	69,4	71,8	85,0
6	10-10-2019 19:53:21	E195	D	69,1	70,3	84,3
6	10-10-2019 19:59:25	DH8D	D	72,3	74,3	90,1
6	10-10-2019 20:03:47	E195	D	70,3	71,9	81,1
6	10-10-2019 20:33:17	E195	D	67,9	68,9	77,5
6	10-10-2019 20:39:28	B763	D	73,5	78,6	86,9
6	10-10-2019 20:56:01	B737	D	69,4	71,1	84,2
6	10-10-2019 20:57:09	CRJ9	А	69,9	71,3	81,3
6	10-10-2019 21:05:29	E170	Α	73,2	75,1	86,2
6	10-10-2019 21:16:33	DH8D	Α	68,1	68,5	78,5
6	10-10-2019 21:20:04	B763	D	70,2	72,6	83,6
6	10-10-2019 21:41:51	B738	Α	69,2	72,4	81,0
6	10-10-2019 21:55:47	B738	D	68,6	71,0	81,6
6	10-10-2019 21:56:47	E195	Α	68,3	68,5	77,3
6	10-10-2019 21:58:27	DH8D	A	70,3	71,3	84,6
6	11-10-2019 06:02:59	B738	D	70,1	72,2	79,6
6	11-10-2019 06:15:02	B738	D	69,4	70,7	81,2
6	11-10-2019 06:19:14	B738	D	71,0	72,7	81,4
6	11-10-2019 06:19:46	DH8D	Α	76,2	80,2	85,7
6	11-10-2019 06:53:41	B738	A	71,6	73,6	80,6
6	11-10-2019 06:55:04	A321	D	70,6	71,7	82,4
6	11-10-2019 07:32:30	E190	D	70,6	72,0	82,9
6	11-10-2019 08:39:14	B734	D	70,4	71,5	79,5
6	11-10-2019 10:39:21	A321	Α	70,7	71,3	81,9
6	11-10-2019 10:41:15	R44	Α	71,6	72,6	81,1
6	11-10-2019 10:41:46	E195	Α	71,4	72,9	86,9
6	11-10-2019 10:42:38	R44	D	71,3	75,5	83,9
6	11-10-2019 10:50:45	DH8D	D	70,9	71,9	82,0
6	11-10-2019 11:00:42	B738	D	72,0	73,7	86,6
6	11-10-2019 11:04:56	E195	D	71,2	72,4	82,0
6	11-10-2019 11:09:09	E190	A	70,1	70,9	81,2
6	11-10-2019 11:09:31	DH8D	D	72,4	75,1	83,2
6	11-10-2019 11:11:11	E195	D	71,3	72,2	80,4

Nr punktu	Data i godz. zdarzenia	Samolot	Operacja*	LAeq	LAmax	LAE
pomiarowego	Data i godz. Zdarzenia	Carriolot	Орстасја	[dB]	[dB]	[dB]
6	11-10-2019 11:12:33	A321	A	70,0	70,8	82,1
6	11-10-2019 11:13:23	E170	D	72,3	73,9	81,3
6	11-10-2019 11:14:22	DH8D	D	71,1	74,4	84,9
6	11-10-2019 11:37:38	E170	Α	72,3	73,6	82,3
6	11-10-2019 11:39:40	MI8	D	74,2	79,6	89,8
6	11-10-2019 12:14:05	E195	Α	70,4	72,4	79,9
6	11-10-2019 12:14:29	E195	Α	73,8	77,0	86,4
6	11-10-2019 12:44:34	A321	D	70,1	70,6	79,6
6	11-10-2019 13:00:02	AAT3	Α	69,7	70,8	78,8
6	11-10-2019 13:00:52	AAT3	Α	70,7	73,5	81,8
6	11-10-2019 13:10:43	B789	Α	70,4	72,9	79,4
6	11-10-2019 14:05:29	B788	A	70,4	71,4	79,4
6	11-10-2019 14:09:14	B735	Α	74,3	80,5	87,1
6	11-10-2019 14:27:46	A332	D	72,8	76,0	83,6
6	11-10-2019 15:03:37	A318	Α	72,3	75,6	83,7
6	11-10-2019 15:16:48	E195	Α	70,6	72,0	81,4
6	11-10-2019 15:20:23	B737	Α	71,1	73,1	84,7
6	11-10-2019 15:38:39	A321	D	69,9	70,5	79,9
6	11-10-2019 15:48:24	B77W	D	70,3	71,4	81,1
6	11-10-2019 16:07:50	B738	Α	73,1	75,3	84,2
6	11-10-2019 16:18:33	A321	D	70,4	71,5	83,0
6	11-10-2019 18:12:17	B738	D	67,9	70,3	76,9
6	11-10-2019 18:14:34	DH8D	D	68,9	70,3	81,7
6	11-10-2019 18:25:13	B788	D	72,5	79,0	88,9
6	11-10-2019 18:26:18	E195	Α	72,2	74,9	82,6
6	11-10-2019 18:28:01	A333	D	72,8	78,3	89,3
6	11-10-2019 18:35:51	A320	Α	71,5	73,9	80,5
6	11-10-2019 18:40:21	A320	D	67,8	68,7	79,9
6	11-10-2019 18:42:40	B763	D	71,1	76,6	87,0
6	11-10-2019 19:13:58	B738	Α	67,6	69,2	78,0
6	11-10-2019 19:25:28	A320	A	69,1	70,4	81,4
6	11-10-2019 19:39:36	A321	D	69,8	72,0	81,6
6	11-10-2019 20:08:31	DH8D	A	68,6	69,4	79,4
6	11-10-2019 20:14:32	E190	D	68,4	69,3	78,4
6	11-10-2019 20:23:09	E75S	D	67,6	68,8	78,7
6	11-10-2019 20:24:42	A321	D	67,9	70,2	79,0
6	11-10-2019 20:34:10	E195	D	68,2	69,6	77,8
6	11-10-2019 20:37:46	B738	D	69,6	72,8	82,6
6	11-10-2019 20:47:00	B738	A	72,5	77,2	85,1
6	11-10-2019 20:48:45	E195	D	68,3	69,8	77,3
6	11-10-2019 20:53:25	B738	A	71,0	72,8	81,4
6	11-10-2019 20:54:19	E195	D	68,9	70,2	78,9
6	11-10-2019 20:58:34	E170	D	69,6	70,7	78,6
6	11-10-2019 21:10:25	B734	A	72,6	77,2	83,0
6	11-10-2019 21:26:37	B763	D	70,0	73,6	83,7
6	11-10-2019 21:34:28	A321	D	68,9	71,4	82,3
6	11-10-2019 21:37:00	A321	D	70,0	72,2	83,6
6	11-10-2019 21:45:31	B734	D	69,8	74,4	81,2
6	12-10-2019 06:52:38	B763	D	71,0	72,9	83,5
6	12-10-2019 09:15:35	A343	A	74,3	79,1	85,1
6	12-10-2019 09:32:51	B789	A	71,9	74,4	83,0
6	12-10-2019 09:55:47	R44	D	71,2	73,1	80,2
6	12-10-2019 09:58:09	DH8D	A	71,8	74,0	87,7
6	12-10-2019 10:16:53	B789	A	71,0	73,3	81,0
6	12-10-2019 10:35:35	A332	D	71,6	73,9	83,6
6	12-10-2019 11:56:26	F16	D	81,7	89,5	99,4
6	12-10-2019 14:26:43	A332	D	71,4	73,4	82,2
6	12-10-2019 16:43:19	DH8D	D	73,9	77,6	87,7
6	12-10-2019 17:41:08	B763	D	73,3	78,1	87,1

Nr punktu pomiarowego	Data i godz. zdarzenia	Samolot	Operacja*	L _{Aeq}	L _{Amax}	L _{AE}
	12 10 2010 10:02:00	A222				
6	12-10-2019 18:03:09	A332	D D	71,9	75,7	86,7
6	12-10-2019 18:29:03	B738	1	69,5	71,3	81,5
6	12-10-2019 18:39:25	B738	D	68,9	70,2	81,6
6	12-10-2019 18:48:57	B738	A	72,0	73,4	81,0
6	12-10-2019 18:52:16	B738	D	69,5	70,6	80,7
6	12-10-2019 18:57:09	DH8D	A	68,3	69,0	79,1
6	12-10-2019 18:59:43	B788	A	73,0	74,4	83,0
6	12-10-2019 19:08:03	DH8D	A	68,7	70,4	79,9
6	12-10-2019 19:18:36	E190	D	70,4	72,4	80,0
6	12-10-2019 19:46:40	B788	A	72,6	75,6	85,8
6	12-10-2019 20:02:17	E170	D	68,1	69,1	77,6
6	12-10-2019 20:14:42	E195	D	68,3	68,9	77,9
6	12-10-2019 21:02:38	A321	D	70,5	72,6	84,9
6	12-10-2019 21:11:51	B738	D	68,5	70,3	82,1
6	12-10-2019 21:35:14	B738	A	69,8	72,6	80,6
6	12-10-2019 21:37:39	B738	A	71,3	74,0	83,3
6	12-10-2019 21:39:15	B738	D	68,5	70,0	80,0
6	12-10-2019 21:50:22	B738	D	69,1	70,7	81,1
6	12-10-2019 21:52:34	B737	Α	70,6	71,8	81,0
6	13-10-2019 07:35:23	B738	Α	71,6	75,3	81,6
6	13-10-2019 08:03:15	A343	Α	74,0	77,8	86,8
6	13-10-2019 08:05:45	E75S	Α	71,3	72,8	88,2
6	13-10-2019 08:28:14	A321	D	70,3	72,1	79,9
6	13-10-2019 09:16:55	B789	A	71,9	73,7	80,9
6	13-10-2019 09:33:12	A333	D	71,4	73,4	83,1
6	13-10-2019 10:33:13	B763	D	70,4	72,7	81,9
6	13-10-2019 11:46:17	B734	D	70,6	72,7	80,1
6	13-10-2019 15:53:48	DH8D	А	81,3	85,3	91,3
6	13-10-2019 17:31:33	A343	D	70,6	72,5	80,2
6	13-10-2019 17:55:38	B763	D	72,1	75,2	86,2
6	13-10-2019 18:15:35	B789	D	69,4	71,4	80,2
6	13-10-2019 18:20:06	A320	Α	74,6	78,5	85,4
6	13-10-2019 18:50:36	DH8D	Α	71,4	75,2	81,4
6	13-10-2019 18:53:08	E195	D	68,4	70,0	79,2
6	13-10-2019 19:02:33	A321	D	68,0	69,0	78,7
6	13-10-2019 19:34:22	A320	D	69,2	71,4	83,8
6	13-10-2019 20:08:04	B738	D	69,7	72,5	83,1
6	13-10-2019 20:16:26	E170	D	67,8	69,6	77,3
6	13-10-2019 20:25:22	B738	Α	71,8	74,3	84,4
6	13-10-2019 20:26:12	CRJ9	D	67,5	68,3	77,5
6	13-10-2019 20:39:12	EC35	Р	68,5	69,7	78,5
6	13-10-2019 20:45:03	B738	Α	71,2	72,9	83,7
6	13-10-2019 20:48:25	A321	D	72,6	76,7	86,5
6	13-10-2019 21:22:24	A321	D	69,8	72,7	80,2
6	13-10-2019 21:27:39	E195	Α	69,4	70,8	79,0
6	13-10-2019 21:39:57	B738	Α	72,6	74,8	81,7
6	13-10-2019 21:44:20	A321	D	68,5	70,2	81,9
6	14-10-2019 06:06:27	B788	Α	78,3	82,4	90,6
6	14-10-2019 06:35:09	A321	D	73,0	79,2	87,9
6	14-10-2019 06:49:28	A321	D	70,5	71,7	81,0
6	14-10-2019 06:50:10	B737	А	75,4	78,0	85,4
6	14-10-2019 07:06:48	A321	D	70,0	72,1	82,1
6	14-10-2019 07:07:49	B738	А	72,8	75,0	82,8
6	14-10-2019 07:09:41	A321	D	70,3	72,6	83,5
6	14-10-2019 07:18:20	B738	А	76,7	79,0	88,7
6	14-10-2019 07:22:33	E75S	D	70,5	72,1	82,8
6	14-10-2019 08:07:59	B738	D	71,5	73,5	80,6
6	14-10-2019 08:26:59	B738	А	73,6	77,5	84,4
6	14-10-2019 08:31:54	E170	D	71,2	72,6	81,2

Nr punktu pomiarowego	Data i godz. zdarzenia	Samolot	Operacja*	LAeq	LAmax	LAE
	44.40.0040.00.54.40	D700	-	[dB]	[dB]	[dB]
6	14-10-2019 08:54:40	B738	D	70,3	72,2	81,1
6	14-10-2019 09:07:33	A321	D	70,2	72,4	82,0
6	14-10-2019 09:10:22	B738	D	70,3	72,0	83,8
6	14-10-2019 09:27:36	B789	A	72,4	74,8	81,4
6	14-10-2019 10:10:26	A321	D	70,0	72,2	80,4
6	14-10-2019 12:55:15	B738	D	69,4	70,5	82,6
6	14-10-2019 14:30:42	E190	D	76,7	81,3	87,5
6	14-10-2019 14:32:12	B789	A	70,0	70,9	83,4
6	14-10-2019 14:43:40	A332	D	71,0	73,5	81,8
6	14-10-2019 15:39:07	E195	D	71,9	73,7	86,3
6	14-10-2019 17:15:35	E195	D	72,1	74,9	81,1
6	14-10-2019 18:09:45	B763	D	71,1	73,7	85,7
6	14-10-2019 18:18:24	A319	D	68,2	68,8	77,7
6	14-10-2019 18:22:46	A333	D	70,2	73,8	85,0
6	14-10-2019 19:13:18	B738	D	69,7	71,7	78,7
6	14-10-2019 19:20:24	A321	D	68,3	69,8	82,6
6	14-10-2019 19:22:40	A321	А	79,2	85,1	91,7
6	14-10-2019 20:20:56	E75S	D	68,2	69,7	78,2
6	14-10-2019 20:56:14	A321	D	67,3	68,0	76,9
6	14-10-2019 20:59:44	A321	D	68,7	70,9	77,7
6	14-10-2019 21:19:21	B752	D	68,8	69,7	77,8
6	14-10-2019 21:27:43	B752	D	69,2	70,8	80,3
6	14-10-2019 21:36:22	B738	A	81,1	88,0	93,9
6	14-10-2019 21:37:41	B738	D	71,2	73,2	80,2
6	14-10-2019 21:42:36	A320	D	69,9	70,7	79,9
6	14-10-2019 21:51:36	A321	D	69,1	71,6	78,1
6	14-10-2019 21:52:36	B738	A	71,2	74,2	81,6
6	14-10-2019 21:54:15	A321	D	68,8	69.8	80,2
6	14-10-2019 21:58:38	B788	A	75,5	78,9	86,6
6	15-10-2019 06:19:47	A321	D	70,5	70,9	80,9
6	15-10-2019 06:24:11	B738	D	71,7	74,4	83,2
6	15-10-2019 06:24:11	A321	D	71,7	·	80,7
6			D		72,2	· ·
	15-10-2019 06:38:01	A319		70,7	72,4	83,0
6	15-10-2019 06:45:29	E195	A	70,9	72,3	83,7
6	15-10-2019 07:49:08	E195	D	70,7	71,3	79,7
6	15-10-2019 08:57:29	B789	A	71,5	74,0	82,3
6	15-10-2019 10:00:24	B738	A	76,5	81,4	86,5
6	15-10-2019 11:09:28	A321	A	70,4	71,9	79,9
6	15-10-2019 16:05:37	E170	Α	79,7	88,1	92,5
6	15-10-2019 17:54:38	E170	D	70,0	71,3	79,0
6	15-10-2019 18:06:19	B737	D	68,8	70,5	78,3
6	15-10-2019 18:19:18	A321	D	69,0	71,5	82,4
6	15-10-2019 18:27:11	A320	Α	69,3	70,7	79,3
6	15-10-2019 18:46:17	A321	D	69,3	71,7	80,8
6	15-10-2019 18:49:21	B738	D	70,4	73,4	84,7
6	15-10-2019 19:01:58	B738	A	68,6	70,5	78,1
6	15-10-2019 19:05:43	A321	D	68,9	71,3	80,6
6	15-10-2019 19:33:53	B788	А	72,8	74,8	84,2
6	15-10-2019 20:19:35	E75S	D	67,5	68,7	79,9
6	15-10-2019 20:24:46	E75S	D	69,0	71,2	82,4
6	15-10-2019 20:28:57	E75S	D	67,9	70,9	81,1
6	15-10-2019 20:37:49	E195	D	68,7	71,2	78,3
6	15-10-2019 20:45:05	E75S	D	68,1	71,3	82,3
6	15-10-2019 21:27:24	B738	А	71,1	73,1	82,2
6	15-10-2019 21:45:57	B734	А	69,7	71,8	80,5
6	16-10-2019 06:06:13	E190	D	72,6	75,2	84,9
6	16-10-2019 06:08:06	A321	D	74,0	77,4	88,1
6	16-10-2019 06:09:56	E195	D	72,3	75,3	86,1
6	16-10-2019 06:12:33	B738	D	73,7	77,5	87,9

Nr punktu pomiarowego	Data i godz. zdarzenia	Samolot	Operacja*	LAeq	LAmax	LAE
				[dB]	[dB]	[dB]
6	16-10-2019 06:14:38	B788	A	79,4	82,8	91,7
6	16-10-2019 06:20:34	A321	D	73,0	76,5	86,8
6	16-10-2019 06:24:20	E195	A	71,1	71,9	80,1
6	16-10-2019 06:26:34	A321	D	73,5	77,9	87,3
6	16-10-2019 06:30:56	A321	D	73,1	76,4	85,8
6	16-10-2019 06:41:06	B737	Α	75,6	77,6	85,6
6	16-10-2019 06:43:31	DH8D	A	72,6	75,3	83,0
6	16-10-2019 06:49:29	A321	D	74,8	78,3	89,2
6	16-10-2019 06:51:53	A321	D	74,2	78,4	89,3
6	16-10-2019 07:01:23	B738	A	73,9	75,6	86,0
6	16-10-2019 07:09:40	A321	D	71,9	75,6	84,7
6	16-10-2019 07:11:30	CL35	D	71,6	74,5	83,3
6	16-10-2019 07:27:07	E195	D	71,2	73,7	85,6
6	16-10-2019 07:29:01	B734	Α	78,4	82,5	89,9
6	16-10-2019 07:37:55	E195	D	73,5	76,5	86,8
6	16-10-2019 07:43:41	A320	D	71,0	72,6	82,1
6	16-10-2019 07:45:38	A343	Α	76,4	79,3	89,6
6	16-10-2019 07:46:46	E170	D	70,9	72,8	86,1
6	16-10-2019 07:50:35	E190	D	70,7	73,4	84,7
6	16-10-2019 07:52:46	E195	D	70,8	72,9	85,7
6	16-10-2019 07:58:29	E195	D	70,5	72,4	84,1
6	16-10-2019 08:02:21	E195	D	70,7	72,7	83,0
6	16-10-2019 08:16:34	B737	D	70,8	72,9	84,8
6	16-10-2019 08:22:41	E75S	D	73,6	77,6	82,7
6	16-10-2019 08:25:10	B738	D	70,5	72,4	81,3
6	16-10-2019 08:33:07	E195	D	72,0	74,9	83,5
6	16-10-2019 08:35:02	E195	D	70,5	72,0	85,0
6	16-10-2019 08:36:17	W3	D	70,2	72,3	81,9
6	16-10-2019 09:07:10	E195	Α	70,9	72,2	80,5
6	16-10-2019 09:07:44	E190	D	70,8	73,3	88,4
6	16-10-2019 09:25:43	E75S	А	71,2	73,8	82,3
6	16-10-2019 09:42:10	B738	Α	71,9	76,0	87,5
6	16-10-2019 09:46:50	E195	Α	73,1	75,2	83,5
6	16-10-2019 11:07:47	E75S	D	74,3	78,6	83,9
6	16-10-2019 11:13:07	A321	Α	73,4	78,3	84,9
6	16-10-2019 11:17:54	E195	Α	76,1	79,9	85,7
6	16-10-2019 12:30:19	B737	Α	75,9	78,8	92,0
6	16-10-2019 12:31:56	E195	Α	72,9	76,1	90,7
6	16-10-2019 12:37:20	CRJ9	Α	75,3	79,0	92,9
6	16-10-2019 14:09:22	B789	А	71,4	73,7	82,2
6	16-10-2019 15:28:07	DH8D	D	74,6	78,3	83,6
6	16-10-2019 16:09:06	E195	Α	72,9	74,6	83,6
6	16-10-2019 16:50:29	E75S	D	74,3	76,5	86,0
6	16-10-2019 17:17:27	B738	D	69,9	71,1	79,9
6	16-10-2019 17:22:51	B789	D	71,6	73,7	80,7
6	16-10-2019 17:25:15	B738	D	69,9	72,2	80,3
6	16-10-2019 17:26:42	E75S	D	74,5	77,9	83,5
6	16-10-2019 17:48:45	B734	D	70,2	71,3	81,7
6	16-10-2019 17:51:20	A321	D	70,6	73,6	82,9
6	16-10-2019 18:04:54	B734	D	69,7	71,2	83,1
6	16-10-2019 18:06:30	B738	D	68,8	71,5	82,8
6	16-10-2019 18:10:31	A332	D	75,7	80,3	90,1
6	16-10-2019 18:14:16	E170	D	70,3	73,9	83,3
6	16-10-2019 18:15:02	A320	А	68,6	69,4	80,9
6	16-10-2019 18:17:04	CRJ9	D	67,7	68,6	77,2
6	16-10-2019 18:19:42	E170	D	68,7	70,5	80,4
6	16-10-2019 18:24:27	DH8D	A	68,6	69,4	78,2
6	16-10-2019 18:26:25	A343	D	68,6	71,4	80,0
-				,-	, .	,-

Nr punktu	Data i godz. zdarzenia	Samolot	Operacja*	LAeq	L _{Amax}	LAE
pomiarowego				[dB]	[dB]	[dB]
6	16-10-2019 18:36:22	B738	D	70,4	72,5	83,4
6	16-10-2019 18:38:53	E195	D	68,7	69,2	77,7
6	16-10-2019 18:46:33	B737	Α	69,4	71,4	78,9
6	16-10-2019 18:55:55	A321	D	68,7	70,6	82,1
6	16-10-2019 18:56:52	DH8D	A	69,9	71,7	80,7
6	16-10-2019 19:02:30	A321	D	69,2	71,0	80,7
6	16-10-2019 19:05:52	C295	Α	69,4	71,6	80,5
6	16-10-2019 19:07:23	DH8D	Α	68,5	69,2	77,5
6	16-10-2019 19:25:17	A320	D	68,8	69,7	80,0
6	16-10-2019 19:28:16	A321	А	69,0	72,0	78,5
6	16-10-2019 19:33:43	A321	D	69,1	70,1	78,6
6	16-10-2019 19:50:21	B738	D	71,4	77,4	86,8
6	16-10-2019 19:51:22	DH8D	А	68,2	69,8	79,9
6	16-10-2019 20:03:01	B788	Α	69,0	71,9	78,5
6	16-10-2019 20:15:28	A321	D	69,3	70,4	79,3
6	16-10-2019 20:22:48	E75S	D	68,0	69,2	81,4
6	16-10-2019 20:27:39	A320	D	67,8	70,4	76,9
6	16-10-2019 20:29:08	B737	D	68,3	70,0	78,3
6	16-10-2019 20:30:31	E170	D	69,1	73,3	80,2
6	16-10-2019 20:34:36	E75S	D	68,0	69,1	79,7
6	16-10-2019 20:36:12	E75S	D	68,6	70,5	79,4
6	16-10-2019 20:39:49	A321	D	71,4	75,2	83,7
6	16-10-2019 20:46:14	E75S	D	70,0	72,2	80,0
6	16-10-2019 21:31:34	B738	А	69,7	71,3	79,7
6	16-10-2019 21:37:13	A321	D	68,7	71,0	82,9
6	16-10-2019 21:47:04	CRJ9	D	67,9	70,5	80,7
6	16-10-2019 21:50:35	B738	Α	73,4	77,5	84,2
6	16-10-2019 21:52:36	B738	А	74,3	77,6	83,8
6	16-10-2019 21:53:52	B738	D	69,6	74,2	82,9
6	16-10-2019 21:56:37	B734	D	69,6	74,1	83,0
6	17-10-2019 06:02:42	B738	D	69,4	71,9	80,6
6	17-10-2019 06:12:25	B738	D	70,9	72,7	80,9
6	17-10-2019 06:19:25	B738	D	70,9	72,4	83,2
6	17-10-2019 06:22:13	A321	D	71,0	72,8	81,0
6	17-10-2019 06:24:41	A321	D	70,7	73,0	84,5
6	17-10-2019 06:29:52	A321	D	71,1	72,7	80,6
6	17-10-2019 06:32:42	A321	D	70,7	73,1	82,8
6	17-10-2019 06:54:59	B738	D	70,4	72,2	82,7
6	17-10-2019 06:56:45	A321	D	69,9	72,1	84,3
6	17-10-2019 07:05:27	A319	D	70,1	71,5	79,6
6	17-10-2019 07:09:03	B738	A	73,7	76,9	85,4
6	17-10-2019 07:10:40	A319	D	71,1	72,4	82,5
6	17-10-2019 07:10:40	B738	D	71,1	75,7	86,3
6	17-10-2019 07:12:23	AT72	A	70,7	71,9	81,1
6	17-10-2019 07:15:20	A321	D	71,4	74,8	85,9
6	17-10-2019 07:13:20	A321	D	71,4	74,0	85,3
6	17-10-2019 07:20:40	A321	D	71,7	74,1	86,9
6	17-10-2019 07:36:40	B734	D	72,3	74,5	83,6
6	17-10-2019 07:52:39	B734	D	70,8	71,6	84,4
6			D	i i		
· ·	17-10-2019 07:54:07	E170	D	69,9	71,7	81,1
6	17-10-2019 07:59:19	B738		70,0	71,4	79,5
6	17-10-2019 08:00:42	B738	A	69,7	72,4	81,4
6	17-10-2019 08:05:09	B738	A	72,7	79,8	90,5
6	17-10-2019 08:06:09	DH8D	D	70,8	71,9	88,3
6	17-10-2019 08:07:17	E75S	A	71,9	73,7	89,7
6	17-10-2019 08:09:17	E195	D	72,5	74,5	88,5
6	17-10-2019 08:10:25	DH8D	A	72,8	75,0	90,6
6	17-10-2019 08:12:25	E75S	D	73,5	75,8	91,2
6	17-10-2019 08:13:25	E190	Α	73,3	74,8	91,0

Nr punktu pomiarowego	Data i godz. zdarzenia	Samolot	Operacja*	L _{Aeq}	L _{Amax}	L _{AE}
6	17-10-2019 08:14:25	E195	D	72,3	74,3	88,9
6	17-10-2019 08:18:01	E195	D	69,9	71,5	79,5
6	17-10-2019 09:01:14	B788	A	73,0	75,0	84,8
6	17-10-2019 09:05:09	B738	D	70,8	72,4	81,2
6	17-10-2019 09:07:39	A321	D	70,7	73,0	84,3
6	17-10-2019 09:15:32	B738	D	69,9	72,1	84,2
6	17-10-2019 09:23:56	B738	D	69,2	70,5	80,0
6	17-10-2019 09:29:12	B734	D	70,5	72,4	80,5
6	17-10-2019 09:32:17	A332	D	73,6	77,6	87,7
6	17-10-2019 09:42:42	B738	D	70,0	72,2	82,1
6	17-10-2019 10:03:07	A321	D	70,2	72,5	81,7
6	17-10-2019 11:02:41	E195	D	71,3	73,0	83,3
6	17-10-2019 11:10:13	E170	D	69,4	71,6	78,5
6	17-10-2019 13:09:09	E195	А	71,2	72,5	82,9
6	17-10-2019 13:10:39	E190	D	70,9	73,1	85,0
6	17-10-2019 13:14:42	E195	D	79,5	87,9	94,7
6	17-10-2019 13:16:34	E75S	A	72,1	73,7	85,3
6	17-10-2019 13:20:04	AT75	A	71,3	72,8	83,6
6	17-10-2019 15:02:37	B77W	D	70,8	72,2	79,9
6	17-10-2019 15:45:00	W3	D	76,9	81,6	90,1
6	17-10-2019 15:47:31	E170	A	72,2	75,2	81,8
6	17-10-2019 16:53:33	B738	A	72,7	77,7	83,5
6	17-10-2019 17:32:58	A343	D	71,2	74,4	85,0
6	17-10-2019 17:48:09	B789	D	70,2	71,7	81,7
6	17-10-2019 18:01:59	A321	А	71,2	72,8	82,3
6	17-10-2019 18:03:33	E170	D	68,2	70,0	79,6
6	17-10-2019 18:07:27	B788	D	67,5	68,7	76,5
6	17-10-2019 18:20:41	A320	D	68,2	69,7	82,4
6	17-10-2019 18:29:17	B788	А	75,2	80,0	87,5
6	17-10-2019 18:36:28	B734	D	70,1	71,7	84,7
6	17-10-2019 18:43:56	A321	D	70,4	72,3	82,7
6	17-10-2019 18:44:47	B738	А	72,6	75,1	83,7
6	17-10-2019 18:49:52	A321	D	69,0	71,4	80,8
6	17-10-2019 19:07:37	A321	D	68,9	69,9	80,4
6	17-10-2019 19:17:47	A321	D	69,4	71,6	83,7
6	17-10-2019 19:20:41	A320	D	69,0	71,0	83,3
6	17-10-2019 19:22:15	B738	Α	71,4	74,8	85,0
6	17-10-2019 19:37:17	A320	А	74,0	77,7	84,4
6	17-10-2019 19:47:36	A320	Α	71,2	72,5	81,6
6	17-10-2019 19:50:29	A319	D	67,8	68,5	78,2
6	17-10-2019 19:53:48	E75S	D	68,7	71,2	82,5
6	17-10-2019 19:56:30	AT75	D	68,1	70,1	77,1
6	17-10-2019 20:04:22	E195	D	69,7	72,4	84,6
6	17-10-2019 20:09:19	B763	А	76,3	79,8	88,4
6	17-10-2019 20:11:09	B738	А	73,7	79,8	89,3
6	17-10-2019 20:12:41	E75S	D	69,2	70,4	79,2
6	17-10-2019 20:14:28	E170	D	69,0	70,5	78,5
6	17-10-2019 20:18:35	CRJ7	D	67,6	68,5	76,6
6	17-10-2019 20:20:59	E75S	D	69,8	72,2	83,2
6	17-10-2019 20:22:53	E75S	D	68,2	69,9	80,5
6	17-10-2019 20:30:29	E170	D	68,9	71,9	81,4
6	17-10-2019 20:33:42	A321	D	70,8	74,1	83,8
6	17-10-2019 20:36:49	E75S	D	70,2	72,2	79,3
6	17-10-2019 20:38:10	A320	Α	71,2	72,5	82,7
6	17-10-2019 20:42:29	E195	D	68,3	69,2	78,3
6	17-10-2019 20:43:57	E170	D	69,6	72,1	79,6
6	17-10-2019 20:47:35	B737	D	69,5	71,7	79,5
6	17-10-2019 20:50:54	E75S	D	70,2	71,8	80,6
6	17-10-2019 20:56:49	B734	А	70,2	71,7	80,6

Nr punktu pomiarowego	Data i godz. zdarzenia	Samolot	Operacja*	LAeq	LAmax	LAE
'	47.40.0040.00.50.04	D700		[dB]	[dB]	[dB]
6	17-10-2019 20:58:31	B738	A	73,6	75,9	85,4
6	17-10-2019 20:59:45	A320	D	69,8	71,6	79,8
6	17-10-2019 21:22:55	B763	D	69,0	70,0	81,1
6	17-10-2019 21:24:32	DH8D	A	69,3	71,7	81,0
6	17-10-2019 21:25:59	B738	D	70,2	72,1	83,0
6	17-10-2019 21:30:43	B788	D	68,8	69,5	77,8
6	17-10-2019 21:46:00	B738	A	73,5	75,0	83,5
6	17-10-2019 21:47:48	B738	A	72,7	75,2	85,3
6	17-10-2019 21:49:25	B734	D	67,9	69,1	77,9
6	17-10-2019 21:59:02	B737	Α	70,1	71,6	79,6
6	18-10-2019 06:23:15	A321	D	77,8	80,6	91,0
6	18-10-2019 06:29:04	A321	D	75,6	79,4	90,0
6	18-10-2019 06:51:25	A321	D	75,2	77,9	88,7
6	18-10-2019 06:53:59	A321	D	74,5	78,0	89,2
6	18-10-2019 07:10:35	B738	Α	76,1	78,0	87,2
6	18-10-2019 07:14:13	CRJ9	Α	73,7	75,7	84,2
6	18-10-2019 07:17:24	A321	D	73,3	76,1	85,8
6	18-10-2019 07:45:08	DH8D	Р	69,4	70,0	81,5
6	18-10-2019 08:01:30	E195	D	74,7	77,5	88,3
6	18-10-2019 08:04:09	E195	D	73,9	77,2	87,7
6	18-10-2019 08:09:06	A320	D	75,4	79,8	89,2
6	18-10-2019 08:12:08	E195	D	74,3	77,5	88,8
6	18-10-2019 08:13:35	B738	Α	70,3	71,1	79,9
6	18-10-2019 08:17:23	E75S	D	75,7	78,2	90,5
6	18-10-2019 08:20:25	E190	D	73,4	77,2	88,5
6	18-10-2019 08:24:30	E195	А	70,0	70,4	79,6
6	18-10-2019 08:25:52	E195	D	75,0	78,7	89,2
6	18-10-2019 08:27:09	E190	A	70,3	71,1	83,5
6	18-10-2019 08:28:36	E190	D	72,8	75,7	86,5
6	18-10-2019 08:31:57	E75S	D	73,0	75,8	87,6
6	18-10-2019 08:35:04	B738	D	73,2	75,7	87,5
6	18-10-2019 08:48:13	A319	A	74,6	78,6	85,0
6	18-10-2019 08:49:14	E75S	D	71,6	73,1	84,3
6	18-10-2019 08:51:50	E195	D	72,5	75,4	82,5
6	18-10-2019 08:54:52	E195	D	71,7	73,7	84,5
6	18-10-2019 08:57:31	B734	D	72,0	76,4	86,0
6	18-10-2019 09:43:45	E75S	D	69,6	71,2	79,2
6	18-10-2019 09:58:28	E195	D	69,3	70,0	78,4
6	18-10-2019 10:03:16	B737	A	70,5	71,9	80,0
			D	i i	·	· ·
6	18-10-2019 10:12:20	A320		71,8	73,2	82,6
6	18-10-2019 10:54:18	A321	D D	69,3	70,6	78,3
	18-10-2019 11:17:52	E75S	1	70,2	72,1	79,2
6	18-10-2019 12:05:08	B738	D	79,4	85,0	88,9
6	18-10-2019 12:33:48	C25A	D	72,1	73,3	83,2
6	18-10-2019 16:30:01	DH8D	A	71,0	72,7	88,8
6	18-10-2019 16:32:35	DH8D	A	70,0	71,1	80,8
6	18-10-2019 16:41:15	E170	D	71,4	74,2	82,2
6	18-10-2019 16:46:18	E75S	D	71,1	72,2	84,7
6	18-10-2019 16:48:23	E195	D	70,1	71,1	79,7
6	18-10-2019 17:04:23	DH8D	D	70,4	71,2	82,1
6	18-10-2019 17:10:39	E170	Α	78,9	83,2	92,2
6	18-10-2019 17:33:55	B738	D	70,1	73,4	81,8
6	18-10-2019 17:35:21	E75S	D	71,1	72,9	81,1
6	18-10-2019 17:43:34	B738	A	71,9	76,2	83,9
6	18-10-2019 17:45:03	E195	D	71,2	73,4	81,2
6	18-10-2019 18:02:30	B738	D	69,7	72,9	84,6
6	18-10-2019 18:06:10	E195	D	68,7	69,9	79,5
6	18-10-2019 18:10:58	E195	D	71,6	75,5	83,1
6	18-10-2019 18:14:41	E195	D	68,7	70,3	81,5

Nr punktu	Data i godz. zdarzenia	Samolot	Operacja*	LAeq	LAmax	LAE
pomiarowego	Data i godz. Zdarzenia	Gamolot	Орстасја	[dB]	[dB]	[dB]
6	18-10-2019 18:24:08	DH8D	Α	68,6	70,2	79,7
6	18-10-2019 18:28:20	CRJ9	D	68,1	69,1	78,9
6	18-10-2019 18:30:51	E75S	D	70,7	72,8	83,0
6	18-10-2019 18:36:24	A320	D	68,7	71,0	81,0
6	18-10-2019 18:39:26	A319	D	68,3	70,1	79,1
6	18-10-2019 18:46:24	DH8D	Α	68,8	69,2	77,8
6	18-10-2019 18:47:59	E190	Α	70,0	73,3	83,8
6	18-10-2019 18:52:49	GL5T	D	71,8	74,5	83,8
6	18-10-2019 18:55:35	A321	D	71,8	75,1	86,4
6	18-10-2019 19:11:35	BCS3	Α	72,4	75,6	82,8
6	18-10-2019 19:15:02	A321	D	72,9	77,5	87,8
6	18-10-2019 19:31:44	B738	A	72,8	75,6	84,2
6	18-10-2019 19:32:41	E190	D	71,4	75,0	84,7
6	18-10-2019 19:35:34	A321	D	73,8	78,5	88,8
6	18-10-2019 19:36:54	B738	Α	72,7	76,6	83,9
6	18-10-2019 19:43:19	A321	D	71,6	75,7	85,6
6	18-10-2019 19:44:32	B788	А	68,7	70,4	78,2
6	18-10-2019 19:50:20	E195	D	70,0	72,2	84,2
6	18-10-2019 19:59:15	A321	D	71,9	75,6	85,7
6	18-10-2019 20:07:43	E75S	D	70,3	75,1	84,9
6	18-10-2019 20:12:10	E195	D	71,4	76,0	86,7
6	18-10-2019 20:13:41	E170	A	69,8	73,2	86,4
6	18-10-2019 20:17:38	A320	D	71,5	74,4	85,3
6	18-10-2019 20:19:12	E75S	D	72,4	76,4	84,1
6	18-10-2019 20:22:07	E195	D	68,3	71,4	76,0
6	18-10-2019 20:24:27	A321	A	72,3	74,2	84,4
6	18-10-2019 20:29:01	E75S	D	70,6	72,5	84,0
6	18-10-2019 20:31:01	B738	A	72,3	77,0	84,8
6	18-10-2019 20:35:03	E195	D	71,8	75,2	86,0
6	18-10-2019 20:38:03	E170	D	69,4	71,8	83,1
6	18-10-2019 20:43:07	E75S	D	72,7	77,0	88,9
6	18-10-2019 20:44:39	SF34	Α	69,0	70,7	79,0
6	18-10-2019 20:46:48	E170	A	68,7	69,1	77,7
6	18-10-2019 20:48:11	E75S	D	74,1	78,7	88,7
6	18-10-2019 20:51:05	DH8D	D	69,6	70,9	81,0
6	18-10-2019 20:52:46	E170	D	74,8	78,5	88,9
6	18-10-2019 20:58:17	DH8D	D	70,2	71,9	83,0
6	18-10-2019 21:01:06	B763	A	69,5	70,9	81,2
6	18-10-2019 21:19:29	B763	D	73,2	77,3	87,3
6	18-10-2019 21:24:22	E195	D	71,2	73,5	83,2
6	18-10-2019 21:29:57	A321	D	73,3	77,2	87,5
6	18-10-2019 21:30:57	B738	A	71,5	73,1	81,1
6	18-10-2019 21:34:19	B788	D	69,3	70,9	80,5
6	18-10-2019 21:38:36	B738	A	69,0	70,1	78,0
6	18-10-2019 21:40:30	E75S	A	71,1	72,0	80,1
6	18-10-2019 21:59:22	CRJ9	A	74,4	77,5	89,5
6	19-10-2019 06:03:22	B738	D	70,4	72,1	81,9
6	19-10-2019 06:08:23	A321	D	71,0	73,2	81,0
6	19-10-2019 06:16:44	B738	D	74,6	76,3	84,2
6	19-10-2019 06:33:30	B763	D	71,8	74,1	85,4
6	19-10-2019 07:15:14	B738	A	72,9	74,9	82,5
6	19-10-2019 07:24:23	A321	D	70,1	70,7	79,2
6	19-10-2019 08:35:34	B738	A	73,5	75,2	83,0
6	19-10-2019 09:42:56	A320	D	70,2	72,0	80,9
6	19-10-2019 14:27:26	A332	D	71,9	73,3	81,9
6	19-10-2019 15:16:09	A320	A	70,6	72,9	84,2
6	19-10-2019 17:30:00	B738	A	73,3	76,2	82,8
6	19-10-2019 18:09:46	A321	D	68,4	69,2	78,8
6	19-10-2019 18:32:00	B788	Α	76,9	79,4	88,9

Nr punktu				LAeq	L _{Amax}	LAE
pomiarowego	Data i godz. zdarzenia	Samolot	Operacja*	[dB]	[dB]	[dB]
6	19-10-2019 18:42:21	A321	D	68,8	69,7	78,3
6	19-10-2019 18:46:13	B738	D	68,1	69,0	78,1
6	19-10-2019 18:47:41	B738	D	71,2	74,5	83,5
6	19-10-2019 18:53:35	B763	D	72,2	75,3	85,6
6	19-10-2019 18:56:02	A321	D	68,6	69,4	80,6
6	19-10-2019 19:53:06	W3	A	71,4	73,0	83,1
6	19-10-2019 20:16:26	E170	D	70,6	71,5	81,0
6	19-10-2019 20:18:16	E75S	D	71,3	74,2	84,3
6	19-10-2019 20:19:38	E170	D	70,8	74,7	83,1
6	19-10-2019 20:22:30	E75S	D	71,5	73,8	84,7
6	19-10-2019 20:28:56	E195	D	71,5	74,1	82,3
6	19-10-2019 20:30:14	E170	D	71,8	74,1	85,0
6	19-10-2019 20:32:16	E75S	D	73,1	76,8	87,1
6	19-10-2019 20:36:26	A320	D	71,3	74,8	84,9
6	19-10-2019 20:41:32	E75S	D	70,7	73,2	83,7
6	19-10-2019 21:08:25	B734	А	74,4	77,7	85,1
6	19-10-2019 21:37:55	B738	D	73,3	78,5	87,1
6	19-10-2019 21:39:15	B738	А	68,2	69,3	78,6
6	19-10-2019 21:48:48	B737	А	71,3	74,0	83,4
6	20-10-2019 06:06:28	E190	D	69,1	69,9	78,7
6	20-10-2019 06:11:30	B738	D	72,6	74,4	85,1
6	20-10-2019 06:19:24	A321	D	71,4	74,0	83,2
6	20-10-2019 06:20:58	B738	А	78,0	80,9	87,5
6	20-10-2019 06:30:04	A321	D	73,2	75,4	83,6
6	20-10-2019 06:32:34	A321	D	72,5	75,4	84,0
6	20-10-2019 06:33:32	DH8D	A	71,3	73,1	82,1
6	20-10-2019 06:45:42	A321	D	73,5	75,2	83,5
6	20-10-2019 06:48:47	A321	D	73,7	75,5	83,2
6	20-10-2019 06:53:22	A321	D	74,3	76,8	83,8
6	20-10-2019 06:57:32	B737	D	72,2	73,8	81,8
6	20-10-2019 07:09:48	A320	D	77,7	81,3	88,5
6	20-10-2019 07:11:14	A321	A	79,8	83,6	92,4
6	20-10-2019 07:32:57	E75S	D	70,9	71,6	80,9
6	20-10-2019 07:43:04	B738	Α	74,4	77,3	86,4
6	20-10-2019 07:47:01	B738	D	73,8	75,1	83,3
6	20-10-2019 07:53:32	E75S	D	73,3	75,3	83,7
6	20-10-2019 07:58:07	E195	D	71,0	72,3	80,6
6	20-10-2019 07:59:32	E195	D	71,6	72,7	81,1
6	20-10-2019 08:01:08	E190	D	71,2	73,1	81,2
6	20-10-2019 08:03:02	E75S	D	72,0	73,7	82,0
6	20-10-2019 08:07:02	A321	D	72,7	76,0	86,7
6	20-10-2019 08:09:04	B738	D	72,5	74,3	82,0
6	20-10-2019 08:22:10	E195	D	70,5	71,9	79,5
6	20-10-2019 08:30:22	A321	D	71,7	74,9	85,3
6	20-10-2019 09:44:10	A332	D	72,6	76,4	84,7
6	20-10-2019 10:21:41	B763	D A	72,7	77,7	85,5 83.6
6	20-10-2019 10:26:38	B738	A D	72,1	73,1	83,6 80.3
6	20-10-2019 10:36:50	A320	D	70,8 70.5	73,5 72.6	80,3 80.5
6	20-10-2019 12:32:37 20-10-2019 13:52:11	A321 B738	A	70,5 74,5	72,6 78,9	80,5 86,8
6	20-10-2019 13.52.11	A320	D	68,1	69,5	80,1
6	20-10-2019 18:03:44	A320 A320	A	71,5	74,2	81,9
6	20-10-2019 18:36:18	A320 A321	D	70,4	72,2	81,2
6	20-10-2019 18:44:32	B734	D	70,4	71,7	82,1
6	20-10-2019 18:50:38	A319	D	68,4	69,3	78,4
6	20-10-2019 18:58:02	A319 A321	D	68,7	70,4	78,7
6	20-10-2019 18:38:02	B738	A	68,9	71,0	79,7
6	20-10-2019 19:00:09	A321	D	69,2	71,0	78,8
6	20-10-2019 19:03:48	A321	D	69,3	71,7	81,3
<u> </u>	20 10 2010 13.20.03	7020		00,0	7 1,0	01,0

Nr punktu	Data i godz. zdarzenia	Samolot	Operacja*	LAeq	LAmax	LAE
pomiarowego				[dB]	[dB]	[dB]
6	20-10-2019 19:46:12	B788	Α	74,7	77,9	84,7
6	20-10-2019 19:48:01	E170	D	68,6	69,5	78,6
6	20-10-2019 20:02:09	E195	D	69,7	72,3	83,5
6	20-10-2019 20:07:12	E75S	D	70,9	73,0	84,9
6	20-10-2019 20:09:07	A321	D	71,3	74,9	84,1
6	20-10-2019 20:12:04	E75S	D	71,3	76,3	85,9
6	20-10-2019 20:14:12	E195	D	71,0	73,2	84,8
6	20-10-2019 20:20:34	E75S	D	70,0	72,8	83,8
6	20-10-2019 20:22:08	E195	D	71,3	74,1	85,4
6	20-10-2019 20:23:49	E170	D	70,8	74,0	84,2
6	20-10-2019 20:25:21	E75S	D	70,3	73,7	84,4
6	20-10-2019 20:28:49	E170	D	69,9	72,3	81,3
6	20-10-2019 20:33:14	E195	D	70,0	72,2	81,1
6	20-10-2019 21:05:47	DH8D	Α	70,7	74,0	82,8
6	20-10-2019 21:21:09	B738	Α	73,8	76,3	84,6
6	20-10-2019 21:22:13	A321	D	72,6	77,4	85,6
6	20-10-2019 21:25:02	A321	D	72,5	75,8	85,0
6	20-10-2019 21:37:33	B788	D	69,0	70,3	78,1
6	20-10-2019 21:41:50	E75S	D	71,9	75,1	82,7
6	20-10-2019 21:55:43	B734	A	79,5	83,3	89,5
6	21-10-2019 06:02:17	B763	A	79,1	83,2	91,2
6	21-10-2019 06:13:47	A321	D	73,9	75,8	84,3
6	21-10-2019 06:27:06	B738	A	76,3	80,9	88,1
6	21-10-2019 06:57:37	A321	D	72,1	74,4	83,6
6	21-10-2019 07:18:39	A319	D	70,3	70,8	79,3
6	21-10-2019 07:19:40	B738	A	77,8	81,0	90,1
6	21-10-2019 07:26:58	E75S	D	71,8	73,2	81,4
6	21-10-2019 07:31:56	B738	A	76,2	79,4	87,3
6	21-10-2019 07:40:22	B734	D	74,7	76,6	86,5
6	21-10-2019 07:46:26	E195	D	71,6	73,3	83,1
6	21-10-2019 07:47:50	B738	D	71,0	75,2	84,0
6		E190	D	71,7	73,2	81,7
6	21-10-2019 07:51:35		D		·	,
_	21-10-2019 07:53:18	E195		72,1	73,6	83,2
6	21-10-2019 07:55:02	B738	D	73,4	75,9	84,5
6	21-10-2019 07:59:54	E195	D	71,9	73,5	83,1
6	21-10-2019 08:02:27	E170	D	72,7	74,1	83,2
6	21-10-2019 08:08:02	E195	D	72,5	74,7	84,0
6	21-10-2019 08:12:55	E75S	D	72,7	74,6	83,1
6	21-10-2019 08:15:32	B737	D	71,9	73,4	81,9
6	21-10-2019 08:17:56	E170	D	72,2	74,7	84,2
6	21-10-2019 08:20:12	E195	D	71,9	73,4	83,6
6	21-10-2019 08:21:14	B738	A	79,6	88,7	94,1
6	21-10-2019 08:25:00	E75S	D	71,5	72,7	81,1
6	21-10-2019 08:27:41	E195	D	70,6	72,0	81,4
6	21-10-2019 08:30:44	B738	Α	79,4	81,8	90,5
6	21-10-2019 08:31:59	E170	D	71,6	72,8	82,0
6	21-10-2019 08:33:55	AT75	А	70,5	73,2	84,7
6	21-10-2019 08:35:07	E170	D	71,1	72,3	81,6
6	21-10-2019 08:38:04	CRJ9	D	71,2	72,3	82,7
6	21-10-2019 08:43:28	B738	D	72,4	76,1	82,8
6	21-10-2019 08:55:01	B738	D	71,5	73,0	80,6
6	21-10-2019 08:57:24	B738	D	71,9	75,7	86,4
6	21-10-2019 08:59:36	A321	D	71,3	72,6	84,3
6	21-10-2019 09:07:47	E190	D	70,2	71,7	79,8
6	21-10-2019 09:15:04	DH8D	А	70,6	71,8	80,1
6	21-10-2019 09:35:11	E75S	D	70,0	71,1	79,5
6	21-10-2019 09:40:36	DH8D	А	73,8	77,6	84,2
6	21-10-2019 09:42:28	B738	D	70,9	72,4	81,3
6	21-10-2019 11:06:24	A321	D	69,5	70,6	79,9

Nr punktu pomiarowego	Data i godz. zdarzenia	Samolot	Operacja*	LAeq	LAmax	LAE
	04.40.0040.40.00.04	F400	^	[dB]	[dB]	[dB]
6	21-10-2019 12:03:21	E190	A	69,8	70,4	78,8
6	21-10-2019 12:45:41	A320	A	73,7	78,2	88,1
6	21-10-2019 12:49:06	DH8D	A D	72,4	74,0	83,2
6	21-10-2019 12:57:56	W3		73,0	75,2	84,5
6	21-10-2019 14:30:01	A332	D	71,0	72,8	82,5
6	21-10-2019 15:17:15	W3	D	76,0	79,5	87,4
6	21-10-2019 17:11:44	E170	D	70,0	71,1	79,1
6	21-10-2019 17:50:52	B738	D	72,0	75,3	83,2
6	21-10-2019 17:58:46	A321	A	71,8	73,3	81,3
6	21-10-2019 18:02:48	B789	D	70,0	72,7	82,8
6	21-10-2019 18:04:22	B738	A	71,7	74,4	83,1
6	21-10-2019 18:06:07	A333	D	72,2	77,2	86,8
6	21-10-2019 18:39:19	A319	A	70,9	73,3	81,3
6	21-10-2019 19:06:17	A321	A	74,4	77,4	84,0
6	21-10-2019 19:13:10	B763	D	70,8	73,0	86,0
6	21-10-2019 19:17:56	B738	A	71,0	73,7	80,6
6	21-10-2019 19:30:43	A321	D	69,0	70,6	79,4
6	21-10-2019 20:00:38	B738	D	68,8	69,6	78,8
6	21-10-2019 20:12:27	E170	D	69,0	70,8	81,1
6	21-10-2019 20:18:40	E75S	D	68,6	69,4	78,2
6	21-10-2019 20:20:12	E75S	D	68,1	69,4	77,1
6	21-10-2019 20:24:30	E170	D	69,0	70,2	78,6
6	21-10-2019 20:30:03	E195	D	68,9	70,0	81,9
6	21-10-2019 20:31:39	E75S	D	68,2	68,9	77,7
6	21-10-2019 20:54:17	DH8D	A	71,6	73,5	80,6
6	21-10-2019 21:04:11	B737	A	71,7	74,2	80,7
6	21-10-2019 21:30:06	B734	A	72,0	74,8	81,6
6	21-10-2019 21:37:56	B788	D	69,5	70,9	78,5
6	21-10-2019 21:46:57	W3	A	69,3	71,8	79,7
6	21-10-2019 21:48:05	W3	A D	71,8	75,1	85,8
6	22-10-2019 06:21:46	B738		71,9	73,4	82,7
6	22-10-2019 06:24:12	B738	D	72,4	74,5	84,5
6	22-10-2019 06:50:27	A321	D	72,4	73,9	82,8
6	22-10-2019 07:04:44	A319	D	72,1	74,1	82,1
6 6	22-10-2019 07:06:49	A321	D D	71,9	72,6	81,4
	22-10-2019 07:20:25	A321		73,0	73,9	82,0
6	22-10-2019 07:40:43	DH8D	D	70,7	73,3	83,2
6	22-10-2019 07:49:34	B734	D	72,8	75,2	82,8
6	22-10-2019 08:07:37	E75S	D	70,9	72,3	82,7
6	22-10-2019 08:09:21	E195	D	72,8	74,7	82,3
6	22-10-2019 08:42:28	B737	D A	70,6	72,1	81,0 90,2
6	22-10-2019 08:51:15	B789 A321	D	79,1 70,6	81,6 71,3	90,2 81,7
	22-10-2019 09:15:16			i i	·	•
6	22-10-2019 09:24:22	A332 B738	D D	71,2	74,3	84,4 82,2
6	22-10-2019 09:39:49	A320	D	72,2	74,8 73.1	82,2 85,0
6	22-10-2019 10:18:28	A320 A321	D	71,2	73,1	85,0 81,3
6	22-10-2019 11:50:20	A321 A321	D	70,5 70,9	71,7 72,2	80,9
	22-10-2019 12:31:22			· ·	·	
6	22-10-2019 12:55:27	A321 MI8	D P	68,5 75.3	70,8 80,2	77,5
	22-10-2019 14:37:37		D P	75,3 70.3	·	88,1
6	22-10-2019 17:28:23	A321	D	70,3	71,1	82,6
	22-10-2019 18:08:28	B734		69,5	70,6	81,3
6	22-10-2019 18:10:33	E170	D	70,2	71,7	82,5
6	22-10-2019 18:28:44	E75S	D	68,2	68,7	79,6
6	22-10-2019 18:40:01	B738	D	68,8	70,0	80,2
6	22-10-2019 18:52:21	B763	D	71,2	74,0	83,8
6	22-10-2019 19:13:30	B734	A	68,2	68,6	79,6
6	22-10-2019 19:15:10	CRJ9	D	71,7	76,2	82,1
6	22-10-2019 20:04:37	DH8D	D	69,3	70,0	78,4

Nr punktu				LAeq	L _{Amax}	LAE
pomiarowego	Data i godz. zdarzenia	Samolot	Operacja*	[dB]	[dB]	[dB]
6	22-10-2019 20:14:01	E170	D	68,1	69,0	77,2
6	22-10-2019 20:20:51	E75S	D	67,9	68,7	78,3
6	22-10-2019 21:18:53	B763	D	70,2	72,6	82,8
6	22-10-2019 21:43:33	B734	D	69,9	71,6	82,0
6	22-10-2019 21:45:49	B738	D	67,9	68,9	78,4
6	22-10-2019 21:51:56	B752	D	67,6	68,8	78,0
6	23-10-2019 06:32:29	A321	D	69,9	71,2	80,3
6	23-10-2019 07:14:12	A321	D	71,8	73,6	81,4
6	23-10-2019 07:52:33	E195	D	70,1	70,4	80,1
6	23-10-2019 08:17:05	E195	D	81,3	90,0	98,7
6	23-10-2019 13:40:30	E190	А	80,7	85,6	92,4
6	23-10-2019 14:52:37	E170	D	70,6	71,9	79,6
6	23-10-2019 18:02:21	E170	D	68,8	69,9	81,8
6	23-10-2019 18:15:06	A321	D	69,6	70,7	80,0
6	23-10-2019 18:25:33	A321	D	69,1	71,1	82,5
6	23-10-2019 18:36:06	B734	D	69,3	71,1	80,4
6	23-10-2019 19:08:29	B763	D	72,2	76,0	84,8
6	23-10-2019 19:18:07	A321	D	69,0	70,5	80,5
6	23-10-2019 19:18:07	A321 A20N	D	68,3	70,5	79,1
6	23-10-2019 19:20:06	A20IN A321	D	69,1	71,3	81,4
6		E75S	D	68,5	69,5	78,1
6	23-10-2019 20:24:36 23-10-2019 20:26:08	E755 E195	D	69,1	71,1	78,1 78,6
			+	1		
6	23-10-2019 20:27:39	E75S	D	68,0	69,1	78,0
6	23-10-2019 20:30:44	E170	D	68,9	72,1	78,9
6	23-10-2019 20:32:12	A321	D	69,5	71,6	82,9
6	23-10-2019 20:38:16	E170	D	68,7	71,0	77,7
6	23-10-2019 20:41:03	A320	D	68,9	70,2	79,4
6	23-10-2019 20:44:28	E75S	D	69,1	70,3	79,5
6	23-10-2019 20:45:49	B738	D	70,7	72,3	83,5
6	23-10-2019 21:21:42	B763	D	69,7	72,6	82,0
6	23-10-2019 21:39:00	B734	D	67,8	69,1	79,2
6	23-10-2019 21:44:08	B763	D	72,3	77,2	84,3
6	23-10-2019 21:52:51	A321	D	68,9	71,8	78,4
6	24-10-2019 08:48:26	E195	A	70,1	71,6	81,3
6	24-10-2019 09:44:03	A332	D	70,6	72,3	81,0
6	24-10-2019 09:47:16	B738	D	69,8	71,7	78,8
6	24-10-2019 10:15:29	DH8D	A	73,7	79,2	85,2
6	24-10-2019 10:33:57	A321	D	71,3	72,8	82,8
6	24-10-2019 11:50:37	B738	D	70,3	71,6	80,7
6	24-10-2019 12:37:43	B77W	A	76,1	80,2	88,8
6	24-10-2019 12:56:20	SU95	D	70,3	71,3	81,1
6	24-10-2019 13:28:39	AN30	D	72,5	75,4	84,8
6	24-10-2019 14:44:19	A321	D	70,3	71,4	79,8
6	24-10-2019 15:13:30	B77W	D	73,4	76,1	86,0
6	24-10-2019 17:48:06	A321	А	75,8	82,3	89,2
6	24-10-2019 18:22:26	E75S	D	69,0	69,9	78,0
6	24-10-2019 18:55:08	B738	А	70,3	74,6	81,8
6	24-10-2019 18:57:14	A321	D	68,7	69,4	78,3
6	24-10-2019 19:14:18	A321	Α	71,0	74,3	84,0
6	24-10-2019 19:18:59	A321	D	67,9	69,1	77,0
6	24-10-2019 19:44:51	B763	D	70,4	73,2	85,0
6	24-10-2019 20:05:46	B738	А	68,7	69,8	79,5
6	24-10-2019 20:07:37	E195	D	69,0	70,9	78,0
6	24-10-2019 20:09:52	B788	А	74,2	77,8	86,5
6	24-10-2019 20:14:34	DH8D	А	69,1	70,3	79,1
6	24-10-2019 20:16:13	A320	А	69,8	72,1	81,0
6	24-10-2019 20:18:21	A319	D	68,6	70,2	80,9
6	24-10-2019 20:29:47	E75S	D	69,6	72,1	78,7
6	24-10-2019 20:36:25	E75S	D	69,2	71,5	82,4

Nr punktu	Data i godz. zdarzenia	Samolot	Operacja*	LAeq	L _{Amax}	LAE
pomiarowego			_	[dB]	[dB]	[dB]
6	24-10-2019 20:39:20	A321	D	69,3	70,3	79,7
6	24-10-2019 20:43:42	E75S	D	68,9	69,5	77,9
6	24-10-2019 20:45:51	E170	D	70,0	72,3	82,6
6	24-10-2019 20:51:53	C295	Α	71,6	72,8	83,6
6	24-10-2019 20:53:03	E195	D	70,8	72,6	83,5
6	24-10-2019 20:54:44	E170	D	71,1	72,9	83,4
6	24-10-2019 20:56:22	E195	D	70,8	74,7	83,6
6	24-10-2019 21:02:43	E195	D	70,8	73,0	82,8
6	24-10-2019 21:04:36	CRJ7	D	68,6	70,1	77,6
6	24-10-2019 21:06:33	DH8D	Α	70,5	73,5	83,7
6	24-10-2019 21:08:45	B738	D	72,2	75,2	85,2
6	24-10-2019 21:10:19	E75S	D	72,5	76,6	85,1
6	24-10-2019 21:12:16	A321	D	71,9	76,0	86,2
6	24-10-2019 21:14:40	B737	Α	74,8	76,3	84,8
6	24-10-2019 21:16:35	E195	D	71,4	73,7	84,4
6	24-10-2019 21:32:10	E195	Α	69,9	72,2	79,9
6	24-10-2019 21:41:31	B763	D	70,5	72,8	80,9
6	24-10-2019 21:42:51	E170	А	68,4	69,5	79,2
6	24-10-2019 21:47:23	E170	D	71,2	73,5	82,4
6	24-10-2019 21:56:01	E195	D	71,2	76,0	84,8
6	25-10-2019 06:25:04	A321	D	69,6	70,2	78,6
6	25-10-2019 06:27:44	A321	D	69,4	71,1	79,8
6	25-10-2019 06:29:57	A321	D	70,6	71,7	81,0
6	25-10-2019 06:33:37	B737	D	70,9	72,0	81,3
6	25-10-2019 06:54:24	A321	D	71,0	72,4	84,4
6	25-10-2019 07:12:10	A319	D	70,4	70,6	79,4
6	25-10-2019 07:16:25	A319 A321	D	71,2	70,6	83,0
6	25-10-2019 07:17:44	B738	A	74,7	77,3	85,1
6		B734	D	70,9	72,9	83,5
6	25-10-2019 07:34:58		D	· ·	ŕ	<i>'</i>
	25-10-2019 07:51:17	B737	D	70,2	70,9	79,2
6	25-10-2019 07:56:05	E195		70,2	70,8	79,2
6	25-10-2019 08:12:28	A320	D	70,4	70,9	82,5
6	25-10-2019 08:15:56	DH8D	A	71,2	73,7	84,6
6	25-10-2019 08:17:05	C295	D	71,5	72,8	85,8
6	25-10-2019 08:27:00	E75S	A	71,5	72,7	81,5
6	25-10-2019 08:36:08	DH8D	A	70,4	71,0	81,9
6	25-10-2019 08:41:08	B738	D	70,7	72,0	88,5
6	25-10-2019 08:44:28	DH8D	D	70,2	70,5	79,3
6	25-10-2019 09:04:10	DH8D	Α	70,9	71,8	86,7
6	25-10-2019 09:11:28	F2TH	D	70,8	71,5	79,8
6	25-10-2019 09:20:37	E170	D	70,0	70,3	79,6
6	25-10-2019 09:22:45	B788	Α	72,2	73,6	81,2
6	25-10-2019 10:00:30	E195	D	72,0	74,2	83,8
6	25-10-2019 10:05:33	A321	D	70,1	73,1	79,7
6	25-10-2019 10:06:32	A319	D	71,6	74,7	87,9
6	25-10-2019 10:08:50	F2TH	D	70,4	72,0	79,5
6	25-10-2019 10:10:18	A319	D	74,2	79,3	92,0
6	25-10-2019 10:13:56	BCS3	D	70,9	74,0	87,2
6	25-10-2019 10:15:16	AN30	D	70,8	72,2	79,8
6	25-10-2019 11:15:49	B734	D	70,4	71,0	80,4
6	25-10-2019 11:43:31	B738	D	70,9	72,4	80,4
6	25-10-2019 12:54:07	A320	D	70,6	74,0	81,0
6	25-10-2019 13:34:17	A333	А	74,6	80,1	89,8
6	25-10-2019 13:41:09	E190	D	80,1	85,2	97,9
6	25-10-2019 13:53:02	E195	А	76,8	81,0	86,8
6	25-10-2019 14:40:09	A332	D	72,0	74,3	84,3
6	25-10-2019 14:59:16	E55P	D	79,4	84,1	97,1
6	25-10-2019 15:06:46	E75S	D	70,6	71,7	79,7
6	25-10-2019 17:10:16	B734	D	69,7	70,8	78,7

Nr punktu	Data i godz. zdarzenia	Samolot	Operacja*	LAeq	L _{Amax}	Lae
pomiarowego	Data i godz. Zdarzenia	Samolot	Operacja	[dB]	[dB]	[dB]
6	25-10-2019 17:33:08	B734	D	70,1	70,9	81,8
6	25-10-2019 17:51:38	FA7X	D	70,5	71,6	79,5
6	25-10-2019 18:09:32	A333	D	70,7	74,1	84,2
6	25-10-2019 18:33:27	B738	D	68,5	69,6	80,8
6	25-10-2019 18:40:39	A320	D	70,3	71,6	82,3
6	25-10-2019 18:43:47	A321	D	70,4	73,8	85,2
6	25-10-2019 18:59:37	A321	D	71,1	71,7	84,1
6	25-10-2019 19:12:40	B788	D	69,4	70,9	80,2
6	25-10-2019 19:35:32	A321	D	71,2	76,1	85,9
6	25-10-2019 19:37:44	A320	D	68,7	69,9	81,2
6	25-10-2019 19:41:22	B763	D	71,9	73,6	85,8
6	25-10-2019 19:55:06	B738	D	68,7	70,2	79,2
6	25-10-2019 20:04:18	A321	D	68,4	70,5	81,1
6	25-10-2019 20:17:55	E170	D	68,4	69,2	80,2
6	25-10-2019 20:20:32	A321	D	70,0	71,5	82,1
6	25-10-2019 20:35:56	E170	D	69,1	70,5	79,1
6	25-10-2019 21:25:27	E170	D	69,8	70,5	79,4
6	25-10-2019 21:50:28	B734	А	70,2	73,0	80,6
6	26-10-2019 07:13:05	A321	D	71,2	72,3	80,7
6	26-10-2019 07:43:04	A320	А	72,6	74,9	83,0
6	26-10-2019 07:57:32	E195	D	72,2	73,6	81,2
6	26-10-2019 08:08:29	A321	D	72,9	75,8	84,4
6	26-10-2019 08:17:43	DH8D	А	72,4	73,5	87,5
6	26-10-2019 08:25:47	B738	D	73,7	77,5	84,5
6	26-10-2019 08:33:29	E195	D	72,7	75,0	83,1
6	26-10-2019 08:45:17	B738	D	74,1	77,8	85,5
6	26-10-2019 08:59:50	E75S	D	72,3	73,7	81,3
6	26-10-2019 09:03:07	B738	D	73,2	76,0	85,3
6	26-10-2019 09:08:42	A320	D	72,2	74,4	82,2
6	26-10-2019 09:15:00	A321	D	74,6	77,2	85,7
6	26-10-2019 09:23:48	B738	А	75,6	78,6	87,6
6	26-10-2019 09:37:32	B738	D	70,3	71,9	80,3
6	26-10-2019 09:40:46	DH8D	Α	73,6	77,8	83,2
6	26-10-2019 09:42:03	A320	D	71,1	73,9	84,1
6	26-10-2019 09:43:04	A343	Α	77,7	80,4	88,1
6	26-10-2019 09:46:28	B738	Α	74,8	77,0	84,4
6	26-10-2019 09:52:38	DH8D	Α	74,0	78,4	85,2
6	26-10-2019 09:58:50	B738	D	70,0	72,2	80,0
6	26-10-2019 10:08:51	A319	D	70,0	71,8	80,0
6	26-10-2019 10:30:20	A321	D	69,7	70,9	81,4
6	26-10-2019 11:10:50	E195	D	73,6	78,1	89,6
6	26-10-2019 12:12:18	B734	D	71,8	74,3	81,4
6	26-10-2019 12:28:36	A321	D	72,6	75,8	85,4
6	26-10-2019 12:40:35	E170	Α	70,6	71,9	81,7
6	26-10-2019 13:23:26	A318	D	70,6	73,7	82,1
6	26-10-2019 13:36:21	E170	D	69,7	71,4	80,5
6	26-10-2019 14:30:00	A332	D	72,7	74,5	83,1
6	26-10-2019 14:58:36	E75S	Α	71,2	73,6	83,7
6	26-10-2019 15:00:09	E195	D	76,2	79,7	89,5
6	26-10-2019 15:14:15	B77W	D	70,1	71,6	80,1
6	26-10-2019 15:19:39	B734	D	72,1	74,0	81,7
6	26-10-2019 16:40:48	B738	D	70,1	73,4	80,9
6	26-10-2019 17:03:53	DH8D	D	71,6	73,7	83,1
6	26-10-2019 17:12:15	DH8D	D	76,0	81,6	87,7
6	26-10-2019 17:20:29	E75S	D	70,0	72,6	79,6
6	26-10-2019 17:32:24	E195	D	81,7	86,7	91,7
6	26-10-2019 17:35:30	A343	D	71,0	73,4	81,5
6	26-10-2019 18:09:51	E75S	D	68,4	70,3	81,7
6	26-10-2019 18:12:59	A320	D	67,8	69,4	76,8

Nr punktu pomiarowego	Data i godz. zdarzenia	Samolot	Operacja*	LAeq	LAmax	LAE
	00.40.0040.40.40.00	A 222		[dB]	[dB]	[dB]
6	26-10-2019 18:18:20	A333	D	72,4	75,8	87,3
6	26-10-2019 18:33:16	B738	D	67,7	68,3	78,5
6	26-10-2019 18:35:48	B738	D	68,5	69,4	79,7
6	26-10-2019 19:02:21	A321	D	69,4	71,8	81,9
6	26-10-2019 19:18:11	A320	A	72,6	75,0	84,1
6	26-10-2019 19:24:57	B788	Α	75,7	79,1	89,0
6	26-10-2019 19:59:55	B738	A	72,8	75,9	83,9
6	26-10-2019 20:01:17	E195	D	68,8	70,3	78,8
6	26-10-2019 20:08:10	E75S	D	68,0	69,8	80,8
6	26-10-2019 20:11:46	E195	D	68,3	71,4	79,5
6	26-10-2019 20:14:23	CRJ9	D	68,8	70,6	77,9
6	26-10-2019 20:18:12	A321	D	68,6	70,8	81,8
6	26-10-2019 20:26:39	E75S	D	69,7	71,5	79,7
6	26-10-2019 20:41:35	E75S	D	69,6	71,5	78,6
6	26-10-2019 20:43:13	E195	D	69,5	71,5	80,3
6	26-10-2019 21:14:06	CRJ9	D	68,1	71,1	79,5
6	26-10-2019 21:17:13	B738	D	69,7	72,4	80,8
6	26-10-2019 21:19:24	E75S	D	68,9	70,2	78,0
6	26-10-2019 21:23:19	A319	D	68,7	70,7	78,3
6	26-10-2019 21:56:39	B737	Α	70,1	71,1	79,1
6	26-10-2019 21:58:18	B738	A	71,5	72,7	80,6
6	27-10-2019 06:01:03	E190	D	71,8	75,6	82,9
6	27-10-2019 06:08:56	E195	D	71,6	73,8	84,6
6	27-10-2019 06:26:29	B738	Α	73,2	75,3	83,2
6	27-10-2019 06:31:39	DH8D	Α	70,6	71,3	79,7
6	27-10-2019 06:47:41	A321	D	73,3	76,3	87,1
6	27-10-2019 07:05:41	A321	D	73,7	76,2	86,0
6	27-10-2019 07:37:36	E195	D	71,5	73,8	85,5
6	27-10-2019 07:57:50	E195	D	72,6	76,2	83,4
6	27-10-2019 08:03:52	E190	D	69,2	71,3	79,2
6	27-10-2019 08:13:33	B763	D	74,1	77,0	84,1
6	27-10-2019 08:31:39	FA7X	D	72,5	73,9	81,6
6	27-10-2019 08:36:13	A321	D	71,8	73,7	82,2
6	27-10-2019 10:46:24	E170	D	69,7	72,4	78,7
6	27-10-2019 12:09:05	E195	D	78,9	84,2	88,0
6	27-10-2019 12:26:48	A343	Α	72,9	75,0	81,9
6	27-10-2019 12:46:29	B763	D	74,3	78,5	88,8
6	27-10-2019 12:49:33	A321	D	71,5	74,2	84,0
6	27-10-2019 13:38:07	A321	D	70,1	72,7	80,1
6	27-10-2019 14:06:42	B789	Α	71,4	73,4	81,8
6	27-10-2019 14:35:51	A321	D	70,7	71,9	79,7
6	27-10-2019 15:12:57	B735	D	70,1	71,8	80,1
6	27-10-2019 15:30:51	E190	D	70,0	72,1	80,4
6	27-10-2019 15:33:52	E75S	D	68,6	71,2	79,7
6	27-10-2019 17:13:02	E195	D	70,2	71,7	81,3
6	27-10-2019 17:16:35	B734	D	71,0	72,5	80,0
6	27-10-2019 17:18:04	B738	D	72,5	73,3	81,5
6	27-10-2019 17:20:25	B738	D	70,5	71,6	80,0
6	27-10-2019 17:24:50	E190	D	71,2	72,0	80,8
6	27-10-2019 17:38:23	E75S	D	70,9	72,5	82,3
6	27-10-2019 17:44:31	E170	D	71,2	72,8	80,7
6	27-10-2019 17:53:32	B738	D	69,5	70,9	78,5
6	27-10-2019 17:56:46	A319	D	69,9	71,1	79,9
6	27-10-2019 18:01:11	B738	D	70,1	72,6	83,5
6	27-10-2019 18:03:19	A321	D	68,9	71,2	81,5
6	27-10-2019 18:05:25	E195	D	69,0	70,4	78,0
6	27-10-2019 18:13:14	A343	D	68,7	71,0	80,7
6	27-10-2019 18:32:28	A320	D	69,9	71,9	83,5
6	27-10-2019 18:40:29	A321	D	68,4	71,1	81,4

Nr punktu pomiarowego	Data i godz. zdarzenia	Samolot	Operacja*	L _{Aeq}	L _{Amax}	L _{AE}
6	27-10-2019 18:47:07	A321	D	69,6	71,2	82,3
6	27-10-2019 19:01:30	A321	D	69,9	72,3	82,7
6	27-10-2019 19:06:04	B734	D	70,2	73,2	79,3
6	27-10-2019 19:17:58	A321	D	70,4	74,0	83,8
6	27-10-2019 19:20:48	A320	D	69,3	70,9	81,9
6	27-10-2019 19:23:34	A319	D	68,0	70,0	81,8
6	27-10-2019 19:52:55	A320	D	69,5	71,5	80,6
6	27-10-2019 20:03:23	E195	D	68,6	70,3	80,7
6	27-10-2019 20:07:34	E190	D	68,4	69,7	79,5
6	27-10-2019 20:32:03	E195	D	67,9	70,0	77,9
6	27-10-2019 20:33:46	E75S	D	68,3	70,4	80,3
6	27-10-2019 20:47:11	A320	D	67,9	70,5	79,3
6	27-10-2019 20:49:29	E195	D	69,1	71,9	80,2
6	27-10-2019 20:52:36	B738	D	68,7	70,9	79,2
6	27-10-2019 21:13:37	A321	D	69,4	72,8	82,6
6	28-10-2019 06:12:32	A321	D	70,9	72,4	81,3
6	28-10-2019 06:27:16	A321	D	71,1	74,6	82,6
6	28-10-2019 06:30:09	A321	D	69,7	72,1	79,2
6	28-10-2019 06:35:19	A321	D	71,2	73,2	83,5
6	28-10-2019 06:51:40	A321	D	71,0	74,1	81,8
6	28-10-2019 06:59:58	B738	D	70,3	71,6	81,5
6	28-10-2019 07:37:34	B734	D	70,8	73,1	82,8
6	28-10-2019 07:48:30	B738	D	72,1	73,6	82,9
6	28-10-2019 08:10:54	B734	D	70,7	73,1	81,8
6	28-10-2019 08:18:38	B734	D	70,8	71,6	82,3
6	28-10-2019 08:21:21	E190	D	70,8	72,2	83,6
6	28-10-2019 08:26:23	E75S	D	70,8	74,5	85,7
6	28-10-2019 08:31:35	E195	D	70,4	71,6	80,8
6	28-10-2019 08:39:01	E170	D	69,7	70,5	78,7
6	28-10-2019 08:51:56	A321	D	71,9	74,6	85,5
6	28-10-2019 08:55:13	B788	D	70,3	72,7	82,3
6	28-10-2019 09:22:08	A21N	D	71,6	73,9	84,9
6	28-10-2019 09:33:13	E75S	D	70,3	71,3	82,3
6	28-10-2019 09:43:42	B738	D	70,4	71,3	82,2
6	28-10-2019 09:45:18	DH8D	А	69,9	71,4	78,9
6	28-10-2019 10:04:52	A320	D	70,9	73,1	81,3
6	28-10-2019 10:08:02	W3	D	73,8	80,4	91,3
6	28-10-2019 10:34:29	A321	D	72,6	76,5	85,4
6	28-10-2019 10:38:49	A320	D	70,4	72,3	81,8
6	28-10-2019 10:42:28	DH8D	D	70,3	71,1	80,8
6	28-10-2019 10:47:04	B738	D	69,9	72,3	80,4
6	28-10-2019 11:03:11	E170	D	69,6	70,9	79,2
6	28-10-2019 11:08:29	E170	D	70,2	71,3	80,2
6	28-10-2019 11:52:25	DH8D	Α	71,3	74,3	88,7
6	28-10-2019 11:54:55	CRJ9	D	71,8	75,0	87,1
6	28-10-2019 11:56:34	A320	D	72,7	78,2	90,5
6	28-10-2019 11:58:34	C295	А	73,1	76,4	90,6
6	28-10-2019 11:59:36	A321	D	73,2	76,4	91,0
6	28-10-2019 12:05:15	E195	D	70,6	72,4	83,4
6	28-10-2019 12:13:02	W3	D	78,8	84,2	91,1
6	28-10-2019 12:25:15	E195	А	73,3	77,5	85,8
6	28-10-2019 12:35:34	A321	D	70,4	71,8	81,6
6	28-10-2019 12:39:31	E195	А	71,5	73,0	81,0
6	28-10-2019 13:05:14	E190	D	69,9	71,8	79,9
6	28-10-2019 13:12:54	A321	D	71,3	73,5	85,3
6	28-10-2019 13:15:02	A320	D	69,8	70,2	79,8
6	28-10-2019 13:17:46	B77W	D	69,9	71,3	80,3
6	28-10-2019 13:31:46	A332	D	72,1	75,0	85,1
6	28-10-2019 13:37:04	A321	D	70,3	72,6	83,6

Nr punktu pomiarowego	Data i godz. zdarzenia	Samolot	Operacja*	L _{Aeq}	L _{Amax}	L _{AE}
6	28-10-2019 13:39:25	E170	D	70,9	72,8	82,0
6	28-10-2019 13:59:25	A321	D	70,9	71,8	79,6
6	28-10-2019 14:16:24	B789	A	70,6	71,8	81,4
6	28-10-2019 14:10:24	E190	D	69,5	72,3	78,5
6	28-10-2019 14:43:24	A321	D	69,8	71,3	82,5
6	28-10-2019 14:45:19	E170	D	70,8	72,5	79,8
6	28-10-2019 14:50:02	E190	D	69,7	70,8	78,7
6	28-10-2019 15:00:16	B789	A	71,0	70,8	81,0
6	28-10-2019 15:18:17	B733	D	70,7	72,8	79,7
6	28-10-2019 15:36:01	B738	A	71,8	75,1	83,6
6	28-10-2019 15:49:34	LJ75	D	71,6	84,3	90,6
6	28-10-2019 15:57:51	E195	D	70,3	71,4	80,2
6	28-10-2019 16:11:30	A321	D	71,7	73,2	81,7
6			D		· ·	•
6	28-10-2019 16:20:20	B738	D	70,9	72,5	84,3
	28-10-2019 16:34:12	A321	D	71,1	72,8	81,5
6	28-10-2019 17:25:27	E75S	+	69,7	72,9	79,7
6	28-10-2019 17:37:15	E170	D	69,7	72,4	79,3
6	28-10-2019 17:45:19	B734	D	70,3	72,7	82,4
6	28-10-2019 17:47:53	A332	D	72,6	76,0	86,2
6	28-10-2019 17:50:30	B734	D	70,4	71,7	80,4
6	28-10-2019 18:03:07	A319	D	68,6	69,3	80,0
6	28-10-2019 18:04:09	E170	D	68,0	70,7	81,6
6	28-10-2019 18:07:24	A321	D	68,1	71,5	82,8
6	28-10-2019 18:10:31	A321	D	70,4	73,1	84,6
6	28-10-2019 18:12:40	B738	D	67,8	69,2	78,3
6	28-10-2019 18:17:02	E170	D	68,7	70,4	78,7
6	28-10-2019 18:56:50	A321	D	68,4	71,0	81,5
6	28-10-2019 19:31:18	E190	D	68,7	69,8	79,1
6	28-10-2019 19:37:26	B738	D	68,7	71,0	81,2
6	28-10-2019 19:47:22	A319	D	67,9	68,9	79,0
6	28-10-2019 19:50:14	A319	D	68,0	69,6	78,0
6	28-10-2019 19:57:57	A319	D	68,0	68,9	78,0
6	28-10-2019 20:04:29	CRJ9	D	67,6	68,6	77,1
6	28-10-2019 20:12:35	E195	D	69,7	71,8	81,4
6	28-10-2019 20:19:18	E195	D	68,6	70,4	77,6
6	28-10-2019 20:32:07	CRJ9	D	67,7	68,8	78,2
6	28-10-2019 20:35:44	E75S	D	67,4	69,1	77,4
6	28-10-2019 20:38:57	E75S	D	69,1	73,0	79,9
6	28-10-2019 20:40:29	E75S	D	69,3	72,4	82,3
6	28-10-2019 20:42:06	E170	D	69,2	72,2	80,0
6	28-10-2019 20:47:14	E75S	D	68,3	70,8	80,1
6	28-10-2019 21:04:41	CRJ9	D	67,9	70,7	78,7
6	28-10-2019 21:11:16	A321	D	69,2	73,8	82,6
6	28-10-2019 21:12:56	B738	D	68,8	71,3	82,2
6	28-10-2019 21:27:52	B738	D	68,5	71,2	80,2
6	28-10-2019 21:31:15	E75S	D	69,5	71,8	78,5
6	28-10-2019 21:40:26	B738	D	69,4	71,6	80,5
6	28-10-2019 21:43:54	B734	D	71,1	75,8	83,4
6	28-10-2019 21:46:19	B752	D	70,6	74,2	83,6
6	29-10-2019 07:36:30	E195	D	69,9	70,2	79,9
6	29-10-2019 10:03:22	C25A	D	70,6	73,4	82,6
6	29-10-2019 10:18:35	W3	D	70,0	71,2	82,1
6	29-10-2019 13:10:40	B77W	D	70,8	71,7	81,9
6	29-10-2019 15:30:30	DH8D	D	70,6	71,0	80,1
6	29-10-2019 18:34:07	E75S	A	68,6	69,2	77,6
6	29-10-2019 18:40:15	E190	A	72,3	76,1	84,3
6	29-10-2019 19:00:14	B738	A	68,2	68,8	79,3
6	30-10-2019 09:00:07	B738	D	69,8	72,5	79,8
					,-	,.

Nr punktu	Data i godz. zdarzenia	Samolot	Operacja*	LAeq	LAmax	LAE
pomiarowego	3		- 1 7	[dB]	[dB]	[dB]
6	30-10-2019 15:51:28	B788	D	71,5	73,0	83,5
6	31-10-2019 07:53:50	B738	D	70,1	72,6	79,6
6	31-10-2019 09:15:54	DH8D	Α	80,8	87,4	93,6
6	31-10-2019 09:18:21	E75S	D	83,5	90,7	97,8
6	31-10-2019 12:21:38	B789	Α	70,4	72,1	81,2
6	31-10-2019 17:13:20	DH8D	Α	73,9	77,1	83,0
6	31-10-2019 18:02:29	B738	D	67,7	68,7	77,2
6	31-10-2019 18:04:14	E170	D	68,2	69,2	81,2
6	31-10-2019 18:12:07	B734	D	69,0	71,2	78,5
6	31-10-2019 18:53:08	DH8D	Α	71,3	74,9	80,3
6	31-10-2019 18:58:33	A320	D	69,4	70,1	80,2
6	31-10-2019 19:12:40	AT75	Α	69,1	69,7	79,9
6	31-10-2019 19:52:26	DH8D	D	69,1	70,1	80,6
6	31-10-2019 20:37:00	E195	D	67,9	68,2	78,3
6	31-10-2019 21:22:20	B763	D	70,4	71,8	83,6
6	31-10-2019 21:23:09	B738	Α	71,7	73,8	82,8
6	31-10-2019 21:28:32	B763	D	70,7	73,6	85,5
6	31-10-2019 21:55:36	DH8D	Α	69,2	69,7	79,6

Zestawienie zdarzeń akustycznych spowodowanych przelotami statków powietrznych w porze nocy (przedział czasu pomiędzy godz. 22.00 – 06.00)

			1			
Nr punktu	Data i godz. zdarzenia	Samolot	Operacja*	LAeq	LAmax	LAE
pomiarowego	311 111			[dB]	[dB]	[dB]
6	01-10-2019 22:06:54	B738	Α	66,6	68,4	76,1
6	01-10-2019 22:11:58	B752	D	66,9	70,2	83,1
6	01-10-2019 22:13:23	B737	А	64,6	65,5	75,8
6	01-10-2019 22:14:05	B738	D	65,6	68,5	80,6
6	01-10-2019 22:38:57	B738	Α	68,7	73,5	81,3
6	01-10-2019 22:45:28	A319	Α	70,2	73,8	82,5
6	01-10-2019 22:49:56	E195	D	66,5	71,5	78,8
6	01-10-2019 22:58:28	B738	Α	66,3	68,4	77,7
6	01-10-2019 23:01:26	B738	D	66,0	70,2	79,6
6	01-10-2019 23:05:36	CRJ9	D	65,7	68,7	76,2
6	01-10-2019 23:15:01	CRJ9	D	65,1	66,7	74,6
6	01-10-2019 23:32:13	E195	D	67,0	70,3	78,5
6	01-10-2019 23:40:14	B734	D	68,0	71,3	81,0
6	02-10-2019 00:08:18	A321	Α	63,8	64,9	73,3
6	02-10-2019 00:09:33	B788	D	64,1	65,7	75,9
6	02-10-2019 00:11:07	B738	D	71,1	77,8	86,5
6	02-10-2019 05:35:02	B738	Α	64,5	65,3	74,1
6	02-10-2019 05:40:38	B738	D	66,4	68,9	82,7
6	02-10-2019 05:44:29	B752	Α	64,5	65,7	77,1
6	02-10-2019 05:50:10	B788	Α	71,8	74,2	84,8
6	02-10-2019 05:58:38	B738	D	66,2	69,6	81,6
6	02-10-2019 22:02:39	E195	D	65,7	67,4	76,1
6	02-10-2019 22:07:25	B752	D	69,0	73,5	84,6
6	02-10-2019 22:08:33	CRJ9	Α	65,5	67,8	78,3
6	02-10-2019 22:11:17	B738	А	66,4	68,8	77,6
6	02-10-2019 22:13:19	E195	Α	65,4	66,7	78,2
6	02-10-2019 22:24:07	DH8D	А	64,4	65,2	75,5
6	02-10-2019 22:47:32	A321	А	66,0	66,8	78,0
6	02-10-2019 22:51:08	B734	D	69,4	71,9	83,7

Nr punktu pomiarowego	Data i godz. zdarzenia	Samolot	Operacja*	LAeq	LAmax	LAE
	02.40.2040.22.50.27	E170	D	[dB]	[dB]	[dB]
6	02-10-2019 22:58:37 02-10-2019 23:02:17	DH8D	D	65,2 66,3	65,8 67,1	74,3
6			D	· ·	·	77,4
6	02-10-2019 23:04:31 02-10-2019 23:15:14	DH8D DH8D	D	65,6 64,3	66,6 65,0	74,7 74,7
6	02-10-2019 23:13:14	B738	D	68,0	72,1	81,8
6	02-10-2019 23:26:28	DH8D	D	65,2	66,5	74,2
6	02-10-2019 23:20:20	B738	D	67,3	71,2	82,5
6	02-10-2019 23:43:01	B738	D	67,6	71,0	81,8
6	02-10-2019 23:45:06	B788	D	64,9	66,5	74,4
6	03-10-2019 05:21:09	B738	A	64,0	65,6	76,8
6	03-10-2019 05:53:13	A321	A	66,1	69,3	79,5
6	03-10-2019 22:00:48	B734	D	67,5	72,0	84,4
6	03-10-2019 22:01:44	B738	A	68,3	71,3	80,4
6	03-10-2019 22:06:54	B752	D	69,0	72,1	84,4
6	03-10-2019 22:08:25	CRJ9	A	64,7	65,8	75,2
6	03-10-2019 22:09:31	B763	D	69,8	74,6	85,0
6	03-10-2019 22:10:53	E170	A	65,7	67,3	76,1
6	03-10-2019 22:22:30	DH8D	A	65,8	68,6	80,3
6	03-10-2019 22:51:16	CRJ9	A	65,1	65,6	77,1
6	03-10-2019 22:52:19	B738	D	64,7	65,5	75,5
6	03-10-2019 22:57:07	E195	D	67,2	70,3	80,0
6	03-10-2019 23:04:11	B738	D	65,7	69,7	81,1
6	03-10-2019 23:08:21	E195	D	64,8	65,6	73,8
6	03-10-2019 23:17:57	CRJ9	D	63,6	65,2	74,0
6	03-10-2019 23:19:00	E75S	D	65,6	68,8	78,8
6	03-10-2019 23:26:23	B738	D	66,0	67,9	79,0
6	03-10-2019 23:41:43	B789	D	65,1	66,4	76,6
6	03-10-2019 23:45:13	DH8D	D	65,4	66,3	74,4
6	04-10-2019 05:36:30	B738	Α	64,9	66,0	75,7
6	04-10-2019 05:40:33	B752	Α	65,3	66,2	74,8
6	04-10-2019 05:42:56	B763	Α	68,8	70,9	79,9
6	04-10-2019 05:52:23	B738	D	67,8	69,9	82,2
6	04-10-2019 22:13:37	DH8D	Α	64,4	65,3	74,4
6	04-10-2019 22:17:37	B739	Α	65,7	68,0	78,2
6	04-10-2019 22:22:31	B752	D	66,3	68,4	80,3
6	04-10-2019 22:43:41	A321	Α	64,4	65,6	74,0
6	04-10-2019 22:45:11	DH8D	D	64,5	65,1	73,5
6	04-10-2019 22:55:20	DH8D	D	65,9	67,1	75,5
6	04-10-2019 22:57:12	E195	D	64,2	65,4	73,8
6	04-10-2019 22:58:30	DH8D	D	65,6	66,9	75,2
6	04-10-2019 23:03:52	B734	D	69,2	72,0	83,5
6	04-10-2019 23:06:58	E195	P .	64,9	66,1	76,7
6	04-10-2019 23:08:00	E195	A	63,6	64,8	73,6
6	04-10-2019 23:10:38	E75S	D	64,8	66,4	74,8
6	04-10-2019 23:12:02	B738	A	65,3	68,1	75,3
6	04-10-2019 23:12:57	CRJ9	D	64,6	65,9	75,4
6	04-10-2019 23:14:15	A321	A	64,4	66,2	77,2
6	04-10-2019 23:16:29	A321	A	64,8	66,7	75,3
6	04-10-2019 23:27:17	B788	D	67,0	69,4	79,3
6	04-10-2019 23:30:47	B738	D	67,8	71,0	83,8
6	04-10-2019 23:34:46	E195	D	65,4	67,1	75,4
6	05-10-2019 05:40:02	B738	D	66,6	70,0	82,7
6	05-10-2019 22:09:52	B738	D	69,1	72,8	80,9
6	05-10-2019 22:28:42	B738	D	64,9	68,2	77,4
6	05-10-2019 23:24:08	B738	D	66,6	69,9 68.9	77,3
6	05-10-2019 23:45:08	B738	D	66,3	68,9	79,7
6 6	06-10-2019 05:44:09	B738	D D	67,1 65.8	72,4 67.9	82,7 79.4
6	06-10-2019 22:25:36 06-10-2019 22:36:32	B738 E170	D	65,8 65,9	67,9 68,4	79,4 79,1
U	00-10-2019 22.30.32	L170	ט ו	00,3	1 00,4	13,1

Nr punktu	Data i godz. zdarzenia	Samolot	Operacja*	LAeq	L _{Amax}	LAE
pomiarowego				[dB]	[dB]	[dB]
6	06-10-2019 22:41:19	A321	A	65,8	67,2	75,8
6	06-10-2019 22:56:32	A319	A	64,4	65,1	74,4
6	06-10-2019 23:12:44	E195	D	64,6	66,1	75,7
6	06-10-2019 23:22:27	DH8D	D	66,7	67,8	77,5
6	06-10-2019 23:31:17	E195	D	65,3	67,2	75,7
6	07-10-2019 22:06:13	DH8D	A	65,5	67,4	74,5
6	07-10-2019 22:09:05	B752	D	68,4	71,6	84,2
6	07-10-2019 22:10:43	DH8D	A	64,5	67,7	78,6
6	07-10-2019 22:29:23	B737	D	67,8	71,4	80,8
6	07-10-2019 22:59:44	B734	D	68,7	71,8	82,5
6	07-10-2019 23:04:00	E195	D	65,8	67,2	75,8
6	07-10-2019 23:09:05	B738	D	67,0	72,3	81,5
6	07-10-2019 23:12:47	B738	A	65,1	66,8	76,9
6	07-10-2019 23:13:09	DH8D	D	64,9	67,8	76,7
6	07-10-2019 23:15:04	A321	A	65,2	66,8	78,6
6	07-10-2019 23:28:52	B788	D	64,2	66,5	75,6
6	07-10-2019 23:31:16	B738	D	66,7	69,6	81,7
6	08-10-2019 05:34:19	B763	A	66,3	68,0	76,7
6	08-10-2019 05:51:22	A321	A	64,7	66,0	76,2
6	08-10-2019 05:57:05	A321	D	68,2	70,9	84,0
6	08-10-2019 22:00:31	E75S	A	65,6	66,4	76,0
6	08-10-2019 22:01:32	B738	A	68,2	70,5	80,2
6	08-10-2019 22:03:08	B752	D	67,8	72,4	84,7
6	08-10-2019 22:04:40	DH8D	A	64,6	65,7	75,0
6	08-10-2019 22:07:03	C56X	D	65,1	66,1	76,5
6	08-10-2019 22:14:00	DH8D	Α	65,1	66,2	75,9
6	08-10-2019 22:22:45	DH8D	Α	65,2	67,4	78,5
6	08-10-2019 22:34:39	A319	Α	66,7	68,5	79,3
6	08-10-2019 22:58:13	E195	D	65,6	68,1	80,4
6	08-10-2019 23:00:32	B738	D	66,5	69,2	81,7
6	08-10-2019 23:02:07	DH8D	D	64,0	64,9	73,6
6	08-10-2019 23:04:40	E75S	D	66,6	68,4	79,6
6	08-10-2019 23:06:31	E170	D	65,0	67,3	79,8
6	08-10-2019 23:08:03	E190	D	65,8	68,9	79,6
6	08-10-2019 23:11:24	DH8D	D	64,7	66,2	75,8
6	08-10-2019 23:21:12	E75S	D	64,5	65,8	75,6
6	08-10-2019 23:24:54	B738	D	66,9	73,4	79,5
6	08-10-2019 23:27:45	B788	D	63,9	65,8	74,3
6	08-10-2019 23:46:03	B788	D	64,7	66,8	78,3
6	09-10-2019 00:37:33	B738	D	65,9	68,3	79,5
6	09-10-2019 04:56:24	C295	D	64,3	66,3	74,3
6	09-10-2019 05:33:12	B738	A	65,9	66,5	75,4
6	09-10-2019 05:39:32	B763	A	65,4	66,4	76,5
6	09-10-2019 05:53:24	B738	A	66,0	70,2	80,9
6	09-10-2019 22:00:24	E190	A	65,1	67,8	74,2
6	09-10-2019 22:07:10	B734	A	72,2	76,0	83,6
6	09-10-2019 22:09:06	A321	A	65,9	68,9	79,1
6	09-10-2019 22:10:55	DH8D	A	64,7	65,7	75,5
6	09-10-2019 22:21:42	B738	A	72,9	76,1	83,7
6	09-10-2019 22:27:05	B737	A	68,2	71,0	79,0
6	09-10-2019 22:29:22	DH8D	A	70,5	75,6	84,5
6	09-10-2019 22:38:49	B738	A	70,1	75,6	84,9
6	09-10-2019 22:41:41	C295	A	66,5	70,7	81,2
6	09-10-2019 22:48:18	A321	A	65,9	67,6	79,7
6	09-10-2019 22:54:27	DH8D	D A	66,3	69,1	78,0
6	09-10-2019 22:57:15	CRJ9	A	65,3	66,6	75,8
6	09-10-2019 22:58:55	E170	D	65,8	67,0	77,5
6	09-10-2019 23:01:23	DH8D	A	66,4	71,7	81,9
6	09-10-2019 23:06:18	E190	D	66,4	68,9	84,2

Nr punktu pomiarowego	Data i godz. zdarzenia	Samolot	Operacja*	L _{Aeq}	L _{Amax}	L _{AE}
6	09-10-2019 23:07:18	E195	D	66,8	70,3	84,6
6	09-10-2019 23:08:37	DH8D	D	67,2	71,6	82,1
6	09-10-2019 23:09:54	CRJ9	D	64,7	66,3	79,2
6	09-10-2019 23:11:37	CRJ9	D	65,1	66,4	77,7
6	09-10-2019 23:12:28	B738	D	68,7	72,4	83,6
6	09-10-2019 23:13:06	C295	D	65,6	67,5	78,3
6	09-10-2019 23:15:52	CRJ9	D	63,7	65,4	75,7
6	09-10-2019 23:18:55	B738	D	66,2	67,4	77,6
6	09-10-2019 23:19:35	DH8D	D	64,8	66,0	73,8
6	09-10-2019 23:27:08	E195	D	68,6	74,0	82,6
6	10-10-2019 00:04:35	GLF5	Α	68,9	71,4	79,4
6	10-10-2019 05:40:33	B752	Α	66,4	67,7	76,4
6	10-10-2019 05:43:57	B738	Α	63,9	65,4	74,7
6	10-10-2019 05:47:34	A321	Α	65,0	66,3	80,8
6	10-10-2019 05:52:55	B788	Α	67,8	72,8	84,2
6	10-10-2019 22:00:26	A321	Α	65,8	67,2	78,1
6	10-10-2019 22:02:05	DH8D	Α	65,8	68,1	74,9
6	10-10-2019 22:04:19	E195	Α	66,0	67,1	75,1
6	10-10-2019 22:05:39	B752	D	69,8	72,2	85,2
6	10-10-2019 22:08:23	B763	D	70,0	76,0	87,2
6	10-10-2019 22:21:16	E195	D	66,6	68,7	78,9
6	10-10-2019 22:38:25	B738	D	66,2	70,9	81,9
6	10-10-2019 22:49:50	B734	D	68,6	72,6	85,6
6	10-10-2019 22:51:18	CRJ9	Α	64,8	66,1	77,4
6	10-10-2019 22:52:07	DH8D	D	65,2	66,2	75,6
6	10-10-2019 22:53:33	E170	D	64,9	68,1	78,9
6	10-10-2019 22:58:23	E75S	D	65,0	66,3	77,3
6	10-10-2019 23:02:28	B738	D	67,8	73,3	85,4
6	10-10-2019 23:05:34	A321	Α	65,4	66,9	77,4
6	10-10-2019 23:06:09	E195	D	64,4	65,3	74,4
6	10-10-2019 23:08:27	A321	Α	65,6	66,4	77,9
6	10-10-2019 23:09:06	E195	D	66,3	68,0	79,5
6	10-10-2019 23:10:54	E195	D	65,2	66,6	76,0
6	10-10-2019 23:12:33	E195	D	65,6	68,8	81,4
6	10-10-2019 23:14:18	B738	D	67,3	70,4	81,3
6	10-10-2019 23:16:17	CRJ9	D	64,6	66,0	73,6
6	10-10-2019 23:54:02	B788	D	65,7	68,5	78,3
6	11-10-2019 05:38:22	B763	Α	66,8	68,9	80,0
6	11-10-2019 22:01:40	B737	Α	65,2	67,5	76,3
6	11-10-2019 22:03:30	B752	D	65,3	66,2	77,0
6	11-10-2019 22:04:24	DH8D	Α	67,6	71,8	81,9
6	11-10-2019 22:14:11	A320	Α	65,1	66,1	74,7
6	11-10-2019 22:16:33	B738	Α	65,7	71,0	78,9
6	11-10-2019 22:18:58	DH8D	Α	66,2	68,4	81,1
6	11-10-2019 22:45:42	B734	D	67,8	71,2	83,7
6	11-10-2019 22:52:16	B738	Α	65,1	66,0	75,1
6	11-10-2019 22:52:55	B738	D	64,9	67,1	80,7
6	11-10-2019 22:59:33	E190	D	64,2	66,2	73,8
6	11-10-2019 23:00:28	DH8D	Α	65,5	66,9	79,6
6	11-10-2019 23:01:23	CRJ9	D	63,9	64,7	73,4
6	11-10-2019 23:07:46	E170	D	65,0	68,6	75,4
6	11-10-2019 23:10:20	E190	D	64,7	66,1	77,0
6	11-10-2019 23:14:27	CRJ9	Α	69,6	73,7	81,6
6	11-10-2019 23:15:33	CRJ9	D	64,1	66,1	74,1
6	11-10-2019 23:25:49	B738	D	65,7	67,4	77,7
6	11-10-2019 23:27:26	B738	Α	68,6	70,9	78,1
6	11-10-2019 23:31:28	E195	D	65,2	66,2	75,2
6	11-10-2019 23:32:39	E195	D	64,8	67,3	77,1
6	11-10-2019 23:38:17	B738	D	65,4	68,9	78,2

Nr punktu pomiarowego	Data i godz. zdarzenia	Samolot	Operacja*	L _{Aeq}	L _{Amax}	L _{AE}
6	11-10-2019 23:51:21	EC35	D	65,4	68,0	77,7
6	11-10-2019 23:59:35	B788	D	68,0	73,4	81,6
6	12-10-2019 05:50:27	A321	A	64,5	65,2	74,9
6	12-10-2019 05:56:07	A321	D	65,6	67,5	77,1
6	12-10-2019 05:57:09	B788	A	71,8	75,3	85,9
6	12-10-2019 22:21:55	DH8D	A	64,6	66,0	75,0
6	12-10-2019 22:39:15	E195	D	65,4	67,8	80,3
6	12-10-2019 22:41:37	B737	D	64,2	65,9	77,3
6	12-10-2019 22:49:37	E195	D	65,2	68,0	79,9
6	12-10-2019 22:56:28	E75S	D	65,3	66,9	76,5
6	12-10-2019 22:59:37	DH8D	D	64,4	67,0	75,5
6	12-10-2019 23:03:42	B738	D	67,5	70,8	83,4
6	12-10-2019 23:07:50	E170	D	66,5	68,7	80,1
6			D			•
6	12-10-2019 23:09:47	B738	D	66,4	69,6	82,2
	12-10-2019 23:20:55	B788	D	66,6	70,6	81,7
6	12-10-2019 23:27:00	B738	l	68,4	73,5	83,2
6	12-10-2019 23:29:25	B738	D	68,0	71,8	82,2
6	12-10-2019 23:44:11	B789	D	65,0	66,5	76,8
6	13-10-2019 05:36:00	B738	D	65,9	68,7	83,6
6	13-10-2019 22:00:05	DH8D	A	65,0	66,6	75,8
6	13-10-2019 22:07:01	B738	A	72,1	74,8	82,6
6	13-10-2019 22:08:45	DH8D	A	64,8	68,3	77,8
6	13-10-2019 22:11:17	B734	D	69,4	73,5	85,3
6	13-10-2019 22:12:32	DH8D	Α	66,0	69,0	83,3
6	13-10-2019 22:14:24	B738	Α	64,6	65,1	74,2
6	13-10-2019 22:19:55	B738	Α	68,8	70,2	80,2
6	13-10-2019 22:23:18	B737	Α	71,3	74,7	83,3
6	13-10-2019 22:33:51	DH8D	A	65,5	66,9	75,5
6	13-10-2019 22:49:01	E190	D	65,6	67,6	80,0
6	13-10-2019 22:53:05	E170	D	65,6	68,3	81,5
6	13-10-2019 22:54:49	DH8D	D	65,2	66,9	79,0
6	13-10-2019 22:57:32	A321	Α	64,6	65,5	73,6
6	13-10-2019 22:59:10	E170	D	66,1	67,9	82,4
6	13-10-2019 23:02:14	A321	Α	66,0	68,5	79,0
6	13-10-2019 23:02:41	E190	D	66,5	69,9	82,8
6	13-10-2019 23:06:18	E195	D	66,0	68,8	81,8
6	13-10-2019 23:08:33	B737	D	66,3	69,7	83,6
6	13-10-2019 23:10:18	E75S	D	65,6	69,5	83,2
6	13-10-2019 23:13:52	E195	D	64,9	67,9	78,1
6	13-10-2019 23:15:28	CRJ9	D	66,4	69,2	79,4
6	13-10-2019 23:16:47	E195	D	66,9	69,7	82,4
6	13-10-2019 23:18:43	DH8D	D	64,7	67,1	75,5
6	13-10-2019 23:20:07	DH8D	D	65,4	66,2	75,4
6	13-10-2019 23:21:36	E195	D	64,8	67,4	77,6
6	13-10-2019 23:25:02	DH8D	D	65,3	70,0	79,0
6	13-10-2019 23:26:48	E195	D	67,4	72,9	83,9
6	13-10-2019 23:32:12	B788	D	66,6	70,5	81,5
6	13-10-2019 23:37:13	B738	D	72,2	77,3	89,1
6	13-10-2019 23:43:49	B738	D	74,1	78,9	90,9
6	14-10-2019 01:55:49	C295	A	74,1	78,5	85,8
6	14-10-2019 05:08:13	B763	A	66,2	68,6	77,3
6	14-10-2019 05:42:28	A321	A	64,2	65,0	76,7
6	14-10-2019 22:02:18	DH8D	A	65,4	67,3	76,9
6	14-10-2019 22:04:00	DH8D	A	66,4	70,8	81,8
6	14-10-2019 22:10:42	B738	A	71,0	74,5	81,0
6	14-10-2019 22:34:47	DH8D	A	66,2	68,4	80,6
6	14-10-2019 22:44:17	E195	D	67,0	70,7	81,6
6	14-10-2019 22:51:40	E190	D	65,6	67,6	76,8
6	14-10-2019 22:55:06	CRJ9	D	66,6	70,4	78,9
U	17-10-2019 22.00.00	ONUS	ט	00,0	70,4	10,3

Nr punktu pomiarowego	Data i godz. zdarzenia	Samolot	Operacja*	L _{Aeq}	L _{Amax}	L _{AE} [dB]
6	14-10-2019 22:59:15	E170	D	65,9	70,5	82,0
6	14-10-2019 23:00:15	A321	A	66,6	67,8	79,4
6	14-10-2019 23:01:34	E195	D	66,8	69,2	78,6
6	14-10-2019 23:04:42	DH8D	D	65,2	67,3	77,7
6	14-10-2019 23:07:51	E170	D	66,8	71,4	80,8
6	14-10-2019 23:12:15	DH8D	D	64,7	66,9	74,2
6	14-10-2019 23:13:17	E195	D	66,2	67,3	75,2
6	14-10-2019 23:17:45	E170	D	66,2	68,0	75,2
6	14-10-2019 23:19:41	B738	D	71,1	77,1	83,8
6	14-10-2019 23:30:08	DH8D	D	66,6	69,0	75,7
6	14-10-2019 23:35:39	B738	D	68,8	72,2	82,0
6	14-10-2019 23:43:22	B738	D	70,4	75,1	84,2
6	14-10-2019 23:50:05	E75S	D	66,8	71,5	80,6
6	14-10-2019 23:59:01	B788	D	69,1	73,6	82,7
6	15-10-2019 00:09:33	E195	D	63,9	64,8	72,9
6	15-10-2019 00:23:19	B737	D	66,1	68,2	75,2
6	15-10-2019 02:36:28	A321	A	76,3	79,6	85,9
6	15-10-2019 05:55:20	B763	A	64,9	66,1	77,7
6	15-10-2019 22:00:29	E195	A	68,8	70,9	77,8
6	15-10-2019 22:03:10	DH8D	A	63,8	64,2	73,4
6	15-10-2019 22:08:21	E195	A	64,7	65,9	76,1
6	15-10-2019 22:16:05	DH8D	Α	65,8	66,9	74,8
6	15-10-2019 22:19:21	E75S	Α	66,3	67,1	75,3
6	15-10-2019 22:24:02	DH8D	Α	64,8	66,3	73,8
6	15-10-2019 22:28:10	B738	Α	64,6	66,3	73,6
6	15-10-2019 22:42:43	CRJ9	Α	64,5	65,3	74,5
6	15-10-2019 22:44:12	E195	D	68,2	73,0	85,5
6	15-10-2019 22:51:12	A319	Α	64,4	65,2	74,4
6	15-10-2019 22:52:31	CRJ9	D	65,4	69,2	80,2
6	15-10-2019 22:57:42	E170	D	68,8	73,8	83,9
6	15-10-2019 23:05:38	E170	D	66,7	69,9	82,7
6	15-10-2019 23:10:56	E75S	D	68,3	73,3	84,1
6	15-10-2019 23:16:27	E190	D	68,0	70,2	83,0
6	15-10-2019 23:18:15	E195	D	67,1	70,2	82,1
6	15-10-2019 23:23:18	E195	D	68,1	70,8	82,1
6	15-10-2019 23:25:44	B738	D	68,8	73,2	85,1
6	15-10-2019 23:32:36	B789	D	65,4	69,5	79,2
6	15-10-2019 23:42:03	B788	D	64,9	67,6	77,9
6	15-10-2019 23:44:33	A321	Α	66,9	69,8	76,5
6	16-10-2019 05:30:29	B738	А	65,0	67,1	75,8
6	16-10-2019 05:36:20	B738	Α	67,8	70,7	79,3
6	16-10-2019 05:52:42	B752	Α	67,3	69,9	81,5
6	16-10-2019 05:56:04	B763	Α	66,4	70,8	82,1
6	16-10-2019 22:03:58	B752	D	69,1	73,5	84,1
6	16-10-2019 22:07:18	B738	Α	71,9	75,7	84,9
6	16-10-2019 22:08:14	B763	D	69,0	73,9	86,3
6	16-10-2019 22:16:14	P180	D	66,1	67,7	76,9
6	16-10-2019 22:17:47	B737	Α	67,2	68,0	78,0
6	16-10-2019 22:28:44	DH8D	Α	70,2	74,3	81,7
6	16-10-2019 22:41:40	B738	D	69,0	74,3	85,1
6	16-10-2019 22:44:07	B738	Α	64,9	66,1	75,4
6	16-10-2019 22:45:08	E170	D	67,1	71,2	84,5
6	16-10-2019 22:48:08	CRJ9	D	65,5	68,7	80,0
6	16-10-2019 22:51:21	B734	D	67,5	73,4	82,8
6	16-10-2019 22:55:29	DH8D	D	64,9	66,3	75,3
6	16-10-2019 22:59:54	A321	Α	68,1	74,2	84,3
6	16-10-2019 23:01:06	E170	D	67,1	70,8	83,6
6	16-10-2019 23:02:48	DH8D	Α	66,5	69,2	81,9
6	16-10-2019 23:06:19	E195	D	65,4	68,4	82,1

Nr punktu pomiarowego	Data i godz. zdarzenia	Samolot	Operacja*	LAeq	LAmax	LAE
	16 10 2010 22:00:05	E170	D	[dB]	[dB]	[dB]
6	16-10-2019 23:08:05 16-10-2019 23:12:41	E75S	D	67,1 67,4	71,3 74,5	83,6 85,1
6			A			•
6	16-10-2019 23:14:11 16-10-2019 23:15:42	A321 CRJ9	D	65,3 64,6	65,9 66,9	74,3 80,3
6	16-10-2019 23:17:09	CRJ9	D	65,3	67,3	78,1
6	16-10-2019 23:18:39	E195	D	65,8	68,8	80,8
6	16-10-2019 23:10:39	B738	D	67,4	72,8	83,0
6	16-10-2019 23:23:44	E195	D	66,2	70,6	78,5
6	16-10-2019 23:25:20	B738	D	68,0	72,2	83,1
6	16-10-2019 23:27:15	B738	D	67,5	74,1	82,7
6	16-10-2019 23:29:02	E195	D	66,4	67,8	79,2
6	16-10-2019 23:30:27	E75S	D	66,1	68,1	79,7
6	16-10-2019 23:33:34	B788	D	65,5	69,2	78,3
6	16-10-2019 23:36:05	B763	D	70,3	74,2	85,9
6	16-10-2019 23:45:06	B738	D	68,0	72,8	83,4
6	17-10-2019 05:34:25	B763	A	65,4	67,6	82,8
6	17-10-2019 05:34:39	B789	A	72,3	76,6	85,6
6	17-10-2019 03:44:39	B752	D	67,5	71,1	83,3
6	17-10-2019 22:03:21	DH8D	A	65,3	66,3	76,1
6	17-10-2019 22:06:12	M28	D	65,7	66,7	75,7
6	17-10-2019 22:07:14	CRJ9	A	65,3	66,1	74,9
6	17-10-2019 22:09:01	DH8D	A	65,6	67,2	77,9
6	17-10-2019 22:14:41	DH8D	A	65,9	67,7	77,0
6	17-10-2019 22:16:19	DH8D	A	65,4	67.0	79,2
6	17-10-2019 22:18:44	E195	A	65,2	68,1	82,0
6	17-10-2019 22:23:46	A319	A	69,2	74,7	80,4
6	17-10-2019 22:24:51	E195	D	69,6	73,1	85,3
6	17-10-2019 22:29:19	A321	A	70,2	73,4	81,3
6	17-10-2019 22:35:44	E195	D	70,2	74,9	85,0
6	17-10-2019 22:45:02	E170	D	72,2	76,3	87,2
6	17-10-2019 22:51:33	A321	A	65,6	66,4	74,6
6	17-10-2019 22:52:30	E195	D	72,3	77,1	88,1
6	17-10-2019 22:54:22	CRJ9	A	64,2	65,3	78,7
6	17-10-2019 22:56:43	A321	A	66,0	67,7	78,3
6	17-10-2019 22:57:09	E195	D	69,2	74,4	87,0
6	17-10-2019 22:58:09	A321	A	68,4	81,1	86,2
6	17-10-2019 23:01:43	A321	A	68,8	72,8	82,9
6	17-10-2019 23:02:46	E75S	D	71,4	77,0	87,2
6	17-10-2019 23:04:28	B734	A	65,4	66,1	76,5
6	17-10-2019 23:06:29	E195	D	68,8	74,0	86,6
6	17-10-2019 23:08:14	DH8D	D	67,7	71,2	81,1
6	17-10-2019 23:09:42	DH8D	D	65,5	68,5	80,0
6	17-10-2019 23:12:39	E195	D	69,3	75,0	86,3
6	17-10-2019 23:23:03	DH8D	D	66,1	68,3	79,6
6	17-10-2019 23:24:44	B738	D	72,4	77,7	89,1
6	17-10-2019 23:26:07	DH8D	D	67,0	69,1	80,6
6	17-10-2019 23:30:59	E190	D	70,4	76,6	86,7
6	17-10-2019 23:32:48	B763	D	74,1	80,0	90,7
6	17-10-2019 23:34:46	B789	D	69,9	73,7	85,5
6	17-10-2019 23:37:19	DH8D	D	66,0	69,0	81,2
6	18-10-2019 05:41:10	B738	Α	65,1	66,0	75,1
6	18-10-2019 05:44:25	B752	А	70,2	74,9	83,2
6	18-10-2019 05:45:14	B738	Α	67,0	70,3	83,1
6	18-10-2019 05:47:07	GL5T	D	71,5	77,2	87,7
6	18-10-2019 05:50:00	B763	А	65,1	67,4	80,0
6	18-10-2019 05:59:03	B738	Α	66,6	69,7	79,1
6	18-10-2019 22:03:56	E195	А	64,7	66,2	77,5
6	18-10-2019 22:06:32	DH8D	Α	67,0	69,4	77,8
				0.,0	00, 1	,-

Nr punktu pomiarowego	Data i godz. zdarzenia	Samolot	Operacja*	L _{Aeq}	L _{Amax}	L _{AE}
6	18-10-2019 22:11:42	B738	D	68,6	72,9	84,7
6	18-10-2019 22:12:31	B738	A	66,3	68,1	75,8
6	18-10-2019 22:17:16	E75S	A	65,8	67,2	76,9
6	18-10-2019 22:19:56	E195	A	65,9	67,7	80,3
6	18-10-2019 22:22:15	E195	A	65,0	66,5	78,0
6	18-10-2019 22:31:10	A319	A	65,8	67,3	76,9
6	18-10-2019 22:33:57	DH8D	A	65,3	68,3	80,9
6	18-10-2019 22:36:22	E75S	A	65,6	67,2	77,7
6	18-10-2019 22:43:13	A319	A	65,1	66,1	76,2
6	18-10-2019 22:51:02	DH8D	A	65,4	67,8	82,1
6	18-10-2019 22:53:50	A321	A	64,5	66,1	77,9
6	18-10-2019 22:57:32	CRJ9	A	66,0	68,1	83,5
6	18-10-2019 22:59:54	E195	A	65,0	66,5	77,5
6	18-10-2019 23:00:19	E170	D	70,4	77,3	88,2
6	18-10-2019 23:02:19	A321	A	69,0	72,1	86,8
6	18-10-2019 23:04:19	B734	A	66,8	68,2	84,6
6	18-10-2019 23:06:19	E75S	D	67,5	71,6	82,9
6	18-10-2019 23:07:13	A321	A	66,2	69,1	84,0
6	18-10-2019 23:07:13	B738	A	68,2	71,4	86,0
6	18-10-2019 23:13:13 18-10-2019 23:15:13	E75S DH8D	D D	71,7 68,6	76,0 71,7	89,5 86,3
6	18-10-2019 23:15:13	A321	A	67,3	69,9	80,3
				·	-	•
6	18-10-2019 23:25:54	E190	D	71,3	76,1	87,4
6	18-10-2019 23:35:35	E195	D	72,5	77,4	88,8
6	18-10-2019 23:49:53	DH8D	D	66,5	69,8	79,9
6	19-10-2019 05:40:19	B789	A	66,0	67,2	76,4
6	19-10-2019 05:46:34	A321	A	66,1	69,6	76,6
6	19-10-2019 05:48:33	A321	A	64,4	65,1	73,5
6	19-10-2019 22:00:59	B763	A	71,6	75,8	85,1
6	19-10-2019 22:10:29	B738	A	64,6	65,8	76,7
	19-10-2019 22:41:10	A321	A	66,4	69,8	83,2
6	19-10-2019 22:44:09	E195	D	69,9	74,1	85,4
6	19-10-2019 22:47:28	E195	D	71,7	77,5	89,1
6	19-10-2019 22:50:51	E75S	D	69,7	75,6	86,6
6	19-10-2019 22:53:06	A321	A	66,3	68,3	75,9
6	19-10-2019 22:55:48	DH8D	D	65,7	69,5	82,6
6	19-10-2019 22:59:04	E195	D	70,5	75,3	85,8
6	19-10-2019 23:01:07	DH8D	D	64,1	64,7	76,4
6	19-10-2019 23:03:05	A321	A	66,8	69,6	75,8
6	19-10-2019 23:04:13	B738	D	71,1	76,6	86,0
6	19-10-2019 23:05:57	DH8D	D	65,9	68,7	80,2
6	19-10-2019 23:09:35	DH8D	D	66,5	68,8	77,7
6	19-10-2019 23:35:08	B788	D	70,3	75,6	84,1
6	19-10-2019 23:51:33	A321	Α	67,2	69,4	76,8
6	19-10-2019 23:53:59	A321	A	65,6	67,1	76,0
6	20-10-2019 05:35:37	B738	A	68,1	69,9	77,1
6	20-10-2019 05:46:13	B738	A	70,1	73,0	83,1
6	20-10-2019 22:02:04	DH8D	A	65,2	67,5	77,3
6	20-10-2019 22:04:33	E195	D	69,4	74,8	86,0
6	20-10-2019 22:05:37	A321	A	68,8	71,2	77,9
6	20-10-2019 22:09:16	B738	A	71,6	74,6	80,6
6	20-10-2019 22:09:35	B738	A	68,0	71,6	80,0
6	20-10-2019 22:15:30	DH8D	A	66,8	70,0	79,8
6	20-10-2019 22:25:17	DH8D	A	68,9	71,0	80,0
6	20-10-2019 22:29:52	DH8D	A	68,5	72,0	82,6
6	20-10-2019 22:31:33	A319	Α	65,1	66,5	75,9
6	20-10-2019 22:36:44	DH8D	Α	68,7	73,0	81,0
6	20-10-2019 22:39:07	E195	Α	65,5	67,9	80,1
6	20-10-2019 22:43:32	A321	Α	65,6	67,3	77,1

Nr punktu	Data i godz. zdarzenia	Samolot	Operacja*	LAeq	L _{Amax}	LAE
pomiarowego				[dB]	[dB]	[dB]
6	20-10-2019 22:48:28	A321	A	66,7	68,9	78,5
6	20-10-2019 22:50:42	A321	A	64,3	66,2	73,9
6	20-10-2019 22:53:56	A319	A	73,9	78,2	85,7
6	20-10-2019 22:55:37	B738	D	68,7	74,0	83,8
6	20-10-2019 23:02:25	CRJ7	D	67,9	70,6	77,9
6	20-10-2019 23:05:57	A321	A	64,4	65,4	75,8
6	20-10-2019 23:07:36	E170	D	68,5	73,8	84,6
6	20-10-2019 23:12:07	CRJ9	A	65,1	67,5	78,1
6	20-10-2019 23:13:26	E170	D	68,9	75,2	85,8
6	20-10-2019 23:14:41	A321	A	65,0	67,4	81,0
6	20-10-2019 23:15:35	DH8D	D	64,7	67,4	82,3
6	20-10-2019 23:17:08	E195	D	67,8	73,3	84,6
6	20-10-2019 23:19:37	E75S	D	68,4	71,9	82,0
6	20-10-2019 23:21:18	E195	D	69,6	75,0	84,2
6	20-10-2019 23:23:38	E75S	D	69,5	74,6	81,8
6	20-10-2019 23:25:11	E190	D	68,6	72,4	81,0
6	20-10-2019 23:32:24	E195	D	69,3	74,8	83,4
6	20-10-2019 23:34:24	CRJ9	D	70,0	75,8	82,6
6	20-10-2019 23:35:54	B738	D	71,5	76,1	84,7
6	20-10-2019 23:38:42	CRJ9	D	67,7	74,6	84,4
6	20-10-2019 23:42:17	B788	D	66,0	69,6	78,6
6	20-10-2019 23:54:00	E75S	D	67,4	73,6	80,9
6	21-10-2019 05:41:01	B752	A	66,8	68,6	77,5
6	21-10-2019 05:47:05	B788	Α	75,8	82,7	92,2
6	21-10-2019 05:49:35	B734	Α	67,6	70,4	77,6
6	21-10-2019 05:57:02	B752	Α	66,3	67,5	78,6
6	21-10-2019 22:00:23	B738	Α	67,4	70,3	81,8
6	21-10-2019 22:02:20	B738	Α	65,7	67,5	78,0
6	21-10-2019 22:06:49	A320	A	64,5	65,2	74,5
6	21-10-2019 22:08:05	E195	D	67,8	73,5	84,4
6	21-10-2019 22:09:35	DH8D	Α	65,7	68,1	74,8
6	21-10-2019 22:12:00	DH8D	A	66,5	68,3	78,3
6	21-10-2019 22:15:18	B738	A	67,7	71,8	80,7
6	21-10-2019 22:28:34	DH8D	A	65,1	65,9	77,6
6	21-10-2019 22:43:34	E195	D	69,5	73,9	83,8
6	21-10-2019 22:51:13	E195	A	65,3	68,8	81,9
6	21-10-2019 22:55:12	DH8D	D	65,8	67,7	78,8
6	21-10-2019 22:56:34	E170	D	70,4	74,4	85,5
6	21-10-2019 22:59:31	DH8D	D	65,2	67,1	75,6
6	21-10-2019 23:03:58	A321	A	66,9	68,2	75,9
6	21-10-2019 23:07:14	A321	A	65,0	65,9	75,4
6	21-10-2019 23:08:18	E190	D	68,8	72,6	82,0
6	21-10-2019 23:09:35	A321	A	64,6	65,4	76,4
6	21-10-2019 23:17:10	A321	A	69,1	70,7	78,6
6	21-10-2019 23:18:37	E195	D	68,7	73,0	81,0
6	21-10-2019 23:19:59	E170	D	69,6	73,8	85,1
6	21-10-2019 23:22:03	B738	D	71,8	76,1	85,4
6	21-10-2019 23:25:39	E195	D	67,3	72,4	80,9
6	21-10-2019 23:27:40	B738	D	71,0	74,6	82,5
6	21-10-2019 23:29:30	B788	D	66,7	70,8	79,7
6	21-10-2019 23:35:20	CRJ9	D	69,1	72,3	81,6
6	21-10-2019 23:42:01	CRJ9	D	66,8	69,7	81,0
6	21-10-2019 23:50:23	E75S	D	69,0	73,8	83,2
6	22-10-2019 02:35:41	A321	D	66,5	68,7	81,6
6	22-10-2019 05:59:16	B738	A	65,4	67,2	77,2
6	22-10-2019 22:43:11	DH8D	P	64,8	65,3	75,3
6	22-10-2019 22:52:44	B738	D	64,6	65,7	76,9
6	22-10-2019 22:56:20	E195	D	64,5	65,8	76,8
6	22-10-2019 22:58:00	E190	D	65,5	67,1	76,6

Nr punktu pomiarowego	Data i godz. zdarzenia	Samolot	Operacja*	L _{Aeq}	LAmax	LAE
	22-10-2019 22:59:36	E170	D	64,8	[dB] 65,9	[dB] 74,8
6	22-10-2019 23:03:08	B738	D	66,3	68,9	74,8
6			D	·	· ·	·
6	22-10-2019 23:06:23 22-10-2019 23:07:59	CRJ9 DH8D	D	64,7 64,1	65,7 64,8	75,5 73,7
6	22-10-2019 23:09:14	E75S	D	66,1	68,6	78,4
6	22-10-2019 23:12:40	E170	D	66,8	69,3	80,0
6	22-10-2019 23:19:19	E195	D	64,2	65,6	76,3
6	22-10-2019 23:19:19	B737	D	65,7	67,7	79,5
6	22-10-2019 23:24:20	E75S	D	65,4	67,0	76,9
6	23-10-2019 00:11:05	B738	D	67,0	68,4	80,0
6	23-10-2019 22:06:15	B752	D	67,4	71,2	83,0
6	23-10-2019 22:13:05	E195	A	66,0	67,4	75,6
6	23-10-2019 22:15:05	B738	A	72,5	77,7	85,5
6	23-10-2019 22:38:17	B738	D	66,0	68,6	79,2
6	23-10-2019 22:41:32	B738	D	67,2	70,5	80,8
6	23-10-2019 22:49:21	B738	A	65,3	66,2	75,3
6	23-10-2019 22:51:21	A319	A	65,2	66,8	79,2
6	23-10-2019 22:53:11	B738	A	67,1	69,4	82,5
6	23-10-2019 22:54:38	B737	D	65,7	68,1	80,4
6	23-10-2019 22:57:08	E170	D	66,2	69,7	79,2
6	23-10-2019 23:00:34	DH8D	D	67,8	72,2	81,0
6	23-10-2019 23:12:07	CRJ9	D	65,4	66,6	77,2
6	23-10-2019 23:15:35	E195	D	66,9	69,6	79,9
6	23-10-2019 23:18:06	E190	D	64,8	66,7	76,3
6	23-10-2019 23:31:44	A321	D	67,4	71,0	82,7
6	23-10-2019 23:39:30	GLEX	D	64,4	65,7	74,8
6	23-10-2019 23:41:10	DH8D	D	63,7	64,4	74,4
6	23-10-2019 23:51:40	E195	D	65,3	67,0	76,8
6	24-10-2019 00:43:20	B738	D	66,9	69,8	78,6
6	24-10-2019 01:04:44	B738	D	65,2	67,2	77,3
6	24-10-2019 22:01:25	CRJ9	Α	64,8	66,2	76,8
6	24-10-2019 22:05:23	B734	D	68,5	73,3	82,1
6	24-10-2019 22:06:53	CRJ9	Α	68,4	71,9	80,9
6	24-10-2019 22:08:01	B752	D	71,1	76,6	86,3
6	24-10-2019 22:09:37	B739	Α	65,2	65,9	74,8
6	24-10-2019 22:11:42	A320	D	69,5	77,1	85,4
6	24-10-2019 22:13:10	E190	Α	65,9	67,9	80,9
6	24-10-2019 22:14:46	E195	Α	70,6	73,3	80,6
6	24-10-2019 22:18:13	B738	Α	71,5	74,7	82,3
6	24-10-2019 22:20:46	B737	Α	70,6	73,2	82,3
6	24-10-2019 22:24:10	DH8D	Α	68,3	71,3	80,9
6	24-10-2019 22:31:08	B763	D	73,1	79,2	90,1
6	24-10-2019 22:34:22	B738	Α	70,5	75,4	84,3
6	24-10-2019 22:39:41	E195	Α	67,1	69,3	78,6
6	24-10-2019 22:46:02	B788	D	65,7	67,7	78,7
6	24-10-2019 22:50:34	DH8D	D	66,4	67,3	76,0
6	24-10-2019 22:51:28	A319	Α	65,0	65,7	77,1
6	24-10-2019 22:59:03	DH8D	Α	64,9	65,4	74,4
6	24-10-2019 23:04:21	CRJ9	D	65,9	67,1	75,4
6	24-10-2019 23:05:23	A321	Α	66,0	67,2	75,0
6	24-10-2019 23:11:29	E75S	D	69,8	74,4	85,6
6	24-10-2019 23:14:22	A321	A	68,8	72,2	79,6
6	24-10-2019 23:15:52	E170	D	68,9	74,9	86,6
6	24-10-2019 23:17:11	DH8D	Α	66,2	70,3	83,4
6	24-10-2019 23:21:32	A321	A	66,1	68,5	78,1
6	24-10-2019 23:23:53	DH8D	D	65,8	68,8	80,8
6	24-10-2019 23:30:06	B738	A	65,7	66,4	74,7
6	24-10-2019 23:35:20	B739	D	72,3	77,4	88,6
6	24-10-2019 23:40:15	DH8D	D	66,3	70,4	79,6

Nr punktu	Data i godz. zdarzenia	Samolot	Operacja*	LAeq	LAmax	LAE
pomiarowego	Data i godz. zdarzenia	Jamolot	Орегасја	[dB]	[dB]	[dB]
6	24-10-2019 23:41:59	A321	Α	64,5	65,2	74,5
6	24-10-2019 23:43:12	DH8D	D	66,3	69,1	79,5
6	24-10-2019 23:44:40	E195	D	67,7	75,3	84,2
6	24-10-2019 23:47:11	E75S	D	70,9	77,0	85,9
6	24-10-2019 23:49:09	B789	D	68,0	73,3	82,6
6	24-10-2019 23:53:20	E190	D	69,7	75,6	85,0
6	25-10-2019 00:03:23	E195	D	71,2	76,3	86,3
6	25-10-2019 00:04:56	DH8D	D	65,0	67,6	76,7
6	25-10-2019 05:48:03	B752	Α	65,2	66,6	75,6
6	25-10-2019 05:57:08	F900	D	65,8	67,4	81,3
6	25-10-2019 22:00:00	A321	D	66,6	69,2	82,5
6	25-10-2019 22:05:28	E75S	Α	64,4	65,0	73,4
6	25-10-2019 22:08:30	B738	Α	67,2	69,0	77,6
6	25-10-2019 22:10:06	B752	D	66,5	69,1	83,3
6	25-10-2019 22:15:08	B738	D	64,5	66,5	78,5
6	25-10-2019 22:18:50	A321	D	68,1	72,3	84,9
6	25-10-2019 22:22:26	B738	D	66,9	69,5	81,8
6	25-10-2019 22:33:29	B734	D	70,7	75,0	85,8
6	25-10-2019 22:37:01	B763	D	69,6	74,6	85,0
6	25-10-2019 22:41:05	E75S	D	67,5	68,9	80,7
6	25-10-2019 22:58:08	B763	Α	75,1	78,6	86,6
6	25-10-2019 23:01:34	A319	Α	65,1	66,3	76,2
6	25-10-2019 23:05:21	CRJ9	Α	65,7	67,6	77,1
6	25-10-2019 23:06:25	E170	D	67,2	72,7	85,0
6	25-10-2019 23:08:37	A321	А	64,6	65,3	75,8
6	25-10-2019 23:12:17	A320	Α	64,3	65,0	73,8
6	25-10-2019 23:15:45	DH8D	Α	66,6	72,7	79,4
6	25-10-2019 23:17:26	B738	D	67,7	70,1	83,3
6	25-10-2019 23:21:00	E190	D	65,9	67,9	81,3
6	25-10-2019 23:23:07	A321	Α	65,5	67,2	78,5
6	25-10-2019 23:24:36	E75S	D	64,7	65,4	73,7
6	25-10-2019 23:26:53	B738	Α	68,6	75,7	85,9
6	25-10-2019 23:29:34	E75S	D	67,9	70,4	85,0
6	25-10-2019 23:32:00	B738	D	67,2	69,3	82,7
6	25-10-2019 23:34:09	B738	D	66,7	69,6	81,4
6	25-10-2019 23:36:06	B789	D	65,4	67,3	80,4
6	25-10-2019 23:39:10	E75S	D	65,5	68,0	80,8
6	25-10-2019 23:40:48	B738	D	66,8	68,6	81,4
6	25-10-2019 23:42:50	DH8D	D	64,5	66,8	74,0
6	25-10-2019 23:49:22	E75S	D	66,6	68,9	81,2
6	25-10-2019 23:51:52	DH8D	A	65,2	66,4	74,2
6	25-10-2019 23:55:04	B738	A	65,9	67,6	78,9
6	25-10-2019 23:56:59	E195	D	66,0	68,2	79,6
6	26-10-2019 00:02:55	DH8D	A	65,2	66,2	77,3
6	26-10-2019 00:09:16	DH8D	A	65,6	66,9	76,0
6	26-10-2019 00:46:15	DH8D	D	68,0	70,3	81,0
6	26-10-2019 01:15:43	A320	D	72,8	76,1	88,5
6	26-10-2019 05:33:53	B789	A	74,6	79,7	86,4
6	26-10-2019 22:09:21	B738	A	74,0	72,3	82,0
6	26-10-2019 22:45:07	B763	A	66,9	67,9	79,2
6	26-10-2019 22:51:06	B737	D	73,4	79,8	90,9
6	26-10-2019 22:51:06	E195	D	73,4		90,9 89,1
6				67,9	77,5 73.6	,
6	26-10-2019 23:04:28	A321	A D		73,6	83,7
	26-10-2019 23:09:10	B789		69,4	73,5	85,9
6	26-10-2019 23:11:17	E75S	D	72,3	76,9	88,2
6	26-10-2019 23:19:56	GLF5	D	68,2	71,7	82,3
6	26-10-2019 23:21:11	B738	D	70,1	74,2	85,3
6	26-10-2019 23:28:11	A321	A	66,3	68,9	76,3
6	26-10-2019 23:29:12	E195	D	71,2	75,9	86,5

Nr punktu pomiarowego	Data i godz. zdarzenia	Samolot	Operacja*	L _{Aeq}	L _{Amax}	L _{AE}
6	27-10-2019 05:30:27	B788	A	69,6	72,5	79,1
6	27-10-2019 03:30:27	A20N	A	65,3	66,3	79,1
6	27-10-2019 22:51:15	B739	D	69,0	73,0	84,6
6	27-10-2019 22:54:41	E75S	D	66,3	69,6	81,1
6	27-10-2019 22:58:21	CRJ9	D	67,8	69,8	82,3
6	27-10-2019 22:59:51	E195	D	65,4	68,6	77,1
6	27-10-2019 22:39:51	B738	D	67,4	71,3	82,3
6	27-10-2019 23:04:45	DH8D	D	63,2	65,1	75,0
6	27-10-2019 23:07:57	DH8D	D	65,1	66,3	77,4
6	27-10-2019 23:12:04	E170	D	66,6	68,7	80,8
6	27-10-2019 23:13:47	CRJ7	D	65,9	67,8	78,9
6	27-10-2019 23:23:21	E195	D	66,8	70,6	80,3
6	27-10-2019 23:27:06	E195	D	66,3	68,4	79,3
6		E190	D	66,5	68,3	79,5
6	27-10-2019 23:31:17 28-10-2019 00:04:31	B738	D	68,9	72,1	83,1
6	28-10-2019 05:23:21	B788	A	70,2	72,1	81,7
6			A	65,2		,
6	28-10-2019 05:34:27 28-10-2019 05:40:26	B752 B738	A	64,6	66,2 65,8	77,2 77,2
						,
6	28-10-2019 22:10:33	A21N	D	65,3	67,1	77,1
6	28-10-2019 22:14:18	B738	A	66,0	67,5	76,4
6	28-10-2019 22:25:34	E195	A	66,6	68,2	76,2
6	28-10-2019 22:48:33	DH8D	D	66,5	68,8	79,0
6	28-10-2019 22:51:05	E170	D	66,2	69,7	81,1
6	28-10-2019 22:56:18	E170	D	67,3	69,9	81,9
6	28-10-2019 22:59:45	E170	D	67,1	70,7	81,4
6	28-10-2019 23:03:49	E195	D	66,6	70,5	80,1
6	28-10-2019 23:10:47	E190	D	66,5	69,3	81,1
6	28-10-2019 23:15:34	DH8D	D	66,2	68,1	76,6
6	28-10-2019 23:17:20	B789	D	65,4	67,2	78,6
6	28-10-2019 23:25:09	B738	D	67,7	70,3	82,0
6	28-10-2019 23:26:57	E170	D	68,2	71,4	82,0
6	28-10-2019 23:30:13	E195	D	68,7	71,5	82,5
6	28-10-2019 23:32:48	B738	D	67,2	70,6	80,8
6	28-10-2019 23:38:38	B738	D	68,0	72,8	81,0
6	29-10-2019 05:37:12	B752	Α	64,9	65,6	76,9
6	29-10-2019 05:47:40	B763	Α	65,6	67,7	77,4
6	29-10-2019 22:30:46	A320	Α	66,9	68,4	76,9
6	29-10-2019 22:38:10	A20N	Α	65,0	66,0	76,4
6	29-10-2019 22:42:56	B788	D	64,3	64,8	74,7
6	29-10-2019 22:45:47	E195	D	66,8	70,2	81,0
6	29-10-2019 22:52:24	E170	D	65,8	67,1	75,8
6	29-10-2019 23:00:44	CRJ9	D	65,5	66,8	75,0
6	29-10-2019 23:13:22	A321	A	64,7	65,6	73,8
6	29-10-2019 23:16:02	B789	D	63,5	64,9	72,6
6	29-10-2019 23:24:42	B738	D	66,4	68,7	82,1
6	29-10-2019 23:37:19	B789	D	65,3	67,0	77,1
6	30-10-2019 05:58:32	DH8D	Α	66,2	67,7	77,0
6	30-10-2019 22:00:03	DH8D	Α	64,5	65,0	74,1
6	30-10-2019 22:02:34	E195	Α	64,8	66,4	74,3
6	30-10-2019 22:04:44	B738	Α	64,8	66,3	74,3
6	30-10-2019 22:41:11	E195	D	65,7	67,2	74,7
6	30-10-2019 22:45:18	CRJ9	D	67,3	68,7	79,1
6	30-10-2019 22:47:22	E75S	D	66,4	68,4	78,2
6	30-10-2019 23:06:05	E195	D	65,7	66,7	76,5
6	30-10-2019 23:13:10	A319	Α	65,4	67,3	77,2
6	30-10-2019 23:23:07	DH8D	D	66,6	68,1	76,2
6	30-10-2019 23:36:04	B738	D	66,2	68,3	80,0
6	31-10-2019 01:32:10	B763	D	70,4	74,6	86,2
6	31-10-2019 05:49:10	B763	Α	65,4	66,6	76,2

Nr punktu	Data i godz. zdarzenia	Samolot	molot Operacja*	LAeq	L _{Amax}	Lae
pomiarowego	Data i godz. zdarzenia	Samolot		[dB]	[dB]	[dB]
6	31-10-2019 22:01:31	E190	Α	66,4	69,0	80,9
6	31-10-2019 22:02:54	B752	D	67,8	70,9	84,1
6	31-10-2019 22:06:10	E195	Α	65,1	65,9	74,2
6	31-10-2019 22:10:02	DH8D	Α	73,4	77,8	85,1
6	31-10-2019 22:12:52	B738	D	68,8	71,4	82,6
6	31-10-2019 22:25:44	A321	Α	68,0	70,6	79,5
6	31-10-2019 22:30:09	A321	Α	65,3	66,1	75,7
6	31-10-2019 22:40:15	DH8D	А	70,9	75,5	83,7
6	31-10-2019 22:42:39	E170	D	65,5	67,6	80,6
6	31-10-2019 22:55:31	CRJ9	D	65,1	66,1	77,9
6	31-10-2019 22:56:59	B738	D	67,3	69,3	81,6
6	31-10-2019 22:58:26	DH8D	D	64,2	64,7	73,2
6	31-10-2019 23:02:12	E170	D	65,4	67,0	78,0
6	31-10-2019 23:03:59	DH8D	D	64,3	65,1	73,3
6	31-10-2019 23:05:12	E190	D	66,1	68,1	80,6
6	31-10-2019 23:10:53	E195	D	66,0	68,2	80,6
6	31-10-2019 23:13:35	B739	D	69,5	73,6	83,4
6	31-10-2019 23:16:41	CRJ9	D	64,8	66,4	77,1
6	31-10-2019 23:18:16	E195	D	65,2	67,2	75,2
6	31-10-2019 23:24:12	E195	D	65,6	67,6	76,4
6	31-10-2019 23:26:39	B734	D	66,9	69,9	81,4
6	31-10-2019 23:28:31	B788	D	67,1	69,7	79,2
6	31-10-2019 23:32:35	E195	D	65,4	68,0	74,5
6	31-10-2019 23:34:30	B738	D	65,9	68,5	79,3
6	01-11-2019 00:42:15		А	64,3	65,3	73,3
6	01-11-2019 05:33:09	B738	Α	68,5	72,4	85,3
6	01-11-2019 05:49:49	A332	А	68,0	72,1	78,0
6	01-11-2019 05:59:05	DH8D	А	65,5	68,7	81,8

LEGENDA

- Samolot typ statku powietrznego
- Operacja: A ladowanie, D start, P przelot
- L_{Aeq} równoważny poziom dźwięku dla zdarzenia akustycznego
- L_{Amax} maksymalny poziom dźwięku dla zdarzenia akustycznego
- L_{AE} ekspozycyjny poziom dźwięku dla zdarzenia akustycznego
- Kolorem niebieskim oznaczono zdarzenia akustyczne, które miały miejsce w czasie gdy nie były spełnione warunki meteorologiczne¹, a także wystąpiły zakłócenia od innych źródeł hałasu.


¹ Warunki meteorologiczne określone w punkcie D "Referencyjnej metodyki wykonywania ciągłych pomiarów poziomów hałasu wprowadzanego do środowiska przez starty, lądowania i przeloty statków powietrznych w związku z eksploatacją lotnisk oraz kryteria lokalizacji punktów pomiarowych" (Załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów poziomów substancji lub energii w środowisku przez zarządzającego drogą, linią kolejową, linią tramwajową, lotniskiem lub portem).

WARUNKI METEOROLOGICZNE DLA LOTNISKA:

Ustalane na wysokości: 106,51 m n.p.m

Wielkości ustalane	Wartości maksymalne	Wartości minimalne	Wartości średnie miesięczne	
wielkosci ustalarie	w danym miesiącu	w danym miesiącu		
Temperatura [°C]	24,3	-1,8	11,2	
Wilgotność względna [%]	98	47	80	
Ciśnienie atmosferyczne [hPa]	1016,4	988,1	1002,9	

Miesięczna róża wiatrów



CISZE: 0,9%
ZMIENNY: 4,0%
SR. PRE,DK. = 3,1 m/s
ODCH. STD. = 1,4 m/s
MAX. PRE,DK. = 12 m/s
KIER PRZEW. = 210*

