



ORDEN DE SERVICIO

Nit. 802.001.848-2
Dirección: Cra 52 No. 70 - 110
Celular: 3585445
Email: ingecosmosltd@gmail.com

DATOS DEL VEHICULO

Nombre: Pedro Gonzales - Colpatria
C.C. - NIT: 789
Dirección: Cra. 38 No. 74 -179 Locales 129 y 130
Teléfono: 745896
E-Mail: qwerty@correo.com

DATOS ORDEN DE SERVICIO




N° Orden **41007**
FECHA INGRESO 2023-06-06
FECHA SALIDA 2023-06-09
INGRESO EN GRÚA SI

Llaves(SI) Documentos(SI)

DATOS DEL VEHICULO

MARCA	TIPO	MODELO	COLOR	PLACA	KILOMETRAJE
BMW 320I		2017	Rojo	QWE133	3333

INVENTARIO DEL VEHICULO




B R G

Retrovisores	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Retrovisor Interno	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Panoramicos (1)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Radio	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Parlantes (2)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Rejillas A/A (2)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Encendedor	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Pito	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Plumillas (2)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Cinturones (2)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Manijas (2)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Comando ptas	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Tapa Soles (1)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Tapetes (1)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Tapizado	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Luz Techo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Tapa Gasolina	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Llave Pernos	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Herramientas	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kit Carretera	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Gato	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Extintor	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Sensores	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Camara Rever	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Control Alarma	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bateria	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



OBSERVACIONES

Se utilizaron los siguientes materiales:
Material: Broca12 - Cantidad:10 - Fecha: 2023-05-26
Material: Bateria - Cantidad:22 - Fecha: 2023-05-26
Material: broca - Cantidad:12 - Fecha: 2023-05-26