

ORDEN DE SERVICIO

Nit. 802.001.848-2

Dirección: Cra 52 No. 70 - 110

Celular: 3585445

Email: ingecosmosltd@gmail.com

DATOS DEL VEHICULO

Nombre: Moises Cliente Primerp Prueba - Cliente

C.C. - NIT: 123132132

Dirección: calle

Teléfono: 478569

E-Mail: <u>mazomoises@gmial.com</u>

DATOS ORDEN DE SERVICIO


N° Orden 41014

FECHA INGRESO 2023-04-11 FECHA SALIDA 0000-00-00

INGRESO EN GRÚA SI

Llaves(SI) Documentos(SI)

DATOS DEL VEHICULO								
MARCA	TIPO		MODELO	COLOR	PLACA	KILOMETRAJE		
BMW 320I			2033	Azul	JP0741	78945		
INVENTARIO DEL VEHICULO								
B R G								
		Retrovisores		Comando ptas	Sensores			
		Retrovisor Interno		Tapa Soles (8)	Camara R	ever		



INVENTARIO DEL VEHICULO							
	B R G						
	Retrovisores	Comando ptas	Sensores				
	Retrovisor Interno	Tapa Soles (8)	Camara Rever				
	Panoramicos (1)	Tapetes (8)	Control Alarma				
	Radio	Tapizado	Bateria				
	Parlantes (3)	Luz Techo					
	Rejillas A/A (2)	Tapa Gasolina					
	Encendedor	Llave Pernos					
	Pito	Herramientas					
	Plumillas (4)	Kit Carretera					
	Cinturones (5)	Gato	ID DD				
	Manijas (7)	Extintor	IT R DT				