RELATÓRIO TÉCNICO

Folha de Serviço #356

Data: 22/01/2026
Estado: Concluído

INFORMAÇÕES DO CLIENTE

Cliente:	560Lab, Unipessoal Lda	**Pedido por:**	João Silva
Local:	Porto		
Ref. Interna:	**REF-2026-001**		

EQUIPAMENTOS

Tipo:	Equipamento Principal
Marca:	Marca Principal
Modelo:	Modelo Principal
Nº Série:	SN001
Ano:	2024

Tipo:	TEST_Servidor
Marca:	TEST_Dell
Modelo:	TEST_PowerEdge R740
Nº Série:	TEST_NEW_SN_b0aba3a2
Ano:	2024

Tipo:	TEST_Duplicate
Marca:	TEST_DuplicateBrand
Modelo:	TEST_DuplicateModel
Nº Série:	TEST_DUP_SN001
Ano:	2024

INTERVENÇÃO #1 - 08/01/2026

MÃO DE OBRA / DESLOCAÇÃO

Colaborador	Tipo	Cód.	Início	Fim	Horas	KM
Miguel Moreira (Técnico)	O	1	07:00	09:00	2h00	-

MATERIAIS UTILIZADOS

Descrição	Quantidade	Fornecido por
33	5 M	Cliente

RELATÓRIO DE ASSISTÊNCIA

Equipamento(s): Equipamento Principal Marca Principal Modelo Principal
Substituição de filtros de óleo e revisão completa do sistema hidráulico. Verificação dos níveis de pressão e teste de funcionamento.

INTERVENÇÃO #2 - 09/01/2026

DETALHES DA INTERVENÇÃO

Equipamento: Equipamento Principal - Marca Principal Modelo Principal
Motivo: 545555

MÃO DE OBRA / DESLOCAÇÃO

Colaborador	Tipo	Cód.	Início	Fim	Horas	KM
Miguel Moreira (Técnico)	T	1	11:00	19:00	7h00	-

MATERIAIS UTILIZADOS

Descrição	Quantidade	Fornecido por
Teste Material com Data	2 Un	HWI

RELATÓRIO DE ASSISTÊNCIA

Equipamento(s): Equipamento Principal Marca Principal Modelo Principal
Substituição de filtros e verificação do circuito hidráulico

FOTOGRAFIAS

Fotografia de teste editada

ASSINATURAS

T C
09/01/2026 17:45

Miguel Moreira
09/01/2026 23:05

INTERVENÇÃO #3 - 22/01/2026

DETALHES DA INTERVENÇÃO

Equipamento: TEST_Servidor - TEST_Dell TEST_PowerEdge R740
Motivo: 545555

MÃO DE OBRA / DESLOCAÇÃO

Colaborador	Tipo	Cód.	Início	Fim	Horas	KM
Nuno Santos (Téc. Júnior)	T	1	05:00	15:00	9h00	-
Pedro Duarte (Téc. Sénior)	V	1	09:00	17:26	8h26	830 km
Miguel Moreira (Téc. Júnior)	V	1	18:27	19:30	1h03	-

MATERIAIS UTILIZADOS

Descrição	Quantidade	Fornecido por
Material com Data de Utilizacao	3 Un	Cliente

FOTOGRAFIAS



ASSINATURAS



fsdfhhhh dhhhhh

22/01/2026 20:18

INTERVENÇÃO #4 - 24/01/2026

DETALHES DA INTERVENÇÃO

Equipamento: TEST_Servidor - TEST_Dell TEST_PowerEdge R740
Motivo: 545555

MÃO DE OBRA / DESLOCAÇÃO

Colaborador	Tipo	Cód.	Início	Fim	Horas	KM
Gichelson Leite (Técnico)	T	S	08:00	18:00	9h00	-
Miguel Moreira (Técnico)	T	S	08:00	19:00	11h00	-

MATERIAIS UTILIZADOS

Descrição	Quantidade	Fornecido por
6+54222	1 Un	HWI

FOTOGRAFIAS



ASSINATURAS



asdasd asdasdasd
24/01/2026 20:18

INTERVENÇÃO #5 - 01/03/2026

MÃO DE OBRA / DESLOCAÇÃO

Colaborador	Tipo	Cód.	Início	Fim	Horas	KM
Teste Manual (Téc. Júnior)	V	D	09:00	12:00	3h00	50 km

INTERVENÇÃO #6 - 06/03/2026

MÃO DE OBRA / DESLOCAÇÃO

Colaborador	Tipo	Cód.	Início	Fim	Horas	KM
Pedro Duarte (Téc. Sénior)	T	1	09:00	15:00	5h00	-

LEGENDA

Tipo de Registo	Código Horário
T = Trabalho	1 = Dias úteis (07h-19h)
V = Viagem/Deslocação	2 = Dias úteis (19h-07h)
O = Oficina	S = Sábado
	D = Domingos/Feriados

Nota: Aos quilómetros de ida já contabilizados, serão adicionados os quilómetros de volta após assinatura deste relatório.