

ARAÇ MUAYENE RAPORU | VEHICLE INSPECTION REPORT

AKTUR ARAÇ MUAYENE İSTASYONLARI İŞL.A.Ş. / 2001F DENİZLİ-MERKEZ

HACİEYÜPLÜ MAH.3204/1 SOKAK NO:2 MERKEZEFENDİ DENİZLİ

Telefon / Phone: 0258 3716060

Faks / Fax: 0258 3716206

Otomobil - Periyodik Muayene | Passenger Car - Vehicle Inspection

Rapor No Report Nr : [REDACTED]	Kanal No Lane Nr : 3
Plaka : 20AEU159 License Plate	Muayene Tarihi : 18.09.2025 09:36 Inspection Date and Time
Şasi No : [REDACTED] VIN	Kullanım Amacı : Yolcu Nakli Purpose of Use
Motor No : [REDACTED] Engine Number	Tescil Şekli : Hususi Type of Registration
Markası : HONDA Brand Name	Koltuk Sayısı : 5 Number of Seat
Tipi : FK Type	İlk Tescil Tarihi : 26.10.2020 First Registration Date
Model : 2020 Model Year	Tescil Tarihi : 26.10.2020 Registration Date
Araç Sahibi-Adres Vehicle Owner-Address: [REDACTED]	Muayene Ücreti : 2.620,80 TL Inspection Fee
Cinsi : Otomobil Vehicle Type	Gecikme Bedeli : 0,00 TL Delay Fee
Yakıt Tipi : Benzinli Fuel or Power Type	
Lastik Ebatı : 215 50 R17 Tyre Size	
Km ODO : 57722 Odometer	
Rengi : MAVİ Color	
Taşıt Sınıfı : 6 Vehicle Category	
Tanım Numarası : [REDACTED] Vehicle ID	
Önceki Rapor : [REDACTED] Previous Report Nr	

Sayın Müşterimiz,

Araçınızın muayenesi 2918 sayılı karayolları Trafik Kanununun 35 inci maddesi, Araç Muayene İstasyonlarının Açılması İşletilmesi ve Araç Muayenesi Hakkında Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat ile T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı talimatları çerçevesinde yapılmıştır.

Araçınızın muayenesi sonucunda, giderilmesi gereken ancak yeniden muayeneyi gerektirmeyecek nitelikteki aşağıda belirtilen hafif kusur(lar) tespit edilmiştir.

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)	Frenleme Oranları (%)	
1.Aks	141,0	137,0	3	SFS Frenleme Oranı (%)	Bloke
2.Aks	122,0	118,0	3	PFS Frenleme Oranı (%)	
El Freni					

Far Değerleri	Işık Şiddeti (Lux)		Kırılma (%)		Sapma (%)	
	Sol	Sağ	Sol	Sağ	Sol	Sağ
Uzun Far	50,3	48,2	1,8	-1,0	-4,2	1,5
Kısa Far	25,8	20,6	-0,5	-0,2	-1,9	-1,4

Lastik Diş Derinliği (mm)	5,4
---------------------------	-----

Sıra No	Kusur Derecesi	Kusur Açıklaması	Kusur No
1.	Hafif Kusur	Camlar: sonradan film yapıştırılmış	4.1.42
2.	Hafif Kusur	Kısa huzmeli far: ayarı hatalı	5.3.22

Muayene Sonucu: HAFİF KUSURLU, MUAYENE ONAYLANDI.
Inspection Result MINOR FAULT, INSPECTION APPROVED

Muayene Geçerlilik Tarihi : 18.09.2027
Inspection Valid Until

Araç Muayene Teknisyeni: Inspector (11873)	[REDACTED]	Onaylayan: Authorized Officer (3019)
--	------------	--

F052.19

1.Nüsha: Elektronik İletim (Müşteri)

2.Nüsha: Elektronik Arşiv

Elektronik arşiv süresi: 20 yıl