

INSTRUKSI KERJA PERBAIKAN RADIO FM DI LV

Referensi :
PK-OPS-05 PROSEDUR KERJA PERBAIKAN

Revisi	Date	Alasan perubahan
01	14 Jan 19	Menyesuaikan dengan SMKP Minerba Permen No 38 tahun 2014 Penambahan detail wiring diagram
02	18 Sep 2021	Penambahan item terkait Pelaporan dan Observasi


Dokumen di Distribusikan ke	Divisi / Departemen	Keterangan
Semua Karyawan	MKN	Instruksi Kerja

Dibuat

Diperiksa dan Disahkan

Tanggal, 26 - 06 - 2026

Tanggal, 26/6.2026


(Bronson Hasugian)
Supervisi


(Joko Triono)
PJO

 <i>Multi Kontrol Nusantara</i> A Bala Company	PT. MULTI KONTROL NUSANTARA	INSTRUKSI KERJA	
		No. Dok: IK-OPS-05-09	Rev. : 02
		Tanggal : 21 Sept. 2011	Hal. : 2 dari 4
PERBAIKAN RADIO FM DI LV			

1. Tujuan

- Untuk memastikan keselamatan pekerja dalam melaksanakan perbaikan radio fm di unit kendaraan ringan
- Untuk memastikan semua teknisi yang bekerja mematuhi semua persyaratan yang telah dibuat untuk tindakan keselamatan selama melakukan pekerjaan

2. Ruang lingkup

- Prosedur ini hanya dipergunakan untuk kegiatan perbaikan radio FM kendaraan ringan di lingkungan kerja PT. Multi Kontrol Nusantara

3. Persyaratan

- Syarat Khusus
Teknisi sudah paham dan mengerti cara kerja perangkat dan bagian-bagian perangkat yang terpasang.
- Syarat Umum
 - a) Mempersiapkan job beserta form permintaan material
 - b) Membawa personal tools
- Alat Pelindung Diri
 - a) Sepatu safety
 - b) Seragam kerja standar / rompi berefektor
 - c) Helm safety
 - d) Kacamata safety

4. Langkah pelaksanaan

Penanggung Jawab

Sebelum melaksanakan pekerjaan, lakukan langkah-langkah dibawah ini untuk memastikan kesiapan tahapan proses sebagai berikut :

1. Melapor kepada penanggung jawab area sebelum melakukan pekerjaan.
2. Persiapkan tools, APD dan inspeksi sebelum digunakan
3. Persiapkan material atau part yang sudah disiapkan untuk pekerjaan
4. Lakukan pengetesan perangkat aktif di workshop terlebih dahulu sebelum dipasang, seperti radio FM dan speaker 4way
5. Lakukan observasi lingkungan kerja dan menuangkan

Teknisi

 Multi Kontrol Nusantara A Bire Company	PT. MULTI KONTROL NUSANTARA	INSTRUKSI KERJA	
		No. Dok: IK-OPS-05-09	Rev. : 02
		Tanggal : 21 Sept. 2011	Hal. : 3 dari 4
PERBAIKAN RADIO FM DI LV			

dalam form Observasi

6. Menghentikan pekerjaan jika menemukan kondisi tidak aman dan melakukan eskalasi pada pengawas
7. Parkir unit di workshop area atau tempat yang telah ditentukan dan pastikan prosedur parkir kendaraan sudah dilakukan dengan benar
8. Lakukan isolasi kendaraan dengan memasang ganjal ban, memasang demarkasi dan pastikan kunci kontak sudah dicabut dari starter switch kendaraan
9. Periksa kerusakan radio FM, bila perlu tanyakan ke user mengenai keluhan yang dirasakan
10. Buka dashboard dengan hati-hati untuk mengecek kondisi dan performance radio FM
11. Berikut kerusakan radio FM yang terjadi :
 - a. Radio FM tidak menerima siaran
Check antenna, kabel antenna dan konektor autoplug. Jika putus, patah atau rusak lakukan penggantian, test menggunakan multitester untuk continuity kabel antenna
 - b. Radio FM tidak ada suara
Check speaker, kabel speaker dan koneksi socket FM. Jika rusak atau putus lakukan penggantian, test menggunakan multitester untuk continuity kabel speaker
 - c. Radio FM mati karena tidak ada power
Check tegangan supply power ke FM menggunakan multitester, pengukuran untuk supply power FM adalah +/- 12 VDC. Jika tidak ada maka telusuri kabel input power dari wiring unit apakah ada yang putus, lakukan penyambungan kabel yang putus tersebut dengan menggunakan terminal disconnect dan dibungkus oleh insulating PVC dan sesuai dengan wiring diagram unit. (Lihat di halaman terakhir)
 - d. Radio FM mati total
Check radio FM di workshop, jika mati total check fuse apakah putus, jika normal maka lakukan penggantian unit FM dengan berkoordinasi ke helpdesk untuk persetujuan penggantian unit FM ke user
12. Rapikan jalur kabel antenna atau kabel speaker yang telah diperbaiki dengan memasang conduit dan kabel ties yang disesuaikan dengan diameter kabel
13. Pasang kembali dashboard dengan hati-hati untuk merapikan unit FM
14. Lakukan pengetesan bersama user dengan menyalakan radio FM lalu tekan tombol searching/scanning ke salah satu stasiun radio


Teknisi

Document Title	Publish Date	Review Date
Instruksi Kerja :	26 Juni 2026	25 Juni 2029
Perbaikan Radio FM di LV		Page No
		3

 Multi Kontrol Nusantara A Better Company	PT. MULTI KONTROL NUSANTARA	INSTRUKSI KERJA	
		No. Dok: IK-OPS-05-09	Rev. : 02
		Tanggal : 21 Sept. 2011	Hal. : 4 dari 4
PERBAIKAN RADIO FM DI LV			

15. Bersihkan areal kerja dan rapikan kembali tools yang sudah digunakan
16. Pastikan tidak ada tools yang tertinggal di unit
17. Buang sisa-sisa instalasi di tempat yang telah disediakan
18. Lepas isolasi pada unit seperti melepas ganjal ban dan membuka demarkasi
19. Mintalah tandatangan user pada job sebagai tanda pekerjaan telah selesai dan diterima oleh user
20. Close job termasuk menuliskan semua material yang terpakai beserta stock code dan diserahkan kepada supervisor

Teknisi



Gb. 1 – Wiring Diagram Radio FM Light Vehicle

Document Title	Publish Date	Review Date
<u>Instruksi Kerja :</u>	26 Juni 2026	25 Juni 2029
Perbaikan Radio FM di LV		Page No
		4