

**PT. MULTI KONTROL NUSANTARA****DAFTAR PERIKSA KATROL (TRIWULAN INSPECTION)**Lokasi : D 8

Doc No : FM-HSE-10-16

Publish Date : 19 Sept. 2009

Rev .00

Date Review : / /

No.	Item Pemeriksaan	Kondisi			Keterangan
		Baik	Cukup	Rusak	
1	Body Katrol (tidak berkarat)	✓			SE/MKN/LADD-014/SGT/130220
2	Tidak Ada Retak di Body Katrol	✓			
3	Safety Leech (berfungsi dgn baik)	✓			
4	Pin Safety Leech	✓			
5	Per Safety Leech	✓			
6	Kapasitas Daya Angkat (SWL)	✓			3,6 Ton
7	Putaran Roda Katrol	✓			
8	Pin Roda Katrol	✓			

Sengata, 01 / 01 / 2023

Petugas Inspeksi :

(Oky Fawzy)

ID/BN : Z 110995

Posisi : Jr Teknisi

Deketuhui Oleh,

(Jufri R.)

ID/BN : Z 50322

Posisi : Act Supv Telco

2

 Multi Kontrol Nusantara	PT. MULTI KONTROL NUSANTARA		Doc No : FM-HSE-10-16
	DAFTAR PERIKSA KATROL (TRIWULAN INSPECTION)		Publish Date : 19 Sept.
	Lokasi : <u>D 8</u>		Rev .00
			Date Review :

No.	Item Pemeriksaan	Kondisi			Keterangan
		Baik	Cukup	Rusak	
1	Body Katrol (tidak berkarat)	✓			SE/MKN/LADD-016/SGT/220620
2	Tidak Ada Retak di Body Katrol	✓			
3	Safety Leech (berfungsi dgn baik)	✓			
4	Pin Safety Leech	✓			
5	Per Safety Leech	✓			
6	Kapasitas Daya Angkat (SWL)	✓			3,6 Ton
7	Putaran Roda Katrol	✓			
8	Pin Roda Katrol	✓			

Sengata, 01 / 01 / 2023

Petugas Inspeksi :



(Oky Fawzy)

ID/BN : Z 110995

Posisi : Jr Teknisi

Diketahui Oleh,



(Jufri R)

ID/BN : Z 50322

Posisi : Act Supv Telco