

 Multi Kontrol Nusantara A Bakrin Company	PT.MULTI KONTROL NUSANTARA	Doc : FM-HSE-10-16
		Publish Date : 19 SEPT
	DAFTAR PERIKSA KATROL (TRIWULAN INSPECTION) Lokasi : D8	Rev : 00
		Date Review : 19 SEPT 2024

No	Item Pemeriksaan	Kondisi			Keterangan
		Baik	Cukup	Rusak	
1	Body katrol (TidakBerkarat)	✓			SE / MKN / LADD – 016 / SGT / 220620
2	Tidak ada retak di Body Katrol	✓			
3	Safety Leech (berfungsi dengan baik)	✓			
4	Pin Safety Leech	✓			
5	Per Safety Leech	✓			
6	Kapasitas Daya Angkat (SWL)	✓			SWL : 3,6 Ton
7	Putaran Roda Katrol	✓			
8	Pin Roda Katrol	✓			

Sangatta, 8 / 1 / 2024

Petugas Inspeksi ,




(**Oky Fauzi**)

ID / BN : Z 110995

Posisi : Jr Teknisi

Diketahui Oleh ,



(**Jufri R**)

ID / BN : Z 50322


Posisi : Act Supv Telco

 Multi Kontrol Nusantara A Bakrie Company	PT.MULTI KONTROL NUSANTARA	Doc : FM-HSE-10-16
		Publish Date : 19 SEPT
	DAFTAR PERIKSA KATROL (TRIWULAN INSPECTION) Lokasi : D8	Rev : 00
		Date Review : 19 SEPT 2024

No	Item Pemeriksaan	Kondisi			Keterangan
		Baik	Cukup	Rusak	
1	Body katrol (TidakBerkarat)	✓			SE / MKN / LADD – 014 / SGT / 220620
2	Tidak ada retak di Body Katrol	✓			
3	Safety Leech (berfungsi dengan baik)	✓			
4	Pin Safety Leech	✓			
5	Per Safety Leech	✓			
6	Kapasitas Daya Angkat (SWL)	✓			SWL : 3,6 Ton
7	Putaran Roda Katrol	✓			
8	Pin Roda Katrol	✓			

Sangatta, 8 / 1 / 2024

Petugas Inspeksi ,



(**Oky Fauzi**)

ID / BN : Z 110995

Posisi : Jr Teknisi


Diketahui Oleh ,



(**Jufri R**)

ID / BN : Z 50322

Posisi : Act Supv Telco

 Multi Kontrol Nusantara A Sukris Company	PT.MULTI KONTROL NUSANTARA	No Dok : FM-HSE-10-17	Revisi : 00
	DAFTAR PERIKSA TALI TAMBANG	Publish Date:19 Sept 09	Date Reviw 

No.Reg : MKN 01
Jenis Tali : Karmatle
Tanggal Pemeriksaan : 8 Januari 2024

Hal yang Dipeiksa	Kondisi Ok ?	Keterangan Kerusakan / Tindakan
	Ya Tidak	

1. Panjang tali yang cukup untuk digunakan	✓		
2. Tali bebas dari Oli , Gemuk , dan Kotoran	✓		
3. Tidak ada bagian serabut tali yang aus atau putus	✓		
4. Tali tidak berjamur atau lembab	✓		
5. Tidak terdapat anyaman tali yang putus	✓		
6. Pintalan tali tidak rusak atau terlepas	✓		
7. Rol untuk menggulung tali berfungsi dengan baik	✓		

Apakah tali aman untuk digunakan ☒ Ya ☐ Tidak	Tanda tangan pemeriksa :  (Oky fauzi) ID/BN : Z110995
---	--