



PT. MULTI KONTROL NUSANTARA

DAFTAR PERIKSA KATROL (TRIWULAN INSPECTION)
Lokasi : **D 8**

Doc No : FM-HSE-10-16
Publish Date : 19 Sept. 2009
Rev .00
Date Review : / /

No.	Item Pemeriksaan	Kondisi			Keterangan
		Baik	Cukup	Rusak	
1	Body Katrol (tidak berkarat)	✓			SE/MKN/LADD-016/SGT/130220
2	Tidak Ada Retak di Body Katrol	✓			
3	Safety Leech (berfungsi dgn baik)	✓			
4	Pin Safety Leech	✓			
5	Per Safety Leech	✓			
6	Kapasitas Daya Angkat (SWL)	✓			3,6 Ton
7	Putaran Roda Katrol	✓			
8	Pin Roda Katrol	✓			

Sengata, 30/12/2025
Petugas Inspeksi :

ID/BN : **Z 1136 75**
Posisi : **Ir. Teknisi**

Deketuhui Oleh,

(**Rahmansyah**)
ID/BN : **Z 110997**
Posisi : **Act Supv Telco**



PT. MULTI KONTROL NUSANTARA

DAFTAR PERIKSA KATROL (TRIWULAN INSPECTION)

Lokasi : D 8

Doc No : FM-HSE-10-16

Publish Date : 19 Sept. 2009

Rev. 00

Date Review : / /

No.	Item Pemeriksaan	Kondisi			Keterangan
		Baik	Cukup	Rusak	
1	Body Katrol (tidak berkarat)	✓			SE/MKN/LADD-015/SGT/130220
2	Tidak Ada Retak di Body Katrol	✓			
3	Safety Leech (berfungsi dgn baik)	✓			
4	Pin Safety Leech	✓			
5	Per Safety Leech	✓			
6	Kapasitas Daya Angkat (SWL)	✓			3,6 Ton
7	Putaran Roda Katrol	✓			
8	Pin Roda Katrol	✓			

Sengata, 30/12/2025
Petugas Inspeksi :

()
ID/BN : Z 1156 95
Posisi : Jr. Teknis

Deketuhui Oleh,

()
(Rahmansyah)
ID/BN : Z 110997
Posisi : Act Supv Telco



PT. MULTI KONTROL NUSANTARA

DAFTAR PERIKSA KATROL (TRIWULAN INSPECTION)
Lokasi : **D 8**

Doc No : FM-HSE-10-16
Publish Date : 19 Sept. 2009
Rev .00
Date Review : / /

No.	Item Pemeriksaan	Kondisi			Keterangan
		Baik	Cukup	Rusak	
1	Body Katrol (tidak berkarat)	✓			SE/MKN/LADD-014/SGT/130220
2	Tidak Ada Retak di Body Katrol	✓			
3	Safety Leech (berfungsi dgn baik)	✓			
4	Pin Safety Leech	✓			
5	Per Safety Leech	✓			
6	Kapasitas Daya Angkat (SWL)	✓			3,6 Ton
7	Putaran Roda Katrol	✓			
8	Pin Roda Katrol	✓			

Sengata, 30/12/2025
Petugas Inspeksi :

Deketuhui Oleh,

()

()
(Rahmansyah)

ID/BN : 2115675

ID/BN : Z 110997

Posisi : Jr. Teknis,

Posisi : Act Supv Telco