


 Multi Kontrol Nusantara	PT. MULTI KONTROL NUSANTARA		Doc No : FM-HSE-10-16
	DAFTAR PERIKSA KATROL (TRIWULAN INSPECTION)		Publish Date : 19 Sept. 2009
	Lokasi : <u>D 8</u>		Rev .00
			Date Review : <u> </u> / <u> </u> / <u> </u>

No.	Item Pemeriksaan	Kondisi			Keterangan
		Baik	Cukup	Rusak	
1	Body Katrol (tidak berkarat)	✓			SE/MKN/LADD-016/SGT/130220
2	Tidak Ada Retak di Body Katrol	✓			
3	Safety Leech (berfungsi dgn baik)	✓			
4	Pin Safety Leech	✓			
5	Per Safety Leech	✓			
6	Kapasitas Daya Angkat (SWL)	✓			3,6 Ton
7	Putaran Roda Katrol	✓			
8	Pin Roda Katrol	✓			


Sengata, 26 / 03 / 2015
 Petugas Inspeksi :


 (A. Hidayatullah)

ID/BN : 2112896

Posisi : Jr. Tekhnisi

Deketuhui Oleh,



(Rahmansyah)


ID/BN : Z 110997

Posisi : Act Supv Telco

 Multi Kontrol Nusantara	PT. MULTI KONTROL NUSANTARA		Doc No : FM-HSE-10-16
	DAFTAR PERIKSA KATROL (TRIWULAN INSPECTION) Lokasi : D 8		Publish Date : 19 Sept. 2009
			Rev.00
			Date Review : / /

No.	Item Pemeriksaan	Kondisi			Keterangan
		Baik	Cukup	Rusak	
1	Body Katrol (tidak berkarat)	✓			SE/MKN/LADD-015/SGT/130220
2	Tidak Ada Retak di Body Katrol	✓			
3	Safety Leech (berfungsi dgn baik)	✓			
4	Pin Safety Leech	✓			
5	Per Safety Leech	✓			
6	Kapasitas Daya Angkat (SWL)	✓			3,6 Ton
7	Putaran Roda Katrol	✓			
8	Pin Roda Katrol	✓			

Sengata, 28 / 03 / 2025
Petugas Inspeksi :


(A. Hidayatullah)

ID/BN : 2024
Posisi : Jr. Teknisi

Deketuhui Oleh,



2025
(Rahmansyah)

ID/BN : Z 110997

Posisi : Act Supv Telco



PT. MULTI KONTROL NUSANTARA

DAFTAR PERIKSA KATROL (TRIWULAN INSPECTION)

Lokasi : D 8

Doc No : FM-HSE-10-16

Publish Date : 19 Sept. 2009


Rev .00

Date Review : / /

No.	Item Pemeriksaan	Kondisi			Keterangan
		Baik	Cukup	Rusak	
1	Body Katrol (tidak berkarat)	✓			SE/MKN/LADD-014/SGT/130220
2	Tidak Ada Retak di Body Katrol	✓			
3	Safety Leech (berfungsi dgn baik)	✓			
4	Pin Safety Leech	✓			
5	Per Safety Leech	✓			
6	Kapasitas Daya Angkat (SWL)	✓			3,6 Ton
7	Putaran Roda Katrol	✓			
8	Pin Roda Katrol	✓			

Sengata, 28 / 03 / 2025


Petugas Inspeksi :


(A. Hidayatullah)

ID/BN : 2110997

Posisi : JP. Tekhnisi

Deketuhui Oleh,


(Rahmansyah)

ID/BN : Z 110997

Posisi : Act Supv Telco