



JOB SAFETY ANALYSIS

JOB SAFETY ANALYSIS		JOB TITLE (and number if applicable) Install Antena Rocket		☐ New ☐ Review	☐ Urgent ☐ Normal	JSA No : MKN/SGT/TLC/007/05/2026
PT. MULTI KONTROL NUSANTARA Prima Nirbaya Elemen 5.50		TITLE OF PERSON WHO DOES JOB Technician + Junior Technician		ANALY: SED : Indra Pranata Badge I Number (ID) : Z104603		JOB No :
REQUIRED AND / OR RECOMMENDED PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT		LOCATION Tower Lignite		REVIEW ED by : <i>Rahman 210597</i> Badge I Number (ID) : <i>Rahman in call</i>		Date : Monday, 25 May 2026
		Safety shoes, Helmet standard, Kaca mata safety, Full body harness & double lanyard Seragam kerja standard MKN		APPROVED BY : Responsible Area		Pengawas Indra P. <i>[Signature]</i>
BERI TANDA ☒ PEKERJAAN BERHUBUNGAN DENGAN FATALITY PREVENTION ELEMENT (FPE) :						
☐ Design Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan (FPE 1.09)	☒ Pengangkatan & Penyanggaan Beban (FPE 2.15)	☐ Penanganan & Penggunaan Bahan Peledak (FPE 2.22)				
☐ Keselamatan Dinding Tambang (FPE 1.10)	☒ Operasi Kendaraan dan Alat Bergerak (FPE 2.18)	☐ Ruang Terbatas (FPE 2.23)				
☐ Isolasi dan Lock Out (FPE 2.12)	☐ Kondisi Kendaraan dan Alat Bergerak (FPE 2.21)	☐ Bekerja Dekat Air (FPE 2.24)				
☒ Bekerja di Ketinggian (FPE 2.14)	☐ Keselamatan Pekerjaan Listrik (FPE 2.21)	☐ Other's				
BERI TANDA ☒ UJIN PEKERJAAN YANG HARUS DILENGKAPI						
☐ Vicinity Permit	☐ Confined Spaces	☒ Working at Height				
☐ Digging Permit	☐ Hot Work	☐ Isolasi				
☐ Red Tag	☐ Other's					
NO	SEQUENCE OF BASIC JOB STEPS	HAZARDS	RECOMMENDED ACTION OR PROCEDURE	OBSERVATION YES NO		
1	Personil naik Tower <i>✓</i>	1,1 Terjatuh dari tower karena tangga licin / terburu buru	1.1.1 teknisi yang naik tower telah mengikuti training WAH dan telah mengisi form lembar "kesiapan Kerja Karyawan" 1.1.2 Lakukan inspeksi dan pastikan semua peralatan manjat dalam kondisi baik dan layak 1.1.3 Gunakan tiga titik tumpu saat naik tangga tower 1.1.4 Gunakan Full body harness dengan twin lanyard dan kaitkan hooknya secara bergantian pada besi /anak tangga tower saat naik 1.1.5 Istirahatlah pada bordes tower jika merasa lelah dan tetap kaitkan hook lanyard 1.1.6 Bersihkan sepatu dari tanah/lumpur saat naik tower 1.1.7 Gunakan sarung tangan agar cengkraman tangan pada anak tangga tidak licin 1.1.8 Tidak terburu buru saat naik tower dan pastikan berpijak pada bagian tengah telapak kaki saat berpijak pada anak tangga	<i>✓</i>		
		1,2 Kepala Terbentur Rangka tower	1.2.1 Gunakan Helm standar untuk bekerja diatas tower yang mempunyai tali pengaman	<i>✓</i>		
		1,3 Tersambar petir saat mendung	1.3.1 Hentikan pekerjaan jika cuaca mendung / Hujan / Angin kencang yang berpotensi petir	<i>✓</i>		
		1,4 Lemas karena Dehidrasi	1.4.1 membawa persediaan air minum saat naik / bekerja di atas tower			
		1,5 tersengat / tergigit/ terpatuk binatang <i>(Biologi) laron</i>	1.5.1 Periksa secara menyeluruh disekitar area kerja diatas tower apakah terdapat sarang tawon 1.5.2 Bilah terdapat sarang tawon hentikan pekerjaan dan lapor keatas ,untuk ditindak lanjuti <i>Lapor ke atas</i>			
2	Memasang Pully dan tali <i>✓</i>	2,1 Pully dan tali terjatuh / terlepas dari ikatan	2.1.1 Ikat pully dengan benar dan kuat pada rangka tower 2.1.2 pully terpasang pada rangka yang cukup kuat 2.1.3 Masukkan tali pada pully dengan benar	<i>✓</i>		
		2,2 Tali Putus saat menaikan beban	2.2.1 SWL Tali melebihi berat beban yang diangkat 2.2.2 Inspeksi tali karmantle sebelum digunakan dan pastikan tali dalam keadaan layak pakai			
		2,3 Pully rusak karena Patah/Retak	2.3.1 SWL pully melebihi berat beban yang diangkat 2.3.2 Inspeksi Pully sebelum digunakan dan pastikan pully masih dalam keadaan layak pakai	<i>✓</i>		
3	Instalasi Bracket <i>✓</i>	3,1 Bracket terjatuh saat akan dipasang	3.1.1 Tidak Melepas tali karmantle sebelum baut terpasang dengan kuat pada Rangka tower 3.1.2 cukup orang yang memegang tali 3.1.3 tidak ada orang dibawah tower pada saat pekerjaan sedang berlangsung	<i>✓</i>		

 PT. MULTI KONTROL NUSANTARA Prima Nirbaya Elemen 5.50		JOB TITLE (and number if applicable) Install Antena Rocket		☐ New ☐ Review	☐ Urgent ☐ Normal	JSA No : MKN/SGT/TLC/007/05/2026
		TITLE OF PERSON WHO DOES JOB Technician + Junior Technician		ANALYSED by : Indra Pranata Badge Number (ID) : Z104603		JOB No :
		LOCATION Tower Lignite		REVIEWED by : Badge Number (ID) :		Date : Monday, 25 May 2026
REQUIRED AND / OR RECOMMENDED PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT		Safety shoes, Helmet standard, Kaca mata safety, Full body harness & double lanyard Seragam kerja standard MKN		APPROVED BY : Responsible Area Badge Number (ID) :		Pengawas Indra P

BERI TANDA ████ **PEKERJAAN BERHUBUNGAN DENGAN FATALITY PREVENTION ELEMENT (FPE) :**

☐ Design Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan (FPE 1.09)	☐ Pengangkatan & Penyanggaan Beban (FPE 2.15)	☐ Penanganan & Penggunaan Bahan Peledak (FPE 2.22)
☐ Keselamatan Dinding Tambang (FPE 1.10)	☐ Operasi Kendaraan dan Alat Bergerak (FPE 2.18)	☐ Ruang Terbatas (FPE 2.23)
☐ Isolasi dan Lock Out (FPE 2.12)	☐ Kondisi Kendaraan dan Alat Bergerak (FPE 2.21)	☐ Bekerja Dekat Air (FPE 2.24)
☒ Bekerja di Ketinggian (FPE 2.14)	☐ Keselamatan Pekerjaan Listrik (FPE 2.21)	☐ Other's

BERI TANDA ████ **IJIN PEKERJAAN YANG HARUS DILENGKAPI**

☐ Vicinity Permit	☐ Confined Spaces	☒ Working at Height
☐ Digging Permit	☐ Hot Work	☐ Isolasi
☐ Red Tag	☐ Other's	

NO	SEQUENCE OF BASIC JOB STEPS	HAZARDS	RECOMMENDED ACTION OR PROCEDURE	OBSERVATION	
				YES	NO
		3,2 Baut antenna/Tools terjatuh mengenai kepala	3.2.1 Masukkan baut kedalam tas atau kantong celana/baju 3.2.2 tidak ada orang dibawah tower pada saat pekerjaan sedang berlangsung		
4	Install Antenna <i>2 tas 6255 6 kawat</i>	4,1 Antena terjatuh saat akan dipasang	4.1.1 Tidak Melepas tali karmanlle sebelum baut terpasang dengan kuat pada bracket 4.1.2 cukup orang yang memegang tali 4.1.3 tidak ada orang dibawah tower pada saat pekerjaan sedang berlangsung	✓	
		4,2 Baut antenna terjatuh/Terkena kepala	4.2.1 Masukkan baut kedalam tas atau kantong celana/baju 4.2.2 tidak ada orang dibawah tower pada saat pekerjaan sedang berlangsung	✓	
5	Menurunkan Tools / Tali dari tower	5,1 Kepala terkena tools yang jatuh	5.1.1 Tidak berada tepat dibawah tower saat pekerjaan masih berlangsung 5.1.2 Masukkan tools kedalam tas dan turunkan menggunakan tali	✓	
		5,2 Badan/kepala terkena hempasan tali	5.2.1 Tidak berada tepat dibawah tower saat pekerjaan masih berlangsung 5.2.2 Beri aba aba kepada personil lain ssebelum menurunkan tali karmanlle	✓	
6	Personil turun dari tower	6,1 Terjatuh karena terburu buru saat turun	6.1.1 Turun dari tower melalui tangga existing secara perlahan 6.1.2 Gunakan tiga titik tumpu saat menuruni tangga tower 6.1.3 Kaitkan Hook lanyard secara bergantian pada anak tangga saat turun 6.1.4 Gunakan sarung tangan agar cengkraman tangan tidak licin akibat keringat	✓	
		6,2 Tangan kebas akibat cengkraman ke anak tangga	6.2.1 Istirahat pada bordes tower jika merasa lelah 6.2.2 Tetap kaitkan Hook lanyard pada rangka tower saat beristirahat di bordes tower	✓	

- 1 JSA ini sudah dibaca, dipahami dan dimengerti oleh para pekerja.
- 2 Nomor Telpn Emergency : Rescue 0549-52-(3000),RESCUE tanjung bara,SOS 1541/SB-3244/TB, Radio TAIT CH P1 atau 0811 550 3000 via Handphone
- 3 Pekerja Wajib Menolak Pekerjaan Bila Masih Ada Sumber/Potensi Bahaya Yang Belum Tertuang dan Terkontrol Dengan Baik Dalam JSA.
- 4 Bila Supervisor sedang tidak berada dilokasi kerja, maka segala tanggung jawab dan wewenang di lokasi kerja menjadi tanggung jawab Kepala Kerja sdh Indra P
- 5

No.	Nama	Badge Number	Tanda tangan / Tanggal
1			

JOB SAFETY ANALYSIS  PT. MULTI KONTROL NUSANTARA Prima Nirbaya Elemen 5.50 REQUIRED AND / OR RECOMMENDED PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT	JOB TITLE (and number if applicable) Install Antena Rocket	☐ New ☐ Review	☐ Urgent ☐ Normal	JSA No : MKN/SGT/TLC/007/05/2026
	TITLE OF PERSON WHO DOES JOB Technician + Junior Technician	ANALY: SED : Indra Pranata Badge I Number (ID) : Z104603	JOB No :	
	LOCATION Tower Lignite	REVIEW ED by : Badge I Number (ID) :	Date : Monday, 25 May 2026	
	Safety shoes, Helmet standard, Kaca mata safety, Full body harness & double lanyard Seragam kerja standard MKN	APPROVED BY : Responsible Area Badge Number (ID) :	Pengawas Indra P	

BERI TANDA ☒ **PEKERJAAN BERHUBUNGAN DENGAN FATALITY PREVENTION ELEMENT (FPE) :**

- | | | |
|---|--|---|
| ☐ Design Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan (FPE 1.09) | ☒ Pengangkatan & Penyanggaan Beban (FPE 2.15) | ☐ Penanganan & Penggunaan Bahan Peledak (FPE 2.22) |
| ☐ Keselamatan Dinding Tambang (FPE 1.10) | ☒ Operasi Kendaraan dan Alat Bergerak (FPE 2.18) | ☐ Ruang Terbatas (FPE 2.23) |
| ☐ Isolasi dan Lock Out (FPE 2.12) | ☐ Kondisi Kendaraan dan Alat Bergerak (FPE 2.21) | ☐ Bekerja Dekat Air (FPE 2.24) |
| ☒ Bekerja di Ketinggian (FPE 2.14) | ☐ Keselamatan Pekerjaan Listrik (FPE 2.21) | ☐ Other's |

BERI TANDA ☒ **IJIN PEKERJAAN YANG HARUS DILENGKAPI**

- | | | |
|--|--|---|
| ☐ Vicinity Permit | ☐ Confined Spaces | ☒ Working at Height |
| ☐ Digging Permit | ☐ Hot Work | ☐ Isolasi |
| ☐ Red Tag | ☐ Other's | |

NO	SEQUENCE OF BASIC JOB STEPS	HAZARDS	RECOMMENDED ACTION OR PROCEDURE	OBSERVATION	
				YES	NO
2	ASTRIK	Z178916	25/5/2026		
3	WIDOW	Z134039			
4	WIDOW	Z104603			
5					
6					
7					
8					