

004 -1

	PT. MULTI KONTROL NUSANTARA		Doc No : FM-HSE-01-01	
	JOB SAFETY ANALYSIS		Publish Date : 19 Sept. 2009	
			Rev. 00	
		Date Review : / /		

 PT. MULTI KONTROL NUSANTARA Prima Nirbaya Elemen 5.50	JOB TITLE (and number if applicable) Painting Antenna NEO	☐ Now Review ☐ Urgent Normal	JSA No : MKN/SGT/TLC/004/VIII/2023 JOB No : MKN 125506 Date : 5-Aug-23 Pengawas Jermam MAMAH A.
TITLE OF PERSON WHO DOES JOB Technician + Junior Technician	LOCATION Tower Bihyang	ANALYSED BY Badge Number (ID) : <i>MAMAH A. 25506</i>	
REQUIRED AND/OR RECOMMENDED PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT Safety shoes, Helmet standard, Full body harness & double lanyard Seragam kerja standard MKN		REVIEWED BY Badge Number (ID) : Z 50322 APPROVED BY Badge Number (ID) : Responsible Area IT BY WA	

BERI TANDA XXXXXXXXXX **PEKERJAAN BERHUBUNGAN DENGAN FATALITY PREVENTION ELEMENT (FPE) :**

☐ Design Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan (FPE 1.09)	☐ Pengangkatan & Penyanggaan Beban (FPE 2.15)	☐ Penanganan & Penggunaan Bahan Peledak (FPE 2.22)
☐ Keselamatan Dinding Tembang (FPE 1.10)	☐ Operasi Kendaraan dan Alat Bergerak (FPE 2.16)	☐ Ruang Terbatas (FPE 2.23)
☐ Isolasi dan Lock Out (FPE 2.12)	☐ Kondisi Kendaraan dan Alat Bergerak (FPE 2.21)	☐ Bekerja Dekat Api (FPE 2.24)
☒ Bekerja di Ketinggian (FPE 2.14)	☐ Keselamatan Pekerjaan Listrik (FPE 2.21)	☐ Others

BERI TANDA XXXXXXXXXX **PEKERJAAN YANG HARUS DILENGKAPI**

☐ Vicinity Permit	☐ Confined Spaces	☒ Working at Height
☐ Digging Permit	☐ Hot Work	☐ Isolasi
☐ Rod Tag	☐ Others	

NO	SEQUENCE OF BASIC JOB STEPS	HAZARDS	RECOMMENDED ACTION OR PROCEDURE	OBSERVATION	
				YES	NO
1	Personil Naik tower	1.1 Terjatuh	1.1.1 Pastikan pekerja yang akan naik tower telah mengikuti pelatihan WAH 1.1.2 Gunakan tiga titik tumpu saat naik tower 1.1.3 Gunakan Full body harness dengan twin lanyard 1.1.4 Kaitkan Hok lanyard secara bergantian pada rangka tower saat naik 1.1.5 Bersihkan sepatu saat naik tower/bebas dari lumpur 1.1.6 Personil yang naik tower harus dalam keadaan sehat dan bugar 1.1.7 Personil tidak membawa materi/tools saat naik tower 1.1.8 Selalu kaitkan hok lanyard saat melakukan pergerakan atau berpindah posisi	✓	
		1.2 Tersambar Petir	1.2.1 Hentikan pekerjaan jika cuaca mandung / Hujan / Angin kencang yang berpotensi petir		
		1.3 Kaki atau tangan kram / tidak bisa digerakkan	1.3.1 Jangan terburu buru saat naik tower 1.3.2 Beristirahat dibordes saat merasa letih atau tangan kosemutan/kram 1.3.3 Tetap kaitkan kedua lanyard pada rangka tower saat beristirahat pada bordes jika tangan merasa kosemutan/ kram 1.3.4 Segeralah turun apabila sudah sembuh dan harus didampingi rekan kerja saat turun dari tower 1.3.5 minilah bantuan rescue jika sudah tidak kuat lagi untuk turun tower		
2	Painting Antena	2.1 Tangan Terjepit clamp antena	2.1.1 Jangan posisikan jari dekat dengan clamp yang digerakkan 2.1.2 Pastikan ada rekan yang memegang antena saat baut baut dikonggarkan	✓	

004-2

JOB SAFETY ANALYSIS  PT. MULTI KONTROL NUSANTARA Prima Niraya Elemen 5.50	JOB TITLE (and number if applicable) Pointing Antenna NEC	☐ New ☐ Review	☐ Urgent ☐ Normal	JSA No : MKN/SGT/TLC/004N/1/2023	
	TITLE OF PERSON WHO DOES JOB Technid an + Junior Technid an	ANALYSED BY : <i>Dono</i> Badge Number (ID) : <i>201070-18405</i>	JOB No : MKN_125506		
REQUIRED AND / OR RECOMMENDED PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT	LOCATION Tower Bintang	REVIEWED BY : Jufri.R Badge Number (ID) : Z 50322	Date : 5-Aug-23		
	Safety shoes, Helmet standard, Full body harness & double lanyard Soragam kerja standard MKN	APPROVED BY : Responsible Area Badge Number (ID) :	Pengawas <i>Dono</i> <i>MKN</i>		

BERI TANDA [] PEKERJAAN BERTUBUNGAN DENGAN FATALITY PREVENTION ELEMENT (FPE) :


☐ Desain Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan (FPE 1.09)	☐ Pengangkutan & Penyusunan Bahan (FPE 2.16)	☐ Penanganan & Penggunaan Bahan Peledak (FPE 2.22)
☐ Keselamatan Dinding Tambang (FPE 1.10)	☐ Operasi Kendaraan dan Alat Bergerak (FPE 2.14)	☐ Ruang Terbatas (FPE 2.23)
☐ Isolasi dan Lock Out (FPE 2.12)	☐ Kondisi Kendaraan dan Alat Bergerak (FPE 2.21)	☐ Bekerja Dekat Air (FPE 2.24)
☐ Bekerja di Ketinggian (FPE 2.14)	☐ Keselamatan Pekerjaan Listrik (FPE 2.21)	☐ Other's

BERI TANDA [] PEKERJAAN YANG HARUS DI LENGKAPI

☐ Vicinity Permit	☐ Confined Spaces	☐ Working at Height
☐ Digging Permit	☐ Hot Work	☐ Isolasi
☐ Red Tag	☐ Other's	

NO	SEQUENCE OF BASIC JOB STEPS	HAZARDS	RECOMMENDED ACTION OR PROCEDURE	OBSERVATION	
				YES	NO
	2.2 Kabel Putus	2.2.1 Pastikan kabel cukup saat antena digerakkan			
	2.3 Antena jatuh	2.3.1 Jangan membuka baut bracket atau antena saat mempointing antena (cukup di longgarkan)			
3	Mengencangkan baut antena	3.1 Jari Tangan Terjepit 3.2 Tangan terkilir 3.3 Pekerja dibawah terimpa Tools	3.1.1 Jauhkan Jari Tangan dari titik jepit 3.2.1 Gunakan Kunci pas ring yang sesuai 3.2.2 Posisikan badan secara ergonomis 3.2.1 Jangan berada tepat dibawah tower saat ada pekerjaan		
4	Personil Turun Tower	4.1 Terjatuh 4.2 Kaki atau tangan kram / tidak bisa digerakkan	4.1.1 Gunakan tiga titik tumpu saat naik tangga tower 4.1.2 Kaitkan Hok lanyard secara bergantian pada rangka tower saat turun 4.1.3 Jangan terburu buru saat turun dari tower 4.1.4 Jangan membawa/memegang material/tools saat turun dari tower 4.2.1 Beristirahatlah dibordes saat anda merasa fatis atau tangan/kaki kram 4.2.2 Saat beristirahat dibordes, Hok lanyard harus tetap tercantol pada rangka tower		
5					

004 m

JOB SAFETY ANALYSIS  PT. MULYAKONTROL NUSANTARA Prima Nibaya Elemen 5.50 REQUIRED AND USER COMMENTS: PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT	JOB TITLE (and number if applicable) Poinling Antenna NEC	☐ New ☐ Review	☐ Urgent ☐ Normal	JSA No : MKN/SGT/TLG/004/VIII/2023	
	TITLE OF PERSON WHO DOES JOB Technician 1 Junior Technician	ANALYSED BY : Januar Badge Number (ID) : Z.101073			JOB No : MKN 125506
	LOCATION Tower Bintang	REVIEWED BY : Jufri R. Badge Number (ID) : Z.50322			Date : 5-Aug-23
	Safety shoes, Helmet standard, Full body harness & double lanyard Seragam kerja standard MKN	APPROVED BY : Responsible Area Badge Number (ID) :			Pengawas Januar

BERI TANDA PEKERJAAN BERHUBUNGAN DENGAN FATALITY PREVENTION ELEMENT (FPE) :

☐ Design Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan (FPE 1.09)	☐ Pengangkatan & Penyanggaan Boban (FPE 2.15)	☐ Potongan & Penggunaan Bahan Peledak (FPE 2.22)
☐ Keselamatan Ciding Tambang (FPE 1.10)	☐ Operasi Kendaraan dan Alat Bergerak (FPE 2.18)	☐ Ruang Terbatas (FPE 2.23)
☐ Isolasi dan Lock Out (FPE 2.12)	☐ Kondisi Kendaraan dan Alat Bergerak (FPE 2.21)	☐ Bekerja Dekat Api (FPE 2.24)
☒ Bekerja di Ketinggian (FPE 2.14)	☐ Keselamatan Pekerjaan Listrik (FPE 2.21)	☐ Other's

BERI TANDA PEKERJAAN YANG HARUS DILENGKAPI

☐ Vindity Permit	☐ Confined Spaces	☒ Working at Height
☐ Digging Permit	☐ Hot Work	☐ Isolasi
☐ Red Tag	☐ Other's	


NO	SEQUENCE OF BASIC JOB STEPS	HAZARDS	RECOMMENDED ACTION OR PROCEDURE	OBSERVATION	
				YES	NO

Note :


- 1 JSA ini sudah dibacakan, dipahami dan dimengerti oleh para pekerja.
- 2 Nomor Telpon Emergency Call Rescue : 3000 atau 0549-52-3000 via Handphone , SOS S Bara : 1541, SOS T Bara : 3244 ,Radio Trunking TAIT : CH P1
- 3 Pekerja Wajib Menolak Pekerjaan Bila Masih Ada Sumber/Potensi Bahaya Yang Belum Tertuang dan Terkontrol Dengan Baik Dalam JSA.
- 4 Bila Supervisor sedang tidak berada di lokasi kerja, maka segala tanggung jawab dan wewenang di lokasi kerja menjadi tanggung jawab Kepala Kerja sdr Januar
- 5 Sebelum dan sesudah melakukan pemanjatan di tower harus melaporkan ke rescue Munung / Tanjung Bara

No.	Nama	Badge Number	Tanda tangan / tanggal
1	mom Aulia Falaah Achmad	21021659	} 
2	Januar Baraban Papang	2101073	
3	Pemadab	2121659	
4			
5			

004

	PT. MULTI KONTROL NUSANTARA	Doc No : FM-HSB-05-08
	Laporan Pekerjaan Pemanjatan di Tower	Rev. 05
		Publish Date: 29 Mar 2017
		Date Rev : 02/11/2017

Laporan Pekerjaan Pemanjatan di Tower

Disiapkan Oleh : Moh. Raza Fahlevi ID/BN : 211675 Disetujui Oleh : Jupri ID/BN : 2116321 

INFORMASI UMUM

Tanggal dibuat : Sabtu 5 Agustus 2023
 Jenis Pekerjaan : Pemilihan Antena NEC and tower antenna
 Pengawas Lapangan : Imam Aulia ID/BN : 204605
 Lokasi Pekerjaan : Tower Bintang
 Risiko Tinggi Terkait Pekerjaan : Tergantung dari ketinggian
 Personil yang naik tower : Pagi :
Siang : Januar B.P.
Pu / Tidak Pu
 Kondisi Personil : 40 m
 Tinggi Tower : Sudah Dilekukan [Ya] / [Tidak]
 Mekanisme Pelaporan : Nama : 211675 / Jam : 15:40 (Awal Laporan)
 Laporan Diterima Oleh : Nama : 2116321 / Jam : 17:00 (Akhir Laporan)
 Prosedur Yang Terkait Dgn Pekerjaan : IK-OPS-02-02 B JSA

Nama Personil P3K dan Tim Penanganan Darurat Yang Ber tugas

Nama	Tugas (Sesuai Dgn Kompetensi)	Nama	Tugas (Sesuai Dgn Kompetensi)
Imam A.	P3K		

Peralatan Penanganan Darurat Yang Tersedia

☒ Full Harness	Alat Bantu Pernafasan	Alat Pemadam Api
Rolling Aresator	Tali Pengaman	Alat Bantu Angkat
☒ Kotak P3K	Gas Tester	☒ Lifebuoy & Lanyards

Lain-Lain, Sebutkan :

Metode Komunikasi Yang Akan Digunakan

Radio Komunikasi & Smartphone

Uraian Rencana Penanganan Darurat/Evakuasi

- Jika terjadi minor injury akan ditangani oleh Petugas P3K
- Jika terjadi major injury akan ditangani oleh Petugas Rescue
- kontak tim Rescue pada Chanel Radio Tait P1 atau handphone di 0549 52 3000 atau Ext 3000

Titik Emergency Escort Point / Emergency Location

No. Emergency Escort Point : Tower Surya
 Lokasi : Rescue mirung

No. Emergency Location :
 Lokasi :

004-4


0017

5.77

602.5

004 - 6

	PT MULTI KONTROL NUSANTARA	FORMULIR
	OBSERVASI LINGKUNGAN KERJA	No Dokumen : FM-OPS-01-58 Rev : 00 Tanggal Beraku : 20 September 2021

Nama Pekerjaan	Pointing antenna Net.		APD ☐ Kacamata ☒ Helm ☒ Sepatu Safety ☒ Sarung tangan ☐ Rompi/baju berreflektif
Lokasi Kerja	Tower Rintang to Surin.		APD TAMBAHAN: Full body Harness Twin lanyard. JSA - 004 Section / Crew : Telco.
Tanggal	05.08.2023.		
No Unit	-		
Di observasi oleh	mem. Januar, Ronaldo.		
Nama dan Tanda tangan			
Prosedur Kerja / IK / SOP / Manual Book terkait Pekerjaan ini.	IK OPS 02-02 / JSA		
NO	DESKRIPSI	TEMUAN HASIL PEMERIKSAAN	REKOMENDASI TINDAKAN YANG DILAKUKAN
1	Uraikan kondisi area kerja	Cuaca Cerah Pijakan becek licin.	Hindari menginjak jalan yang berair.
2	Periksa lingkungan sekitarnya (360°) dalam radius ± 30 meter atau lebih bila diperlukan	Parkir LV.	Bersihkan sepeda sebelum menuju tower. Parkir LV pada tempat yang aman dari kejatuhan cabang / ranting pohon yang akan jatuh.
3	Apakah ditemukan potensi energy berbahaya	☐ Listrik ☐ Panas ☒ Mekanikal Radiasi Kimia Tangan terjepit saat pointing	Hindari btek jepit / ambara, bracket dan antenna saat melakukan pointing.
4	Apakah didapat informasi potensi energy berbahaya dari penanggung jawab area?	N/A	
5	Lampirkan gambar / photo dari beberapa sudut	N/A	

NOTE : BILA DITEMUKAN KONDISI BAHAYA / SUBSTANDAR LAPORKAN SEGERA KE PENGAWAS