


PT. MULTI KONTROL NUSANTARA

40/ 7701/ 4017

	PT. MULTI KONTROL NUSANTARA		Doc No : FM-HSH-05-08
	Laporan Pekerjaan Pemanjatan di Tower		Rev. 05
			Publish Date: 29 Mar 2017
			Date Rev : 08/11/2017

Laporan Pekerjaan Pemanjatan di Tower

Disiapkan Oleh : <u>Saputra P</u> ID/BN : <u>2114324</u>	Disetujui Oleh : <u>JUFRI R</u> <i>3/4</i> ID/BN : <u>250322</u>
---	---

INFORMASI UMUM

Tanggal dibuat	: <u>15-08-2023</u>
Jenis Pekerjaan	: <u>Survey penempatan antena NEC</u>
Pengawas Lapangan	: <u>JUFRI R</u> ID/BN: <u>250322</u>
Lokasi Pekerjaan	: <u>TOWER M 5</u>
Risiko Tinggi Terkait Pekerjaan	: <u>Terjatuh dari ketinggian</u>
Personil yang naik tower	: Pagi : - Siang : <u>Putra - R02A</u> Malam : <u>-</u>
Kondisi Personil	: <u>Fit / Unfit</u>
Tinggi Tower	: <u>25 Mtr</u>
Mekanisme Pelaporan	: Sudah Dilakukan [Ya] or [Tidak]
Laporan Diterima Oleh	: Nama : <u>Niko / 211627</u> / Jam <u>14.39</u> (Awal Laporan) Nama : <u>Niko / 211627</u> / Jam <u>15.09</u> (Akhir Laporan)
Prosedur Yang Terkait Dgn Pekerjaan	: <u>JSA</u>

Nama Petugas P3K dan Tim Penanganan Darurat Yang Bertugas

Nama	Tugas (Sesuai Dgn Kompetensi)	Nama	Tugas (Sesuai Dgn Kompetensi)
<u>JUFRI R</u>	<u>P3K</u>		

Peralatan Penanganan Darurat Yang Tersedia

☒ Full Harness	☒ Alat Bantu Pernafasan	☐ Alat Pemadam Api
☐ Falling Arrestor	☒ Tali Pengaman	☐ Alat Bantu Angkat
☒ Kotak P3K	☐ Gas Tester	☒ Lifebuoy & Lanyards

Lain-Lain, Sebutkan :

Metode Komunikasi Yang Akan Digunakan

Hand phone

Uraian Rencana Penanganan Darurat/Evakuasi

- Jika terjadi Minor Injury di tangani oleh petugas P3K
- Jika terjadi Mayor injury di tangani oleh petugas Rescue (0549-523000)/channel P1/EXT 3000

Titik Emergency Escort Point / Emergency Location

No. Emergency Escort Point : _____	No. Emergency Location : _____
Lokasi : <u>Rescue Mufung</u>	Lokasi : _____

0812
5770
6028



PT. MULTI KONTROL NUSANTARA

Doc No : FM-HSE-01-04

Publish Date : 19 Sept. 2009

Rev. 00

Date Review : / /

JOB SAFETY ANALYSIS

JOB SAFETY ANALYSIS PT. MULTI KONTROL NUSANTARA Prima Nibaya Elemen 5.50 REQUIRED AND/OR RECOMMENDED PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT	JOB TITLE (and number if applicable) Survey Antenna NEC	☐ New ☐ Review	☐ Urgent ☐ Normal	JSA No : MKNSGT/LC/008/8/2023
	TITLE OF PERSON WHO DOES JOB Technician & Junior Technician	ANALYSED BY : Jufri Badge Number (ID) : Z.50322	JOB No : MKN 125506	
	LOCATION Tower M5	REVIEWED BY : Jufri R Badge Number (ID) : Z.50322	Date : 15-Aug-23	
	Safety shoes, Helmet standard, Full body harness & double lanyard Seragam kerja standard MKN	APPROVED BY : Responsible Area Badge Number (ID) :	Pengawas Jufri	
By Wa (pak soluh)				

BERI TANDA ☒ **PEKERJAAN BERTUBUHAN DENGAN FATALITY PREVENTION ELEMENT (FPE) :**

☐ Design Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan (FPE 1.09)	☐ Penguatan & Penyagaan Galian (FPE 2.15)	☐ Peralangan & Penggunaan Urutan Peledak (FPE 2.22)
☐ Keselamatan Dinding Tambang (FPE 1.10)	☐ Operasi Kendaraan dan Alat Bergerak (FPE 2.18)	☐ Ruang Terbatas (FPE 2.23)
☐ Isolasi dan Lock Out (FPE 2.12)	☐ Kondisi Kendaraan dan Alat Bergerak (FPE 2.21)	☐ Bekas Dekat Air (FPE 2.24)
☒ Berhenti di Ketinggian (FPE 2.14)	☐ Keselamatan Pekerjaan Listrik (FPE 2.21)	☐ Others

BERI TANDA ☒ **PEKERJAAN YANG HARUS DILENGKAPI**

☐ Ventry Permit	☐ Confined Spaces	☒ Working at Height
☐ Digging Permit	☐ Hot Work	☐ Isolasi
☐ Red Tag	☐ Others	

NO	SEQUENCE OF BASIC JOB STEPS	HAZARDS	RECOMMENDED ACTION OR PROCEDURE	OBSERVATION	
				YES	NO
1	Personil Naik tower	1.1 Terjatuh	1.1.1 Pastikan pekerja yang akan naik tower telah mengikuti pelatihan WAH 1.1.2 Gunakan tiga titik tumpu saat naik tower 1.1.3 Gunakan Full body harness dengan twin lanyard 1.1.4 Kaitkan Hok lanyard secara bergantian pada rangka tower saat naik 1.1.5 Bersihkan sepatu saat naik tower/bebas dari lumpur 1.1.6 Personil yang naik tower harus dalam keadaan sehat dan bugar 1.1.7 Personil tidak membawa material/tools saat naik tower 1.1.8 Selalu kaitkan hok lanyard saat melakukan pergerakan atau berpindah posisi		
		1.2 Tersambar Petir	1.2.1 Hentikan pekerjaan jika cuaca mendung / Hujan / Angin kencang yang berpotensi petir		
		1.3 Kaki atau tangan kram / tidak bisa digerakkan	1.3.1 Jangan terburu buru saat naik tower 1.3.2 Beristirahat dibordes saat merasa letih atau tangan kesemutan/kram 1.3.3 Telap kaitkan kedua lanyard pada rangka tower saat beristirahat pada bordes jika tangan merasa kesemutan/ kram 1.3.4 Segera turun apabila sudah sembuh dan harus didampingi rekan kerja saat turun dari tower 1.3.5 mintalah bantuan rescue jika sudah tidak kuat lagi untuk turun tower		
		1.4 Dehidrasi	1.4.1 Bawa air minum saat naik tower		
2	Survey Posisi Antena	2.1 Terjatuh	2.1.1 Pastikan pekerja yang akan naik tower telah mengikuti pelatihan WAH 2.1.2 Gunakan Full body harness dengan twin lanyard saat melakukan survey		

JOB SAFETY ANALYSIS  PT Multi Kontrol Nusantara Prima Nirbaya Elemen 6.50	JOB TITLE (and number if applicable) Survey Antenna NEC	☐ New ☐ Review	☐ Urgent ☐ Normal	JSA No : MKN/SGT/TLC/008/8/2023
	TITLE OF PERSON WHO DOES JOB Technician 4 Junior Technician	ANALYSED BY : Jufri Badge Number (ID) : Z-50322	JOB No : MKN 125506	
	LOCATION Tower M5	REVIEWED BY : Jufri R Badge Number (ID) : Z-50322	Date : 15-Aug-23	
REQUIRED AND / OR RECOMMENDED PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT	Safety shoes, Helmet standard, Full body harness & double lanyard Seragam kerja standard MKN	APPROVED BY : Responsible Area Badge Number (ID) :	Pengawas Jufri	

BERI TANDA ☒ **PEKERJAAN BERHUBUNGAN DENGAN FATALITY PREVENTION ELEMENT (FPE) :**

☐ Design Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan (FPE 1.00)	☐ Pengangkutan & Penanganan Beban (FPE 2.15)	☐ Penanganan & Penggunaan Bahan Peledak (FPE 2.22)
☐ Keselamatan Dinding Tambang (FPE 1.10)	☒ Operasi Kendaraan dan Alat Bergerak (FPE 2.18)	☐ Ruang Terbatas (FPE 2.23)
☐ Isolasi dan Lock Out (FPE 2.12)	☐ Kondisi Kendaraan dan Alat Bergerak (FPE 2.21)	☐ Bekerja Dekat Api (FPE 2.24)
☒ Bekerja di Kelonggan (FPE 2.14)	☐ Keselamatan Pekerjaan Listrik (FPE 2.21)	☐ Other's

BERI TANDA ☒ **PEKERJAAN YANG HARUS DILENGKAPI**

☐ Vicinity Permit	☐ Confined Spaces	☒ Working at Height
☐ Digging Permit	☐ Hot Work	☐ Isotol
☐ Red Tag	☐ Other's	

NO	SEQUENCE OF BASIC JOB STEPS	HAZARDS	RECOMMENDED ACTION OR PROCEDURE	OBSERVATION	
				YES	NO

- Pekerja Wajib Menolak Pekerjaan Bila Masih Ada Sumber/Potensi Bahaya Yang Belum Tertuang dan Terkontrol Dengan Baik Dalam JSA.
- Bila Supervisor sedang tidak berada di lokasi kerja, maka segala tanggung jawab dan wewenang di lokasi kerja menjadi tanggung jawab Kepala Kerja sdr. Jufri R
- Sebelum dan sesudah melakukan pemanjatan di tower harus melaporkan ke rescue Munung / Tanjung Bara

No.	Nama	Badge Number	Tanda tangan / tanggal
1	Muh. Reza Fahlevi	2115675	15-08-2023
2	Saputra P	2114324	
3			
4			
5			

15-08-2023