


2

	PT. MULTI KONTROL NUSANTARA	Doc No : FM-HSE-05-08
		Rev. 05
	Laporan Pekerjaan Pemanjatan di Tower	Publish Date: 29 Mar 2017 Date Rev : 08/11/2017

Laporan Pekerjaan Pemanjatan di Tower	
Disiapkan Oleh : <u>Hanci Yanto</u> ID/BN : <u>2114218</u>	Disetujui Oleh : <u>[Signature]</u> ID/BN : <u>210322</u>

INFORMASI UMUM	
Tanggal dibuat :	<u>18.02.2023</u>
Jenis Pekerjaan :	<u>install antenna NEC AB - Harapan</u>
Pengawas Lapangan :	<u>Januar</u> ID/BN: <u>2101073</u>
Lokasi Pekerjaan :	<u>tower AB</u>
Risiko Tinggi Terkait Pekerjaan :	<u>terjatuh dari tower</u>
Personil yang naik tower :	Pagi : Siang : <u>[Signature]</u> Dimas / ANGGA (Fit / Tidak Fit)
Kondisi Personil :	<u>Fit</u>
Tinggi Tower :	<u>95 M</u>
Mekanisme Pelaporan :	Sudah Dilakukan [Ya] or [Tidak]
Laporan Diterima Oleh :	Nama : <u>Abis / 2102386</u> / Jam : <u>14:09</u> (Awal Laporan) Nama : <u>Samud / 2104293</u> / Jam : <u>17:06</u> (Akhir Laporan)
Prosedur Yang Terkait Dgn Pekerjaan :	<u>JSA dan IK OPS 02.02</u>

Nama Petugas P3K dan Tim Penanganan Darurat Yang Berinsang			
Nama	Tugas	Nama	Tugas
	(Sesuai Dgn Kompetensi)		(Sesuai Dgn Kompetensi)
<u>Januar</u>	<u>P3K</u>		

Peralatan Penanganan Darurat Yang Tersedia			
☒ Full Harness	☐ Alat Bantu Pernafasan	☐ Alat Pemadam Api	☐
☐ Falling Arrestor	☐ Tali Pengaman	☐ Alat Bantu Angkat	☐
☒ Kotak P3K	☐ Gas Tester	☐ Lifebuoy & Lanyards	☐
Lain-Lain, Sebutkan :			

Metode Komunikasi Yang Akan Digunakan
<u>Radio, Hand/Phone</u>

Uraian Rencana Penanganan Darurat/Evakuasi
<u>- Jika terjadi minor injury maka akan ditangani P3K</u> <u>- Jika terjadi major injury maka akan ditangani tim Rescue</u> <u>8PI</u> <u>20599 52 3000</u> <u>20300</u>

Titik Emergency Escort Point / Emergency Location	
No. Emergency Escort Point : <u>No 7</u> Lokasi : <u>Rescue Hutan</u>	No. Emergency Location : Lokasi :

0812
577
602

 PT. Multi Kontrol Nusantara	PT. MULTI KONTROL NUSANTARA		Doc No : FM-HSE-01-04
	JOB SAFETY ANALYSIS		Publish Date : 19 Sept. 2009
			Rev. 00
		Date Review :	

JOB SAFETY ANALYSIS  PT. MULTI KONTROL NUSANTARA Prima Nibaya Elemen 5.60 REQUIRED AND / OR RECOMMENDED PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT	JOB TITLE (and number if applicable) Instalasi ODU NEC	☐ New ☐ Review	Urgent ☒ Normal	JSA No : MKN/SGT/TLC/136/II/2023	
	TITLE OF PERSON WHO DOES JOB Technician + Junior Technician	ANALYSED : Badge / Number (ID) : z.101073	JANUAR		JOB No : MKN 118793
	LOCATION Tower AB Fida	REVIEWED by : Badge / Number (ID) : z.50322	Jufri R		Date : 18-Feb-23
	Safety shoes, Helmet standard, Full body harness & double lanyard Sarung kerja standard MKN	APPROVED BY : Badge Number (ID) :	Responsible Area		Pengawas JANUAR

BERI TANDA PEKERJAAN BERHUBUNGAN DENGAN FATALITY PREVENTION ELEMENT (FPE) :

- | | | |
|---|---|---|
| ☐ Design Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan (FPE 1.09) | ☐ Pengangkatan & Penyelesaian Beban (FPE 2.15) | ☐ Penanganan & Penggunaan Bahan Peledak (FPE 2.22) |
| ☐ Keselamatan Dinding Tambang (FPE 1.10) | ☐ Operasi Kendaraan dan Alat Bergerak (FPE 2.16) | ☐ Ruang Terbatas (FPE 2.23) |
| ☐ Isolasi dan Lock Out (FPE 2.12) | ☐ Kondisi Kendaraan dan Alat Bergerak (FPE 2.21) | ☐ Bekerja Dekat Air (FPE 2.24) |
| ☒ Bekerja di Ketinggian (FPE 2.14) | ☐ Keselamatan Pekerjaan Listrik (FPE 2.21) | ☐ Other's |

BERI TANDA JIN PEKERJAAN YANG HARUS DILENGKAPI

- | | | |
|--|-----------------------------------|--|
| ☐ Vicinity Permit | ☐ Confined | ☐ Working at Height |
| ☐ Digging Permit | ☐ Hot Work | ☐ Isotasi |
| ☐ Red Tag | ☐ Other's | |

NO	SEQUENCE OF BASIC JOB STEPS	HAZARDS	RECOMMENDED ACTION OR PROCEDURE	OBSERVATION	
				YES	NO
1	Personil naik Tower	1.1 Terjatuh	1.1.1 Jangan membawa material naik menggunakan tangan atau mengikatnya di badan 1.1.2 Gunakan tiga titik tumpu saat naik tangga tower 1.1.3 Gunakan full body harness dan twin lanyard 1.1.4 Selalu mengaitkan Hek Lanyard pada rangka tower saat naik 1.1.5 Bersihkan sepatu dari tanah/lumpur saat naik tower 1.1.6 Pastikan pekerja yang naik tower dalam keadaan FIT telah mengikuti training WAH 1.1.7 Istirahat pada bordes tower saat merasa lelah 1.1.8 Gunakan safety tangle agar pengikratan tangan pada anak tangga sekiranya 1.1.9 Gunakan Helm yang ada tali pengamannya saat naik	✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓	
		1.2 Kepala Terbantur Rangka tower		✓	
		1.3 Tersambar petir	1.3.1 Hentikan pekerjaan jika cuaca mendung / Hujan / Angin kencang yang berpotensi petir	✓	
2	Memasang Pully dan tali	2.1 Pully terlepas/terjatuh	2.1.1 Ikat pully dengan benar dan kuat 2.1.2 Pastikan pully terpasang pada rangka yang cukup kuat 2.1.3 Masukkan tali pada pully dengan benar	✓ ✓ ✓	
3	Menaikkan Antena	3.1 Tali putus	3.1.1 Inspeksi kelayakan tali sebelum digunakan 3.1.2 Pastikan SWL tali sesuai saat mengangkat	✓ ✓	
		3.2 Antena terjatuh	3.2.1 Ikat tali dengan benar dan kuat sebelum Antena dinaikkan 3.2.2 Pastikan cukup personil yang menarik / mengontrol tali saat Antena dinaikkan 3.2.3 Naikkan Antena secara perlahan dengan satu komando 3.2.4 Pastikan SWL pully dan Carabiner saat dinaikkan <i>Antena dengan beban.</i>	✓ ✓ ✓ ✓	
		3.3 Tertikr	3.3.1 posisikan badan dan kaki secara ergonomis saat menaikkan Antena	✓	
		3.3 Antena / ODU rusak	3.3.1 Pastikan cukup personil yang menarik / mengontrol tali saat Antena dinaikkan 3.3.2 Hindari membentuk Antena dengan antenna existing atau rangka tower	✓ ✓	
4	Instal Antena	4.1 Kepala terbentur besi tower	4.1.1 Gunakan helm standar yang dilengkapi tali	✓	
		4.2 Tangan Terjepit	4.2.1 Posisikan tangan atau jari pada tempat yang aman 4.2.2 Gunakan sarung tangan	✓ ✓	
		4.3 Material terjatuh dari tower	4.2.3 Pastikan ada teman yang memegang antena saat memposisikan antena pada bracket 4.3.1 Pastikan sebelum tali dilepas, bracket sudah di baut dengan kuat.	✓ ✓	
		4.4 Pekerja dibawah tertimpa material	4.4.1 Pastikan tidak ada pekerja yang berada tepat dibawah tower saat memasang antena	✓	
5	Memasang kabel jumper antena	5.1 Tertimpa material	5.1.1 Jangan berdiri tepat dibawah tower saat pekerjaan pemanjatan tower sedang berlangsung	✓	

JOB SAFETY ANALYSIS		JOB TITLE (and number, if applicable)		☐ New ☐ Review		☐ Urgent ☐ Normal		JSA No : MKN/SGT/TLO/13G/1/2023	
PT. MULTI KONTROL NUSANTARA Prima Nirbaya Element 5.50		TITLE OF PERSON WHO DOES JOB Technician / Junior Technician		ANALYSED : JANUAR		JCB No : MKN 118793		Date : 18-Feb-23	
REQUIRED AND / OR RECOMMENDED PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT		LOCATION Tower AB Frida		REVIEWED by : Judi R		Date : 18-Feb-23		Pangawas JANUAR	
		Safety shoes, Hoimat standard, Full body harness & double lanyard Seragam kerja standard MKN		APPROVED BY : Responsible Area		Badge Number (ID)			
BERI TANDA PEKERJAAN BERTHUBUNGAN DENGAN FATALITY PREVENTION ELEMENT (FPE) :									
☐ Design Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan (FPE 1.00) ☐ Pengangkutan & Penyenggaraan Beban (FPE 2.15) ☐ Penanganan & Pengangkutan Bahan Peledak (FPE 2.22)									
☐ Keselamatan Dinding Tambang (FPE 1.10) ☐ Operasi Kenderaan dan Alat Bergerak (FPE 2.19) ☐ Ruang Terbatas (FPE 2.23)									
☐ Isolasi dan Lock Out (FPE 2.12) ☐ Kendali Kenderaan dan Alat Bergerak (FPE 2.21) ☐ Bekas Dekat Air (FPE 2.24)									
☐ Bekerja di Kelirgian (FPE 2.14) ☐ Keselamatan Pekerjaan Listrik (FPE 2.21) ☐ Others									
BERI TANDA JIN PEKERJAAN YANG HARUS DILENGKAPI									
☐ Vicinity Permit ☐ Confined ☐ Working at Height									
☐ Digging Permit ☐ Hot Work ☐ Isolasi									
☐ Red Tag ☐ Others									
NO	SEQUENCE OF BASIC JOB STEPS	HAZARDS	RECOMMENDED ACTION OR PROCEDURE	OBSERVATION					
				YES	NO				
		5.2 Tangan terkena mata cutter	5.2.1 Arahkan mata cutter keluar dari badan anda saat mengupas kabel 5.2.2 Tutup mata cutter setelah dipakai	✓					
6	Pointing Antena	6.1 Tangan / Jari Terjepit clamp antena ke bracket 6.2 Kabel Putus	6.1.1 jangan posisikan jari dekat dengan clamp yang digerakkan 6.2.1 Pastikan kabel cukup saat antena digerakkan	✓					
7	Turun dari Tower.	7.1 Terjatuh.	7.1.1 Buramkan 3 titik kumpu saat turun dari tower. 7.1.2 Turun secara perlahan dan lompat-lompat. 7.1.3. Perhatikan jika cepa dan kaitkan hook pada rangka anak tangga dengan benar.	✓					

Note :

- JSA ini sudah dibacakan, dipahami dan dimengerti oleh para pekerja.
- Number Telpon Emergency Rescue 3000 , SOS 3244 (TB) 1541 (SB), Radio Channel 1A.
- Pekerja Wajib Menolak Pekerjaan Bila Masih Ada Sumber/Potensi Bahaya Yang Belum Tertuang dan Terkontrol Dengan Baik Dalam JSA.
- Bila Supervisor sedang tidak berada di lokasi kerja, maka segala tanggung jawab dan wewenang di lokasi kerja menjadi tanggung jawab Kepala Kerja sdr Imam
- Sebelum dan sesudah menaiki tower harus minta izin ke rescue ex: 1711 (SB) & 3103 (TB)

No.	Nama	Badge Number	Tanda tangan / Tanggal
1	Imam Arif	2101655	
2	Dimas	2103307	
3	Hamid	2114710	
4	Sparto	2114729	
5	Ganjar Bp	2106073	
6	Alvin	2117773	
7	Nasri	2118863	
8	Andi Arapah	2118081	
9	Key	2118991	



CHECK LIST " KESIAPAN KERJA KARYAWAN "

Doc. No. FAS/MS-03-06
 Date: 2 Februari 2022
 Rev. 06
 Page 1 dari 1

Tanggal: 18-02-2023
 Crew :

OTW/SAY IN THE SAYA MENYETAKAN DENGAN SERTA-JAR BEMERITA MEMEDI FORMULIR INI, APILA DITAMBAH WAKTU SAYA TERBUKTI BERBONGONG DALAM MEMEDI

FORMULIR INI, SAYA MANGGAP MENDIPALAKAN SAMA MUNGKAI PI NATUNAM YANG BERKUALI


NO	NAMA	B/N	Jumlah Jam Tidur Sebelum Bekerja	Apakah anda merasa FIT dan siap melakukan pekerjaan hari ini	PERTANYAAN								WAKTU & LOKASI		KODE		REKOMENDASI	Tanda Tangan & Stempel
					Apakah Anda merasa kurang konsentrasi ?	Apakah anda merasa pendangan mata anda jernih ?	Apakah kepala Anda sering mengganggu dengan sendirinya ?	Apakah Anda sering menguap ?	Kalika mengalami apakah Anda pernah melewati batas tengah jalan, tanpa di sadari ?	Apakah Anda mengkonsumsi Obat	Apakah Anda mempunyai masalah keluarga	Waktu "Fatigue Monitoring" (jam)	Lokasi Kegiatan yang dilakukan	FIT	UNFIT			
1	Imam Aulio Fakhri A	3104608	6h	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	11.00	Tower #0004	✓	✓		
2	Andi Anapoh	5018081	7	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓		
3	Dimas	2110381	6	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓		
4	Hamcijanto	200210	6	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓		
5	Oris	210935	7	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓		
6	Tamara Rop	2100078	6	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓		
7	SAP UJSA	2114324	6	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓		
8	M. Mulya Umar	2112853	6	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓		
9																		
10																		
11																		
12																		
13																		
14																		
15																		
16																		
17																		


Keterangan :
 ✓ : Ya
 X : Tidak

TANDA TANGAN DAN NAMA PELAKSANA PROGRAM :

TANDA TANGAN SUPERVISOR :

18/2/23

	PT MULTI KONTROL NUSANTARA	FORMULIR
	OBSERVASI LINGKUNGAN KERJA	No Dokumen : FM-OPG-01-B0 Rev : 00 Tanggal Berlaku : 26 September 2021

Nama Pelaksana	: Install NCC	APD ☐ Kacamata ☒ Helm ☒ Sepatu Safety	
Lokasi Kerja	: Tower AB	☒ Sarung tangan ☒ Rantai/Belt Safety	
Tanggal	: 18.02.23	APD TAMBAHAN :	
Section / Crew	: Telco	Body harness	
Di observasi oleh	: Imam AULA, JAWAH, OKY PAWZI, and		
Tanda tangan	: 		
NO	DESKRIPSI	UMUMNYA PEMERIKSAAN	REKOMENDASI TINDAKAN YANG DILAKUKAN
1	Uraikan kondisi area kerja	Cuaca cerah	
2	Periksa lingkungan sekitarnya (360°) dalam radius ± 30 meter atau lebih bila diperlukan	-- Rumpuk tinggi -- Pylon kuat -- Genset tower	-- Gantungkan benda untuk dipukulkan pada Rumpuk yang tinggi sebelum langsung mengingatkannya hindari potensi binatang buas -- Hindari bekerja di dekat genset dan Area bising bagi kurang agar tidak terganggu
3	Apakah ditemukan potensi energy berbahaya	☐ Listrik ☒ Panas ☐ Mekanikal ☐ Radiasi ☐ Kimia -- N/A	
4	Apakah didapat informasi potensi energy berbahaya dari penanggung jawab area?	☐ Listrik ☐ Panas ☐ Mekanikal ☐ Radiasi ☐ Kimia -- N/A	
5	Lampirkan gambar / photo dari beberapa situasi		

NOTE : JIKA DITEMUKAN KONDISI BAHAYA / SUBSTANDAR LAPORKAN SEGERA KE PENGAWAS