


PT. MULTI KONTROL NUSANTARA

	PT. MULTI KONTROL NUSANTARA		Doc No : FM-HSE-05-08
	Laporan Pekerjaan Pemanjatan di Tower		Rev. 05
			Publish Date: 29 Mar 2017 Date Rev : 08/11/2017
Laporan Pekerjaan Pemanjatan di Tower			
Disiapkan Oleh : <u>Januar B.P</u> ID/BN : <u>2101073</u>		Disetujui Oleh : <u>Juph B</u> ID/BN : <u>210322</u>	
INFORMASI UMUM			
Tanggal dibuat : <u>25.02.2023</u>			
Jenis Pekerjaan : <u>pointing Antena WEC</u>			
Pengawas Lapangan : <u>Januar B.P</u>		ID/BN : <u>2101073</u>	
Lokasi Pekerjaan : <u>Tower Far North</u>			
Resiko Tinggi Terkait Pekerjaan : <u>Tanjakan Dari Tower</u>			
Personil yang naik tower :		Pagi : <u>Angga / Andi</u> Siang : (P) / Tidak Fit	
Kondisi Personil :			
Tinggi Tower :			
Mekanisme Pelaporan :		Sudah Dilakukan [Ya] or [Tidak]	
Laporan Diterima Oleh :		Nama : <u>21000 / 2 11027</u> / Jam : <u>10-54</u> (Awal Laporan) Nama : <u>21000 / 2 11027</u> / Jam : <u>12-33</u> (Akhir Laporan)	
Prosedur Yang Terkait Dgn Pekerjaan :		<u>W. ops 02-02 / GSA</u>	
Nama Petugas PSK dan Tim Penanganan Darurat Yang Bertugas			
Nama	Tugas	Nama	Tugas
	(Sesuai Dgn Kompetensi)		(Sesuai Dgn Kompetensi)
<u>Januar</u>	<u>PSK</u>		
Peralatan Penanganan Darurat Yang Tersedia			
☒ Full Harness	☐ Alat Bantu Pernafasan	☐ Alat Pemadam Api	
☐ Balling Arrestor	☐ Tali Pengaman	☐ Alat Bantu Angkat	
☒ Kotak PSK	☐ Gas Tester	☐ Lifbuoy & Lanyards	
Lain-Lain, Sebutkan :			
Metode Komunikasi Yang Akan Digunakan			
<u>Radio Tait / Handphone</u>			
Uraian Rencana Penanganan Darurat/Evakuasi			
# Jika terjadi minor injury di tangani oleh psk # Jika terjadi mayor injury di tangani oleh petugas rescue (0549-523900) radio tait P1			
Titik Emergency Escort Point / Emergency Location			
No. Emergency Escort Point :		No. Emergency Location :	
Lokasi : <u>Rescue Station</u>		Lokasi :	

0812
5770

	PT. MULTI KONTROL NUSANTARA		Doc No : FM-HSE-01-04	
	JOB SAFETY ANALYSIS		Publish Date : 19 Sept. 2009	
			Rev. 00 Date Review : / /	

 PT. MULTI KONTROL NUSANTARA Prinsip Nibaya Tindakan S.53 REQUIRED AND / OR RECOMMENDED PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT	JOB TITLE (and number if applicable) Pointing antenna NEC TITLE OF PERSON WHO DOES JOB Technician + Junior Technician LOCATION Tower Pannoruh Safety shoes, Helmet standard, Full body harness & double lanyard Seragam kerja standard MKN	☐ New ☐ Review ANALYSED BY : Januar Badge Number (ID) : Z 101073 REVIEWED BY : Jufri.R Badge Number (ID) : Z 50322 APPROVED BY : Responsible Area Badge Number (ID) :  29/2/2023	JSA No : MKNSGT/TLC/140/II/2023 JOB No : MKN 140/II/2023 Date : 26-Feb-23 Pengawas Januar	
	BERI TANDA ☐ KERJAAN BERNHUBUNGAN DENGAN FATALITY PREVENTION ELEMENT (FPE) :			
	☐ Desain Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan (FPE 1.09) ☐ Keselamatan Dinding Tambang (FPE 1.10) ☐ Isolasi dan Lock Out (FPE 2.12) ☒ Bekerja di Ketinggian (FPE 2.14) ☐ Pengangkutan & Penanganan Beban (FPE 2.15) ☐ Operasi Kendaraan dan Alat Bergerak (FPE 2.15) ☐ Kondisi Kendaraan dan Alat Bergerak (FPE 2.21) ☐ Keselamatan Pekerjaan Listrik (FPE 2.21) ☐ Penanganan & Penggunaan Bahan Peledak (FPE 2.22) ☐ Ruang Terbatas (FPE 2.23) ☐ Bekerja Dekat Air (FPE 2.24) ☐ Other's			
	BERI TANDA ☐ PEKERJAAN YANG HARUS DILENOKAPI			
☐ Volinity Permit ☐ Digging Permit ☐ Red Tag ☐ Confined Spaces ☐ Hot Work ☐ Other's ☒ Working at Height ☐ Isolasi				

NO	SEQUENCE OF BASIC JOB STEPS	HAZARDS	RECOMMENDED ACTION OR PROCEDURE	OBSERVATION	
				YES	NO
1	Personil Naik tower	1.1 Terjatuh	1.1.1 Pastikan pekerja yang akan naik tower telah mengikuti pelatihan WAH 1.1.2 Gunakan tiga titik lumbu saat naik tower 1.1.3 Gunakan Full body harness dengan twin lanyard 1.1.4 Kaitkan Hok lanyard secara bergantian pada rangka tower saat naik 1.1.5 Bersihkan sepatu saat naik tower/bebas dari lumpur 1.1.6 Personil yang naik tower harus dalam keadaan sehat dan bugar 1.1.7 Personil tidak membawa material/tools saat naik tower	✓	
		1.2 Tersambar Petir	1.2.1 Hentikan pekerjaan jika cuaca mendung / Hujan / Angin kencang yang berpotensi petir		
		1.3 Kaki atau tangan kram / tidak bisa digerakkan	1.3.1 Beristirahatlah dengan lanyard tetap harus tercantol pada ancor point 1.3.2 segera turun apabila sudah sembuh dan harus didampingi rekan kerja 1.3.3 mintalah bantuan rescue jika sudah tidak kuat lagi untuk turun tower		
2	Memasang connector	2.1 Tangan Terjepit tang Polong 2.2 Terkena mata cutter	2.1.1 Posisikan tangan atau Jari pada tempat yang aman 2.2.1 Masukkan kembali mata cutter kedalam cutter saat tidak di gunakan 2.2.2 Saat melepas cable jangan mengarahkan mata cutter ke badan atau Orang lain	✓	
3	Melonggarkan baut antena	3.1 Tangan Terjepit 3.2 Pekerja dibawah tertimpa material 3.3 Antena jatuh	3.1.1 Posisikan tangan atau Jari pada tempat yang aman 3.2.1 Jangan berada tepat dibawah tower ketika ada pekerjaan pointing 3.2.2 Jangan membuka baut bracket atau antena saat mempointing antena (cukup di longgarkan)	✓	

JOB SAFETY ANALYSIS  PT. MULYA KONTROL NUSANTARA Prima Nibaya Elemen 6.50	JOB TITLE (and number if applicable) Pointing antenna NEC	☐ New ☐ Review	☐ Urgent ☒ Normal	JSA No : MKN/SGT/TLC/1404/2023
	TITLE OF PERSON WHO DOES JOB Technican / Junior Technician	ANALYSED BY : Januar Badge Number (ID) : Z.101073	JOB No : MKN_118288-138506	
	LOCATION Tower Fainorth	REVIEWED BY : Jufri R. Badge Number (ID) : Z.50322	Date : 25-Feb-23	
REQUIRED AND / OR RECOMMENDED PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT	Safety shoes, Helmet standard, Full body harness & double lanyard Sarung kerja standard M-QN	APPROVED BY : Responsible Area Badge Number (ID) :	Pengawas Januar	

BERI TANDA ☐ **PEKERJAAN BERNHUBUNGAN DENGAN FATALITY PREVENTION ELEMENT (FPE) :**

☐ Design Pembangunan dan Pemeliharaan Jatan (FPE 1.09)	☐ Pengangkutan & Penanganan Bahan (FPE 2.15)	☐ Penanganan & Penggunaan Bahan Peledak (FPE 2.22)
☐ Keselamatan Cinding Tambang (FPE 1.10)	☐ Operasi Kendaraan dan Alat Bergerak (FPE 2.18)	☐ Ruang Terbatas (FPE 2.23)
☐ Isolasi dan Lock Out (FPE 2.12)	☐ Kondisi Kendaraan dan Alat Bergerak (FPE 2.21)	☐ Bekerja Dekat Air (FPE 2.24)
☒ Bekerja di Ketinggian (FPE 2.14)	☐ Keselamatan Pekerjaan Listrik (FPE 2.21)	☐ Other's

BERI TANDA ☐ **PEKERJAAN YANG HARUS DILENGKAPI**

☐ Vicinity Permit	☐ Confined Spaces	☒ Working at Height
☐ Digging Permit	☐ Hot Work	☐ Isolasi
☐ Red Tag	☐ Other's	

NO	SEQUENCE OF BASIC JOB STEPS	HAZARDS	RECOMMENDED ACTION OR PROCEDURE	OBSERVATION	
				YES	NO
4	Pointing Antena	4.1 Tangan Terjepit clamp antena ke bracket 4.2 Kabel Putus 4.3 Antena jatuh	4.1.1 jangan posisikan jari dekat dengan clamp yang digerakkan 4.2.1 Pastikan kabel cukup saat antena digerakkan 4.3.1 Jangan membuka baut bracket atau antena saat mempointing antena (cukup di longgarkan)	✓	
5	Mengencangkan baut antena	5.1 Tangan Terjepit 5.2 Pekerja dibawah terlimpa material	5.1.1 Posisikan tangan atau Jari pada tempat yang aman 5.2.1 Jangan berada tepat dibawah tower saat ada pekerjaan	✓	
6	Personil Turun Tower	6.1 Terjatuh 6.2 Kaki atau tangan kram / tidak bisa digerakkan	6.1.1 Gunakan tiga titik tumpu saat naik tangga tower 6.1.2 Kaitkan Hok lanyard secara beraturan pada rangka tower saat turun 6.1.3 Jangan terburu buru saat turun dari tower 6.1.4 Jangan membawa/memegang material/tools saat turun dari tower 6.2.1 Beristirahatlah dibordes saat anda merasa letih atau tangan/kaki kram 6.2.2 Saat beristirahat dibordes, Hok lanyard harus tetap tercantol pada rangka tower	✓	
7					



CHECK LIST " KESIAPAN KERJA KARYAWAN "

Doc. No. FM-HSE-03-06
Date: 03 November 2017
Rev. 05
Hal 1 dari 2

TELCO
25.02.2023

DENGAN INI SAYA MENYATAKAN DENGAN SENGKAPAN DIRI, SAYA MEMILIKI KESEHATAN YANG BAIK, APILAH DIBERIKAN WAKTU SAMA TERBUKTI DIBERIKAN GUGUPAN KEMERIS
FORMULIR INI SAMA SINGKAT P. MENYINGKAT, SINGKAT SESUAI DENGAN PERATURAN YANG BERLAKU

NO	NAMA	B/N	Jumlah Jam Tidur Sebelum Bekerja	Apakah Anda merasa FIT dan siap melakukan pekerjaan hari ini	WAKTU & LOKASI		PENGAMATAN								HASIL		REKOMENDASI	KETERANGAN
					Waktu "Pedigree Monitoring" (jam)	Lokasi Kegiatan yang dilakukan	Apakah Anda merasa kurang konsentrasi ?	Apakah anda merasa pandangan mata anda lesih ?	Apakah kepala Anda sering mengganggu dengan sendirinya ?	Apakah Anda sering menguap ?	Ketika mengemudi apakah Anda pernah melewati batas tengah jalan, tanpa di sadari ?	Apakah Anda mengkonsumsi Obat	Apakah Anda mempunyai masalah keluarga	FIT	UNFIT			
1	JANUAR	2160073	6	✓	00 -	TOWER FARMORTA	X	X	X	X	X	X	X	X	✓	X		
2	ANDI ADAPAH	2115501	6	✓	00 -		X	X	X	X	X	X	X	X	✓	X		
3	M. ALWANA Lismay H.	2107773	6	✓	11 -		X	X	X	X	X	X	X	X	✓			
4	MAM. A. F	2104602	6	✓	11 -													
5																		
6																		
7																		
8																		
9																		
10																		
11																		
12																		
13																		
14																		
15																		
16																		
17																		

Keterangan :
✓ : Ya
X : Tidak

TANDA TANGAN DAN NAMA PELAKSANA PROGRAM :

Imam . 4

TANDA TANGAN SUPERVISOR :

25
02. 23

	PT MULTI KONTROL NUSANTARA	FORMULIR
	OBSERVASI LINGKUNGAN KERJA	No Dokumen : FM-OPS-01-58
		Rev : 00
		Tanggal Berlaku : 20 September 2021

Nama Pekerjaan	: <i>Painting Antena NTC</i>	APD ☐ Kacamata ☒ Helm ☒ Sepatu Safety
Lokasi Kerja	: <i>Tower Farneth</i>	☒ Sarung tangan ☒ Rompi/baju berreflektif
Tanggal	: <i>25-02-2023</i>	APD TAMBAHAN :
No Unit	:	<i>* Full Body Harness</i>
Di observasi oleh	: <i>Januar</i>	
Nama dan Tanda tangan	: <i>[Signature]</i>	
Prosedur Kerja / IK / SOP / Manual Book terkait Pekerjaan ini.	: <i>IK-ops 02-02</i>	Section / Crew : <i>TELCO</i>

NO.	DESKRIPSI	TULIS HASIL PEMERIKSAAN	REKOMENDASI TINDAKAN YANG DILAKUKAN
1	Uraikan kondisi area kerja	<i>Curaca cerah tanah basah / rumput tinggi</i>	<i>pastikan sepatu kering dan tidak berlumpur pada saat naik tower</i>
2	Periksa lingkungan sekitarnya (360 °) dalam radius + 30 meter atau lebih bila diperlukan	<i>Terdapat gengzet aktif di dekat COOP'S room</i>	<i>Jangan mendekat / yago gorak aman dari gengzet</i>
3	Apakah ditemukan potensi energy berbahaya	☐ Listrik ☐ Panas ☒ Mekanikal Radiasi Kimia <i>Terjatuh dari ketinggian / tower</i>	<i>Gunakan full Body Harness dengan benar (APD lengkap) gunakan 3 titik tumpuk pada saat naik dan turun dari tower</i>
4	Apakah didapat informasi potensi energy berbahaya dari penanggung jawab area ?	☒ Listrik ☐ Panas ☐ Mekanikal Radiasi Kimia <i>Banyak perangkat Listrik dalam COOP'S room</i>	<i>pastikan kontak positif antar personil dengan baik jangan menyentuh perangkat Listrik</i>
5	Lampirkan gambar / photo dari beberapa sudut		<i>* pastikan pada saat bekerja dalam COOP'S room, selalu memperhatikan perangkat yg lain</i>

NOTE : BILA DITEMUKAN KONDISI BAHAYA / SUBSTANDAR LAPORKAN SEGERA KE PENGAWAS