

	PT MULTI KONTROL NUSANTARA	FORMULIR
	OBSERVASI LINGKUNGAN KERJA	No Dokumen : FM-OPS-01-68 Rev : 00 Tanggal Berlaku : 20 September 2021

Nama Pekerjaan	: <i>Install Antena NBU.</i>		APD ☐ Kacamata ☒ Helm ☒ Sepatu Safety ☒ Serung lengan ☒ Rompi/baju berreflektif
Lokasi Kerja	: <i>Tower 18K.</i>		APD TAMBAHAN : <i>- Full body Harness</i> <i>- Tool lanyard.</i>
Tanggal	: <i>01.07.2023.</i>		
No Unit	: <i>-</i>		
Di observasi oleh	: <i>man. Rey, Dimas, Jufri, Dharma, Indra, Alhamdulillah,</i>		
Nama dan Tanda tangan	: <i>Dimas</i>		
Prosedur Kerja / IK / SOP / Manual Book terkait Pekerjaan Ini.	: <i># DPS 02-02.</i>		Section / Crew : <i>Elco.</i>
No.	DESKRIPSI	TULIS HASIL PEMERIKSAAN	REKOMENDASI TINDAKAN YANG DILAKUKAN
1	Uraikan kondisi area kerja	<i>Cuaca cerah.</i> <i>Pondasi kuat</i>	
2	Periksa lingkungan sekitarnya (360°) dalam radius ± 30 meter atau lebih bila diperlukan	<i>Berisy Genset.</i>	<i>- Hindari bekerja di area genset yang running</i>
3	Apakah ditemukan potensi energy berbahaya	☐ Listrik ☒ Panas ☒ Mekanikal Radiasi Kimia <i>- Menangkup antena.</i> <i>- Tangan terluka tools.</i>	<i>- Gunakan Pakaian badan yang ergonomis. Saat menangkup antena.</i>
4	Apakah didapat informasi potensi energy berbahaya dari penanggung jawab area ?	☐ Listrik ☒ Panas ☒ Mekanikal Radiasi Kimia <i>- Tangkup antena.</i> <i>N/A</i>	<i>- Kerja oleh orang yang sudah sebagai tempat yang aman sebelum melepas tools.</i>
5	Lampirkan gambar / photo dari beberapa sudut	<i>N/A.</i>	<i>- Hindari titik titik antara bracket dan tower saat memasang antena pada tower.</i>

NOTE : BILA DITEMUKAN KONDISI BAHAYA / SUBSTANDAR LAPORKAN SEGERA KE PENGAWAS