

job : 125506

	PT MULTI KONTROL NUSANTARA	FORMULIR
	OBSERVASI LINGKUNGAN KERJA	No Dokumen : FM-OPS-01-58 Rev : 00 Tanggal Berlaku : 20 September 2021

Nama Pekerjaan	Reposisi antenna NBE		APD ☒ Kacamata ☒ Helm ☒ Sepatu Safety ☒ Sarung tangan ☒ Rompi/baju berreflektif
Lokasi Kerja	Tower Fomorth.		
Tanggal	06.07.2023.		APD TAMBAHAN :
No Unit	-		- Full body harness - Helm lampin - Sengul lampin
Di observasi oleh	man. Pemas. Jarak. Angin. Putra. Alaka afiani, Risti, crifi.		
Nama dan Tanda tangan	<i>[Signature]</i>		
Prosedur Kerja / IK / SOP / Manual Book terkait Pekerjaan ini.	JOB - 16 9802-02.		Section / Crew : Telo
NO	DESKRIPSI	TULIS HASIL PEMERIKSAAN	REKOMENDASI TINDAKAN YANG DI LAKUKAN
1	Uraikan kondisi area kerja	Catatan awal Pipa ke air	
2	Periksa lingkungan sekitarnya (360°) dalam radius ± 30 meter atau lebih bila diperlukan	terdapat gangguan air	Hindari bekerja pada area yang basah / berlumpur
3	Apakah ditemukan potensi energy berbahaya	☐ Listrik ☐ Panas ☒ Mekanikal Radiasi Kimia Bunyi bising besar	Hindari bekerja di dekat area gesek yang menyebarkan debu
4	Apakah didapat informasi potensi energy berbahaya dari penanggung jawab area ?	☐ Listrik ☐ Panas ☐ Mekanikal Radiasi Kimia N/A	
5	Lampirkan gambar / photo dari beberapa sudut	N/A	

NOTE : BILA DITEMUKAN KONDISI BAHAYA / SUBSTANDAR LAPORKAN SEGERA KE PENGAWAS