

	PT. MULTI KONTROL NUSANTARA	Doc No : PM-ESE-05-03
	Laporan Pekerjaan Pemanjatan di Tower	Rev. 05
		Publish Date: 29 Mar 2017
		Date Rev : 08/11/2017

Laporan Pekerjaan Pemanjatan di Tower

Disiapkan Oleh : <u>OKY FAUZI</u>	Disetujui Oleh : <u>JUEN P</u>
ID/BN : <u>240895</u>	ID/BN : <u>250322</u>

INFORMASI UMUM

Tanggal dibuat	: <u>15.07.23</u>
Jenis Pekerjaan	: <u>Instalasi Antena NEZ & Painting</u>
Pengawas Lapangan	: <u>Jahuar / Vinas</u> ID/BN: <u>210673 / 211038</u>
Lokasi Pekerjaan	: <u>TOWER 15 K</u>
Risiko Tinggi Terkait Pekerjaan	: <u>Terjatuh dari ketinggian</u>
Personil yang naik tower	: Pacil: <u>Dumas</u> / Siang: <u>Fin / Tidak Rtt</u>
Kondisi Personil	: <u>Fin / Tidak Rtt</u>
Tinggi Tower	: <u>Sudah Dilakukan [Ya] or [Tidak]</u>
Mekanisme Pelaporan	: Nama: <u>Mura / 0836</u> / Jam: <u>08.47</u> (Awal Laporan)
Laporan Diterima Oleh	: Nama: <u>JSA & KAT OPT. 0202</u> / Jam: <u></u> (Akhir Laporan)
Prosedur Yang Terkait Dgn Pekerjaan	: <u>JSA & KAT OPT. 0202</u>

Nama Petugas P3K dan Tim Penanganan Darurat Yang Ber tugas

Nama	Tugas (Sesuai Dgn Kompetensi)	Nama	Tugas (Sesuai Dgn Kompetensi)
<u>Jahuar</u>	<u>P3K</u>	<u>Arta</u>	<u>P3K</u>

Peralatan Penanganan Darurat Yang Tersedia

☒ Full Harness	☐ Alat Bantu Pernafasan	☐ Alat Pemadam Api
☐ Falling Arrestor	☒ Tali Pengaman	☐ Alat Bantu Angkat
☒ Kotak P3K	☐ Gas Tester	☒ Lifeline & Lanyards

Lain-Lain, Sebutkan :

Metode Komunikasi Yang Akan Digunakan

SMART PHONE & Radio MOTOROLA / THT

Uraian Rencana Penanganan Darurat/Evakuasi

* jika terjadi minor injury, maka ditangani oleh petugas P3K
 * jika terjadi major injury, maka ditangani oleh Tim Rescue
 * 083085 0849 52 2616

Titik Emergency Escort Point / Emergency Location

No. Emergency Escort Point :	No. Emergency Location :
Lokasi : <u>Camp Pakayn</u>	Lokasi : <u></u>

0812
5770
6028