

 PT. Multi Kontrol Nusantara	PT. MULTI KONTROL NUSANTARA	Doc No : RM-HSE-05-08
	Laporan Pekerjaan Pemanjatan di Tower	Rev. 05
		Publish Date: 29 Mar 2017
		Date Rev : 08/11/2017

Laporan Pekerjaan Pemanjatan di Tower

Disiapkan Oleh : <u>OKY FAUZI</u>	Disetujui Oleh : <u>JUH P</u>
ID/BN : <u>2110395</u>	ID/BN : <u>250322</u>

INFORMASI UMUM

Tanggal dibuat	: 15.07.23
Jenis Pekerjaan	: Instalasi Antena NEC & painting
Pengawas Lapangan	: <u>Jahuar / Vinas</u> ID/BN: <u>2110384</u>
Lokasi Pekerjaan	: <u>TOWER 15 K</u>
Risiko Tinggi Terkait Pekerjaan	: <u>Terjatuh dari ketinggian</u>
Personil yang naik tower	: Pagi: <u>Dumas</u> Siang: <u>—</u>
Kondisi Personil	: <u>Ya / Tidak Bt</u>
Tinggi Tower	: <u>—</u>
Mekanisme Pelaporan	: Sudah Dilakukan <u>Ya</u> / <u>Tidak</u>
Laporan Diterima Oleh	: Nama: <u>Mura / OBB</u> / Jam: <u>03.47</u> (Awal Laporan) Nama: <u>—</u> / Jam: <u>—</u> (Akhir Laporan)
Prosedur Yang Terkait Dgn Pekerjaan	: <u>JSA & KAT Opt. 0202</u>

Nama Petugas PSK dan Tim Penanganan Darurat Yang Bertugas

Nama	Tugas (Sesuai Dgn Kompetensi)	Nama	Tugas (Sesuai Dgn Kompetensi)
<u>Jahuar</u>	<u>P2K</u>	<u>Arta</u>	<u>P3K</u>

Peralatan Penanganan Darurat Yang Tersedia

☒ Full Harness	☐ Alat Bantu Pernafasan	☐ Alat Pemadam Api
☐ Falling Arrestor	☒ Tali Pengaman	☐ Alat Bantu Angkat
☒ Kotak PSK	☐ Gas Tester	☒ Lifebuoy & Lanyard

Lain-Lain, Sebutkan :

Metode Komunikasi Yang Akan Digunakan

SMART PHONE & RADIO MOTOROLA / CHIT

Uraian Rencana Penanganan Darurat/Evakuasi

* jika terjadi minor injury, maka ditangani oleh petugas P2K
 * jika terjadi major injury, maka ditangani oleh Tim Rescue
 * 0800 0849 52 3616

Titik Emergency Escort Point / Emergency Location

No. Emergency Escort Point : <u>—</u>	No. Emergency Location : <u>—</u>
Lokasi : <u>Camp Pakaya</u>	Lokasi : <u>—</u>

0812
577
6028