

	PT. MULTI KONTROL NUSANTARA		Doc No : FM-HSE-01-04
	JOB SAFETY ANALYSIS		Publish Date : 19 Sept. 2009
			Rev. 00
			Date Review : / /

JOB SAFETY ANALYSIS PT. MULTI KONTROL NUSANTARA Prima Nibaya Elumay 5.50	JOB TITLE (and number if applicable) Install & Pointing antenna NEC	☐ New ☒ Review	☒ Urgent ☐ Normal	
	TITLE OF PERSON WHO DOES JOB Technician + Junior Technician	ANALY. SED : Januar P Badge / Number (ID) : Z 101073		JSA No : MKN/SGT/TL/014/VII/2023
	LOCATION Tower Famorth	REVIEWED by : JufriR Badge / Number (ID) : Z 50322		JOB No : MKN125506
	REQUIRED AND / OR RECOMMENDED PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT Safety shoes, Helmet standart, Kaca mata safety, Full body harness & double lanyard Seragam kerja standart MKN	APPROVED BY : Responsible Area Badge Number (ID) : <i>Suhul Saeni - 10/23</i>		Date : 19-Jul-23 Pengawas Januar

BERI TANDA PEKERJAAN BERHUBUNGAN DENGAN FATALITY PREVENTION ELEMENT (FPE) :

☐ Design Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan (FPE 1.09)	☐ Pengangkatan & Penyanggaan Beban (FPE 2.15)	☐ Penanganan & Penggunaan Bahan Peledak (FPE 2.22)
☐ Keselamatan Cliding Tambang (FPE 1.10)	☐ Operasi Kendaraan dan Alat Bergerak (FPE 2.18)	☐ Ruang Terbatas (FPE 2.23)
☐ Isolasi dan Lock Out (FPE 2.12)	☐ Kondisi Kendaraan dan Alat Bergerak (FPE 2.21)	☐ Bekerja Dekat Air (FPE 2.24)
☒ Bekerja di Ketinggian (FPE 2.14)	☐ Keselamatan Pekerjaan Lidah (FPE 2.21)	☐ Other's

BERI TANDA LAIN PEKERJAAN YANG HARUS DILENGKAPI

☐ Vidity Permit	☐ Confined Spaces	☒ Working at height
☐ Digging Permit	☐ Hot Work	☐ Isolas
☐ Red Tag	☐ Other's	

NO	SEQUENCE OF BASIC JOB STEPS	HAZARDS	RECOMMENDED ACTION OR PROCEDURE	OBSERVATION	
				YES	NO
1	Personil naik Tower	1.1 Terjatuh dari tower	1.1.1 Lakukan inspeksi dan pastikan semua peralatan manjat dalam kondisi baik dan layak untuk digunakan dan catat kedalam form yang tersedia 1.1.1 Pastikan pekerja yang akan naik tower telah terlatih dan telah mengikuti pelatihan WAH 1.1.2 Gunakan tiga titik tumpu saat naik tangga tower 1.1.3 Gunakan full body harness dengan twin lanyard dan kaitkan hooknya secara bergantian pada besi / anak tangga tower saat naik 1.1.4 Istirahatkan pada bordes tower jika merasa lelah dan tetap kaitkan hook lanyard 1.1.5 Pastikan personil yang naik tower dalam keadaan sehat dan mengisi form LK3 1.1.6 Bersihkan sepatu dari tanah/lumpur saat naik tower 1.1.7 Gunakan earung tangan agar cengkaman tangan pada anak tangga tidak licin akibat keringat	✓	
		1.2 Kepala Terbentur Rangka tower	1.2.1 Gunakan Helm standar untuk bekerja diatas tower yang mempunyai tali pengaman		
		1.3 Tersambar petir	1.3.1 Hentikan pekerjaan jika cuaca mendung / hujan / Angin kencang yang berpotensi petir		
		1.4 Dehidrasi	1.4.1 Pastikan membawa minum keatas tower saat bekerja dalam waktu lama diatas tower		
2	Memasang Pully dan tali	2.1 Pully dan tali terjatuh / terlepas	2.1.1 Ikat pully dengan benar dan kuat pada rangka tower 2.1.2 Pastikan pully terpasang pada rangka yang cukup kuat 2.1.3 Masukkan tali pada pully dengan benar 2.1.4 Angkat material / tools menggunakan tali	✓	
		2.2 Tali Putus	2.2.1 Pastikan SWL Tali melebihi berat beban yang diangkat 2.2.2 Inspeksi tali karmante sebelum digunakan dan pastikan tali dalam keadaan layak pakai		
		2.3 Pully Patah/Retak	2.3.1 Pastikan SWL pully melebihi berat beban yang diangkat 2.3.2 Inspeksi Pully sebelum digunakan dan pastikan pully masih dalam keadaan layak pakai		
3	Menaikkan Antenna	3.1 Tali Karmante putus	3.1.1 Inspeksi kelayakan tali sebelum digunakan 3.1.2 Pastikan tali karmante sesuai dengan SWL saat mengangkat 3.1.3 Jangan menjadikan rangka tower sebagai pully bagi tali	✓	
		3.2 Antena terjatuh	3.2.1 Pastikan tali karmante sesuai dengan SWL saat mengangkat		

JOB SAFETY ANALYSIS  PT. MULTI KONTROL NUSANTARA Prima Nibaya Elemen 5.50	JOB TITLE (and number if applicable) Install & Pointing antenna NRG	☐ New ☐ Review	☐ Urgent ☐ Normal	JSA No : MKN/SGT/TLCA014/VI/2023	
	TITLE OF PERSON WHO DOES JOB Teknisi + Junior Technician	ANALYSED by : Januar P Badge / Number (ID) : Z 101073			JOB No : MKN126906
	LOCATION Tower Farnoth	REVIEWED by : Juhli R Badge / Number (ID) : Z 50322			Date : 18-Jul-23
	REQUIRED AND / OR RECOMMENDED PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT Safety shoes, Helmet standard, Kaca mata safety, Full body harness & double lanyard Sarung kerja standar MKN	APPROVED BY : Responsible Area Badge Number (ID) :			Pengawas Januar

BERI TANDA ☒ **PEKERJAAN BERHUBUNGAN DENGAN FATALITY PREVENTION ELEMENT (FPE) :**

☐ Design Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan (FPE 1.00)	☒ Pengangkutan & Penyanganan Beban (FPE 2.16)	☐ Penanganan & Penggunaan Bahan Peledak (FPE 2.22)
☐ Keselamatan Dinding Tambang (FPE 1.10)	☒ Operasi Kendaraan dan Alat Bergerak (FPE 2.18)	☐ Ruang Terbatas (FPE 2.20)
☐ Isolasi dan Lock Out (FPE 2.12)	☐ Kondisi Kendaraan dan Alat Bergerak (FPE 2.21)	☐ Bekerja Dekat Air (FPE 2.24)
☒ Bekerja di Ketinggian (FPE 2.14)	☐ Keselamatan Pekerjaan Listrik (FPE 2.21)	☐ Other's


BERI TANDA ☒ **JIKA PEKERJAAN YANG HARUS DILENGKAPI**

☐ Vicinity Permit	☐ Confined Spaces	☒ Working at Height
☐ Digging Permit	☐ Hot Work	☐ Isolasi
☐ Rod Tag	☐ Other's	

NO	SEQUENCE OF BASIC JOB STEPS	HAZARDS	RECOMMENDED ACTION OR PROCEDURE	OBSERVATION	
				YES	NO

Noto :

- JSA ini sudah dibagikan, dipahami dan dimengerti oleh para pekerja.
- Nomor Tolpon Emergency Call Rescue 3000 , SOS 3244 (TB) 1541 (SB), Radio TAIT CH P1
- Pekerja Wajib Menolak Pekerjaan Bila Masih Ada Sumber/Potensi Bahaya Yang Belum Tertuang dan Terkontrol Dengan Baik Dalam JSA.
- Bila Supervisor sedang tidak berada di lokasi kerja, maka segala tanggung jawab dan wewenang di lokasi kerja menjadi tanggung jawab Kepala Kerja sdr
- Sebelum dan sesudah menaiki tower harus minta izin ke rescue ex: 1711 (SB) & 3103 (TB)

No.	Nama	Badge Number	Tanda Tangan / Tanggal
1	Januar	2104073	 18.07.23
2	Imam	2104060	
3	sky	2103995	
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			