

	PT. MULTI KONTROL NUSANTARA	Doc No : FM-ESR-05-08
	Laporan Pekerjaan Pemanjatan di Tower	Rev. 05
		Publish Date: 29 Mar 2017
		Date Rev : 08/11/2017

Laporan Pekerjaan Pemanjatan di Tower

Disiapkan Oleh : <u>hapa p</u> ID/BN : <u>2109603</u>	Disetujui Oleh : _____ ID/BN : _____
--	---

INFORMASI UMUM

Tanggal dibuat	: <u>15/08/23</u>
Jenis Pekerjaan	: <u>Pengantian RRU</u>
Pengawas Lapangan	: <u>ADRA</u> ID/BN: <u>2109603</u>
Lokasi Pekerjaan	: <u>Tower Lurus Ketung</u>
Risiko Tinggi Terkait Pekerjaan	: <u>terjatuh dari tower, tersambar petir</u>
Personil yang naik tower	: Pagi : <u>Angga / Galih</u> Siang : _____
Kondisi Personil	: <u>Fit / Tidak Fit</u>
Tinggi Tower	: _____
Mekanisme Pelaporan	: Sudah Dilakukan [Ya] or [Tidak]
Laporan Diterima Oleh	: Nama : <u>hapa / 20230</u> / Jam : <u>10.30</u> (Awal Laporan) Nama : <u>hapa / 20230</u> / Jam : <u>17.20</u> (Akhir Laporan)
Prosedur Yang Terkait Dgn Pekerjaan	: _____

Nama Petugas PSK dan Tim Penanganan Darurat Yang Berugas

Nama	Tugas (Sesuai Dgn Kompetensi)	Nama	Tugas (Sesuai Dgn Kompetensi)
<u>Aya</u>	<u>P3K</u>		

Peralatan Penanganan Darurat Yang Tersedia

☒ Full Harness	☐ Alat Bantu Pernafasan	☐ Alat Pernafasan Api	☐
☐ Pelling Arrestor	☒ Tali Pengaman	☐ Alat Bantu Angkat	☐
☒ Kotak P3K	☐ Gas Tester	☒ Lifebuoy & Lanyards	☐

Lain-Lain, Sebutkan : _____

Metode Komunikasi Yang Akan Digunakan

hapa / Radio Motorola

Uraian Rencana Penanganan Darurat/Evakuasi

Mayor = dibkikan oleh petugas rescue dengan 523000 / 08125424443
 Minor = dilatikan p3k

Titik Emergency Esort Point/ Emergency Location

No. Emergency Esort Point : <u>Camp Wangi</u> Lokasi : <u>08125424443</u>	No. Emergency Location : _____ Lokasi : _____
--	--

0812
577
6028



PT. MULTI KONTROL NUSANTARA

JOB SAFETY ANALYSIS

Doc No : FM-HSE-01-04

Publish Date : 19 Sept. 2009

Rev. 00

Date Review : / /

JOB SAFETY ANALYSIS

PT. MULTI KONTROL
NUSANTARA
Prima Nirbang Elemen 5.50REQUIRED AND/OR RECOMMENDED
PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT

JOB TITLE (and number if applicable)

Penggantian Modul RRU Telkomsel

TITLE OF PERSON WHO DOES JOB

Technician / Junior Technician

LOCATION

Tower Pamaroba LBT

Safety shoes, Helmet standard, Full body harness & double lanyard
Seragam kerja standard MKN☐ New
☐ Review☐ Urgent
☐ Normal

ANALYSED

Badge Number (ID) :

REVIEWED by :

Badge Number (ID) :

APPROVED BY :

Badge Number (ID) :

Responsible Area

JSA No :

MKN/SGT/TLC/007/2023

JOB No :

MKN 128294

Date :

15-Aug-23

Pengawas

Imam A

BERI TANDA PEKERJAAN BERHUBUNGAN DENGAN FATALITY PREVENTION ELEMENT (FPE) :

- | | |
|---|---|
| ☐ Design Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan (FPE 1.09) | ☐ Pengangkatan & Penanganan Beban (FPE 2.15) |
| ☐ Keselamatan Dinding Tambang (FPE 1.10) | ☐ Operasi Kendaraan dan Alat Bergerak (FPE 2.16) |
| ☐ Isolasi dan Lock Out (FPE 2.12) | ☐ Kondisi Kendaraan dan Alat Bergerak (FPE 2.21) |
| ☐ Bekerja di Ketinggian (FPE 2.14) | ☐ Keselamatan Pekerjaan Listrik (FPE 2.2) |

- | |
|---|
| ☐ Penanganan & Penggunaan Bahan Peledak (FPE 2.22) |
| ☐ Ruang Terbatas (FPE 2.23) |
| ☐ Bekerja Dekat Air (FPE 2.24) |
| ☐ Others |

BERI TANDA JIN PEKERJAAN YANG HARUS DILENGKAPI

- | | |
|--|--|
| ☐ Vicinity Permit | ☐ Confined Spaces |
| ☐ Digging Permit | ☐ Hot Work |
| ☐ Red Tag | ☐ Other's |

- | |
|--|
| ☐ Working at Height |
| ☐ Isolasi |

NO	SEQUENCE OF BASIC JOB STEPS	HAZARDS	RECOMMENDED ACTION OR PROCEDURE	OBSERVATION	
				YES	NO
1	Personil naik Tower	1.1 Terjatuh	1.1.1 Jangan membawa material naik menggunakan tangan atau mengikatnya di badan 1.1.2 Gunakan tiga titik tumpu saat naik tangga tower 1.1.3 Gunakan Full body harness dgn twin lanyard 1.1.4 Selalu mengaitkan Huk Lanyard pada rangka tower saat naik 1.1.5 Bersihkan sepatu dari tanah/lumpur saat naik tower 1.1.6 Pastikan pekerja yang naik tower dalam keadaan FIT telah mengikuti bimbingan WAH 1.1.7 Istirahat pada bordes tower saat merasa lelah 1.1.8 Gunakan sarung tangan agar pengikaman tangan pada anak tangga tidak licin	✓	
		1.2 Kepala Tertembur Rangka tower	1.2.1 Gunakan Helm yang ada tali pengamannya saat naik	✓	
		1.3 Terpapar petir	1.3.1 Hentikan pekerjaan jika cuaca mendung / Hujan / Angin kencang yang berpotensi petir	✓	
2	Memasang Pully dan tali	2.1 Pully terlepas/terjatuh	2.1.1 Ikat pully dengan benar dan kuat 2.1.2 Pastikan pully terpasang pada rangka yang cukup kuat 2.1.3 Masukkan tali pada pully dengan benar	✓	
3	Melepas / Menurunkan RRU	3.1 Tali putus	3.1.1 Inspeksi kelayakan tali sebelum digunakan 3.1.2 Pastikan SWL tali sesuai saat mengangkat	✓	
		3.2 Antena terjatuh	3.2.1 Ikat tali ke RRU dengan benar dan kuat sebelum baut/baut RRU dilepas 3.2.2 Pastikan cukup personil yang menarik / mengontrol tali saat RRU diturunkan 3.2.3 Turunkan RRU secara perlahan 3.2.4 Pastikan 3.2.5 Pastikan badan dan kaki secara ergonomis saat menurunkan RRU	✓	
		3.3 Terkilir	3.3.1 Jauhkan jari tangan dari titik jepit	✓	
		3.4 Jari tangan terjepit	3.4.2 Pastikan ada teman yang memegang RRU saat baut RRU dilepas 3.4.3 Pastikan mengikat RRU saat baut/baut RRU dilepas	✓	
		3.5 Antena / RRU rusak karena benturan	3.5.1 Pastikan cukup personil yang menarik / mengontrol tali saat RRU dinaikkan 3.5.2 Lindari membenturkan RRU dengan antenna existing atau dengan rangka tower	✓	
4	Menaikkan RRU	4.1 Tali putus	4.1.1 Inspeksi kelayakan tali sebelum digunakan 4.1.2 Pastikan SWL tali sesuai saat mengangkat	✓	
		4.2 Antena terjatuh	4.2.1 Ikat tali ke RRU dengan benar dan kuat sebelum RRU dinaikkan 4.2.2 Pastikan cukup personil yang menarik / mengontrol tali saat RRU dinaikkan 4.2.3 Naikkan RRU secara perlahan dengan satu komando 4.2.4 Pastikan SWL pully dan Carabiner saat memadamai 4.2.5 Jangan melepas tali sebelum baut/baut RRU terpasang dengan benar dan kuat	✓	

JOB SAFETY ANALYSIS  PT. MULTI KONTROL NUSANTARA Prima Nirbaya Elemen 5.50 REQUIRED AND / OR RECOMMENDED PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT	JOB TITLE (and number if applicable) Penggantian Modul RRU Telkomsel	☐ New ☐ Review	☐ Urgent ☐ Normal	JSA No : MKN/SGT/TLC/0378/2023	
	TITLE OF PERSON WHO DOES JOB Technician / Junior Technician	ANALYSED : Imam A Badge Number (ID) : 5044905	JOB No : MKN 126204		
	LOCATION Tower Gajah 1.054	REVIEWED by : Jufri R Badge Number (ID) : 50322	Date : 15-Aug-23		
	Safety shoes, Helmet standard, Full body harness & double lanyard Seragam kerja standar MKN	APPROVED BY : Responsible Area Badge Number (ID) :	Pengawas Imam A		

BERI TANDA ☒ PEKERJAAN BERHUBUNGAN DENGAN FATALITY PREVENTION ELEMENT (FPE) :

☐ Design Pambangunan dan Pemeliharaan Jalan (FPE 1.09)	☐ Pengangkatan & Penyanggaan Beban (FPE 2.15)	☐ Pemindahan & Penggunaan Balok Peledak (FPE 2.22)
☐ Keselamatan Offing Tambang (FPE 1.10)	☐ Operasi Kendaraan dan Alat Dergas (FPE 2.18)	☐ Ruang Terbatas (FPE 2.23)
☐ Kerja dan Lock Out (FPE 2.12)	☐ Kondisi Kendaraan dan Alat Bergerak (FPE 2.21)	☐ Bekerja Dekat Air (FPE 2.24)
☐ Bekerja di Ketinggian (FPE 2.14)	☐ Keselamatan Pekerjaan Listrik (FPE 2.21)	☐ Other's

BERI TANDA ☒ JIN PEKERJAAN YANG HARUS DILENGKAPI

☐ Vicinity Permit	☐ Confined Spaces	☐ Working at Height
☐ Digging Permit	☐ Hot Work	☐ Isotasi
☐ Red Tag	☐ Other's	

NO	SEQUENCE OF BASIC JOB STEPS	HAZARDS	RECOMMENDED ACTION OR PROCEDURE	OBSERVATION	
				YES	NO
		4.3 Terkilir	4.2.4 Jangan berada di bawah tower saat pekerjaan diatas tower sedang berlangsung	✓	
		4.4 Jari tangan terjepit	4.3.1 Posisikan badan dan kaki secara ergonomis saat memaikan RRU	✓	
			4.4.1 Jauhkan jari tangan dari titik jepit	✓	
			4.4.2 Pastikan ada teman yang memegang RRU saat baut RRU dilepas	✓	
			4.4.3 Jangan melepas tali sebelum baut RRU terpasang dengan benar dan kuat	✓	
			4.4.4 Jangan memegang tali kamanle berdekatan dengan Pully	✓	
		4.4 Antenna / RRU rusak karena benturan	4.4.1 Pastikan cukup personil yang menarik / mengontrol tali saat RRU dinaikkan	✓	
			4.4.2 Hindari membenturkan RRU dengan antenna existing maupun dengan rangka tower	✓	
4	Instalasi RRU	4.1 Kepala terbentur besi tower	4.1.1 Gunakan helm standar yang dilengkapi tali Helm	✓	
		4.2 Tangan Terjepit	4.2.1 Posisikan tangan atau Jari pada tempat yang aman	✓	
		4.3 Material terjatuh dari tower	4.2.2 Jangan melepas tali sebelum baut RRU terpasang dengan benar dan kuat	✓	
		4.4 Pekerja dibawah tertimpa material	4.3.1 Pastikan sebelum tali dilepas, bracket sudah di baut dengan kuat.	✓	
			4.4.1 Pastikan tidak ada pekerja yang berada tepat dibawah tower saat memasang antenna	✓	
5	Memasang kabel jumper RRU	5.1 Tertimpa material	5.1.1 Jangan berdiri tepat dibawah tower saat pekerjaan pemasangan tower sedang berlangsung	✓	
		5.2 Connector kabel rusak	5.2.1 Pastikan mengisolasi Connector dengan rubber tape sebelum dipasang ke antenna	✓	
6	Menurunkan Tools / tali dari tower	6.1 Kepala terkena tools yang jatuh	6.1.1 Jangan berada tepat dibawah tower saat pekerjaan masih berlangsung	✓	
		6.2 Badan/kepala terkena hampasan tali	6.1.2 Masukkan tools kedalam tas dan turunkan menggunakan tali	✓	
			6.2.1 Jangan berada tepat dibawah tower saat pekerjaan masih berlangsung	✓	
			6.2.2 Beri aba aba kepada personil lain sebelum menurunkan tali kamanle	✓	
7	Personil turun dari tower	7.1 Terjatuh dari tower	7.1.1 Jangan terbuntutun saat turun dari tower	✓	
			7.1.2 Gunakan tiga titik tumpu saat naik tangga tower	✓	
			7.1.3 Kaitkan Hook lanyard secara bergantian pada anak tangga saat turun	✓	
			7.1.4 Gunakan sarung tangan agar cengkaman tangan tidak licin akibat keringat	✓	
		7.2 Tangan kesemutan/kram	7.2.1 Istirahat pada bordes jika tangan / kaki terasa telah	✓	
			7.2.2 Pada saat beristirahat dibordes, Hook harus tetap tercantol pada rangka tower	✓	

JOB SAFETY ANALYSIS  PT. MULTI KONTROL NUSANTARA Prima Nirbaya Elemen 5.50 REQUIRED AND/OR RECOMMENDED PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT	JOB TITLE (and number if applicable) Pengerutan Modul RRU Telekomunikasi	☐ New ☐ Review	☐ Urgent ☒ Normal	JSA No : MKN/SGT/ILC/007/8/2023
	TITLE OF PERSON WHO DOES JOB Technician + Junior Technician	ANALYSED Badge / Number (ID) : z-161005	JOB No : MKN 128294	
	LOCATION Tower Pancong LISTIT	REVIEWED by Badge / Number (ID) : z-50322	Date : 15-Aug-23	
	Safety shoes, Helmet standard, Full body harness & double lanyard Seragam kerja standar MKN	APPROVED BY Badge Number (ID) :	Responsible Area	Pengawas Imam A

BERU TANDA PEKERJAAN BERHUBUNGAN DENGAN FATALITY PREVENTION ELEMENT (FPE) :

☐ Design Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan (FPE 1.09)	☐ Pungutan & Penyngkutan Bagan (FPE 2.15)	☐ Penanganan & Penggunaan Bahan Peledak (FPE 2.22)
☐ Keselamatan Dinding Tambang (FPE 1.10)	☐ Operasi Kendaraan dan Alat Bergerak (FPE 2.18)	☐ Ruang Terbatas (FPE 2.23)
☐ Isolasi dan Lock Out (FPE 2.12)	☐ Kendali Kendaraan dan Alat Bergerak (FPE 2.21)	☐ Bekerja Dekat Air (FPE 2.24)
☒ Bekerja di Ketinggian (FPE 2.14)	☐ Keselamatan Pekerjaan Listrik (FPE 2.21)	☐ Other's

BERU TANDA LAIN PEKERJAAN YANG HARUS DILENGKAPI

☐ Vicinity Permit	☐ Confined Spaces	☒ Working at Height
☐ Digging Permit	☐ Hot Work	☐ Isolasi
☐ Red Tag	☐ Other's	

NO	SEQUENCE OF BASIC JOB STEPS	HAZARDS	RECOMMENDED ACTION OR PROCEDURE	OBSERVATION	
				YES	NO

- Notes:**
- JSA ini sudah dibacakan, dipahami dan dimengerti oleh para pekerja.
 - Nomor Telpom Emergency : Rescue Rescue KPC LBTT 0549-52- (5614), 52- (3000), Ch P1 TAIT
 - Pekerja Wajib Menolak Pekerjaan Bila Masih Ada Sumber/Potensi Bahaya Yang Belum Tertuang dan Terkontrol Dengan Baik Dalam JSA.
 - Bila Supervisor sedang tidak berada di lokasi kerja, maka segala tanggung jawab dan wewenang di lokasi kerja menjadi tanggung jawab Kepala Kerja sdh Imam A
 - Sebelum dan sesudah menaiki tower harus minta izin ke rescue LBTT 0549 - 52- (5614) atau di Ch Emergency (Radio Motorola)

No.	Nama	Badge Number	TTD / Tanggal
1	Indrap	2100603	
2	Angga	2100603	
3	Okay Pawan	2100603	
4	Arya	2100603	
5	Ayyub	219805	
6	Galih	219566	
7			
8			
9			
10			
11			

} 15.08.23

 Multi-Kontrol Nusantara A Gakrin Company	PT MULTI KONTROL NUSANTARA	FORMULIR
	OBSERVASI LINGKUNGAN KERJA	No Dokumen : FM-OPS-01-58 Rev : 00 Tanggal Berlaku : 20 September 2021

Nama Pekerjaan	: Instalasi RRU Telkomsel	APD ☐ Kacamata ☒ Helm ☒ Sepatu Safety	
Lokasi Kerja	: Tower Lubuk Tutung	☒ Sarung tangan ☒ Rompi/baju berreflektif	
Tanggal	: 15-08-23	APD TAMBAHAN:	
No Unit	: 128294		
Di observasi oleh	: Indra, Oky, Araga, Ayub, Arya		
Nama dan Tanda tangan	: 		
Prosedur Kerja / IK / SOP / Manual Book terkait Pekerjaan ini.	: IK.OSP. 02-02 / JSA	Section / Crew: Telco & crew bengkel	
No	DESKRIPSI	TUJUAN PEMERIKSAAN	REKOMENDASI/TINDAKAN YANG DILAKUKAN
1	Uraikan kondisi area kerja	- Udara cerah berawan - Rempuk panjang	
2	Periksa lingkungan sekitarnya (360°) dalam radius + 30 meter atau lebih bila diperlukan	- terdapat hutan	
3	Apakah ditemukan potensi energy berbahaya	☐ Listrik ☐ Panas ☐ Mekanikal Radiasi Kimia N/A	
4	Apakah didapat informasi potensi energy berbahaya dari penanggung jawab area?	☐ Listrik ☐ Panas ☐ Mekanikal Radiasi Kimia N/A	
5	Lampirkan gambar / photo dari beberapa sudut		

NOTE : BILA DITEMUKAN KONDISI BAHAYA / SUBSTANDAR LAPORKAN SEGERA KE PENGAWAS

PT. MULTI KONTROL NUSANTARA