

Job 128593

 PT. MULTI KONTROL NUSANTARA Prima Nirbaya Elemen 5.50 REQUIRED AND / OR RECOMMENDED PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT	PT. MULTI KONTROL NUSANTARA		Doc No : FM-HSE-01-04	
	JOB SAFETY ANALYSIS		Publish Date : 19 Sept. 2009	
			Rev. 00	
			Date Review : / /	

JOB SAFETY ANALYSIS  PT. MULTI KONTROL NUSANTARA Prima Nirbaya Elemen 5.50 REQUIRED AND / OR RECOMMENDED PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT	JOB TITLE (and number if applicable) Install Line Network	☐ New ☐ Review	☐ Urgent ☐ Normal	JSA No : MKN/SGT/TLC/001/8/2023	
	TITLE OF PERSON WHO DOES JOB Technician & Junior Technician	ANALYSED BY : Indra Badge Number (ID) : Z 104603			JOB No : MKN 128593
	LOCATION ISOS	REVIEWED BY : Indra Badge Number (ID) : Z 104603			Date : 24-Aug-23
	REQUIRED AND / OR RECOMMENDED PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT Safety shoes, Helmet standard, Kaca mata safety, Sarung kerja standar MKN	APPROVED BY : Responsible Area Badge Number (ID) :			Pengawas Indra


BERI TANDA ☒ **PEKERJAAN BERTUBUNGAN DENGAN FATALITY PREVENTION ELEMENT (FPE) :**

☐ Design Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan (FPE 1.09)	☐ Pengangkutan & Penyenggaraan Beban (FPE 2.15)	☐ Perancangan & Penggunaan Bahan Peledak (FPE 2.22)
☐ Keselamatan Cladding Tambang (FPE 1.10)	☐ Operasi Kenderaan dan Alat Bergerak (FPE 2.18)	☐ Ruang Terbatas (FPE 2.23)
☐ Isolasi dan Lock Out (FPE 2.12)	☐ Kondisi Kenderaan dan Alat Bergerak (FPE 2.21)	☐ Bekerja Dekat Air (FPE 2.24)
☒ Bekerja di Ketinggian (FPE 2.14)	☒ Keselamatan Pekerjaan Listrik (FPE 2.21)	☐ Other's

BERI TANDA ☒ **LAIN PEKERJAAN YANG HARUS DILENGKAPI**

☐ Vicinity Permit	☐ Confined Spaces	☒ Working at Height
☐ Digging Permit	☐ Hot Work	☐ Isolasi
☐ Red Tag	☐ Other's	

NO	SEQUENCE OF BASIC JOB STEPS	HAZARDS	RECOMMENDED ACTION OR PROCEDURE	OBSERVATION	
				YES	NO
1	Menaiki tangga	1.1 terpelosot saat menaiki tangga	1.1.1 Bersihkan sepatu anda dari lumpur 1.1.2 Gunakan tiga titik tumpu saat naik tangga	✓	
		1.2 Terjatuh dari tangga	1.2.1 Bentangkan tangga sampai terkunci 1.2.2 Jangan menaiki 2 Step Terakhir dari anak tangga 1.2.3 Demarkasi area tempat tangga berada	✓	
2	Instalasi kabel di atas plafon	2.1 Mata hidung kemasukan debu	2.1.1 Pakai kaca mata dan masker saat melepas lembaran plafon 2.1.2 Singkirkan glasswool yang ada diatas plafon saat akan melepas lembaran plafon	✓	
		2.2 Terjatuh dari Plafon	2.2.1 Gunakan harness saat naik ke plafon dan kaikan lanyard pada rangka atap gedung 2.2.2 gunakan Beam/rangka gedung sebagai pijakan saat berada diatas plafon 2.2.3 gunakan senter saat naik / beraktifitas diatas plafon	✓	
		2.2 Penerangan Kurang	2.2.1 Gunakan senter sebagai penerangan saat bekerja diatas plafon	✓	
		2.3 Tersengat arus listrik	2.3.1 Gunakan senter sebagai penerangan saat bekerja diatas plafon untuk menghindari kabel agar tidak tersentuh/terinjak akibat gelap 2.3.2 Jangan mengikuti jalur kabel listrik saat menggelas kabel utp diatas plafon 2.3.3 Laporkan kepada responsibility area jika menemui sumber Listrik terbuka saat bekerja diatas plafon	✓	

JOB SAFETY ANALYSIS  PT. MULTI KONTROL NUSANTARA Prima Nirbaya Elemen 5.60	JOB TITLE (and number if applicable) Install Line Network	☐ New ☐ Review	☐ Urgent ☐ Normal	JSA No : MKN/SGT/TLCD0018/2023
	TITLE OF PERSON WHO DOES JOB Technician + Junior Technician	ANALYSED BY : Indra Badge Number (ID) : Z 101603	JOB No : MKH	
	LOCATION ISOS	REVIEWED BY : Jufi R Badge Number (ID) : Z 50322	Date : 24-Aug-23	
	REQUIRED AND/OR RECOMMENDED PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT	Safety shoes, Helmet standard, Kaca mata safety, Seragam kerja standard MKN	APPROVED BY : Responsible Area Badge Number (ID)	Pengawas Indra

BERITANDA **PEKERJAAN BERHUBUNGAN DENGAN FATALITY PREVENTION ELEMENT (FPE) :**

☐ Design Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan (FPE 1.09)	☐ Pengangkatan & Penyanggaan Beban (FPE 2.15)	☐ Penanganan & Penggunaan Bahan Peledak (FPE 2.22)
☐ Keselamatan Dinding Tambang (FPE 1.10)	☐ Operasi Kendaraan dan Alat Bergerak (FPE 2.16)	☐ Ruang Terbatas (FPE 2.23)
☐ Isolasi dan Lock Out (FPE 2.12)	☐ Kondisi Kendaraan dan Alat Bergerak (FPE 2.21)	☐ Bekerja Dekat Air (FPE 2.24)
☒ Bekerja di Ketinggian (FPE 2.14)	☒ Keselamatan Pekerjaan Listrik (FPE 2.21)	☐ Other's




BERITANDA **LAIN PEKERJAAN YANG HARUS DILENGKAPI**

☐ Vicinity Permit	☐ Confined Spaces	☒ Working at Height
☐ Digging Permit	☐ Hot Work	☐ Isulasi
☐ Red Tag	☐ Other's	

NO	SEQUENCE OF BASIC JOB STEPS	HAZARDS	RECOMMENDED ACTION OR PROCEDURE	OBSERVATION	
				YES	NO

Note :

- 1 JSA ini sudah dibacakan, dipahami dan dimengerti oleh para pekerja.
- 2 Nomor Telpom Emergency Call Rescue : 3000,SOS (TB) : 3244 , SOS (SB) : 1541, Radio Trunking Channel P1
- 3 Pekerja Wajib Menolak Pekerjaan Bila Masih Ada Sumber/Potensi Bahaya Yang Belum Terbuang dan Terkontrol Dengan Baik Dalam JSA.
- 4 Bila Supervisor sedang tidak berada di lokasi kerja, maka segala tanggung jawab dan wewenang di lokasi kerja menjadi tanggung jawab Kepala Kerja sdr. *Januar P*

No.	Nama	Badge Number	Tanda tangan	Tanggal
1	Indra	210603		25/08/23
2	Saputra	211929		
3	Daryat	212596		
4				