

P.T. MULTI KONTROL NUSANTARA

 PT Multi Kontrol Nusantara	PT. MULTI KONTROL NUSANTARA		Doc No : FM-HSE-01-04	
	JOB SAFETY ANALYSIS		Publish Date : 19 Sept 2009	
			Rev. 00 Date Review : _____	

 PT. MULTI KONTROL NUSANTARA Prima Nirbaya Elemen 5.50	JOB TITLE (and number if applicable) Pointing antena NEC TITLE OF PERSON WHO DOES JOB Technician + Junior Technician LOCATION Tower Farnorth	☐ New ☐ Review ANALYSED BY : Januar Badge Number (ID) : Z.101073 REVIEWED BY : Juli.R Badge Number (ID) : Z.50322 APPROVED BY : Responsible Area Badge Number (ID) : _____	☐ Urgent ☒ Normal JSA No : MKN/SGT/TLC/14Q/II/2023 JOB No : MKN 138793 125566 Date : 25-Feb-23 Pengawas Januar
REQUIRED AND / OR RECOMMENDED PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT	Safety shoes, Helmet standard, Full body harness & double lanyard Seragam kerja standard YKN	29/2/2023	


BERI TANDA ☐ **PEKERJAAN BERTUBUHAN DENGAN FATALITY PREVENTION ELEMENT (FPE) :**

☐ Design Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan (FPE 1.09)	☐ Pengangkutan & Penanganan Beban (FPE 2.15)	☐ Penanganan & Penggunaan Bahan Peledak (FPE 2.22)
☐ Keselamatan Dinding Tambang (FPE 1.10)	☐ Operasi Kendaraan dan Alat Bergerak (FPE 2.18)	☐ Ruang Terbatas (FPE 2.25)
☐ Isolasi dan Lock Out (FPE 2.12)	☐ Kondisi Kendaraan dan Alat Bergerak (FPE 2.21)	☐ Bekas Dekat Air (FPE 2.24)
☐ Bekerja di Ketinggian (FPE 2.14)	☐ Keselamatan Pekerjaan Listrik (FPE 2.21)	☐ Other's

BERI TANDA ☐ **PEKERJAAN YANG HARUS DILENGKAH**

☐ Vicinity Permit	☐ Confined Spaces	☐ Working at Height
☐ Digging Permit	☐ Hot Work	☐ Isolate
☐ Red Tag	☐ Others	

NO	SEQUENCE OF BASIC JOB STEPS	HAZARDS	RECOMMENDED ACTION OR PROCEDURE	OBSERVATION	
				YES	NO
1	Personil Naik tower	1.1 Terjatuh 1.2 Tersambar Petir 1.3 Kaki atau tangan kram / tidak bisa digerakkan	1.1.1 Pastikan pekerja yang akan naik tower telah mengikuti pelatihan WAH 1.1.2 Gunakan tiga titik tumpu saat naik tower 1.1.3 Gunakan Full body harness dengan twin lanyard 1.1.4 Ketatkan Hok lanyard secara bergantian pada rangka tower saat naik 1.1.5 Bersihkan sepatu saat naik tower/bebas dari lumpur 1.1.6 Personil yang naik tower harus dalam keadaan sehat dan bugar 1.1.7 Personil tidak membawa materi/tools saat naik tower 1.2.1 Hentikan pekerjaan jika cuaca mendung / Hujan / Angin kencang yang berpotensi petir 1.3.1 Benstirahlah dengan lanyard tetap harus tercantol pada ancor point 1.3.2 segera turun apabila sudah sembur dan harus didampingi rokan kerja 1.3.3 mintalah bantuan rescue jika sudah tidak kuat lagi untuk turun tower	✓	/
2	Memasang connector	2.1 Tangan Terjepit tang Potong 2.2 Terkena mata cutter	2.1.1 Posisikan tangan atau Jari pada tempat yang aman 2.2.1 Masukkan kembali mata cutter kedalam cutter saat tidak di gunakan 2.2.2 Saat melepas cable, jangan mengarahkan mata cutter ke badan atau Orang lain	✓	/
3	Melonggarkan baut antena	3.1 Tangan Terjepit 3.2 Pekerja dibawah tertimpa material 3.3 Antena jatuh	3.1.1 Posisikan tangan atau Jari pada tempat yang aman 3.2.1 Jangan berada tepat dibawah tower ketika ada pekerjaan pointing 3.2.2 Jangan membuka baut bracket atau antena saat mempointing antena (cukup di longgarkan)	✓	/

JOB SAFETY ANALYSIS  PT. MULYAKONTROL NUSANTARA Prima Niraya Jalan S.50	JOB TITLE (and number if applicable) Pointing antena NEC	☐ New ☐ Review	☐ Urgent ☒ Normal	JSA No : MKN/SGT/TLC/140/II/2023	
	TITLE OF PERSON WHO DOES JOB Technidan + Junior Technician	ANALYSED BY : Januar Badge Number (ID) : Z.101073			JOB No : MKN.116786-138506
	LOCATION Tower Farnorth	REVIEWED BY : Jufri.R Badge Number (ID) : Z.50322			Date : 26-Feb-23
	REQUIRED AND / OR RECOMMENDED PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT Safety shoes, Helm standard, Full body harness & double lanyard Seragam kerja standard MKN	APPROVED BY : Responsible Area Badge Number (ID) :			Pengawas Januar


BERI TANDA ☐ **PEKERJAAN BERMUBUNGAN DENGAN FATALITY PREVENTION ELEMENT (FPE) :**

☐ Desain Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan (FPE 1.09)	☐ Pengangkatan & Penanganan Bahan (FPE 2.15)	☐ Penanganan & Pengangkutan Bahan Berbahaya (FPE 2.22)
☐ Keselamatan Dinding Tambang (FPE 1.10)	☐ Operasi Kendaraan dan Alat Bergerak (FPE 2.18)	☐ Ruang Terbatas (FPE 2.23)
☐ Isolasi dan Lock Out (FPE 2.12)	☐ Kendali Kendaraan dan Alat Bergerak (FPE 2.21)	☐ Bekerja Dekat Air (FPE 2.24)
☐ Bekerja di Kelinggilan (FPE 2.14)	☐ Keselamatan Pekerjaan Listrik (FPE 2.21)	☐ Other's

BERI TANDA ☐ **PEKERJAAN YANG HARUS DILENGKAPI**

☐ Vicinity Permit	☐ Confined Spaces	☐ Working at Height
☐ Digging Permit	☐ Hot Work	☐ Isolasi
☐ Red Tag	☐ Other's	

NO	SEQUENCE OF BASIC JOB STEPS	HAZARDS	RECOMMENDED ACTION OR PROCEDURE	OBSERVATION	
				YES	NO
4	Pointing Antena	4.1 Tangan Terjepit clamp antena ke bracket 4.2 Kabel Putus 4.3 Antena jatuh	4.1.1 jangan posisikan jari dekat dengan clamp yang digerakkan 4.2.1 Pastikan kabel cukup saat antena digerakkan 4.3.1 Jangan membuka baut bracket atau antena saat mempointing antena (cukup di longgarkan)		
5	Mengencangkan baut antena	5.1 Tangan Terjepit 5.2 Pekerja dibawah tertimpa material	5.1.1 Posisikan tangan atau Jari pada tempat yang aman 5.2.1 Jangan berada tepat dibawah tower saat ada pekerjaan		
6	Personil Turun Tower	6.1 Terjatuh 6.2 Kaki atau tangan kram / tidak bisa digerakkan	6.1.1 Gunakan tiga titik tumpu saat naik tangga tower 6.1.2 Kaitkan Hok lanyard secara bergantian pada rangka tower saat turun 6.1.3 Jangan terburu buru saat turun dari tower 6.1.4 Jangan membawa/memegang material/tools saat turun dari tower 6.2.1 Beristirahallah dibordes saat anda merasa letih atau tangan/kaki kram 6.2.2 Saat beristirahat dibordes.Hok lanyard harus tetap tercantol pada rangka tower		
7					

JOB SAFETY ANALYSIS  PT. MULTIKONTROL NUSANTARA Prima Nirbaya Element 6.50	JOB TITLE (and number if applicable) Pointing antenna NEC	☐ New ☐ Review	☐ Urgent ☒ Normal	JSA No : MKN/SGT/TLC/11011/2023	
	TITLE OF PERSON WHO DOES JOB Technidan + Junior Technidan	ANALYSED BY : Januar Badge Number (ID) : Z.101073			JOB No : MKN 118793
	LOCATION Tower Farnorth	REVIEWED BY : Jufri R Badge Number (ID) : Z 50322			Date : 25-Feb-23
	REQUIRED AND/OR RECOMMENDED PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT Safety shoes, Helmet standard, Full body harness & double lanyard Sarung kerja standard MKN	APPROVED BY : Responsible Area Badge Number (ID) :			Pengawas Januar

BERI TANDA ☐ **PEKERJAAN BERNHUBUNGAN DENGAN FATALITY PREVENTION ELEMENT (FPE) :**

☐ Design Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan (FPE 1.09)	☐ Pengangkatan & Penyanggaan Beban (FPE 2.15)	☐ Penanganan & Penggunaan Bahan Peledak (FPE 2.22)
☐ Keselamatan Cinding Tambang (FPE 1.10)	☐ Operasi Kendaraan dan Alat Bergerak (FPE 2.18)	☐ Ruang Terbatas (FPE 2.23)
☐ Isolasi dan Lock Out (FPE 2.12)	☐ Kondisi Kendaraan dan Alat Bergerak (FPE 2.21)	☐ Bekerja Dekat Air (FPE 2.24)
☒ Bekerja di Ketinggian (FPE 2.14)	☐ Keselamatan Pekerjaan Listrik (FPE 2.21)	☐ Other's

BERI TANDA ☐ **PEKERJAAN YANG HARUS DILENGKAPI**

☐ Vahity Permit	☐ Confined Spaces	☒ Working at Height
☐ Digging Permit	☐ Hot Work	☐ Isolasi
☐ Red Tag	☐ Other's	

NO	SEQUENCE OF BASIC JOB STEPS	HAZARDS	RECOMMENDED ACTION OR PROCEDURE	OBSERVATION	
				YES	NO

Note :

- JSA ini sudah dibacakan, dipahami dan dimengerti oleh para pekerja.
- Nomor Telpen Emergency Call : Rescue 0549 62-3000 , SDS 3244 (TB) 1541 (SB), Radio Trunking Tail P1
- Pekerja Wajib Mencatat Pekerjaan Dila Mas h Ada Sumber/Potensi Bahaya Yang Belum Terwang dan Terkontrol Dengan Baik Dalam JSA.
- Bila Supervisor sedang tidak berada dilokasi kerja, maka segala tanggung jawab dan wewenang dilokasi kerja menjadi tanggung jawab Kepala Kerja sdr Jupri
- Sebelum dan sesudah menaiki tower harus minta izin ke rescue ex: 1711 (Rescue bukit muring)

No.	Nama	Badge Number	Tanda tangan / tanggal
1	Januar Bp	2101073	 25. 02. 2023
2	Li. Nurwa Ismay A.	2110073	 25. 02. 2023
3	Andi. Harafah	2110073	 25. 02. 2023
4			
5			
6			



PT MULTI KONTROL NUSANTARA

OBSERVASI LINGKUNGAN KERJA

FORMULIR

No Dokumen : FM-OPS-01-58

Rev : 00

Tanggal Berlaku : 20 September 2021

Nama Pekerjaan	: Pancing Antena AEC	APD ☐ Kacamata ☒ Helm ☒ Sepatu Safety ☒ Sarung tangan ☒ Rompi/baju berreflektif
Lokasi Kerja	: Tower Farmakh	APD TAMBAHAN : * Full Body Harness
Tanggal	: 25.02.2023	
No Unit	:	
Di observasi oleh	: Yansen	
Nama dan Tanda tangan	:	

Prosedur Kerja / IK / SOP / Manual Book terkait Pekerjaan Ini.	: IK-ops 02-02	Section / Crew : TELCO
--	----------------	------------------------

NO.	DESKRIPS	TULIS/ASIL/REMERIKSAAN	REKOMENDASI/TINDAKAN YANG DIKUKUN
1	Uraikan kondisi area kerja	Ceraca cerah tanah basah / rumput tinggi	pastikan sepatu kering dan tidak berlumpur pada saat naik tower
2	Periksa lingkungan sekitarnya (360°) dalam radius + 30 meter atau lebih bila diperlukan	Terdapat gergaji aktif di dekat Coom's room	Jangan mendekat / jaga jarak dari gergaji
3	Apakah ditemukan potensi energy berbahaya	☐ Listrik ☐ Panas ☒ Mekanikal Radiasi Kimia Terjauh dari ketinggian / tower	Gunakan full Body Harness dengan benar (APD lengkap) gunakan 3 titik tumpuh pada saat naik dan turun dari tower
4	Apakah didapat informasi potensi energy berbahaya dari penanggung jawab area ?	☒ Listrik ☐ Panas ☐ Mekanikal Radiasi Kimia Bangun perangkat listrik dalam Coom's room	pastikan kontak positif antar personil dengan baik jangan menyentuh perangkat listrik
5	Lampirkan gambar / photo dari beberapa sudut		pastikan pada saat bekerja dalam Coom's room, selalu memperhatikan perangkat yg lain

NOTE : BILA DITEMUKAN KONDISI BAHAYA / SUBSTANDAR LAPORKAN SEGERA KE PENGAWAS

CHECK LIST " KESIAPAN KERJA KARYAWAN "

Doc. No. FM-HSE-03-03
Date: 03 November 2017
Rev. 05
Hal : 1 dari 2

TELCO
25.02.2023

DENGAN MELAKUKAN PENYATAPAN TERHADAP KESEHATAN KARYAWAN MENYERIKI FORMULIR INI, APRA BERTANGGUNG JAWAB SERTA TERBILIKI BERDENDUNG DALAM MENGERI
FORMULIR INI, SERTA SANGGUP MENYERIKI KESEHATAN KARYAWAN DENGAN PERATURAN YANG BERLAKU

NO	NAMA	B/N	Jumlah Jam Tidur Sebelum Bekerja	Apakah Anda merasa FIT dan siap melakukan pekerjaan hari ini	Waktu Dilokasi		Pemeriksaan							REKOMENDASI	Keterangan	
					Waktu "Fatigue Monitoring" (jam)	Lokasi Kegiatan yang dilakukan	Apakah Anda merasa kurang konsentrasi ?	Apakah anda merasa pandangan mata anda kabur ?	Apakah kepala Anda sering mengangguk dengan sendirinya ?	Apakah Anda sering menguap ?	Ketika mengantuk apakah Anda pernah melewati batas tengah jalan, tanpa di sadari ?	Apakah Anda mengkonsumsi Obat	Apakah Anda mempunyai masalah keluarga			FIT
1	JANUAR	210013	6	✓	1	TOWER TARMORTA	X	X	X	X	X	X	X	✓	X	
2	ANDI ADAPAH	210001	6	✓	00		X	X	X	X	X	X	X	✓	X	
3	M. ALIWA ISMAY H.	210013	6	✓	17		X	X	X	X	X	X	X	✓		
4	IMAM. A. F	210468	6	✓	1											
5																
6																
7																
8																
9																
10																
11																
12																
13																
14																
15																
16																
17																

Keterangan :
✓ : Ya
X : Tidak

TANDA TANGAN DAN NAMA PELAKSANA PROGRAM :

Imam . A

TANDA TANGAN SUPERVISOR :

25/02/23

	PT. MULTI KONTROL NUSANTARA	Doc No : KM-PSE-05-03
		Rev. 05
	Laporan Pekerjaan Pemanjatan di Tower	Publish Date: 29 Mar 2017
		Date Rev : 08/11/2017

Laporan Pekerjaan Pemanjatan di Tower

Disiapkan Oleh : Januar B.p ID/BN : 2101073 Disetujui Oleh : Juph P ID/BN : 250222

INFORMASI UMUM

Tanggal dibuat : 25.02.2023
 Jenis Pekerjaan : pointing Antena KEC

Pengawas Lapangan : Januar B.p ID/BN : 2101073
 Lokasi Pekerjaan : Tower Farnorth
 Risiko Tinggi Terkait Pekerjaan : Terjatuh Dari Tower

Personil yang naik tower : Pagi : Angga / Andri
 Siang :
 Kondisi Personil : Fit / Tidak Fit

Tinggi Tower :
 Mekanisme Pelaporan : Sudah Dilakukan [Ya] or [Tidak]
 Laporan Diterima Oleh : Nama : Mico / 2 11627 / Jam : 10-54 (Awal Laporan)
 Nama : Mico / 2 11627 / Jam : 12-33 (Akhir Laporan)

Prosedur Yang Terkait Dgn Pekerjaan : W. ops 02-02 / JCA

Nama Petugas PSK dan Tim Penanganan Darurat Yang Bertugas

Nama	Tugas (Sesuai Dgn Kompetensi)	Nama	Tugas (Sesuai Dgn Kompetensi)
<u>Januar</u>	<u>PSK</u>		

Peralatan Penanganan Darurat Yang Tersedia

☒ Full Harness	☐ Alat Bantu Pernafasan	☐ Alat Pemadam Api
☐ Balling Arrestor	☐ Tali Pengaman	☐ Alat Bantu Angkat
☒ Kotak PSK	☐ Gas Tester	☐ Lifebuoy & Lanyards
Lain-Lain, Sebutkan :		

Metode Komunikasi Yang Akan Digunakan

Radio Tait / Handphone

Uraian Rencana Penanganan Darurat/Evakuasi

Jika terjadi minor injury di tangani oleh psk
 # Jika terjadi mayor injury di tangani oleh petugas
 Rescue (0549-523000) radio tait P1

Titik Emergency Escort Point / Emergency Location

No. Emergency Escort Point : _____ No. Emergency Location : _____
 Lokasi : Rescue Station Lokasi : _____

0812
5770
6028