



PT. MULTI KONTROL NUSANTARA

JOB SAFETY ANALYSIS

Doc No : FM-HSE-01-04

Publish Date : 19 Sept. 2009

Rev. 00

Date Review : _____

JOB SAFETY ANALYSIS PT. MULTI KONTROL NUSANTARA Prima Nirbaya Elemen 5.50	JOB TITLE (and number if applicable) Diamond antenna Link to LBT	☐ New ☐ Review	☐ Urgent ☒ Normal	JSA No : MKN/SGT/TLC/019/VI/2023
	TITLE OF PERSON WHO DOES JOB Technician + Junior Technician	ANALYSED Badges Number (ID) : Z.101073	REVIEWED by Badges Number (ID) : Z.50322	
REQUIRED AND/OR RECOMMENDED PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT	LOCATION Tower 15k Bengalon	APPROVED BY Badges Number (ID) : _____	Date : 15-Jul-23	
	Safety shoes, Helmet standard, Kaca mata safety, Full body harness & double lanyard Sengam kerja standard MKN	RESPONSIBLE AREA	Pengawas Januar P	

BERI TANDA ☒ PEKERJAAN BERHUBUNGAN DENGAN FATALITY PREVENTION ELEMENT (FPE) :

- | | | |
|---|--|---|
| ☐ Design Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan (FPE 1.09) | ☒ Pengangkatan & Penyanggaan Beban (FPE 2.15) | ☐ Penanganan & Penggunaan Bahan Peledak (FPE 2.22) |
| ☐ Keselamatan Dinding Tambang (FPE 1.10) | ☒ Operasi Kendaraan dan Alat Bergerak (FPE 2.16) | ☐ Rungg Terbatas (FPE 2.23) |
| ☐ Isolasi dan Lock Out (FPE 2.12) | ☐ Kondisi Kendaraan dan Alat Bergerak (FPE 2.21) | ☐ Bekerja Dekat Air (FPE 2.24) |
| ☒ Bekerja di Ketinggian (FPE 2.14) | ☐ Keselamatan Pekerjaan Listrik (FPE 2.21) | ☐ Other's |

BERI TANDA ☒ JIN PEKERJAAN YANG HARUS DILENGKAPI

- | | | |
|--|--|---|
| ☐ Vicinity Permit | ☐ Confined Spaces | ☒ Working at Height |
| ☐ Digging Permit | ☐ Hot Work | ☐ Isolasi |
| ☐ Rod Tag | ☐ Other's | |

NO.	SEQUENCE OF BASIC JOB STEPS	HAZARDS	RECOMMENDED ACTION OR PROCEDURE	OBSERVATION	
				YES	NO
1	Personil naik Tower	1.1 Terjatuh dari tower	1.1.1 Lakukan Inspeksi dan pastikan semua peralatan manjat dalam kondisi baik dan layak untuk digunakan dan catat kedalam form yang tersedia 1.1.1 Pastikan pekerja yang akan naik tower telah mengikuti pelatihan WAH 1.1.2 Gunakan tiga titik luncur saat naik tangga tower 1.1.3 Gunakan Full body harness dengan twin lanyard dan kalikan hooknya secara bergantian pada besi anak tangga tower saat naik 1.1.4 Istirahatlah pada bordes tower jika merasa lelah dan tetap kalikan hook lanyard 1.1.5 Pastikan personil yang naik tower dalam keadaan sehat dan mengisi form UK3 1.1.6 Bersihkan sepatu dari tanah/lumpur saat naik tower 1.1.7 Gunakan sarung tangan agar cengkaman tangan pada anak tangga tidak licin akibat keringat 1.2 Kepala Terbantur Rangka tower 1.3 Tersambar petir 1.4 Dehidrasi	✓	
2	Memasang Pully dan tali	2.1 Pully dan tali terjatuh / terdempas 2.2 Tali Putus 2.3 Pully Putus/Retak	2.1.1 Ikut pully dengan benar dan kuat pada rangka tower 2.1.2 Pastikan pully terpasang pada rangka yang cukup kuat 2.1.3 Masukkan tali pada pully dengan benar 2.1.4 Angkat material tools menggunakan tali 2.2.1 Pastikan SWL Tali melebihi berat beban yang diangkat 2.2.2 Inspeksi tali kamanle sebelum digunakan dan pastikan tali dalam keadaan layak pakai 2.3.1 Pastikan SWL pully melebihi berat beban yang diangkat 2.3.2 Inspeksi Pully sebelum digunakan dan pastikan pully masih dalam keadaan layak pakai	✓	
3	Melepas Antenna	3.1 Terjatuh 3.2 Antena jatuh 3.2 Tangan/Jari terjepit	3.1.1 Kalikan kedua hook lanyard pada kedua sisi rangka tower yang berbeda 3.1.2 Lingkarikan single lanyard pada pinggang lalu kalikan hooknya pada rangka tower 3.2.1 Ikut Antenna menggunakan tali kamanle dengan kuat sebelum melepas baut 3.2.2 Lepas baut secara perlahan satu per satu dan pastikan ada teman yang memegang antena saat baut dilepas 3.2.1 Ikut antena sebelum dilepas dari bracket 3.2.2 Jauhkan tangan/jari tangan dari titik jepit 3.2.3 Pastikan saat melepas baut ada teman yang memegang antena/bracket	✓	
4	Menurunkan antenna	4.1 Antenna/Bracket terjatuh 4.2 Antenna/Bracket Rusak akibat benturan	4.1.1 Ikut antena/bracket dengan benar dan kuat sebelum melepaskan baut/baut 4.1.2 Jangan menurunkan antenna bersamaan dengan bracket antena agar tidak berat 4.1.4 Pastikan cukup orang untuk menarik dan mengontrol tali 4.1.5 Pastikan hanya satu orang yang memberi komando saat menurunkan antenna/bracket 4.2.1 Pastikan cukup orang yang mengontrol tali saat menurunkan antenna/bracket untuk menghindari antena/bracket terbentur rangka tower atau antena existing	✓	
5	Menurunkan Tools / Tali dari tower	5.1 Kepala terkena tools yang jatuh 5.2 Badan/kepala terkena hampasan tali	5.1.1 Jangan berada tepat dibawah tower saat pekerjaan masih berlangsung 5.1.2 Masukkan tools kedalam tas dan turunkan menggunakan tali 5.2.1 Jangan berada tepat dibawah tower saat pekerjaan masih berlangsung 5.2.2 Beri aba-aba kepada personil lain sebelum menurunkan tali kamanle	✓	

JOB SAFETY ANALYSIS PT. MULTI KONTROL NUSANTARA Prima Nibaya Elemen 5.60 REQUIRED AND/OR RECOMMENDED PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT	JOB TITLE (and number if applicable) Dismantle tangga Link to LBTI	☐ New ☐ Review	☐ Urgent ☒ Normal	JSA No : MKN/SGT/TLG010/MIU2023	
	TITLE OF PERSON WHO DOES JOB Technican & Junior Technican	ANALY: SED : Januar P Badge I Number (ID) : Z.101073			JOB No : MKN 125506
	LOCATION Tower 15k Bengalon	REVIEWED by : Jumi R Badge I Number (ID) : Z.50322			Date : 15-Jul-23
	REQUIRED AND/OR RECOMMENDED PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT Safety shoes, Helmet standard, Kaca mata safety, Full body harness & double lanyard Setagam kerja standar MKN	APPROVED BY : Responsible Area Badge Number (ID) :	Pengawas Januar P		

BERI TANDA ■ **PEKERJAAN BERHUBUNGAN DENGAN FATALITY PREVENTION ELEMENT (FPE) :**

☐ Desain Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan (FPE 1.09)	☐ Pengangkatan & Penyanggahan Beban (FPE 2.16)	☐ Penanganan & Penggunaan Bahan Pelodak (FPE 2.22)
☐ Keselamatan Diving Tambang (FPE 1.10)	☐ Operasi Kendaraan dan Alat Bergerak (FPE 2.18)	☐ Ruang Terbatas (FPE 2.23)
☐ Isolasi dan Lock Out (FPE 2.12)	☐ Kondisi Kendaraan dan Alat Bergerak (FPE 2.21)	☐ Bekerja Dekat Api (FPE 2.24)
☒ Bekerja di Ketinggian (FPE 2.14)	☐ Keselamatan Pekerjaan Listrik (FPE 2.21)	☐ Others

BERI TANDA ■ **LOKASI PEKERJAAN YANG HARUS DILENGKAPI**

☐ Vicinity Permit	☐ Confined Spaces	☒ Working at Height
☐ Digging Permit	☐ Hot Work	☐ Isolasi
☐ Red Tag	☐ Others	

NO	SEQUENCE OF BASIC JOB STEPS	HAZARDS	RECOMMENDED ACTION OR PROCEDURE	OBSERVATION	
				YES	NO
6	Personil turun dari tower	6.1 Terjatuh	6.1.1 JANGAN terburu buru saat turun dari tower 6.1.2 Gunakan tiga titik tumpu saat naik tangga tower 6.1.3 Kalikan Hook lanyard secara bergantian pada anak tangga saat turun 6.1.4 Gunakan sarung tangan agar cengkaman tangan tidak licin akibat keringat 6.1.5 Istirahat pada bordes tower jika merasa lelah 6.1.6 Tetap kalikan Hook lanyard pada rangka tower saat beristirahat di bordes tower		
7					

- Note :**
- JSA ini sudah dibacakan, dipahami dan dimengerti oleh para pekerja.
 - Nomor Telpun Emergency Call Rescue 3000, SOS 3244 (TB) 1541 (SB), Radio TAIT CH P1
 - Pekerja Wajib Menolak Pekerjaan Bila Masih Ada Sumber/Potensi Bahaya Yang Belum Tertuang dan Terkontrol Dengan Baik Dalam JSA.
 - Bila Supervisor sedang tidak berada di lokasi kerja, maka segala tanggung jawab dan wewenang di lokasi kerja menjadi tanggung jawab Kepala Kerja sdr Januar P
 - Sebelum dan sesudah menaiki tower harus minta izin ke rescue ex: 1741 (SB) & 3103 (TB)

No.	Nama	Badge Number	Tanda tangan / Tanggal
1	Amel Yalin	217229	
2	Oky Pawa	211090x	
3	Alia	2171689	
4	Nasru	2116803	
5	Jubah	2109696	
6	Jhon	2170894	
7	Syon Fedi	2116731	
8	Gandao	2101073	
9	Dimas	210301	
10	Arya	2116612	
11	Inda	2101603	

15.07.23

 PT MULTI KONTROL NUSANTARA A Quality Company	PT MULTI KONTROL NUSANTARA	FORMULIR
	OBSERVASI LINGKUNGAN KERJA	No Deldimen : 190-DPS-01-12 Rev : 01 Tanggal Berlaku : 26 September 2021

Nama Pekerjaan:	Install and pointing Antena XDC 15K to T. Farouth		APD ☐ Kacamata ☒ Helm ☒ Sepatu Safety ☒ Sarung tangan ☒ Rompihaju beresifikasi
Lokasi Kerja	Tower 15K		APD TAMBAHAN : Full Body Harness
Tanggal	15-07-2023		
No Unit			
Di observasi oleh	Jansen		
Nama dan Tanda tangan			
Prosedur Kerja / IK / SOP / Manual Book terkait Pekerjaan ini.	IK-ops. 02-02		Section / Crew : T510
NO	DESKRIPSI	TIPE / HASIL PEMERIKSAAN	REKOMENDASI/INDAKAN YANG DIARUKAN
1	Uraikan kondisi area kerja	Cuaca sedikit mendung tanah keras	* jika cuaca semakin mendung hentikan pekerjaan karena berpotensi hujan
2	Periksa lingkungan sekitarnya (360°) dalam radius ± 30 meter atau lebih bila diperlukan	Terdapat genset aktif di dalam room's room Terdapat jurang di sisi kiri dan kanan	* jaga jarak aman dari genset * jaga jarak aman dari jurang
3	Apakah ditemukan potensi energy berbahaya	☒ Listrik ☐ Panas ☐ Mekanikal ☐ Radiasi ☐ Kimia Tersengat arus listrik dalam room's room	* periksa secara visual apakah kabel yang terkelupas * jangan menyentuh perangkat listrik
4	Apakah didapat informasi potensi energy berbahaya dari penanggung jawab area?	☐ Listrik ☐ Panas ☐ Mekanikal ☐ Radiasi ☐ Kimia N/A	
5	Lampirkan gambar / photo dari beberapa sudut		

NOTE : BILA DITEMUKAN KONDISI BAHAYA / SUBSTANDAR LAPORKAN SGERA KE PENGAWAS

 PT. MULTI KONTROL NUSANTARA	PT. MULTI KONTROL NUSANTARA	Doc No : RM-HSE-05-08
	Laporan Pekerjaan Pemanjatan di Tower	Rev. 05
		Publish Date: 29 Mar 2017
		Date Rev : 08/11/2017

Laporan Pekerjaan Pemanjatan di Tower

Disiapkan Oleh : <u>OKY FAUZI</u>	Disetujui Oleh : <u>JUH P</u>
ID/BN : <u>2110395</u>	ID/BN : <u>250322</u>

INFORMASI UMUM

Tanggal dibuat	: 15.07.23
Jenis Pekerjaan	: Instalasi Antena NEC & painting
Pengawas Lapangan	: <u>Jahuar / Vinas</u> ID/BN: <u>2110384</u>
Lokasi Pekerjaan	: <u>TOWER 15 K</u>
Risiko Tinggi Terkait Pekerjaan	: <u>Terjatuh dari ketinggian</u>
Personil yang naik tower	: Pagi: <u>Dumas</u> Siang: <u>—</u>
Kondisi Personil	: <u>Ya / Tidak Bt</u>
Tinggi Tower	: <u>—</u>
Mekanisme Pelaporan	: Sudah Dilakukan <u>Ya / Tidak</u>
Laporan Diterima Oleh	: Nama: <u>Mura / 0834</u> / Jam: <u>03.47</u> (Awal Laporan) Nama: <u>—</u> / Jam: <u>—</u> (Akhir Laporan)
Prosedur Yang Terkait Dgn Pekerjaan	: <u>JSA & KAT Opt. 0202</u>

Nama Petugas PSK dan Tim Penanganan Darurat Yang Bertugas

Nama	Tugas (Sesuai Dgn Kompetensi)	Nama	Tugas (Sesuai Dgn Kompetensi)
<u>Jahuar</u>	<u>P2K</u>	<u>Arta</u>	<u>P3K</u>

Peralatan Penanganan Darurat Yang Tersedia

☒ Full Harness	☐ Alat Bantu Pernafasan	☐ Alat Pemadam Api
☐ Falling Arrestor	☒ Tali Pengaman	☐ Alat Bantu Angkat
☒ Kotak PSK	☐ Gas Tester	☒ Lifebuoy & Lanyard

Lain-Lain, Sebutkan :

Metode Komunikasi Yang Akan Digunakan

SMART PHONE & RADIO MOTOROLA / CHIT

Uraian Rencana Penanganan Darurat/Evakuasi

* jika terjadi minor injury, maka ditangani oleh petugas P2K
 * jika terjadi major injury, maka ditangani oleh Tim Rescue
 * 0834 0849 52 3616

Titik Emergency Escort Point / Emergency Location

No. Emergency Escort Point : <u>—</u>	No. Emergency Location : <u>—</u>
Lokasi : <u>Camp Pakaya</u>	Lokasi : <u>—</u>

0812
5770
6028