




	PT. MULTI KONTROL NUSANTARA		Doc No : FM-HSE-01-04
	JOB SAFETY ANALYSIS		Publish Date : 19 Sept. 2009
			Rev. 00
			Date Review : / /




JOB SAFETY ANALYSIS  PT. MULTI KONTROL NUSANTARA Prima Nibaya Elumay 5.50	JOB TITLE (and number if applicable) Install & Pointing antenna NEC	☐ New ☒ Review	☐ Urgent ☒ Normal	JSA No : MKN/SGT/7/LC/014/VII/2023	
	TITLE OF PERSON WHO DOES JOB Technician + Junior Technician	ANALY. SED Badge / Number (ID) : Z 101073			JOB No : MKN125506
	LOCATION Tower Famorn	REVIEWED by Badge / Number (ID) : Z 50322			Date : 19-Jul-23
	REQUIRED AND / OR RECOMMENDED PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT Safety shoes, Helmet standard, Kaca mata safety, Full body harness & double lanyard, Seragam kerja standard MKN	APPROVED BY Badge Number (ID) :			Pengawas Januar

BERI TANDA ☒ **PEKERJAAN BERHUBUNGAN DENGAN FATALITY PREVENTION ELEMENT (FPE) :**

☐ Design Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan (FPE 1.09)	☐ Pengangkutan & Penanganan Bahan (FPE 2.15)	☐ Penanganan & Penggunaan Bahan Peledak (FPE 2.22)
☐ Keselamatan Climbing Tambang (FPE 1.10)	☐ Operasi Kendaraan dan Alat Bergerak (FPE 2.18)	☐ Ruang Terbatas (FPE 2.23)
☐ Isolasi dan Lock Out (FPE 2.12)	☐ Kondisi Kendaraan dan Alat Bergerak (FPE 2.21)	☐ Bekerja Dekat Air (FPE 2.24)
☒ Bekerja di Ketinggian (FPE 2.14)	☐ Keselamatan Pekerjaan Lidah (FPE 2.21)	☐ Other's

BERI TANDA ☒ **LAIN PEKERJAAN YANG HARUS DILENGKAPI**

☐ Vidity Permit	☐ Confined Spaces	☒ Working at Height
☐ Digging Permit	☐ Hot Work	☐ Isolas
☐ Red Tag	☐ Other's	

NO	SEQUENCE OF BASIC JOB STEPS	HAZARDS	RECOMMENDED ACTION OR PROCEDURE	OBSERVATION	
				YES	NO
1	Personil naik Tower	1.1 Terjatuh dari tower	1.1.1 Lakukan inspeksi dan pastikan semua peralatan manjat dalam kondisi baik dan layak untuk digunakan dan catat kedalam form yang tersedia 1.1.1 Pastikan pekerja yang akan naik tower telah terlatih dan telah mengikuti pelatihan WAH 1.1.2 Gunakan tiga titik tumpu saat naik tangga tower 1.1.3 Gunakan Full body harness dengan twin lanyard dan kaitkan hooknya secara bergantian pada besi / anak tangga tower saat naik 1.1.4 Istirahatkan pada bordes tower jika merasa lelah dan tetap kaitkan hook lanyard 1.1.5 Pastikan personil yang naik tower dalam keadaan sehat dan mengisi form LK3 1.1.6 Bersihkan sepatu dari tanah/lumpur saat naik tower 1.1.7 Gunakan earung tangan agar cengkaman tangan pada anak tangga tidak licin akibat keringat		
		1.2 Kepala Terbentur Rangka tower	1.2.1 Gunakan Helm standar untuk bekerja diatas tower yang mempunyai tali pengaman		
		1.3 Tersambar petir	1.3.1 Hentikan pekerjaan jika cuaca mendung / hujan / Angin kencang yang berpotensi petir		
		1.4 Dehidrasi	1.4.1 Pastikan membawa minum keatas tower saat bekerja dalam waktu lama diatas tower		
2	Memasang Pully dan tali	2.1 Pully dan tali terjatuh / terlepas	2.1.1 Ikat pully dengan benar dan kuat pada rangka tower 2.1.2 Pastikan pully terpasang pada rangka yang cukup kuat 2.1.3 Masukkan tali pada pully dengan benar 2.1.4 Angkat material / tools menggunakan tali		
		2.2 Tali Putus	2.2.1 Pastikan SWL Tali melebihi berat beban yang diangkat 2.2.2 Inspeksi tali karmante sebelum digunakan dan pastikan tali dalam keadaan layak pakai		
		2.3 Pully Patah/Retak	2.3.1 Pastikan SWL pully melebihi berat beban yang diangkat 2.3.2 Inspeksi Pully sebelum digunakan dan pastikan pully masih dalam keadaan layak pakai		
3	Menaikkan Antenna	3.1 Tali Karmante putus	3.1.1 Inspeksi kelayakan tali sebelum digunakan 3.1.2 Pastikan tali karmante sesuai dengan SWL saat mengangkat 3.1.3 Jangan menjadikan rangka tower sebagai pully bagi tali		
		3.2 Antena terjatuh	3.2.1 Pastikan tali karmante sesuai dengan SWL saat mengangkat		

JOB SAFETY ANALYSIS  PT. MULTI KONTROL NUSANTARA Prima Nibaya Elemen 5.50	JOB TITLE (and number if applicable) Install & Pointing antenna NRG	☐ New ☐ Review	☐ Urgent ☐ Normal	JSA No : MKN/SGT/TLCA014/VI/2023	
	TITLE OF PERSON WHO DOES JOB Teknisi + Junior Technician	ANALYSED by : Januar P Badge / Number (ID) : Z 101073	JOB No : MKN126906		
	LOCATION Tower Farnoth	REVIEWED by : Juhli R Badge / Number (ID) : Z 50322	Date : 18-Jul-23		
	REQUIRED AND / OR RECOMMENDED PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT Safety shoes, Helmet standard, Kaca mata safety, Full body harness & double lanyard Sarung kerja standar MKN	APPROVED BY : Responsible Area Badge Number (ID) :	Pengawas Januar		

BERI TANDA ☒ **PEKERJAAN BERHUBUNGAN DENGAN FATALITY PREVENTION ELEMENT (FPE) :**

☐ Design Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan (FPE 1.00)	☒ Pengangkutan & Penyanganan Beban (FPE 2.16)	☐ Penanganan & Penggunaan Bahan Peledak (FPE 2.22)
☐ Keselamatan Dinding Tambang (FPE 1.10)	☒ Operasi Kendaraan dan Alat Bergerak (FPE 2.18)	☐ Ruang Terbatas (FPE 2.20)
☐ Isolasi dan Lock Out (FPE 2.12)	☐ Kondisi Kendaraan dan Alat Bergerak (FPE 2.21)	☐ Bekerja Dekat Air (FPE 2.24)
☒ Bekerja di Ketinggian (FPE 2.14)	☐ Keselamatan Pekerjaan Listrik (FPE 2.21)	☐ Other's


BERI TANDA ☒ **JIKA PEKERJAAN YANG HARUS DILENGKAPI**


☐ Vicinity Permit	☐ Confined Spaces	☒ Working at Height
☐ Digging Permit	☐ Hot Work	☐ Isolasi
☐ Rod Tag	☐ Other's	

NO	SEQUENCE OF BASIC JOB STEPS	HAZARDS	RECOMMENDED ACTION OR PROCEDURE	OBSERVATION	
				YES	NO

Noto :

- JSA ini sudah dibagikan, dipahami dan dimengerti oleh para pekerja.
- Nomor Tolpon Emergency Call Rescue 3000 , SOS 3244 (TB) 1541 (SB), Radio TAIT CH P1
- Pekerja Wajib Menolak Pekerjaan Bila Masih Ada Sumber/Potensi Bahaya Yang Belum Tertuang dan Terkontrol Dengan Baik Dalam JSA.
- Bila Supervisor sedang tidak berada di lokasi kerja, maka segala tanggung jawab dan wewenang di lokasi kerja menjadi tanggung jawab Kepala Kerja sdr
- Sebelum dan sesudah menaiki tower harus minta izin ke rescue ex: 1711 (SB) & 3103 (TB)


No.	Nama	Badge Number	Tanda Tangan / Tanggal
1	Januar	2104073	 18.07.23
2	Imam	2104060	
3	sky	2103995	
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			

	PT MULTI KONTROL NUSANTARA	FORMULIR
	OBSERVASI LINGKUNGAN KERJA	No Dokumen : FM-OPS-01-50
		Rev : 00
		Tanggal Berlaku : 20 September 2021

Nama Pekerjaan	Dismanle dan Instalasi Antena NEC		APD ☐ Kacamata ☒ Helm ☒ Sepatu Safety ☒ Sarung tangan ☒ Rompi/baju benafektif
Lokasi Kerja	Tower far north		APD TAMBAHAN : - Full body harness - Twin lanyard
Tanggal	19-07-2023		
No Unit	-		
Di observasi oleh	Imam, Januar, Indra, Reza		Section / Crew : Telco
Nama dan Tanda tangan			
Prosedur Kerja / RC / SOP / Manual Book terkait Pekerjaan ini.	SSA dan ILO-OPS-02-02		
No	DESKRIPSI	POTENSI BAHAYA	REKOMENDASI DAN KAWASAN DILAKUKAN
1	Uraikan kondisi area kerja	- Area kerja berawam	- Hentikan pekerjaan jika cuaca mendung dan hujan
2	Periksa lingkungan sekitarnya (360°) dalam radius ± 30 meter atau lebih bila diperlukan	- Terdapat genangan air - dan lubang	- Hindari berjalan melewati lubang dan genangan air
3	Apakah ditemukan potensi energy berbahaya	☐ Listrik ☐ Panas ☒ Mekanikal Radiasi Kimia - Terjatuh dari tower - Tertimpa antena	- Gunakan 3 titik tumpu - Saat moving di tangga tower
4	Apakah didapat informasi potensi energy berbahaya dari penanggung jawab area ?	☐ Listrik ☐ Panas ☐ Mekanikal Radiasi Kimia N/A	- Bersihkan sepatu dari lumpur sebelum menaiki tower
5	Lampirkan gambar / photo dari beberapa sudut	N/A	- Jangan berada tepat di bawah tower saat pekerjaan berlangsung

NOTE : BILA DITEMUKAN KONDISI BAHAYA / SUBSTANDAR LAPORKAN SEGERA KE PENGAWAS



	PT. MULTI KONTROL NUSANTARA	Doc No : FM-HSE-05-08
	Laporan Pekerjaan Pemanjatan di Tower	Rev. 05
		Publish Date: 29 Mar 2017
		Date Rev : 08/11/2017

Laporan Pekerjaan Pemanjatan di Tower

Disiapkan Oleh : <u>Saputra P</u>	Disetujui Oleh : <u>Juani P</u>
ID/BN : <u>2104324</u>	ID/BN : <u>250300</u>

INFORMASI UMUM

Tanggal dibuat	: <u>19-07-2023</u>
Jenis Pekerjaan	: <u>Penggantian Antena NEC</u>
Pengawas Lapangan	: <u>Januar</u> ID/BN: <u>2101073</u>
Lokasi Pekerjaan	: <u>Tower Farnoth</u>
Risiko Tinggi Terkait Pekerjaan	: <u>Terjatuh Dari Ketinggian</u>
Personil yang naik tower	: Pagi: <u>Iman - Oky - Ronaldo</u> Siang: <u>Omar - Iman - Angga</u>
Kondisi Personil	: <u>Fit / Tidak Fit</u>
Tinggi Tower	: <u>42 Mtr</u>
Mekanisme Pelaporan	: Sudah Dilakukan [Ya] or [Tidak]
Laporan Ditinjau Oleh	: Nama : _____ / Jam : _____ (Awal Laporan) Nama : <u>Guest / 909391</u> / Jam : <u>17.50</u> (Akhir Laporan)
Prosedur Yang Terkait Dgn Pekerjaan	: <u>IK - OPS - 02 - 02 / JSA</u>

Nama Petugas PSK dan Tim Penanganan Darurat Yang Bertugas

Nama	Tugas (Sesuai Dgn Kompetensi)	Nama	Tugas (Sesuai Dgn Kompetensi)
<u>JANUAR</u>	<u>PSK</u>		

Peralatan Penanganan Darurat Yang Tersedia

☒ Full Harness	Alat Bantu Pernafasan	Alat Pemadam Api
☐ Felling Arrestor	Tali Pengaman	Alat Bantu Angkat
☒ Kotak PSK	Gas Tester	☒ Lifebuoy & Lanyards

Lain-Lain, Sebutkan :

Metode Komunikasi Yang Akan Digunakan

Hand Phone / Tait

Uraian Rencana Penanganan Darurat/Evakuasi

- * jika terjadi minor injury di tangani oleh PSK
- * jika terjadi mayor injury di tangani oleh petugas Rescue (0549-523000) Radio tait PA

Titik Emergency Escort Point / Emergency Location

No. Emergency Escort Point : _____	No. Emergency Location : _____
Lokasi : <u>Rescue Hutan</u>	Lokasi : _____

0812
577
5025