


 PT. MULTI KONTROL NUSANTARA	PT. MULTI KONTROL NUSANTARA		Doc No : FM-HSE-01-04
	JOB SAFETY ANALYSIS		Publish Date : 19 Sept. 2009
			Rev. 00
			Date Review : ____/____/____

JOB SAFETY ANALYSIS  PT. MULTI KONTROL NUSANTARA Prima Nibaga, Elemen 5.50	JOB TITLE (and number if applicable) Install kabel Network	☐ New ☐ Review	☐ Urgent ☐ Normal	JSA No : MKN/SGT/TLG/003A/1/2023	
	TITLE OF PERSON WHO DOES JOB Technician + Junior Technician	ANALYSED BY : Indra P Badge Number (ID) : Z - 104603			JOB No : MKN 125075
	LOCATION C2 W/Shop	REVIEWED BY : Jufri R Badge Number (ID) : Z - 50322			Date : 16-Jun-23
	REQUIRED AND / OR RECOMMENDED PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT Safety shoes, Helmet standard, Kaca mata safety, Sarung kerja standard MKN	APPROVED BY : Responsible Area Badge Number (ID) :			Pengawas Indra P


BERI TANDA ☒ **PEKERJAAN BERHUBUNGAN DENGAN FATALITY PREVENTION ELEMENT (FPE) :**

☐ Design Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan (FPE 1.09)	☐ Pengangkutan & Ponggangan Bobot (FPE 2.15)	☐ Penanganan & Penggunaan Bahan Berledak (FPE 2.22)
☐ Keselamatan Dinding Tambang (FPE 1.10)	☐ Operasi Kendaraan dan Alat Bergerak (FPE 2.16)	☐ Ruang Terbatas (FPE 2.23)
☐ Isolasi dan Lock Out (FPE 2.12)	☐ Kondisi Kendaraan dan Alat Bergerak (FPE 2.21)	☐ Bekerja Dekat Air (FPE 2.24)
☒ Bekerja di Kelangkaan (FPE 2.14)	☐ Keselamatan Pekerjaan Listrik (FPE 2.21)	☐ Other's

DERI TANDA ☒ **LIN PEKERJAAN YANG HARUS DILENGKAPI**

☐ Vicinity Permit	☐ Confined Spaces	☒ Working at Height
☐ Digging Permit	☐ Hot Work	☐ Isolasi
☐ Red Tag	☐ Others	

NO	SEQUENCE OF BASIC JOB STEPS	HAZARDS	RECOMMENDED ACTION OR PROCEDURE	OBSERVATION	
				YES	NO
1	Menaiki tangga	1.1 Terpeleset saat menaiki tangga	1.1.1 Bersihkan sepatu anda dari lumpur	✓	
			1.1.2 Gunakan tiga titik tumpu saat naik tangga		
		1.2 Terjatuh dari tangga	1.2.1 Pastikan ada personel yang pegang Tangga	✓	
			1.2.2 Bentangkan tangga type A sampai benar benar terkunci		
2	Instalasi kabel di atas plafon		1.2.3 Letakkan kaki tangga dilempat yang rata	✓	
		1.3 Tangga terabrak orang lewat	1.2.4 Demarkasi area kerja		
		2.1 Mata kena debu	2.1.1 Gunakan Kacamata safety	✓	
		2.2 Tangga terabrak orang lewat	2.2.1 Pastikan ada personel jaga dan memasang barikade	✓	
		2.3 Penerangan kurang	2.3.1 Gunakan Senter saat bekerja diatas plafon	✓	
		2.4 Tersengat arus listrik	2.4.1 Apabila menemukan jaringan listrik terbuka atau tidak standart segera laporkan Ke pengawas area	✓	
			2.4.2 Jangan mengikuti jalur kabel power saat menginstall kabel UTP di atas plafon	✓	
		2.5 Terjatuh dari atas plafon	2.5.1 Injak bagian rangka plafon yang kuat	✓	
3	Memasukkan kabel ke ruangan server		2.5.2 Gunakan safety harness saat bekerja diatas plafon dan kaitkan lanyard pada rangka atap atau static line jika ada	✓	
		3.1 Tangan tertusuk material yang tajam	3.1.1 Gunakan bantuan orang untuk memasukkan kabel ke ruangan rack server jika lubangnya sempit	✓	
		3.2 Tersengat arus listrik	3.2.1 Apabila menemukan jaringan listrik terbuka atau tidak standart segera hubungi pihak	✓	
4	Membuat lobang jalur kabel	4.1 Mata kemasukan debu saat pengeboran	4.1.1 posisikan wajah pada posisi terjauh saat pengeboran	✓	

JOB SAFETY ANALYSIS  PT. MULTI KONTROL NUSANTARA Prima Nibaya Elemen 5.52	JOB TITLE (and number if applicable) Install kabel Network	☐ New ☐ Review	☐ Urgent ☐ Normal	JSA No : MKN/SGT/TLQ003/M/2023	
	TITLE OF PERSON WHO DOES JOB Technician + Junior Technician	ANALYSED BY : Indra P Badge Number (ID) : Z - 104003			JOB No : MKN 125075
	LOCATION C2 W/Shop	REVIEWED BY : Jufri R Badge Number (ID) : Z - 50322			Date : 16-Jun-23
	REQUIRED AND / OR RECOMMENDED PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT Safety shoes, Helmet standard, Kaca mata safety, Seragam kerja standard MKN	APPROVED BY : Responsible Area Badge Number (ID)			Pengawas Indra P

BERI TANDA ☒ **PEKERJAAN BERITUBUNGAN DENGAN FATALITY PREVENTION ELEMENT (FPE) :**

☐ Design Fombangunan dan Pemeliharaan Jalan (FPE 1.09)	☐ Pengangkatan & Penyanggaan Beban (FPE 2.15)	☐ Penanganan & Penggunaan Bahan Berledak (FPE 2.22)
☐ Keselamatan Dinding Tambang (FPE 1.10)	☒ Operasi Kendaraan dan Alat Bergerak (FPE 2.10)	☐ Ruang Terbatas (FPE 2.23)
☐ Isolasi dan Lock Out (FPE 2.12)	☐ Kondisi Kendaraan dan Alat Bergerak (FPE 2.21)	☐ Bekerja Dekat Air (FPE 2.24)
☒ Bekerja di Keleungan (FPE 2.14)	☒ Keselamatan Pekerjaan Listrik (FPE 2.21)	☐ Others



BERI TANDA ☒ **LAIN PEKERJAAN YANG HARUS DILENGKAPI**

☐ Vicinity Permit	☐ Confined Spaces	☒ Working at Height
☐ Digging Permit	☐ Hot Work	☐ Isolasi
☐ Red Tag	☐ Others	

NO	SEQUENCE OF BASIC JOB STEPS	HAZARDS	RECOMMENDED ACTION OR PROCEDURE	OBSERVATION	
				YES	NO
			4.1.2 Gunakan kacamata safety / clear		
		4.2 Tersengat arus listrik	4.2.1 Jangan melakukan pengeboran dekat dengan instalasi listrik	☒	
			4.2.2 <i>Jangan menaiki tangga</i>	☒	
5	Memasang konektor	5.1 Jari tersayat cutter	5.1.1 Tutuplah cutter setelah digunakan	☒	
		5.2 Jari terjepit crimping	5.2.1 Arahkan mata cutter kearah luar badan saat mengupas kabel	☒	
			5.2.1 Hindarkan jari berada pada titik jepit crimping	☒	
6	Pasang ducting di dinding	6.1 Tangan tertusuk bor bit	6.1.1 gunakan mata bor bit yang sesuai dengan type screwnya	☒	
		6.2 Terjatuh saat menaiki tangga type " A "	6.2.1 Bentangkan tangga sampai terkunci	☒	
			6.2.2 Jangan menaiki 2 Step Terakhir dari anak tangga	☒	
7	Terminasi di rack sever	7.1 Tangan tergores / Tersayat benda tajam (cutter)	7.1.1 Tutuplah cutter setelah digunakan	☒	
		7.2 Tangan Tertusuk tool Inserting tool	7.2.1 posisikan inserting tool lepat pada patchpanel sebelum mendorongnya	☒	
		7.3 peralatan rack server mati	7.3.1 Jangan mencabut peralatan dalam sever	☒	



Nota :

- JSA Ini sudah dibaca, dipahami dan dimengerti oleh para pekerja.
- Nomor Telpo Emergency Call : Rescue # 3000, Hatiati Satelit # 5444, SOS (SB) #1541, SOS (TB) # 3244, Radio TAIY Chanel P1
- Pekerja Wajib Mendak Pekerjaan Bila Masih Ada Sumber/Potensi Bahaya Yang Belum Tertuang dan Terkontrol Dengan Baik Dalam JSA.
- Bila Supervisor sedang tidak berada di lokasi kerja, maka segala tanggung jawab dan wewenang di lokasi kerja menjadi tanggung jawab Kepala Kerja sdr Indra P

JOB SAFETY ANALYSIS  PT. MULTI KONTROL NUSANTARA Prima Nibuya Elumen 5.50	JOB TITLE (and number if applicable) Install kabel Network	☐ New ☐ Review	☐ Urgent ☐ Normal	JSA No : MKN/SGT/TLQ/003/VI/2023	
	TITLE OF PERSON WHO DOES JOB Technician & Junior Technician	ANALYSED BY : Indra.P Badge Number (ID) : Z - 104603			JOB No : MKN 125075
	LOCATION C2 W/Shop	REVIEWED BY : Jufi.R Badge Number (ID) : Z - 50322			Date : 16-Jun-23
REQUIRED AND / OR RECOMMENDED PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT	Safety shoes, It's mel standard, Kaca mata safety, Seragam kerja standard MKN	APPROVED BY : Responsible Area Badge Number (ID) :			Pengawas Indra P

BERI TANDA ☒ PEKERJAAN BERTUBUNGAN DENGAN FATALITY PREVENTION ELEMENT (FPE) :			
☐ Design Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan (FPE 1.03) ☐ Keselamatan Dinding Tambang (FPE 1.10) ☐ Isolasi dan Lock Out (FPE 2.12) ☒ Bekerja di Ketinggian (FPE 2.14)	☐ Pengangkatan & Penyanggaan Tubuh (FPE 2.15) ☒ Operasi Kendaraan dan Alat Bergerak (FPE 2.18) ☐ Kondisi Kendaraan dan Alat Bergerak (FPE 2.21) ☒ Keselamatan Pekerjaan Listrik (FPE 2.25)	☐ Penanganan & Penggunaan Bahan Peledak (FPE 2.22) ☐ Ruang Terbalas (FPE 2.23) ☐ Bekerja Dekat Api (FPE 2.24) ☐ Others	
BERI TANDA ☒ LAIN PEKERJAAN YANG HARUS DILENGKAPI			
☐ Vicinity Permit ☐ Digging Permit ☐ Red Tag	☐ Confined Spaces ☐ Hot Work ☐ Other's	☒ Working at Height ☐ Isolasi	

NO	SEQUENCE OF BASIC JOB STEPS	HAZARDS	RECOMMENDED ACTION OR PROCEDURE	OBSERVATION	
				YES	NO

No.	Nama	Badge Number	Tanda tangan
1	Indra.P	Z.104603	
2	Saputra	Z.114324	
3	Muh. Reza F	Z.115675	
4			