



PT. MULTI KONTROL NUSANTARA

JOB SAFETY ANALYSIS

Doc No : FM-HSE-01-04

Publish Date : 19 Sept. 2009

Rev. 00

Date Review :

JOB SAFETY ANALYSIS PT. Multi Kontrol Nusantara PT. MULTI KONTROL NUSANTARA Prima Nibaya Elemen 5.50	JOB TITLE (and number if applicable) Dismantle antenna Link CCTV	☐ New ☐ Review	Urgent Normal	JSA No : MKN/SGT/LC/003/V/2023
	TITLE OF PERSON WHO DOES JOB Technician + Jnior Technician	ANALY.SED : Januar P Badge I Number (ID) : Z.101073		JOB No : MKN 122465
REQUIRED AND/OR RECOMMENDED PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT	LOCATION Tower AB	REVIEWED by : Jufri R Badge I Number (ID) : Z.50322		Date : 4-May-23
	Safety shoes, Helmet standard, Kaca mata safety, Full body harness & double lanyard Setagam kerja standard MKN	APPROVED BY : Responsible Area Badge Number (ID) : <u>Januar P</u>		Pengawas Januar P

BERI TANDA ☐ PEKERJAAN DERHUBUNGAN DENGAN FATALITY PREVENTION ELEMENT (FPE) :

- | | | |
|---|---|---|
| ☐ Desain Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan (FPE 1.09) | ☐ Pangkutan & Penyagaan Bahan (FPE 2.15) | ☐ Penanganan & Penggunaan Bahan Peledak (FPE 2.22) |
| ☐ Keselamatan Dinding Tembang (FPE 1.10) | ☐ Operasi Kendaraan dan Alat Bergerak (FPE 2.16) | ☐ Ruang Terbatas (FPE 2.23) |
| ☐ Isolasi dan Lock Out (FPE 2.12) | ☐ Kendali Kendaraan dan Alat Bergerak (FPE 2.21) | ☐ Bekerja Dekat Air (FPE 2.24) |
| ☐ Bekerja di Kelonggan (FPE 2.14) | ☐ Keselamatan Pekerjaan Listrik (FPE 2.21) | ☐ Others |

BERI TANDA ☐ JIN PEKERJAAN YANG HARUS DILENGKAPI

- | | | |
|--|--|--|
| ☐ Vicinity Permit | ☐ Confined Spaces | ☐ Working at Height |
| ☐ Digging Permit | ☐ Hot Work | ☐ Isolasi |
| ☐ Red Tag | ☐ Others | |

NO	SEQUENCE OF BASIC JOB STEPS	HAZARDS	RECOMMENDED ACTION OR PROCEDURE	OBSERVATION	
				YES	NO
1	Personil naik Tower	1.1 Terjatuh dari tower	1.1.1 Lakukan inspeksi dan pastikan semua peralatan manjat dalam kondisi baik dan layak untuk digunakan dan catat kedalam form yang tersedia 1.1.1 Pastikan pekerja yang akan naik tower telah mengikuti pelatihan WAH 1.1.2 Gunakan tga lock tempo saat naik tangga tower 1.1.3 Gunakan Full body harness dengan twin lanyard dan kaikan hooknya secara bergantian pada besi /anak tangga tower saat naik 1.1.4 Istirahatlah pada bordes tower jika merasa lelah dan tetap kaikan hook lanyard 1.1.5 Pastikan personil yang naik tower dalam keadaan sehat dan mengisi form LK3 1.1.6 Bersihkan sepatu dari tanah/lumpur saat naik tower 1.1.7 Gunakan sarung tangan agar cengkraman tangan pada anak tangga tidak licin akibat keringat 1.2 Kepala Terbenjur Rangka tower 1.3 Tersambar petir 1.4 Dehidrasi	☒	☐
2	Memasang Pully dan tali	2.1 Pully dan tali terjatuh / terlepas	2.1.1 Ikat pully dengan benar dan kuat pada rangka tower 2.1.2 Pastikan pully terpasang pada rangka yang cukup kuat 2.1.3 Masukkan tali pada pully dengan benar 2.1.4 Angkat material tools menggunakan tali 2.2 Tali Putus 2.2.1 Pastikan SWL tali melebihi berat beban yang diangkat 2.2.2 Inspeksi tali karmantle sebelum digunakan dan pastikan tali dalam keadaan layak pakai 2.3 Pully Patah/Relax 2.3.1 Pastikan SWL pully melebihi berat beban yang diangkat 2.3.2 Inspeksi Pully sebelum digunakan dan pastikan pully masih dalam keadaan layak pakai	☒	☐
3	Melepas Antenna/Bracket	3.1 Terjatuh 3.2 Antena Jatuh 3.3 Tangan/Jari terjepit	3.1.1 Kaikan kedua hook lanyard pada kedua sisi rangka tower yang berbeda 3.1.2 Lingkar single lanyard pada pinggang lalu kaikan hooknya pada rangka tower 3.2.1 Ikat Antenna menggunakan tali karmantle dengan kuat sebelum melepas baut 3.2.2 Lepas baut secara perlahan satu per satu dan pastikan ada teman yang memegang antenna saat baut dilepas 3.2.1 Ikat antenna sebelum dilepas dari bracket 3.2.2 Jauhkan tangan/jari tangan dari titik jepit 3.2.3 Pastikan saat melepas baut ada teman yang memegang antenna/bracket 4.1.1 Ikat antenna/bracket dengan benar dan kuat sebelum melepaskan baut 4.1.2 Jangan menurunkan antenna bersamaan dengan bracket antenna agar tidak berat 4.1.4 Pastikan cukup orang untuk menarik dan mengontrol tali 4.1.5 Pastikan hanya satu orang yang memberi komando saat menurunkan antenna/bracket 4.2.1 Pastikan cukup orang yang mengontrol tali saat menurunkan antenna/bracket untuk menghindari antenna/bracket terbenjur rangka tower atau antenna existing	☒	☐
4	Menurunkan antenna / bracket	4.1 Antenna/Bracket terjatuh 4.2 Antenna/Bracket Rusak akibat benturan	4.1.1 Ikat antenna/bracket dengan benar dan kuat sebelum melepaskan baut 4.1.2 Jangan menurunkan antenna bersamaan dengan bracket antenna agar tidak berat 4.1.4 Pastikan cukup orang untuk menarik dan mengontrol tali 4.1.5 Pastikan hanya satu orang yang memberi komando saat menurunkan antenna/bracket 4.2.1 Pastikan cukup orang yang mengontrol tali saat menurunkan antenna/bracket untuk menghindari antenna/bracket terbenjur rangka tower atau antenna existing	☒	☐
5	Menurunkan Tools / Tali dari tower	5.1 Kepala terkena tools yang jatuh 5.2 Badan/kepala terkena hempasan tali	5.1.1 Jangan berada tepat dibawah tower saat pekerjaan masih berlangsung 5.1.2 Masukkan tools kedalam tas dan turunkan menggunakan tali 5.2.1 Jangan berada tepat dibawah tower saat pekerjaan masih berlangsung 5.2.2 Beri aba-aba kepada personil lain sebelum menurunkan tali karmantle	☒	☐

JOB SAFETY ANALYSIS  PT. MULTI KONTROL NUSANTARA Prima Nirbaya Elemen 5.60	JOB TITLE (and number if applicable) Dismantle antenna Link CCTV	☐ New ☐ Review	☐ Urgent ☒ Non-urgent	JSA No : MKN/SGT/TLC/003/V/2023
	TITLE OF PERSON WHO DOES JOB Technician - Junior Technician	ANALYSED : Januar P Badge Number (ID) : Z.101073	JOB No : MKN 122485	
	LOCATION Tower AB	REVIEWED by : Jufri R Badge Number (ID) : Z.50322	Date : 4-May-23	
REQUIRED AND / OR RECOMMENDED PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT	Safety shoes, Helmet standard, Kaca mata safety, Full body harness & double lanyard Seragam kerja standard VKN	APPROVED BY : Responsible Area Badge Number (ID) :	Pengawas Januar P	

BERI TANDA ☒ PEKERJAAN BERHUBUNGAN DENGAN FATALITY PREVENTION ELEMENT (FPE) :

☐ Design Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan (FPE 1.09)	☐ Pengangkatan & Penyusunan Beban (FPE 2.15)	☐ Penanganan & Penggunaan Bahan Peledak (FPE 2.22)
☐ Keselamatan Dinding Tambang (FPE 1.10)	☐ Operasi Kendaraan dan Alat Bergerak (FPE 2.18)	☐ Ruang Terbatas (FPE 2.23)
☐ Isolasi dan Lock Out (FPE 2.12)	☐ Kondisi Kendaraan dan Alat Bergerak (FPE 2.21)	☐ Bekerja Dekat Air (FPE 2.24)
☒ Bekerja di Ketinggian (FPE 2.14)	☐ Keselamatan Pekerjaan Listrik (FPE 2.21)	☐ Lainnya

BERI TANDA ☒ JIJIN PEKERJAAN YANG HARUS DILENGKAPI

☐ Vicinity Permit	☐ Confined Spaces	☐ Working at Height
☐ Digging Permit	☐ Hot Work	☐ Isolasi
☐ Red Tag	☐ Other's	

NO	SEQUENCE OF BASIC JOB STEPS	HAZARDS	RECOMMENDED ACTION OR PROCEDURE	OBSERVATION	
				YES	NO
6	Personil turun dari tower	6.1 Terjatuh	6.1.1 Jangan terburu buru saat turun dari tower 6.1.2 Gunakan tiga titik tumpu saat naik tangga tower 6.1.3 Kalikan Hook lanyard secara bergantian pada anak tangga saat turun 6.1.4 Gunakan sarung tangan agar cengkaman tangan tidak kicin akibat keringat 6.1.5 Istirahat pada bordes tower jika merasa lelah 6.1.6 Tetap kalikan Hook lanyard pada rangka tower saat beristirahat di bordes tower	✓	
7					

Note :


- 1 JSA ini sudah dibacakan, dipahami dan dimengerti oleh para pekerja.
- 2 Nomor Tolpon Emergency Call Rescue 3000 , SOS 3244 (TB) 1541 (SB), Radio TAIT CH P1
- 3 Pekerja Wajib Menolak Pekerjaan Bila Masih Ada Sumber/Potensi Bahaya Yang Bukan Terluang dan Terkontrol Dengan Baik Dalam JSA.
- 4 Bila Supervisor sedang tidak berada di lokasi kerja, maka segala tanggung jawab dan wewenang di lokasi kerja menjadi tanggung jawab Kepala Kerja sdr
- 5 Sebelum dan sesudah menaiki tower harus minta izin ke rescue ex: 1711 (SB) & 3103 (TB)

No.	Nama	Badge Number	Tandatangan / Tanggal
1	Garreas	2101073	 / 04-05-23
2	Angga	2101073	 / 04-05-23
3	Hamirianto	2101073	 / 04-05-23
4	Supri S. PRATAMA	211937	 / 04-05-2023
5			
6			

	PT MULTI KONTROL NUSANTARA	FORMULIR
	OBSERVASI LINGKUNGAN KERJA	No Dokumen : FM-DPS-01-58 Rev : 00 Tanggal Berlaku : 20 September 2021

Nama Pekerjaan	Dismantho Antena CCTV		APD ☐ Kacamata ☒ Helm ☒ Sepatu Safety ☒ Sarung tangan ☒ Rompi/baju bereflektif
Lokasi Kerja	Tower KBW- AB		APD TAMBAHAN : # full body harness VK-OP-02-02
Tanggal	07.05.2023		
Section / Crew	Toto		
Di observasi oleh	Gusnur		
Tanda tangan			
NO	DESKRIPSI	TULIS HASIL PEMERIKSAAN	REKOMENDASI TINDAKAN YANG DILAKUKAN
1	Uraikan kondisi area kerja	Cerdas cerah tanah datar dan kering Area tower tertutup melalui tangga	Hempaskan kayu karena berpotensi hujan Esan
2	Periksa lingkungan sekitarnya (360°) dalam radius + 30 meter atau lebih bila diperlukan	terdapat genset di dekat room's room	- Jaga jarak aman dengan genset - Jangan ada aktifitas di area genset
3	Apakah ditemukan potensi energy berbahaya	☒ Listrik ☐ Panas ☐ Mekanikal ☐ Radiasi ☐ Kimia Terangat listrik dalam room's room	periksa secara visual apakah ada kabel listrik yang terdapat
4	Apakah didapat informasi potensi energy berbahaya dari penanggung jawab area ?	☐ Listrik ☐ Panas ☐ Mekanikal ☐ Radiasi ☐ Kimia KB / A	
5	Lampirkan gambar / photo dari beberapa sudut		

NOTE : BILA DITEMUKAN KONDISI BAHAYA / SUBSTANDAR LAPORKAN SEGERA KE PENGAWAS

	PT. MULTI KONTROL NUSANTARA	Doc No : FM-HSB-05-08
	Laporan Pekerjaan Pemanjatan di Tower	Rev. 05
		Publish Date: 29 Mar 2017
		Date Rev : 08/11/2017

Laporan Pekerjaan Pemanjatan di Tower

Disiapkan Oleh : <u>Januar BP</u>	Disetujui Oleh : <u>Yudi R</u>
ID/BN : <u>2101073</u>	ID/BN : <u>410322</u>

INFORMASI UMUM

Tanggal dibuat	: <u>04.05.2023</u>
Jenis Pekerjaan	: <u>Dematle Antena Link Back Bone CCRV</u>
Pengawas Lapangan	: <u>Januar</u> ID/BN: <u>2101073</u>
Lokasi Pekerjaan	: <u>Tower Xluw-AB</u>
Resiko Tinggi Terkait Pekerjaan	: <u>Pegatuh dari ketinggian</u>
Personil yang naik tower	: Pagi : Siang : <u>Angga/ Hamriyanto</u> Fit / Tidak Fit
Kondisi Personil	: <u>Fit</u>
Tinggi Tower	: <u>45 mtr</u>
Mekanisme Pelaporan	: Sudah Dilakukan [Ya] or [Tidak]
Laporan Diterima Oleh	: Nama : <u>Maede/ 12430</u> / Jam : <u>14.53</u> (Awal Laporan) Nama : <u>Maede/ 12430</u> / Jam : <u>16.19</u> (Akhir Laporan)
Prosedur Yang Terkait Dgn Pekerjaan	: <u>IK. OPS-02-02/ JSA</u>

Nama Petugas P3K dan Tim Penanganan Darurat Yang Bertugas

Nama	Tugas (Sesuai Dgn Kompetensi)	Nama	Tugas (Sesuai Dgn Kompetensi)
<u>Januar</u>	<u>P3K</u>		

Peralatan Penanganan Darurat Yang Tersedia

☒ Full Harness	☐ Alat Bantu Pernafasan	☐ Alat Pemadam Api
☐ Railing Arrestor	☐ Tali Pengaman	☐ Alat Bantu Ankesat
☒ Kotak P3K	☐ Gas Tester	☒ Lifebuoy & Lanyards

Lain-Lain, Sebutkan :

Metode Komunikasi Yang Akan Digunakan

Handphone

Urutan Rencana Penanganan Darurat/Evakuasi

jika terjadi minor injury di tangani oleh p3k
jika terjadi mayor injury di tangani oleh petugas Rescue (0543-523000) Radio Tait P1

Titik Emergency Escort Point/ Emergency Location

No. Emergency Escort Point : _____	No. Emergency Location : _____
Lokasi : _____	Lokasi : <u>Rescue Hahari</u>

0812
577
6028