

	PT. MULTI KONTROL NUSANTARA		Doc No : FM-HSE-01-04	
	JOB SAFETY ANALYSIS		Publish Date : 19 Sept. 2009	
			Rev. 00	
		Date Review : ____/____/____		

JOB SAFETY ANALYSIS  PT. MULTI KONTROL NUSANTARA Prima Nirbaya Elemen 5.50	JOB TITLE (and number if applicable) Install Kabel Network	☐ New ☐ Review	☐ Urgent ☐ Normal	JSA No : MKN/SG/TITLC/007/V2023	
	TITLE OF PERSON WHO DOES JOB Technician & Junior Technidan	ANALYSED BY : Indra.P Badge Number (ID) : z 104603	JOB No : MKN 123374		
	LOCATION ISOS S.Bara	REVIEWED BY : Jufri.R Badge Number (ID) : z 50322	Date : 19-May-23		
	REQUIRED AND / OR RECOMMENDED PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT Safety shoes, Helmet standard, Kaca mata safety, Seragam kerja standard MKN	APPROVED BY : Responsible Area Badge Number (ID) :	Pengawas Indra.P		



BERI TANDA ☒ **PEKERJAAN BERTHUBUNGAN DENGAN FATALITY PREVENTION ELEMENT (FPE) :**

☐ Design Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan (FPE 1.09)	☐ Pengangkatan & Penyanggaan Bulatan (FPE 2.15)	☐ Penanganan & Penggunaan Bahan Peledak (FPE 2.22)
☐ Keselamatan Dinding Tambang (FPE 1.10)	☐ Operasi Kendaraan dan Alat Bergerak (FPE 2.18)	☐ Ruang Terbatas (FPE 2.23)
☐ Isolasi dan Lock Out (FPE 2.12)	☐ Kendali Kendaraan dan Alat Bergerak (FPE 2.21)	☐ Seseorang Dekat Air (FPE 2.24)
☒ Bekerja di Kelinggian (FPE 2.14)	☐ Keselamatan Pekerjaan Listrik (FPE 2.21)	☐ Other's

BERI TANDA ☒ **LAIN PEKERJAAN YANG HARUS DILENGKAPI**

☐ Vicinity Permit	☐ Confined Spaces	☒ Working at Height
☐ Digging Permit	☐ Hot Work	☐ Isolasi
☐ Red Tag	☐ Others	

NO	SEQUENCE OF BASIC JOB STEPS	HAZARDS	RECOMMENDED ACTION OR PROCEDURE	OBSERVATION	
				YES	NO
1	Menaiki tangga	1.1 terpelasat saat menaiki tangga	1.1.1 Bersihkan sepatu anda dari lumpur	✓	
		1.2 Terjatuh dari tangga	1.1.2 Gunakan tiga titik tumpu saat naik tangga	✓	
			1.2.1 Pastikan ada personil yang pegang Tangga	✓	
2	Install kabel di atas plafon	2.1 Mata kena debu	1.2.2 Bentangkan tangga type A sampai benar benar terkunci	✓	
			1.2.3 Letakkan kaki tangga ditempat yang rata	✓	
			2.1.1 Gunakan Kacamata safety	✓	
			2.1.2 Pastikan ada personil jaga dan memasang barikade	✓	
		2.2 Tangga tertabrak orang lewat	2.3.1 Gunakan Senter saat bekerja diatas plafon	✓	
			2.3.2 Apabila monomukan jaringan listrik terbuka atau tidak standart segera laporkan Ke pengawas area	✓	
			2.3.3 Jangan mengikuti jalur kabel power saat menginstall kabel UTP di atas plafon	✓	
2.3 Penorangan kurang	2.4.1 Injak bagian rangka plafon yang kuat	✓			
	2.4.2 Gunakan safety harness saat bekerja diatas plafon dan kaikan lanyard pada rangka atap atau static line jika ada	✓			
2.4 Tersengat arus listrik	2.5.1 Gunakan safety harness saat bekerja diatas plafon dan kaikan lanyard pada rangka atap atau static line jika ada	✓			
	2.5.2 Gunakan safety harness saat bekerja diatas plafon dan kaikan lanyard pada rangka atap atau static line jika ada	✓			
3	Memasukkan kabel ke ruangan server	3.1 Tangan tertusuk material yang tajam	3.1.1 Gunakan bantuan orang untuk memasukkan kabel ke ruangan rack server jika lubangnya sempit	✓	
		3.2 Tersengat arus listrik	3.2.1 Apabila menemukan jaringan listrik terbuka atau tidak standart segera hubungi pihak	✓	
4	Membuat lobang jalur kabel	4.1 Mata kemasukan debu saat pengeboran	4.1.1 posisikan wajah pada posisi terjauh saat pengeboran	✓	
		4.1.2 Gunakan kacamata safety / clear			

JOB SAFETY ANALYSIS  PT. MULTI KONTROL NUSANTARA Prima Nibaya Elemen 5.50 REQUIRED AND / OR RECOMMENDED PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT	JOB TITLE (and number if applicable) Instal kabel Network	☐ New ☐ Review	☐ Urgent ☐ Normal	JSA No : MKN/SGT/TA/C/0007/N/2023	
	TITLE OF PERSON WHO DOES JOB Technician + Junior Technician	ANALYSED BY : Indra.P Badge Number (ID) : z.101603			JOB No : MKN.123374
	LOCATION ISOS S. Beta	REVIEWED BY : Jufu.R Badge Number (ID) : z.50322			Date : 19-May-23
REQUIRED AND / OR RECOMMENDED PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT	Safety shoes, Helmet standard, Kaca mata safety, Seragam kerja standard MKN	APPROVED BY : Responsible Area Badge Number (ID) :			Pengawas Indra.P

DERI TANDA PEKERJAAN BERHUBUNGAN DENGAN FATALITY PREVENTION ELEMENT (FPE) :

☐ Design Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan (FPE 1.09)	☐ Pengangkutan & Penyediaan Bahan (FPE 2.15)	☐ Penanganan & Penggunaan Bahan Peledak (FPE 2.22)
☐ Keselamatan Dinding Tambang (FPE 1.10)	☐ Operasi Kendaraan dan Alat Bergerak (FPE 2.18)	☐ Ruang Terbatas (FPE 2.23)
☐ Isolasi dan Lock Out (FPE 2.12)	☐ Kendali Kendaraan dan Alat Bergerak (FPE 2.21)	☐ Sektor Dekat Air (FPE 2.24)
☒ Bekerja di Kelonggahan (FPE 2.14)	☐ Keselamatan Pekerjaan Listrik (FPE 2.2)	☐ Other's



DERI TANDA LAIN PEKERJAAN YANG HARUS DILENGKAP :

☐ Vicinity Permit	☐ Confined Spaces	☒ Working at Height
☐ Digging Permit	☐ Hot Work	☐ Isolasi
☐ Red Tag	☐ Other's	

NO	SEQUENCE OF BASIC JOB STEPS	HAZARDS	RECOMMENDED ACTION OR PROCEDURE	OBSERVATION	
				YES	NO
		4.2 Tersengat arus listrik	4.2.1 Jangan melakukan pengabaran dekat dengan instalasi listrik	✓	
5	Memasang konektor	5.1 Jari tersayat cutter	5.1.1 Tutuplah cutter setelah digunakan	✓	
		5.2 Jari terjepit crimping	5.2.1 Arahkan mata cutter kearah luar badan saat mengupas kabel	✓	
			5.2.1 Hindarkan jari berada pada titik jepit crimping	✓	
6	Pasang ducting didinding	6.1 Tangan tertusuk bor bit	6.1.1 gunakan mata bor bit yang sesuai dengan type screwnya	✓	
		6.2 Terjatuh saat menaiki tangga type " A "	6.2.1 Bentangkan tangga sampai terkunci	✓	
			6.2.2 Jangan menaiki 2 Step Terakhir dari anak tangga	✓	
7	Terminasi di rack sever	7.1 Tangan tergores / Tersayat benda tajam (cutter)	7.1.1 Tutuplah cutter setelah digunakan	✓	
		7.2 Tangan Tertusuk tool inserting tool	7.2.1 posisikan inserting tool lepas pada patchpanel sebelum mendorongnya	✓	
		7.3 peralatan rack server mati	7.3.1 Jangan mencabut peralatan dalam sever		

Note :

- JSA ini sudah dibacakan, dipahami dan dimengerti oleh para pekerja.
- Nomor Telpon Emergency Call Rescue 3000, SOS 3244 (TB) 1541 (SB), Radio TAIT Channel P1
- Pekerja Wajib Menolak Pekerjaan Bila Masih Ada Sumber/Potensi Bahaya Yang Belum Teruang dan Terkontrol Dengan Baik Dalam JSA.
- Bila Supervisor sedang tidak berada di lokasi kerja, maka segala tanggung jawab dan wewenang di lokasi kerja menjadi tanggung jawab Kepala Kerja sdr Indra.P

JOB SAFETY ANALYSIS  PT. MULTI KONTROL NUSANTARA Prima Nirbaya Elemen 5.50	JOB TITLE (and number if applicable) Install kabel Network	☐ New ☐ Review	☐ Urgent ☐ Normal	JSA No : MKN/SGT/ILC/007/IV/2023	
	TITLE OF PERSON WHO DOES JOB Technician + Junior Technidan	ANALYSED BY : Indra.P Badge Number (ID) : z.104603			JOB No : MKN 123374
	LOCATION ISO S. Bera	REVIEWED BY : JufriR Badge Number (ID) : z.50322			Date : 19-May-23
	REQUIRED AND / OR RECOMMENDED PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT Safety shoes, Helmet standard, Kacamata safety, Seragam kerja standard MKN	APPROVED BY : Responsible Area Badge Number (ID) :			Pengawas Indra.P



BERI TANDA ☒ PEKERJAAN BERTHUBUNGAN DENGAN FATALITY PREVENTION ELEMENT (FPE) :

- | | | |
|---|---|---|
| ☐ Design Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan (FPE 1.09) | ☐ Pengangkatan & Penyusunan Seban (FPE 2.15) | ☐ Penanganan & Penggunaan Bahan Peledak (FPE 2.22) |
| ☐ Keselamatan Dinding Tambang (FPE 1.10) | ☐ Operasi Kendaraan dan Alat Bergerak (FPE 2.16) | ☐ Ruang Terbatas (FPE 2.23) |
| ☐ Isolasi dan Lock Out (FPE 2.12) | ☐ Kondisi Kendaraan dan Alat Bergerak (FPE 2.21) | ☐ Bekerja Dekat Air (FPE 2.24) |
| ☒ Bekerja di Ketinggian (FPE 2.14) | ☐ Keselamatan Pekerjaan Listrik (FPE 2.21) | ☐ Other's |

BERI TANDA ☒ JAH PEKERJAAN YANG HARUS DILENGKAPI

- | | | |
|--|--|---|
| ☐ Vicinity Permit | ☐ Confined Spaces | ☒ Working at Height |
| ☐ Digging Permit | ☐ Hot Work | ☐ Isolated |
| ☐ Rod Tag | ☐ Other's | |

NO	SEQUENCE OF BASIC JOB STEPS	HAZARDS	RECOMMENDED ACTION OR PROCEDURE	OBSERVATION	
				YES	NO

No.	Nama	Badge Number	Tanda tangan
1	Indra.P	Z.104603	
2	Reza	Z.115675	
3	Saputra	Z.114324	
4			

 Multi Kontrol Nusantara A Bakti Comboy	PT MULTI KONTROL NUSANTARA	FORMULIR
	OBSERVASI LINGKUNGAN KERJA	No Dokumen : FM-OPS-01-68 Rev : 00 Tanggal Berlaku : 20 September 2021

Nama Pekerjaan	Instalasi line cable dalam ruangan		APD ☐ Kacamata ☒ Helm ☒ Sepatu Safety ☒ Sarung tangan ☒ Rompi/baju berreflektif
Lokasi Kerja	SOS - Swargabara		APD TAMBAHAN: - Full Body Harness - Masker - Senter Helm - Singel lanyard
Tanggal	19-05-2023		
No Unit			
Di observasi oleh	Indra Reza Saputra		
Nama dan Tanda tangan			
Prosedur Kerja / IK / SOP / Manual Book terkait Pekerjaan ini.	IK - OPS - 02 - 04		Section / Crew : Telcom
NO	DESKRIPSI	TULISAN PEMERIKSAAN	REKOMENDASI/TINDAKAN YANG DILAKUKAN
1	Uraikan kondisi area kerja	- Area kerja bersih - Pijakan rata	- Gunakan Harness dengan baik dan benar
2	Periksa lingkungan sekitarnya (360°) dalam radius ± 30 meter atau lebih bila diperlukan	- Berada di area perantoran	- Gunakan Senter Helm - Selalu perhatian langkuah kaki saat moving
3	Apakah ditemukan potensi energy berbahaya	☒ Listrik ☐ Panas ☒ Mekanikal Radiasi Kimia - Jauh dari plafon - Tangan / jari tertutup	- hindari kontak langsung dengan kabel power terutama yang terdapat/terkelupas
4	Apakah didapat informasi potensi energy berbahaya dari penanggung jawab area?	☐ Listrik ☐ Panas ☐ Mekanikal Radiasi Kimia n/a	- Cantumkan Haki lanyard dengan benar ke tempat yang kuat
5	Lampirkan gambar / photo dari beberapa sudut	n/a	

NOTE : BILA DITEMUKAN KONDISI BAHAYA / SUBSTANDAR LAPORKAN SEGERA KE PENGAWAS