



 PT. MULTI KONTROL NUSANTARA Prima Nibaya Elemen 5.50	PT. MULTI KONTROL NUSANTARA		Doc No : FM-HSE-01-04
	JOB SAFETY ANALYSIS		Publish Date : 18 Sept. 2009
			Rev: 00
			Date Review : 1 / 1

JOB SAFETY ANALYSIS  PT. MULTI KONTROL NUSANTARA Prima Nibaya Elemen 5.50 REQUIRED AND/OR RECOMMENDED PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT	JOB TITLE (and number if applicable) Penggantian Modul RRU Telekom	☐ New ☐ Review	☐ Urgent ☒ Normal	JSA No : MKN/SGT/TL/C/009N/2023	
	TITLE OF PERSON WHO DOES JOB Teknikian + Junior Technician	ANALYSED : Januari P Badge I Number (DI) : z.101073			JOB No : 123419
	LOCATION Tower Farnorth	REVIEWED by : Jufri R Badge I Number (ID) : z.50322			Date : 20-May-23
	Safety shoes, Helmet standard, Full body harness & double lanyard Seraga = kerja standard MKN	APPROVED BY : Responsible Area Badge Number (ID)			Pengawas Januari P




BERI TANDA [] PEKERJAAN BERTUBUHAN DENGAN FATALITY PREVENTION ELEMENT (FPE) :

☐ Design Pembangunan dan Pemeliharaan Jalin (FPE 1.09)	☐ Pengangkatan & Penyanggaan Beban (FPE 2.15)	☐ Penanganan & Penggunaan Bahan Peledak (FPE 2.22)
☐ Keselamatan Dinding Tambang (FPE 1.10)	☐ Operasi Kendaraan dan Alat Bergerak (FPE 2.16)	☐ Ruang Terbatas (FPE 2.23)
☐ Isolasi dan Lock Out (FPE 2.12)	☐ Kontrol Kendaraan dan Alat Bergerak (FPE 2.21)	☐ Bekerja Dekat Atas (FPE 2.24)
☒ Bekerja di Ketinggian (FPE 2.14)	☐ Keselamatan Pekerjaan Listrik (FPE 2.21)	☐ Lainnya

BERI TANDA [] PEKERJAAN YANG HARUS DILENGKAPI

☐ Vicinity Permit	☐ Confined Spaces	☐ Working at Height
☐ Digging Permit	☐ Hot Work	☐ Isolasi
☐ Red Tag	☐ Other's	

NO	SEQUENCE OF BASIC JOB STEPS	HAZARDS	RECOMMENDED ACTION OR PROCEDURE	OBSERVATION	
				YES	NO
1	Personil naik Tower	1.1 Terjatuh	1.1.1 Jangan membawa material naik menggunakan tangan atau mengikatnya di badan 1.1.2 Gunakan tiga titik tumpu saat naik tangga tower 1.1.3 Gunakan Full body harness dgn twin lanyard 1.1.4 Selalu mengaitkan 1 lok Lanyard pada rangka tower saat naik 1.1.5 Bersihkan sepatu dari tanah/lumpur saat naik tower 1.1.6 Pastikan pekerja yang naik tower dalam keadaan FIT telah mengikuti training WAH 1.1.7 Isirahat pada bordes tower saat merasa lelah 1.1.8 Gunakan serung tangan agar cengkaman tangan pada anak tangga tidak licin	☒	☐
		1.2 Kepala Terbentur Rangka tower	1.2.1 Gunakan Helm yang ada tali pengamannya saat naik	☐	☐
		1.3 Tersambar petir	1.3.1 Hentikan pekerjaan jika cuaca mendung / Hujan / Angin kencang yang berpotensi petir	☐	☐
2	Memasang Pully dan tali	2.1 Pully terlepas/terjatuh	2.1.1 Ikat pully dengan benar dan kuat 2.1.2 Pastikan pully terpasang pada rangka yang cukup kuat 2.1.3 Masukkan tali pada pully dengan benar	☒	☐
3	Menurunkan RRU	3.1 Tali putus	3.1.1 Inspeksi kelayakan tali sebelum digunakan 3.1.2 Pastikan SWL tali sesuai saat mengangkat	☐	☐
		3.2 Antena terjatuh	3.2.1 Ikat tali ke RRU dengan benar dan kuat sebelum baut baut RRU dilepas 3.2.2 Pastikan cukup personil yang menarik / mengontrol tali saat RRU diturunkan 3.2.3 Turunkan RRU secara perlahan 3.2.4 Pastikan SWL pully dan Carabiner saat diturunkan	☒	☐
		3.3 Terkilir	3.3.1 posisikan badan dan kaki secara ergonomis saat menurunkan RRU	☐	☐
		3.3 Antenna / RRU rusak karena benturan	3.3.1 Pastikan cukup personil yang menarik / mengontrol tali saat RRU dinaikkan 3.3.2 Hindari membenturkan RRU dengan antenna existing	☐	☐
4	Menaikkan RRU	4.1 Tali putus	4.1.1 Inspeksi kelayakan tali sebelum digunakan 4.1.2 Pastikan SWL tali sesuai saat mengangkat	☐	☐
		4.2 Antena terjatuh	4.2.1 Ikat tali ke RRU dengan benar dan kuat sebelum RRU dinaikkan 4.2.2 Pastikan cukup personil yang menarik / mengontrol tali saat RRU dinaikkan 4.2.3 Naikkan RRU secara perlahan dengan satu komando 4.2.4 Pastikan SWL pully dan Carabiner saat dinaikkan	☒	☐
		4.3 Terkilir	4.3.1 posisikan badan dan kaki secara ergonomis saat menurunkan RRU	☐	☐
		4.4 Antenna / RRU rusak karena benturan	4.4.1 Pastikan cukup personil yang menarik / mengontrol tali saat RRU dinaikkan 4.4.2 Hindari membenturkan RRU dengan antenna existing	☐	☐

JOB SAFETY ANALYSIS  PT. MULTI KONTROL NUSANTARA Prima Nibaya Element 5.50	JOB TITLE (and number if applicable) Penggantian Modul RRU Telkomsel	☐ New ☐ Review	☐ Urgent ☐ Normal	JSA No : MKN/SGT/TLC/008/W/2023	
	TITLE OF PERSON WHO DOES JOB Technician + Junior Technician	ANALYSED : Januar P Badge 1 Number (ID) : z.101073	JOB No : 123419		
	LOCATION Tower Paratoh	REVIEWED by : Jufri R Badge 1 Number (ID) : z.50322	Date : 20-May-23		
REQUIRED AND/OR RECOMMENDED PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT	Safety shoes, helmet standard, Full body harness & double lanyard Seragam kerja standar MKN	APPROVED BY : Responsible Area Badge Number (ID) :	Pengawas Januar P		
BERI TANDA [] PEKERJAAN BERHUBUNGAN DENGAN FATALITY PREVENTION ELEMENT (FPE) : ☐ Design Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan (FPE 1.09) ☐ Keselamatan Dinding Tambang (FPE 1.10) ☐ Isolasi dan Lock Out (FPE 2.12) ☒ Bekerja di Ketinggian (FPE 2.14) ☐ Pengangkutan & Penanganan Beban (FPE 2.15) ☐ Operasi Kendaraan dan Alat Bergerak (FPE 2.18) ☐ Kondisi Kendaraan dan Alat Bergerak (FPE 2.21) ☐ Keselamatan Pekerjaan Listrik (FPE 2.21) ☐ Penanganan & Penggunaan Bahan Peledak (FPE 2.22) ☐ Ruang Terbatas (FPE 2.23) ☐ Bekerja Dekat Air (FPE 2.24) ☐ Other's					
BERI TANDA [] JIN PEKERJAAN YANG HARUS DILENGKAPI ☐ Vicinity Permit ☐ Digging Permit ☐ Red Tag ☐ Confined Spaces ☐ Hot Work ☐ Other's ☒ Working at Height ☐ Isolasi					
NO	SEQUENCE OF BASIC JOB STEPS	HAZARDS	RECOMMENDED ACTION OR PROCEDURE	OBSERVATION	
				YES	NO
4	Instal RRU	4.1 Kepala terbentur besi tower 4.2 Tangan Terjepit 4.3 Material terjatuh dari tower 4.4 Pekerja dibawah tertimpa material	4.1.1 Gunakan helm standar yang dilengkapi tali 4.2.1 Posisikan tangan atau jari pada tempat yang aman 4.2.2 Gunakan sarung tangan 4.3.1 Pastikan sebelum tali dilepas, bracket sudah di baut dengan kuat. 4.4.1 Pastikan tidak ada pekerja yang berada tepat dibawah tower saat memasang antenna		
5	Memasang kabel Jumper antenna	5.1 Tertimpa material 5.2 Connector kabel rusak	5.1.1 Jangan berdiri tepat dibawah tower saat pekerjaan pemasangan tower sedang berlangsung 5.2.1 Pastikan mengisolasi Connector dengan rubber tape sebelum dipasang ke antenna		
6	Painting Antena	6.1 Tangan / Jari Terjepit clamp antenna ke bracket 6.2 Kabel Putus	6.1.1 Jangan posisikan jari dekat dengan clamp yang digerakkan 6.2.1 Pastikan kabel cukup saat antenna digerakkan		
7					

Note :

- JSA ini sudah dibacakan, dipahami dan dimengerti oleh para pekerja.
- Nomor Telpom Emergency : Rescue 0549-524 3000 J.RESCUE SATELIT 5444.SDS 1541/SB-3244/TB.Radio TAIT CH P1
- Pekerja Wajib Menolak Pekerjaan Bila Masih Ada Sumber/Potensi Bahaya Yang Belum Tertuang dan Terkontrol Dengan Baik Dalam JSA.
- Bila Supervisor sedang tidak berada di lokasi kerja, maka segala tanggung jawab dan wewenang di lokasi kerja menjadi tanggung jawab Kepala Kerja sdr Januar P
- Sebelum dan sesudah menaiki tower harus minta izin ke rescue ex: 1711 (SB) & 3103 (TB)

JOB SAFETY ANALYSIS  PT. MULTI KONTROL NUSANTARA Prima Nirbaya Elomem 5.50	JOB TITLE (and number if applicable) Penggantian Modul RRU Telkomsel	☐ New ☐ Review	☐ Urgent ☐ Normal	JSA No : MKN/SGT/TLC/008/V/2023
	TITLE OF PERSON WHO DOES JOB Technidan + Junior Technikan	ANALYSED : Januar P Badge / Number (ID) : z.101073	JOB No : 123419	
REQUIRED AND / OR RECOMMENDED PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT	LOCATION Tower Farnoth	REVIEWED by : Julri R Badge / Number (ID) : z.50322	Date : 20-May-23	
	Safety shoes, Helmet standard, Full body harness & double lanyard Seragam kerja standard MKN	APPROVED BY : Responsible Area Badge Number (ID) :	Pengawas Januar P	





BERI TANDA ☒ **PEKERJAAN BERHUBUNGAN DENGAN FATALITY PREVENTION ELEMENT (FPE) :**

☐ Design Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan (FPE 1.09)	☐ Pengangkatan & Penyenggaan Beban (FPE 2.15)	☐ Penanganan & Penggunaan Bahan Peledak (FPE 2.22)
☐ Keselamatan Dinding Tambang (FPE 1.10)	☐ Operasi Kendaraan dan Alat Bergerak (FPE 2.18)	☐ Ruang Terbatas (FPE 2.23)
☐ Isolasi dan Lock Out (FPE 2.12)	☐ Koneksi Kendaraan dan Alat Bergerak (FPE 2.21)	☐ Bekerja Dekat Air (FPE 2.24)
☒ Bekerja di Ketinggian (FPE 2.14)	☐ Keselamatan Pekerjaan Listrik (FPE 2.21)	☐ Other's

BERI TANDA ☒ **IN PEKERJAAN YANG HARUS DILENGKAPI**

☐ Vicinity Permit	☐ Confined Spaces	☒ Working at Height
☐ Digging Permit	☐ Hot Work	☐ Isolasi
☐ Red Tag	☐ Other's	

NO	SEQUENCE OF BASIC JOB STEPS	HAZARDS	RECOMMENDED ACTION OR PROCEDURE	OBSERVATION	
				YES	NO


No.	Nama	Badge Number	Tanda tangan
1	Dimas	2100301	
2	Aldo	2121659	
3	Hamijanto	2110713	
4	Oky	2100995	
5	Narendra Kurny A	2100053	
6	Januar G.p	2100093	
7			
8			

} 20.05.23

	PT MULTI KONTROL NUSANTARA	FORMULIR
	OBSERVASI LINGKUNGAN KERJA	No Dokumen : FM-OPS-01-58 Rev : 00 Tanggal Berlaku : 20 September 2021

Nama Pekerjaan	Support upgrade BTS Telekom		APD ☐ Kacamata ☒ Helm ☒ Sepatu Safety ☒ Serung tangan ☒ Rompi/baju berefektif
Lokasi Kerja	Tower garometh		APD TAMBAHAN : Full Body Harness HK ops. 02-02
Tanggal	20.05.2023		
Section / Crew	T-110		
Di observasi oleh	Ganuar		
Tanda tangan			
NO.	DESKRIPSI	TULIS HASIL PEMERIKSAAN	REKOMENDASI TINDAKAN YANG DILAKUKAN
1	Uralkan kondisi area kerja	Cara cara tanah datar dan kering rumpuk tinggi di area tower	pastikan personel yang naik tower fit - Hapus-hapuskan kayu di area rumpuk
2	Periksa lingkungan sekitarnya (360°) dalam radius + 30 meter atau lebih bila diperlukan	Terdapat genteng di dekat room's room	karena berpotensi bahaya beres - Jangan ada aktifitas di dekat genteng (jaga jarak aman)
3	Apakah ditemukan potensi energy berbahaya	☒ Listrik ☐ Panas ☐ Mekanikal ☐ Radiasi ☐ Kimia Tersengat Arus listrik dalam room's room	Periksa apakah ada kabel listrik yang tertekup
4	Apakah didapat informasi potensi energy berbahaya dari penanggung jawab area?	☐ Listrik ☐ Panas ☐ Mekanikal ☐ Radiasi ☐ Kimia N/A	- Jangan menyentuh perangkat listrik - pastikan kabel-kabel network yg aktif dalam room's agar tidak bersenggol.
5	Lampirkan gambar / photo dari beberapa sudut		

NOTE : BILA DITEMUKAN KONDISI BAHAYA / SUBSTANDAR LAPORKAN SEGERA KE PENGAWAS

	PT. MULTI KONTROL NUSANTARA		Doc No : EM-HSE-05-03
	Laporan Pekerjaan Pemanjatan di Tower		Rev. 05
			Publish Date: 29 Mar 2017
			Date Rev : 02/11/2017
Laporan Pekerjaan Pemanjatan di Tower			
Disiapkan Oleh : <u>Muh. Reza Fahlevi</u> ID/BN : <u>2115675</u>		Disetujui Oleh : <u>Jugri P.</u> ID/BN : <u>250682</u>	
INFORMASI UMUM			
Tanggal Dibuat : <u>20 Mei 2023</u> Jenis Pekerjaan : <u>New Install Jumper at tower</u>			
Pengawas Lapangan : <u>Januar B. P.</u> ID/BN: <u>2101073</u> Lokasi Pekerjaan : <u>Tower Far North</u> Risiko Tinggi Terkait Pekerjaan : <u>Tergantung dari tower</u>			
Personil yang naik tower : Pagi : Siang : Kondisi Personil : <u>Fit / Tidak Fit</u> Tinggi Tower : <u>43</u> Mekanisme Pelaporan : <u>Sudah Dilakukan [Ya] or [Tidak]</u> Laporan Diterima Oleh : Nama : <u>Mady / 12430</u> / Jam : <u>10.00</u> (Awal Laporan) Nama : _____ / Jam : _____ (Akhir Laporan)		Prosedur Yang Terkait Dgn Pekerjaan : <u>1k-ops-02-02 dan JSA</u>	
Nama Petugas P3K dan Tim Penanganan Darurat Yang Bertugas			
Nama	Tugas (Sesuai Dgn Kompetensi)	Nama	Tugas (Sesuai Dgn Kompetensi)
Januar	P3K		
Peralatan Penanganan Darurat Yang Tersedia			
☒ Full Harness		☐ Alat Bantu Pernafasan	☐ Alat Pemadam Api
☐ Falling Arrestor		☐ Tali Pengaman	☐ Alat Bantu Angkat
☒ Kotak P3K		☐ Gas Tester	☒ Lifebuoy & Lanyards
Lain-Lain, Sebutkan : _____			
Metode Komunikasi Yang Akan Digunakan			
<u>Hand Phone / Radio Walk</u>			
Urutan Rencana Penanganan Darurat/Evakuasi			
- Jika terjadi minor injury akan ditangani oleh petugas P3K - Jika terjadi Major injury akan ditangani oleh TIM Rescue - Kontak Rescue di 0549 52 3000			
Titik Emergency Escort Point/ Emergency Location			
No. Emergency Escort Point : <u>Tower Far North</u> Lokasi : <u>Rescue Hatari</u>		No. Emergency Location : _____ Lokasi : _____	

 081-
52-