



PT. MULTI KONTROL NUSANTARA

Doc No : FM-HSE-01-04

JOB SAFETY ANALYSIS

Publish Date : 19 Sept. 2009

Rev. 00

Date Review : / /

JOB SAFETY ANALYSIS PT. MULTI KONTROL NUSANTARA Prima Nibaya Elemen 5 50 REQUIRED AND JOB RECOMMENDED PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT	JOB TITLE (and number if applicable) Install antena Link SU - SU office	☐ New ☐ Review	☐ Urgent ☐ Normal	JSA No : MKN/SGT/LC/012/VI/2023
	TITLE OF PERSON WHO DOES JOB Technician / Junior Technician	ANALYSED by : Januar P Badge I Number (ID) : z.101073	JOB No : 124039	
	LOCATION Tower Surya	REVIEWED by : Juri R Badge I Number (ID) : z.50322	Date : 20/1/2023	
	Safety shoes, Helmet standard, Full body harness & double lanyard Sarung kanta standard MKN	APPROVED BY : Responsible Area Badge Number (ID) :	Pengawas Januar P	

BERU TANDA ☒ PEKERJAAN BERHUBUNGAN DENGAN FATALITY PREVENTION ELEMENT (FPE) :

☐ Design Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan (FPE 1.09)	☐ Pengangkatan & Penyonggaan Beban (FPE 2.16)	☐ Penanganan & Pengangkutan Bahan Peledak (FPE 2.22)
☐ Keselamatan Dinding Tambang (FPE 1.10)	☐ Operasi Kendaraan dan Alat Bergerak (FPE 2.18)	☐ Ruang Terbatas (FPE 2.23)
☐ Isolasi dan Lock Out (FPE 2.12)	☐ Koneksi Kendaraan dan Alat Bergerak (FPE 2.21)	☐ Bekerja Dekat Air (FPE 2.24)
☒ Bekerja di Ketinggian (FPE 2.14)	☐ Keselamatan Pekerjaan Listrik (FPE 2.21)	☐ Other's

BERU TANDA ☒ LAIN PEKERJAAN YANG HARUS DILAKUKAN

☐ Vicinity Permit	☐ Confined Spaces	☒ Working at Height
☐ Digging Permit	☐ Hot Work	☐ Isotasi
☐ Red Tag	☐ Other's	

NO	SEQUENCE OF BASIC JOB STEPS	HAZARDS	RECOMMENDED ACTION OR PROCEDURE	OBSERVATION	
				YES	NO
1	Personil naik Tower	1.1 Terjaluh	1.1.1 Jangan membawa material naik menggunakan tangan atau mengikatnya di badan 1.1.2 Gunakan tiga titik tumpu saat naik tangga tower 1.1.3 Gunakan Full body harness dgn twin lanyard 1.1.4 Selalu mengaitkan Hek Lanyard pada rangka tower 1.1.5 Bersihkan sepatu dari tanah/lumpur saat naik tower	✓	
		1.2 Kepala Terbantur Rangka tower	1.2.1 Gunakan Helm yang ada tali pengamanannya	✓	
		1.3 Tersambar petir	1.3.1 Hentikan pekerjaan jika cuaca mendung / hujan / Angin kencang yang berpotensi petir		
2	Memasang Pully	2.1 Material terjatuh	2.1.1 Ikat pully dengan benar dan kuat pada rangka utama tower 2.1.2 Pastikan SWL pully tidak melebihi berat beban dari material yang diangkat 2.1.3 Pastikan inspeksi pully sudah dilakukan	✓	
3	Memastikan Bracket / Antena	3.1 Material terjatuh	3.1.1 Gunakan tali karmantel standar dan pastikan tali sudah inspeksi sebelum digunakan 3.1.2 Pastikan Beban tidak melebihi SWL dari Tali karmantel 3.1.3 Pastikan cukup orang untuk menarik dan mengontrol tali 3.1.4 Pastikan ikatan pada material yang akan dinaikkan terikat dengan benar dan kuat	✓	
		3.2 Pekerja Terlampa material	3.2.1 Jangan berada tepat dibawah tower saat proses pekerjaan berlangsung	✓	
		3.3 Material terbentur rangka tower/Antena existing	3.3.1 Pastikan cukup orang untuk menarik dan mengontrol tali 3.3.2 Pastikan hanya leader yang memberi aba aba saat proses pekerjaan berlangsung	✓	
4	Install antena & Bracket	4.1 Kepala terbentur baul tower	4.1.1 Gunakan helm standar yang dilengkapi tali	✓	
		4.2 Tangan Terjepit	4.2.1 Posisikan tangan atau jari pada tempat yang aman 4.2.2 Gunakan sarung tangan	✓	
		4.3 Material terjatuh dari tower	4.3.1 Pastikan sebelum tali dilepas, bracket /Antenna sudah di baul dengan kuat pada rangka tower	✓	
		4.4 Pekerja terlampa material	4.4.1 Pastikan tidak ada pekerja yang berada tepat dibawah tower saat proses pekerjaan	✓	

181

JOB SAFETY ANALYSIS  PT. MULTI KONTROL NUSANTARA Prima Nubaya Element 5.50 REQUIRED AND/OR RECOMMENDED PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT	JOB TITLE (and number if applicable) Instalasi antena Link SU - SU office	☐ New ☐ Review	☒ Urgent ☐ Normal	JSA No : MKN/SGT/TLC/012/N/2023
	TITLE OF PERSON WHO DOES JOB Technician + Junior Technician	ANALYSED : Januar P Badge Number (ID) : z.101073	JOB No : 124039	
	LOCATION Tower Surya	REVIEWED by : Jufri R Badge Number (ID) : z.50322	Date : 20/4/2023	
	Safety shoes, Helmet standard, Full body harness & double lanyard Seragam kerja standard MKN	APPROVED BY : Responsible Area Badge Number (ID) :	Pengawas Januar P	

BERI TANDA ☒ **PEKERJAAN BERHUBUNGAN DENGAN FATALITY PREVENTION ELEMENT (FPE) :**

☐ Design Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan (FPE 1.09)	☒ Pengangkatan & Penyanggaan Beban (FPE 2.15)	☐ Penanganan & Penggunaan Bahan Peledak (FPE 2.22)
☐ Keselamatan Dinding Tambang (FPE 1.10)	☒ Operasi Kendaraan dan Alat Bergerak (FPE 2.16)	☐ Ruang Terbatas (FPE 2.23)
☐ Isolasi dan Lock Out (FPE 2.12)	☐ Koneksi Kendaraan dan Alat Bergerak (FPE 2.21)	☐ Bekerja Dekat Api (FPE 2.24)
☒ Bekerja di Ketinggian (FPE 2.14)	☐ Keselamatan Pekerjaan Listrik (FPE 2.21)	☐ Other's

BERI TANDA ☒ **LAIN PEKERJAAN YANG HARUS DILENGKAPI**

☐ Vicinity Permit:	☐ Confined Spaces	☒ Working at Height
☐ Digging Permit:	☐ Hot Work	☐ Isotasi
☐ Red Tag	☐ Other's	

NO	SEQUENCE OF BASIC JOB STEPS	HAZARDS	RECOMMENDED ACTION OR PROCEDURE	OBSERVATION	
				YES	NO
5	Instalasi kabel diatas tower	5.1 Kabel putus	5.1.1 Gunakan tali pendinding untuk menahan kabel 5.1.2 Gunakan tray kabel sebagai jalur kabel saat melakukan instalasi kabel diatas tower 5.1.3 Ikat kabel menggunakan kabel ties pada rangka tower	✓	
6	Terminasi kabel di rack server	6.1 Tangan tertusuk tools tajam 6.2 tangan terkena pisau cutter saat mengupas kabel	6.1.1 Gunakan tools yang sesuai dan layak pakai 6.2.1 posisikan jari dan tangan saat mengupas kabel pada posisi aman (bila perlu gunakan tool khusus pengupas kabel) 6.2.2 selalu tutup mata cutter setelah digunakan 6.2.3 Jangan gunakan telapak tangan sebagai alas saat mengupas kabel	✓ ✓ ✓	
		6.3 Pemelatan mail	6.3.1 Jangan mencabut power perangkat aktif an pastikan perangkat tersebut tetap		
7	Pemnting Antena	7.1 Tangan / Jari Terjepit clamp antena ke bracket 7.2 Kabel Putus	7.1.1 jangan posisikan jari dekat dengan clamp yang digerakkan 7.2.1 Pastikan kabel cukup saat antena digerakkan	✓	

Note :

- JSA ini sudah dibaca, dipahami dan dimengerti oleh para pekerja.
- Nomor telephone Emergency Rescue KPC 3000, Rescue Helari 5444, Radio TAIT ch P1, ISOS 1541
- Pekerja Wajib Menolak Pekerjaan Bila Masih Ada Sumber/Potensi Bahaya Yang Belum Tertuang dan Terkontrol Dengan Baik Dalam JSA.
- Bila Supervisor sedang tidak berada di lokasi kerja, maka segala tanggung jawab dan wewenang di lokasi kerja menjadi tanggung jawab Kepala Kerja gdr Januar P
- Sebelum dan sesudah menaiki tower harus minta izin ke rescue ex: 4711 (SB) & 3103 (TB)

JOB SAFETY ANALYSIS  PT. MULTI KONTROL NUSANTARA Prima Nirbaya Ekamen 5.50	JOB TITLE (and number if applicable) Instalasi antena Link SU - SU office	☐ New ☐ Review	☐ Urgent ☐ Normal	JSA No : MKN/SGT/TLCD/012/V/2023
	TITLE OF PERSON WHO DOES JOB Technician + Junior Technician	ANALYSED : Januar P Badge I Number (ID) : z. 101073	JOB No : 124039	
REQUIRED AND/OR RECOMMENDED PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT Safety shoes, Helmet standard, Full body harness & double lanyard Seragam kerja standard VKN	LOCATION Tower Surya	REVIEWED by : Jufri R Badge I Number (ID) : z. 50322	Date : 20/4/2023	
		APPROVED BY : Responsible Area Badge Number (ID) :	Pengawas Januar P	





DESKI TANDA ☒ **PEKERJAAN BERHUBUNGAN DENGAN FATALITY PREVENTION ELEMENT (FPE) :**

☐ Design Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan (FPE 1.00)	☒ Pengangkatan & Penyanggaan Beban (FPE 2.15)	☐ Penanganan & Penggunaan Bahan Peledak (FPE 2.22)
☐ Keselamatan Dinding Tembang (FPE 1.10)	☒ Operasi Kendaraan dan Alat Bergerak (FPE 2.18)	☐ Ruang Terbatas (FPE 2.23)
☐ Isolasi dan Lock Out (FPE 2.12)	☐ Kondisi Kendaraan dan Alat Bergerak (FPE 2.21)	☐ Bekerja Dekat Air (FPE 2.24)
☒ Bekerja di Ketinggian (FPE 2.14)	☐ Keselamatan Pekerjaan Listrik (FPE 2.21)	☐ Other's

DESKI TANDA ☒ **MIN PEKERJAAN YANG HARUS DILENGKAPI**

☐ Vicinity Permit	☐ Confined Spaces	☒ Working at Height
☐ Digging Permit	☐ Hot Work	☐ Isolas
☐ Red Tag	☐ Other's	

NO	SEQUENCE OF BASIC JOB STEPS	HAZARDS	RECOMMENDED ACTION OR PROCEDURE	OBSERVATION	
				YES	NO

No.	Nama	Badge Number	Tanda Tangan
1	Muh. Rizki	2115075	
2	Indra	210603	
3	Amgga		
4	Adi	210001	
5	Saza	210703	
6	Andi. Arapah	2110001	

Januar 2101073
 Hamkianto 2119710

 Hamk

	PT MULTI KONTROL NUSANTARA	FORMULIR
	OBSERVASI LINGKUNGAN KERJA	No Dokumen : FM-OPS-01-58 Rev : 00 Tanggal Berlaku : 20 September 2021

Nama Pekerjaan	: Cek and Repair Antenna to Surya office	APD ☐ Kacamata ☒ Helm ☒ Sepatu Safety	
Lokasi Kerja	: Tower Surya	☒ Sarung tangan ☒ Rompi/baju berreflektif	
Tanggal	: 31/05/2023	APD TAMBAHAN : X Master	
No Unit	:		
Di observasi oleh	: Hamijanto		
Nama dan Tanda tangan	: Hamijanto /249710	KE-OPS JCA/TLC/012/V/2023	
Prosedur Kerja / IK / SOP / Manual Book terkait Pekerjaan Ini.	: IR-OPS-02-02	Section / Crew : IS Telco	
NO	DESKRIPSI	TUJUAN PEMERIKSAAN	REKOMENDASI TINDAKAN YANG DILAKUKAN
1	Uraikan kondisi area kerja	Cuma Cahaya tanah dasar	Minum air lebih haus agar tidak dehidrasi
2	Periksa lingkungan sekitarnya (360°) dalam radius + 30 meter atau lebih bila diperlukan	Terdapat area berpotensi longsor di dekat area kerja	menjauh dari area potensi longsor
3	Apakah ditemukan potensi energy berbahaya	☐ Listrik ☐ Panas ☒ Mekanikal Radiasi Kimia Tegak dari tower	-gunakan 3 titik tumpu -cantolkan hook pada badan tower
4	Apakah didapat informasi potensi energy berbahaya dari penanggung jawab area?	☐ Listrik ☐ Panas ☐ Mekanikal Radiasi Kimia	
5	Lampirkan gambar / photo dari beberapa sudut		

NOTE : BILA DITEMUKAN KONDISI BAHAYA / SUBSTANDAR LAPORKAN SEGERA KE PENGAWAS