


	PT MULTI KONTROL NUSANTARA	FORMULIR
	OBSERVASI LINGKUNGAN KERJA	No Dokumen : FM-OPS-01-58 Rev : 00 Tanggal Berlaku : 20 September 2021

Nama Pekerjaan	: Pm Check wigi booster LR 1061	APD ☐ Kacamata ☒ Helm ☒ Sepatu Safety	
Lokasi Kerja	: Batang (Workshop W)	☒ Sarung tangan ☒ Rompi/beju berreflektif	
Tanggal	: 10.08.2023	APD TAMBAHAN :	
No Unit	: LR 1061		
Di observasi oleh	: Jamar		
Nama dan Tanda tangan	: 		
Prosedur Kerja / IK / SOP / Manual Book terkait Pekerjaan ini.	: W. OPS-02-48	Section / Crew : TELCO	
No	DESKRIPSI	TULIS HASIL PEMERIKSAAN	REKOMENDASI/TINDAKAN YANG DI LAKUKAN
1	Uraikan kondisi area kerja	- Cuaca cerah - bekerja di workshop	- kenakan APD lengkap - pastikan barang/tool di simpan di tempat yg aman
2	Periksa lingkungan sekitarnya (360°) dalam radius + 30 meter atau lebih bila diperlukan	- Terdapat mobil lobby bengas - servis mobil - banyak orang lalu lalang	- perhatikan langkah kaki - pastikan tool di simpan di tempat yang aman
3	Apakah ditemukan potensi energy berbahaya	☒ Listrik ☐ Panas ☒ Mekanikal Radiasi Kimia - Tangan dan jari terjepit kap mobil - Tersekat arus baterai / ACCU	- hindari / perhatikan titik jepit pada saat membuka, dan menutup kap.
4	Apakah didapat informasi potensi energy berbahaya dari penanggung jawab area ?	☐ Listrik ☐ Panas ☐ Mekanikal Radiasi Kimia - 	- Kotak terbelah dahulu, sebelum melepas kabel power dari baterai (cabut fuse)
5	Lampirkan gambar / photo dari beberapa sudut		

NOTE : BILA DITEMUKAN KONDISI BAHAYA / SUBSTANDAR LAPORKAN SGERA KE PENGAWAS


LS 569

	PT MULTI KONTROL NUSANTARA	FORMULIR
	OBSERVASI LINGKUNGAN KERJA	No Dokumen : FM-OPS-01-58 Rev : 00 Tanggal Berlaku : 20 September 2021

Nama Pekerjaan	PAK Check Waga Booster LP 1147		APD ☐ Kacamata ☒ Helm ☒ Sepatu Safety ☐ Sarung tangan ☒ Rompi/baju bereslektif
Lokasi Kerja	parkiran Sunga Office		APD TAMBAHAN:
Tanggal	10.08.2023		
No Unit	LP 1147		
DI observasi oleh	Janner		
Nama dan Tanda tangan			
Prosedur Kerja / IK / SOP / Manual Book terkait Pekerjaan ini.	M-ops - 02.48		Section / Crew : TELCO
NO	DESKRIPSI	TUNJUKAN/REMARKS	REKOMENDASI/TINDAKAN YANG DI AKUKAN
1	Uraikan kondisi area kerja	Luas area Terakut Terdapat beberapa unit parkir sebelah kiri / kanan	perhatikan saat membuka pintu mobil, karena berpotensi mobil bisa tergorek
2	Periksa lingkungan sekitarnya (360°) dalam radius + 30 meter atau lebih bila diperlukan	OK / A	
3	Apakah ditemukan potensi energy berbahaya	☒ Listrik ☐ Panas ☒ Mekanikal Radiasi Kimia Tangan dan jari terjepit kap mobil Tersengat arus battery / ACCU	perhatikan titik jepit pada saat membuka dan menutup kap mobil pastikan isolasi tertebal sudah pada saat mengecek power dari battery ACCU (identifikasi fese)
4	Apakah didapat informasi potensi energy berbahaya dari penanggung jawab area ?	☐ Listrik ☐ Panas ☐ Mekanikal Radiasi Kimia OK / A	
5	Lampirkan gambar / photo dari beberapa sudut		

NOTE : BILA DITEMUKAN KONDISI BAHAYA / SUBSTANDAR LAPORKAN SÉGERA KE PENGAWAS

	PT MULTI KONTROL NUSANTARA	FORMULIR
	OBSERVASI LINGKUNGAN KERJA	No Dokumen : FM-OPS-01-58 Rev : 00 Tanggal Berlaku : 20 September 2021

Nama Pekerja:	Penyebaran Line tv kamar utama Rp 69	APD ☐ Kacamata ☒ Helm ☒ Sepatu Safety ☐ Sarung tangan ☒ Rompi/baju berreflektif	
Lokasi Kerja:	Rp 69	APD TAMBAHAN:	
Tanggal:	05-03-2023		
No Unit:	127340		
Di observasi oleh:	Spangkar, Angga Andi		
Nama dan Tanda tangan:			
Prosedur Kerja / IK / SOP / Manual Book terkait Pekerjaan ini:	IK-OPS-05-77	Section / Crew : TELCO	
NO	DESKRIPSI	TULIS HASIL PEMERIKSAAN	REKOMENDASI TINDAKAN YANG DILAKUKAN
1	Uraikan kondisi area kerja	* Terasa cerah, tanah kering * Beres di bawah kolom rumah, berpotensi terbenkur dan hewan berbisa	* Memakai safety helmet, karena berpotensi terbenkur rangka rumah
2	Periksa lingkungan sekitarnya (360°) dalam radius + 30 meter atau lebih bila diperlukan	X / A	* perhatikan dan kempas-kempaskan kayu di bawah kolom rumah, karena berpotensi hewan berbisa
3	Apakah ditemukan potensi energy berbahaya	☒ Listrik ☐ Panas ☐ Mekanikal Radiasi Kimia Tersekat arus listrik, Amplifier 80 volt	* pastikan isolasi terlebih dahulu sebelum melakukan pengecekan kabel, dengan menambat fuse.
4	Apakah didapat informasi potensi energy berbahaya dari penanggung jawab area?	☐ Listrik ☐ Panas ☐ Mekanikal Radiasi Kimia X / A	
5	Lampirkan gambar / photo dari beberapa sudut		


NOTE : BILA DITEMUKAN KONDISI BAHAYA / SUBSTANDAR LAPORKAN SEGERA KE PENGAWAS

	PT MULTI KONTROL NUSANTARA	FORMULIR
	OBSERVASI LINGKUNGAN KERJA	No Dokumen : FM-OPS-01-58 Rev : 00 Tanggal Berlaku : 20 September 2021

Nama Pekerjaan	Instalasi kabel network		APD ☐ Kacamata ☒ Helm ☒ Sepatu Safety
Lokasi Kerja	SBD andromeda		☐ Sarung tangan ☒ Rompi/baju beresifikasi
Tanggal	1-08-2023		APD TAMBAHAN :
No Unit	-		
Di observasi oleh	Indra, Reza, Daryat		
Nama dan Tanda tangan			
Prosedur Kerja / IK / SOP / Manual Book terkait Pekerjaan ini.	IK-OPS-05-03		Section / Crew : Telco
No	DESKRIPSI	TULIS HASIL PEMERIKSAAN	REKOMENDASI TINDAKAN YANG DILAKUKAN
1	Uraikan kondisi area kerja	- Pijakan rata - Area kerja kering	
2	Periksa lingkungan sekitarnya (360°) dalam radius + 30 meter atau lebih bila diperlukan	- Berada dekat dengan Parit Jalur Kabel	- Selalu perhatikan langkah kaki jangan sampai tersandung parit
3	Apakah ditemukan potensi energy berbahaya	☐ Listrik ☐ Panas ☒ Mekanikal Radiasi Kimia - Terdapat dari tangga - Tangan dan jari terjerit	- Gunakan 3 titik tumpu saat menaiki tangga
4	Apakah didapat informasi potensi energy berbahaya dari penanggung jawab area ?	☐ Listrik ☐ Panas ☐ Mekanikal Radiasi Kimia n/a	- Bersihkan sepatu dari lumpur
5	Lampirkan gambar / photo dari beberapa sudut	n/a	- Hindari titik jerit dan titik bengkok

NOTE : BILA DITEMUKAN KONDISI BAHAYA / SUBSTANDAR LAPORKAN SEGERA KE PENGAWAS

	PT MULTI KONTROL NUSANTARA	FORMULIR
	OBSERVASI LINGKUNGAN KERJA	No Dokumen : FM-OPS-01-58 Rev : 00 Tanggal Berlaku : 20 September 2021

Nama Pekerjaan	:	Instal line network at c 8	APD ☐ Kacamata ☒ Helm ☒ Sepatu Safety ☐ Sarung tangan ☒ Rompi/baju reflektif
Lokasi Kerja	:		APD TAMBAHAN :
Tanggal	:	09.08.23	
No Unit	:		
Di observasi oleh	:	Indry Putra, Raza, Payat	
Nama dan Tanda tangan	:		
Prosedur Kerja / IK / SOP / Manual Book terkait Pekerjaan ini.	:		Section / Crew :
NO	DESKRIPSI	TEMU HASIL PEMERIKSAAN	REKOMENDASI TINDAKAN YANG DILAKUKAN
1	Uraikan kondisi area kerja	Area terdapat banyak serpihan material tools & potongan kayu berserakan	hindari resiko area yg banyak terdapat material tajam perhatikan keamanan tools & kayu di tempat aman
2	Periksa lingkungan sekitarnya (360°) dalam radius + 30 meter atau lebih bila diperlukan	Area parkir mobil sering melintas	perhatikan & lihat kiri kanan saat lewat area
3	Apakah ditemukan potensi energy berbahaya	☐ Listrik ☐ Panas ☒ Mekanikal Radiasi Kimia Serpihan kayu	fokus saat berjalan, singkirkan material tajam ke tempat aman
4	Apakah didapat informasi potensi energy berbahaya dari penanggung jawab area ?	☐ Listrik ☐ Panas ☐ Mekanikal Radiasi Kimia N/A	
5	Lampirkan gambar / photo dari beberapa sudut		

NOTE : BILA DITEMUKAN KONDISI BAHAYA / SUBSTANDAR LAPORKAN SÉGERA KE PENGAWAS

	PT MULTI KONTROL NUSANTARA	FORMULIR
	OBSERVASI LINGKUNGAN KERJA	No Dokumen : FM-OPS-01-58 Rev : 00 Tanggal Berlaku : 20 September 2021

Nama Pekerjaan	Repair cable network at M6		APD ☐ Kacamata ☐ Helm ☒ Sepatu Safety ☐ Sarung tangan ☒ Rompi/baju berreflektif
Lokasi Kerja	M6		APD TAMBAHAN:
Tanggal	09/08/23		
No Unit			
Di observasi oleh	Indra/Dayat		
Nama dan Tanda tangan			
Prosedur Kerja / IK / SOP / Manual Book terkait Pekerjaan ini.	Ik ops 02 04		Section / Crew :
NO.	DESKRIPSI	TULIS HASIL PEMERIKSAAN	REKOMENDASI/INDAKAH YANG DIPERLUKAN
1	Uraikan kondisi area kerja	Area bersih & rapi Menakiti tangga (ruangan lantai 2) Jalan stapak bajah/sedikit licin	pegang gagang tangga saat naik fokus saat jalan, hindari area gerangan lihat kanan kiri saat lewat area
2	Periksa lingkungan sekitarnya (360°) dalam radius + 30 meter atau lebih bila diperlukan	Area parkir mobil sering melintas	
3	Apakah ditemukan potensi energy berbahaya	☒ Listrik ☐ Panas ☐ Mekanikal ☐ Radiasi ☐ Kimia Outlet listrik di ruangan user ada gelas isi air	Pindahkan sementara gelas ke tempat aman
4	Apakah didapat informasi potensi energy berbahaya dari penanggung jawab area?	☐ Listrik ☐ Panas ☐ Mekanikal ☐ Radiasi ☐ Kimia N/A	
5	Lampirkan gambar / photo dari beberapa sudut	N/A	


NOTE : BILA DITEMUKAN KONDISI BAHAYA / SUBSTANDAR LAPORKAN SEGERA KE PENGAWAS

	PT MULTI KONTROL NUSANTARA	FORMULIR
	OBSERVASI LINGKUNGAN KERJA	No Dokumen : FM-OPS-01-58 Rev : 00 Tanggal Berlaku : 20 September 2021

Nama Pekerjaan	: <i>Repair signal wifi di Shift Change Aquila - Grepeta PMS</i>		APD ☒ Kacamata ☒ Helm ☒ Sepatu Safety ☐ Sarung tangan ☒ Rompi/baju reflektif
Lokasi Kerja	: <i>pondok Shift Change Aquila</i>		APD TAMBAHAN :
Tanggal	: <i>15-08-2023</i>		
No Unit	:		
Di observasi oleh	: <i>Ganuar</i>		
Nama dan Tanda tangan	: 		
Prosedur Kerja / IK / SOP / Manual Book terkait Pekerjaan ini.	: <i>IK-OPS-02-82</i>		Section / Crew : <i>TELECOM</i>
No	DESKRIPSI	HASIL PEMERIKSAAN	REKOMENDASI / TINDAKAN YANG DILAKUKAN
1	Uralkan kondisi area kerja	<i>Tanpa cerat dan berdebu beberapa di area tambang</i>	<i>- Memakai masker - Memakai APD lengkap di area tambang</i>
2	Periksa lingkungan sekitarnya (360°) dalam radius + 30 meter atau lebih bila diperlukan	<i>Terlihat unit WD parkir</i>	<i>- pastikan kendaraan parkir di tempat yg sudah disediakan - jangan masuk ke area parkir unit,</i>
3	Apakah ditemukan potensi energy berbahaya	☐ Listrik ☐ Panas ☒ Mekanikal Radiasi Kimia <i>Tangga dari tangga</i>	<i>- posisikan tangga di tempat yang lebar dan kering</i>
4	Apakah didapat informasi potensi energy berbahaya dari penanggung jawab area ?	☐ Listrik ☐ Panas ☐ Mekanikal Radiasi Kimia <i>N/A</i>	<i>- pastikan ada personil yang memegang tangga</i>
5	Lampirkan gambar / photo dari beberapa sudut		


NOTE : BILA DITEMUKAN KONDISI BAHAYA / SUBSTANDAR LAPORKAN SEGERA KE PENGAWAS

	PT MULTI KONTROL NUSANTARA	FORMULIR
	OBSERVASI LINGKUNGAN KERJA	No Dokumen : FM-OPS-01-58 Rev : 00 Tanggal Berlaku : 20 September 2021

Nama Pekerjaan	PT CATV Wisma Raya		APD ☐ Kacamata ☒ Helm ☒ Sepatu Safety
Lokasi Kerja	Consroom Wisma Raya		☐ Sarung tangan ☒ Rompi/baju berreflektif
Tanggal	5/7/22		APD TAMBAHAN :
No Unit			
Di observasi oleh	Dimas		
Nama dan Tanda tangan			
Prosedur Kerja / IK / SOP / Manual Book terkait Pekerjaan ini.	Ik-ops-01-21		Section / Crew : Telco
NO.	DESKRIPSI	TULIS HASIL PEMERIKSAAN	REKOMENDASI TINDAKAN YANG DILAKUKAN
1	Uraikan kondisi area kerja	Cuaca Cerah terang terang	
2	Periksa lingkungan sekitarnya (360°) dalam radius + 30 meter atau lebih bila diperlukan	Didalam consroom ada peralatan CATV yang beres	- Rapikan peralatan CATV yang sudah terpasang - Foto dan Laporkan untuk proses
3	Apakah ditemukan potensi energy berbahaya	☒ Listrik ☐ Panas ☐ Mekanikal ☐ Radiasi ☐ Kimia Didalam consroom ada perangkat listrik	Sekarang - Cara secara visual apakah ada kabel listrik yang terbebani sebelum melakukan PM
4	Apakah didapat informasi potensi energy berbahaya dari penanggung jawab area?	☐ Listrik ☐ Panas ☐ Mekanikal ☐ Radiasi ☐ Kimia TI / A	
5	Lampirkan gambar / photo dari beberapa sudut		

NOTE : BILA DITEMUKAN KONDISI BAHAYA / SUBSTANDAR LAPORKAN SEGERA KE PENGAWAS

	PT MULTI KONTROL NUSANTARA	FORMULIR
	OBSERVASI LINGKUNGAN KERJA	No Dokumen : FM-OPS-01-08 Rev : 00 Tanggal Berlaku : 20 September 2021

Nama Pekerjaan	Reinstall wifi booster LS 586 (LS 517)		APD ☐ Kacamata ☐ Helm ☐ Sepatu Safety ☐ Sarung tangan ☐ Rompi/baju berreflektif
Lokasi Kerja	D8		APD TAMBAHAN :
Tanggal	10-07-2023		
No Unit	LS 586		
Di observasi oleh	Putra, anggota Doyar		
Nama dan Tanda tangan			Section / Crew :
Prosedur Kerja / IK / SOP / Manual Book terkait Pekerjaan ini.			
No	DESKRIPSI	TULIS HASIL PEMERIKSAAN	REKOMENDASI TINDAKAN YANG DI LAKUKAN
1	Uraikan kondisi area kerja	area kerja bersih area dalam mobil sempit banyak orang yg berhalusinasi	Menperhatikan langkah kerja secara bergantian
2	Periksa lingkungan sekitarnya (360°) dalam radius ± 30 meter atau lebih bila diperlukan		
3	Apakah ditemukan potensi energy berbahaya	☐ Listrik ☐ Panas ☐ Mekanikal ☐ Radiasi ☐ Kimia	
4	Apakah didapat informasi potensi energy berbahaya dari penanggung jawab area ?	☐ Listrik ☐ Panas ☐ Mekanikal ☐ Radiasi ☐ Kimia	
5	Lampirkan gambar / photo dari beberapa sudut		

NOTE : BILA DITEMUKAN KONDISI BAHAYA / SUBSTANDAR LAPORKAN SEGERA KE PENGAWAS

	PT MULTI KONTROL NUSANTARA	FORMULIR
	OBSERVASI LINGKUNGAN KERJA	No Dokumen : FM-DPS-01-58 Rev : 00 Tanggal Berlaku : 20 September 2021

Nama Pekerjaan	Repar. sinyal wifi di pondok ST Borneo	APD ☐ Kacamata ☒ Helm ☒ Sepatu Safety	
Lokasi Kerja	pondok ST Borneo	☐ Serung tangan ☒ Rompi/baju berreflektif	
Tanggal	18-08-2023	APD TAMBAHAN :	
No Unit			
Di observasi oleh	Ganuar		
Nama dan Tanda tangan			
Prosedur Kerja / IK / SOP / Manual Book terkait Pekerjaan ini.	IK - ops - 02. 82	Section / Crew : Tello	
No	DESKRIPSI	LOKASI PEMERIKSAAN	REKOMENDASI TINDAK LANJUT YANG DI LAKUKAN
1	Uraikan kondisi area kerja	Terdapat tanah dan berdebu tanah kering Terdapat parkiran unit WD	Memakai masker parkir kendaraan di tempat yang aman
2	Periksa lingkungan sekitarnya (360°) dalam radius + 30 meter atau lebih bila diperlukan	Terdapat rerumputan di dekat area kerja	Jaga jarak aman jangan ada aktifitas di dekat rerumputan
3	Apakah ditemukan potensi energy berbahaya	☒ Listrik ☐ Panas ☐ Mekanikal Radiasi Kimia Tersengat arus listrik	periksa secara visual apakah ada kabel listrik yang terkelupas
4	Apakah didapat informasi potensi energy berbahaya dari penanggung jawab area ?	☐ Listrik ☐ Panas ☐ Mekanikal Radiasi Kimia K/A	
5	Lampirkan gambar / photo dari beberapa sudut		

NOTE : BILA DITEMUKAN KONDISI BAHAYA / SUBSTANDAR LAPORKAN SÉGERA KE PENGAWAS

	PT MULTI KONTROL NUSANTARA	FORMULIR
	OBSERVASI LINGKUNGAN KERJA	No Dokumen : FM-OPS-01-58 Rev : 00 Tanggal Berlaku : 20 September 2021

Nama Pekerjaan	Repair Access point at pit 3 shop		APD ☒ Kacamata ☒ Helm ☒ Sepatu Safety
Lokasi Kerja	pit 3 shop		☐ Sarung tangan ☒ Rompi/baju berreflektif
Tanggal	18.08.2023		APD TAMBAHAN :
No Unit			
Di observasi oleh	Gancer		
Nama dan Tanda tangan			
Prosedur Kerja / HK / SOP / Manual Book terkait Pekerjaan ini.			Section / Crew : TCCO
No	DESKRIPSI	INDIKATOR PEMERIKSAAN	REKOMENDASI/TINDAKAN YANG DIAMUKAKAN
1	Uralkan kondisi area kerja	- Pekerja di dekat workshop - Pekerja di server	* pastikan memakai APD lengkap * perhatikan Kabel ² dan perangkat di m Comm's room, agar tidak bersenggol
2	Periksa lingkungan sekitarnya (360°) dalam radius + 30 meter atau lebih bila diperlukan	* Terdapat banyak unit servis	* Jaga jarak aman dari area servis unit
3	Apakah ditemukan potensi energy berbahaya	☐ Listrik ☐ Panas ☒ Mekanikal Radiasi Kimia Terpapar dari tangga	* pastikan sepatu bersih dari lumpur * perhatikan langkah kaki pada saat naik dan turun
4	Apakah didapat informasi potensi energy berbahaya dari penanggung jawab area ?	☐ Listrik ☐ Panas ☐ Mekanikal Radiasi Kimia K/A	
5	Lampirkan gambar / photo dari beberapa sudut		

NOTE : BILA DITEMUKAN KONDISI BAHAYA / SUBSTANDAR LAPORKAN SEGERA KE PENGAWAS