

	PT MULTI KONTROL NUSANTARA	FORMULIR
	OBSERVASI LINGKUNGAN KERJA	No Dokumen : PM-OPS-01-03 Rev : 00 Yanggal Berlaku : 20 September 2021

Nama Pekerjaan	Dismantle dan Instalasi Antena NEC		APD ☐ Kacamata ☒ Helm ☒ Sepatu Safety ☒ Sarung tangan ☒ Rompi/baju berpelat																								
Lokasi Kerja	Tower far north		APD TAMBAHAN: - Full body harness - Twin lanyard																								
Tanggal	19-07-2023																										
No Unit	-																										
Di observasi oleh	Imam, Januar, Indra, Reza																										
Nama dan Tanda tangan																											
Prosedur Kerja / IK / SOP / Manual Book terkait Pekerjaan ini.	JSA dan IK-OPS-02-02		Section / Crew : Telco																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th>NO</th> <th>URAIAN KENDISI AREA KERJA</th> <th>ADDITIONAL INFORMATION</th> <th>RECOMMENDATION FOR IMPROVEMENT</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Uraikan kondisi area kerja</td> <td>- Area kerja berakum </td> <td>- Hentikan pekerjaan jika cuaca mendung dan hujan</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Periksa lingkungan sekitarnya (360°) dalam radius + 30 meter atau lebih bila diperlukan</td> <td>- Terdapat genangan air - dan lubang</td> <td>- Hindari berjalan melewati lubang dan genangan air</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Apakah ditemukan potensi energy berbahaya</td> <td> ☐ Listrik ☐ Panas ☒ Mekanikal ☐ Radiasi ☐ Kimia - Terjatuh dari tower - Tertimpa antena </td> <td>- Gunakan 3 titik tumpu saat moving di tangga tower</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Apakah didapat informasi potensi energy berbahaya dari penanggung jawab area?</td> <td> ☐ Listrik ☐ Panas ☐ Mekanikal ☐ Radiasi ☐ Kimia N/A </td> <td>- Bersihkan sepatu dari lumpur sebelum menaiki tower</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Lampirkan gambar / photo dari beberapa sudut</td> <td>N/A</td> <td>- Jangan berada tepat di bawah tower saat pekerjaan gerinding sang</td> </tr> </tbody> </table>				NO	URAIAN KENDISI AREA KERJA	ADDITIONAL INFORMATION	RECOMMENDATION FOR IMPROVEMENT	1	Uraikan kondisi area kerja	- Area kerja berakum 	- Hentikan pekerjaan jika cuaca mendung dan hujan	2	Periksa lingkungan sekitarnya (360°) dalam radius + 30 meter atau lebih bila diperlukan	- Terdapat genangan air - dan lubang	- Hindari berjalan melewati lubang dan genangan air	3	Apakah ditemukan potensi energy berbahaya	☐ Listrik ☐ Panas ☒ Mekanikal ☐ Radiasi ☐ Kimia - Terjatuh dari tower - Tertimpa antena	- Gunakan 3 titik tumpu saat moving di tangga tower	4	Apakah didapat informasi potensi energy berbahaya dari penanggung jawab area?	☐ Listrik ☐ Panas ☐ Mekanikal ☐ Radiasi ☐ Kimia N/A	- Bersihkan sepatu dari lumpur sebelum menaiki tower	5	Lampirkan gambar / photo dari beberapa sudut	N/A	- Jangan berada tepat di bawah tower saat pekerjaan gerinding sang
NO	URAIAN KENDISI AREA KERJA	ADDITIONAL INFORMATION	RECOMMENDATION FOR IMPROVEMENT																								
1	Uraikan kondisi area kerja	- Area kerja berakum 	- Hentikan pekerjaan jika cuaca mendung dan hujan																								
2	Periksa lingkungan sekitarnya (360°) dalam radius + 30 meter atau lebih bila diperlukan	- Terdapat genangan air - dan lubang	- Hindari berjalan melewati lubang dan genangan air																								
3	Apakah ditemukan potensi energy berbahaya	☐ Listrik ☐ Panas ☒ Mekanikal ☐ Radiasi ☐ Kimia - Terjatuh dari tower - Tertimpa antena	- Gunakan 3 titik tumpu saat moving di tangga tower																								
4	Apakah didapat informasi potensi energy berbahaya dari penanggung jawab area?	☐ Listrik ☐ Panas ☐ Mekanikal ☐ Radiasi ☐ Kimia N/A	- Bersihkan sepatu dari lumpur sebelum menaiki tower																								
5	Lampirkan gambar / photo dari beberapa sudut	N/A	- Jangan berada tepat di bawah tower saat pekerjaan gerinding sang																								

NOTE : BILA DITEMUKAN KONDISI BAHAYA / SUBSTANDAR LAPORKAN SEGERA KE PENGAWAS



	PT MULTI KONTROL NUSANTARA	FORMULIR
	OBSERVASI LINGKUNGAN KERJA	No Dokumen : FM-OPS-01-58 Rev : 00 Tanggal Berlaku : 20 September 2021

Nama Pekerjaan	: Repair line FO MA KAO	APD ☐ Kacamata ☐ Helm ☒ Sepatu Safety	
Lokasi Kerja	: MA/ KAO	☒ Sarung tangan ☒ Rompi/baju berreflektif	
Tanggal	: 17.07.2023	APD TAMBAHAN :	
No Unit	:		
Di observasi oleh	: Januar		
Nama dan Tanda tangan	: 		
Prosedur Kerja / IK / SOP / Manual Book terkait Pekerjaan ini.	: K - Ops - OS - AS	Section / Crew : Doko	
NO	DESKRIPSI	TULIS HASIL PEMERIKSAAN	REKOMENDASI/TINDAKAN YANG DILAKUKAN
1	Uraikan kondisi area kerja	Bekerja di dalam ruangan / rack server Area kerja terdapat perangkat IT yang aktif	pastikan kabel 2 yang lain tidak terganggu.
2	Periksa lingkungan sekitarnya (360°) dalam radius ± 30 meter atau lebih bila diperlukan	terdapat orang lewat di dekat area kerja	pastikan material / tool di tempat yang aman / tidak menutup akses jalan
3	Apakah ditemukan potensi energy berbahaya	☐ Listrik ☐ Panas ☒ Mekanikal Radiasi Kimia Tangan tergapit cutter, pada saat memotong kabel FO	gunakan sarung tangan, dan pastikan tangan dengan benar pada saat memotong kabel
4	Apakah didapat informasi potensi energy berbahaya dari penanggung jawab area?	☐ Listrik ☐ Panas ☐ Mekanikal Radiasi Kimia	gunakan tool yang sesuai dan benar
5	Lampirkan gambar / photo dari beberapa sudut		

NOTE : BILA DITEMUKAN KONDISI BAHAYA / SUBSTANDAR LAPORKAN SEGERA KE PENGAWAS





 Multi Kontrol Nusantara A Sakulo Company	PT MULTI KONTROL NUSANTARA	FORMULIR
	OBSERVASI LINGKUNGAN KERJA	No Dokumen : FM-OPS-01-58 Rev : 00 Tanggal Berlaku : 20 September 2021

Nama Pekerjaan	Pengecekan Link FO SKA from M3 to Data Center - M3		APD ☐ Kacamata ☐ Helm ☒ Sepatu Safety ☐ Sarung tangan ☒ Rompi/baju reflektif
Lokasi Kerja	Room M3 / Data Center		APD TAMBAHAN :
Tanggal	13.07.2023		
No Unit			
Di observasi oleh	Ganusa		
Nama dan Tanda tangan			
Prosedur Kerja / IK / SOP / Manual Book terkait Pekerjaan ini.	IK - OPS - 02 - 45		Section / Crew : TOTO
NO	DESKRIPSI	TULIS HASIL PEMERIKSAAN	REKOMENDASI/TINDAKAN YANG DIPERLUKAN
1	Uraikan kondisi area kerja	Kondisi ruangan bersih dan terdapat banyak perangkat IT	- perbaiki kebersihan setelah melakukan pengecekan kabel FO - selalu memperbaiki perangkat yang aktif
2	Periksa lingkungan sekitarnya (360°) dalam radius + 30 meter atau lebih bila diperlukan	Terdapat banyak orang lalu lalang di depan room	Letakkan tool di tempat yang aman
3	Apakah ditemukan potensi energy berbahaya	☒ Listrik ☐ Panas ☐ Mekanikal Radiasi Kimia Tersebar arus listrik dalam room	- periksa secara visual apakah ada kabel yang terkelupas / terbuka - Jaga jangan menyentuh perangkat listrik
4	Apakah didapat informasi potensi energy berbahaya dari penanggung jawab area ?	☐ Listrik ☐ Panas ☐ Mekanikal Radiasi Kimia	
5	Lampirkan gambar / photo dari beberapa sudut		

NOTE : BILA DITEMUKAN KONDISI BAHAYA / SUBSTANDAR LAPORKAN SEGERA KE PENGAWAS



	PT MULTI KONTROL NUSANTARA	FORMULIR
	OBSERVASI LINGKUNGAN KERJA	No Dokumen : FM-OPS-01-B0 Rev : 00 Tanggal Berlaku : 20 September 2021

Nama Pekerja	Activated Port 7 A and B.		APD ☐ Kacamata ☐ Helm ☐ Sepatu Safety ☐ Sarung tangan ☐ Rompi/baju beresifikasi
Lokasi Kerja	MR - 140		APD TAMBAHAN :
Tanggal	14.07.2023.		
No Unit	-		
Di observasi oleh	Imam, oky.		
Nama dan Tanda tangan			
Prosedur Kerja / RC / SOP / Manual Book terkait Pekerjaan ini.	K ops 05-02 / K ops 05-03.		Section / Crew : Telco
No	DESKRIPSI	TULIS HASIL PEMERIKSAAN	REKAM TINDAKAN YANG DI AKHIRKAN
1	Urutkan kondisi area kerja	Cuaca cerah.	
2	Periksa lingkungan sekitarnya (360°) dalam radius ± 30 meter atau lebih bila diperlukan	Banyak barang pada meja user	Rapikan dan susun barang? sebelum memulai pekerjaan
3	Apakah ditemukan potensi energy berbahaya	☐ Listrik ☐ Panas ☒ Mekanikal Radiasi Kimia Tangan tergores rak server	perhatikan tangan saat melakukan pekerjaan dan hindari titik tajam antara pintu dan rak server.
4	Apakah didapat informasi potensi energy berbahaya dari penanggung jawab area?	☐ Listrik ☐ Panas ☐ Mekanikal Radiasi Kimia	
5	Lampirkan gambar / photo dari beberapa sudut		

NOTE : BILA DITEMUKAN KONDISI BAHAYA / SUBSTANDAR LAPORKAN SEGERA KE PENGAWAS





 PT Multi Kontrol Nusantara A Safe Company	PT MULTI KONTROL NUSANTARA	FORMULIR
	OBSERVASI LINGKUNGAN KERJA	No Dokumen : PM-OPS-01-50
		Rev : 00 Tanggal Berlaku : 20 September 2021

Nama Pekerjaan	Repair part telephone.		APD ☐ Kacamata ☐ Helm ☐ Sepatu Safety
Lokasi Kerja	Tango Delta D2.		☐ Sarung tangan ☐ Rompi/baju berpelindung
Tanggal	14.07.2023.		APD TAMBAHAN :
No Unit	-		
Di observasi oleh	Janius Dimas, Inham, Okey.		
Nama dan Tanda tangan	Janius		
Prosedur Kerja / RK / SOP / Manual Book terkait Pekerjaan ini.	16 ops 05-03 / 16 ops 05-02		Section / Crew : Teleco.
No.	Deskripsi	Identifikasi Bahaya	Pengendalian yang dilakukan
1	Uraikan kondisi area kerja	Cuaca cerah.	
2	Periksa lingkungan sekitarnya (360°) dalam radius ± 30 meter atau lebih bila diperlukan	Area lembab di bawah kolong.	- Hati-hati terhadap ular karena area yang lembab - Pukul-pukul menggunakan kayu pada area kayu yang akan dilakukan.
3	Apakah ditemukan potensi energy berbahaya	☐ Listrik ☐ Panas ☒ Mekanikal Radiasi Kimia Tangan terluka tools. Tangan terjepit	- Hidup dan simpan pada tempat yang aman setelah selesai menggunakan tools.
4	Apakah didapat informasi potensi energy berbahaya dari penanggung jawab area?	☐ Listrik ☐ Panas ☐ Mekanikal Radiasi Kimia N/A.	- Hindari titik jepit saat membuka lantai pada konstruksi menggunakan floor holder.
5	Lampirkan gambar / photo dari beberapa sudut	N/A.	

NOTE : BILA DITEMUKAN KONDISI BAHAYA / SUBSTANDAR LAPORKAN SEGERA KE PENGAWAS



	PT MULTI KONTROL NUSANTARA	FORMULIR
	OBSERVASI LINGKUNGAN KERJA	No Dokumen : FM-OPS-01-80 Rev : 00 Tanggal Berlaku : 20 September 2021

Nama Pekerjaan	Dismantle Perangkat Pagine		APD ☐ Kacamata ☒ Helm ☒ Sepatu Safety ☒ Sarung tangan ☐ Rompi/baju boreflektif																								
Lokasi Kerja	SC. Tamaga		APD TAMBAHAN : Masker																								
Tanggal	14.09.2023.																										
No Unit	-																										
Di observasi oleh	Imam, Rey, Angga, Aldo.																										
Nama dan Tanda tangan			Section / Crew : Telco.																								
Prosedur Kerja / BK / SOP / Manual Book terkait Pekerjaan ini.	IK OPS 02-82.																										
<table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>TES/INSTRUMEN</th> <th>REKORD TANDA TANGAN</th> <th>REKORD TANDA TANGAN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Uraikan kondisi area kerja</td> <td> Class area Terjangan kuat </td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Periksa lingkungan sekitarnya (360°) dalam radius ± 30 meter atau lebih bila diperlukan</td> <td>Darken LV</td> <td> Jarak LV pada tempat yang aman dan lalu lintas kendaraan lain. </td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Apakah ditemukan potensi energy berbahaya</td> <td> ☐ Listrik ☐ Panas ☒ Mekanikal Radiasi Kimia Tangan terluar. Nanti turun tangga. </td> <td> - Aliran listrik tepat saat melepas perangkat antenna dan bracket. - Guncangan & titik tumpuan saat nanti dan turun dari tangga. - Tidak banyak tools setelah selesai digunakan dan simpan pada tempat yang aman dan mudah untuk dijangkau. </td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Apakah didapat informasi potensi energy berbahaya dari penanggung jawab area?</td> <td>N/A</td> <td></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Lampirkan gambar / photo dari beberapa sudut</td> <td>N/A</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				No	TES/INSTRUMEN	REKORD TANDA TANGAN	REKORD TANDA TANGAN	1	Uraikan kondisi area kerja	Class area Terjangan kuat		2	Periksa lingkungan sekitarnya (360°) dalam radius ± 30 meter atau lebih bila diperlukan	Darken LV	Jarak LV pada tempat yang aman dan lalu lintas kendaraan lain.	3	Apakah ditemukan potensi energy berbahaya	☐ Listrik ☐ Panas ☒ Mekanikal Radiasi Kimia Tangan terluar. Nanti turun tangga.	- Aliran listrik tepat saat melepas perangkat antenna dan bracket. - Guncangan & titik tumpuan saat nanti dan turun dari tangga. - Tidak banyak tools setelah selesai digunakan dan simpan pada tempat yang aman dan mudah untuk dijangkau.	4	Apakah didapat informasi potensi energy berbahaya dari penanggung jawab area?	N/A		5	Lampirkan gambar / photo dari beberapa sudut	N/A	
No	TES/INSTRUMEN	REKORD TANDA TANGAN	REKORD TANDA TANGAN																								
1	Uraikan kondisi area kerja	Class area Terjangan kuat																									
2	Periksa lingkungan sekitarnya (360°) dalam radius ± 30 meter atau lebih bila diperlukan	Darken LV	Jarak LV pada tempat yang aman dan lalu lintas kendaraan lain.																								
3	Apakah ditemukan potensi energy berbahaya	☐ Listrik ☐ Panas ☒ Mekanikal Radiasi Kimia Tangan terluar. Nanti turun tangga.	- Aliran listrik tepat saat melepas perangkat antenna dan bracket. - Guncangan & titik tumpuan saat nanti dan turun dari tangga. - Tidak banyak tools setelah selesai digunakan dan simpan pada tempat yang aman dan mudah untuk dijangkau.																								
4	Apakah didapat informasi potensi energy berbahaya dari penanggung jawab area?	N/A																									
5	Lampirkan gambar / photo dari beberapa sudut	N/A																									

NOTE : BILA DITEMUKAN KONDISI BAHAYA / SUBSTANDAR LAPORKAN SEGERA KE PENGAWAS

2


 Multi Kontrol Nusantara A Safe Company	PT MULTI KONTROL NUSANTARA	FORMULIR
	OBSERVASI LINGKUNGAN KERJA	No Dokumen : FM-OPS-01-58 Rev : 00 Tanggal Berlaku : 20 September 2021

Nama Pekerjaan	: Instal Acces Point	APD ☐ Kacamata ☒ Helm ☒ Sepatu Safety ☐ Sarung tangan ☒ Rompi/baju beresel/dif	
Lokasi Kerja	: MS	APD TAMBAHAN :	
Tanggal	: 17.07.2023		
No Unit	:		
Di observasi oleh	: Indra, Angga, Dayat		
Nama dan Tanda tangan	: 		
Prosedur Kerja / IK / SOP / Manual Book terkait Pekerjaan Ini.	:	Section / Crew :	
No	DESKRIPSI	TULIS HASIL PEMERIKSAAN	REKOMENDASI/TINDAKAN YANG DI AKUKAN
1	Uraikan kondisi area kerja	Area kerja bersih dan rapi	
2	Periksa lingkungan sekitarnya (360 °) dalam radius + 30 meter atau lebih bila diperlukan	Terdapat area kerja tumpukan bukir3 dll	indahkan barang sementara
3	Apakah ditemukan potensi energy berbahaya	☒ Listrik ☐ Panas ☒ Mekanikal Radiasi Kimia Terdapat outlet listrik Terjatuh dari tangga	pastikan saat bekerja tdk menyentuh dan mendekati area listrik yg bertegangan,
4	Apakah didapat informasi potensi energy berbahaya dari penanggung jawab area ?	☐ Listrik ☐ Panas ☐ Mekanikal Radiasi Kimia	pastikan posisi tangga baik dan benar sebelum digunakan saat bekerja.
5	Lampirkan gambar / photo dari beberapa sudut		

NOTE : BILA DITEMUKAN KONDISI BAHAYA / SUBSTANDAR LAPORKAN SEGERA KE PENGAWAS




 Multi Kontrol Nusantara A Bakti Company	PT MULTI KONTROL NUSANTARA	FORMULIR
	OBSERVASI LINGKUNGAN KERJA	No Dokumen : FM-OPS-01-58 Rev : 00 Tanggal Beraku : 20 September 2021

Nama Pekerjaan	: Perbaikan AP Bantaw	APD ☒ Kacamata ☒ Helm ☒ Sepatu Safety	
Lokasi Kerja	: opica office office	☐ Sarung tangan ☒ Rompi/baju berreflektif	
Tanggal	: 10-07-2023	APD TAMBAHAN :	
No Unit	: -		
Di observasi oleh	: Indra Reza		
Nama dan Tanda tangan	: 		
Prosedur Kerja / IK / SOP / Manual Book terkait Pekerjaan ini.	: IK-OPS-02-04	Section / Crew : Telco	
No	DESKRIPSI	TULIS HASIL PEMERIKSAAN	REKOMENDASI TINDAKAN YANG DILAKUKAN
1	Uralkan kondisi area kerja	- Berada di dalam ruang Cam's room yang padat	- Singkirkan dan amankan barang-barang yang mengganggu yang ada di Cam's room
2	Periksa lingkungan sekitarnya (360°) dalam radius + 30 meter atau lebih bila diperlukan	- Terdapat banyak kabel up-link yang sensitif	- Berhati-hati saat mengecek line cable yang ada di rack server.
3	Apakah ditemukan potensi energy berbahaya	☒ Listrik ☐ Panas ☒ Mekanikal ☐ Radiasi ☐ Kimia - Tersengat arus listrik - Tersenggol peralatan yang ada	Jangan sampai menenggol kabel lainnya
4	Apakah didapat informasi potensi energy berbahaya dari penanggung jawab area?	☐ Listrik ☐ Panas ☐ Mekanikal ☐ Radiasi ☐ Kimia n/a	- Hindari kontak langsung dengan outlet power
5	Lampirkan gambar / photo dari beberapa sudut	n/a	- Hindari titik jepit

NOTE : BILA DITEMUKAN KONDISI BAHAYA / SUBSTANDAR LAPORKAN SEGERA KE PENGAWAS



	PT MULTI KONTROL NUSANTARA	FORMULIR
	OBSERVASI LINGKUNGAN KERJA	No Dokumen : PK-OPS-01-01 Rev : 00 Tanggal Berlaku : 26 September 2021

Nama Pekerjaan	Pergecekan / Demante Ap cisco at ET Workshop		APD ☒ Kacamata ☒ Helm ☒ Sepatu Safety ☒ Sarung tangan ☒ Rompi/baju bereselidif
Lokasi Kerja	Workshop ET		APD TAMBAHAN : + pole harness + tangga
Tanggal	20-07-2023		
No Unit			
Di observasi oleh	Janiar		
Nama dan Tanda tangan			Section / Crew :
Prosedur Kerja / RC / SOP / Manual Book terkait Pekerjaan ini			
NO.	DESKRIPSI	TULIS HASIL PEMERIKSAAN	REKOMENDASI/TINDAKAN YANG DILAKUKAN
1	Urutkan kondisi area kerja	Terdapat banyak unit ST yang masih pikirkan kuat dan kotor	- jaga jarak aman dari unit - letakkan tangga dengan benar/ aman
2	Periksa lingkungan sekitarnya (360 °) dalam radius ± 30 meter atau lebih bila diperlukan	Terdapat akses jalan dan banyak orang lalu lalang	- pastikan material / tool letakkan di tempat yg aman atau tidak menghalangi akses jalan
3	Apakah ditemukan potensi energy berbahaya	☐ Listrik ☐ Panas ☒ Mekanikal ☐ Radiasi ☐ Kimia Terjauh dari tangga	- pastikan tangga di posisi yang aman - gunakan pole harness dan tiga titik tumpuan
4	Apakah didapat informasi potensi energy berbahaya dari penanggung jawab area ?	☐ Listrik ☐ Panas ☐ Mekanikal ☐ Radiasi ☐ Kimia H / A	- pastikan ada personil yang memegang tangga.
5	Lampirkan gambar / photo dari beberapa sudut		

NOTE : BILA DITEMUKAN KONDISI BAHAYA / SUBSTANDAR LAPORKAN SEGERA KE PENGAMAS



 Multi Kontrol Nusantara A Baku Company	PT MULTI KONTROL NUSANTARA	FORMULIR
	OBSERVASI LINGKUNGAN KERJA	No Dokumen : FM-OPS-01-58 Rev : 00 Tanggal Berlaku : 20 September 2021

Nama Pekerjaan	: Reparasi wifi booster LT 1187		APD ☐ Kacamata ☒ Helm ☐ Sepatu Safety ☐ Sarung tangan ☒ Rompi/baju berreflektif
Lokasi Kerja	: PMS PIT 3		APD TAMBAHAN :
Tanggal	: 17.07.23		
No Unit	: LT 1187		
Di observasi oleh	: Indra Angga Daryus		
Nama dan Tanda tangan	: 		Section / Crew :
Prosedur Kerja / IK / SOP / Manual Book terkait Pekerjaan ini	: IK-OPS-02.70		
NO	DESKRIPSI	TULIS HASIL PEMERIKSAAN	REKOMENDASI/TINDAKAN YANG DIKUKUKAN
1	Uraikan kondisi area kerja	Area luas dan rapi fungsi tangguh tidak ada	Jgn memukul tangguh
2	Periksa lingkungan sekitarnya (360°) dalam radius + 30 meter atau lebih bila diperlukan	Unit LV Melintas area parkir	perhatikan kiri & kanan saat keluar area
3	Apakah ditemukan potensi energy berbahaya	☐ Listrik ☐ Panas ☒ Mekanikal Radiasi Kimia Menutupkan tutup Cap mesin	posisi tangan di cap mesin jgn berada dibawah cap mesin, pastikan tidak ada tangan/garut saat menutup
4	Apakah didapat informasi potensi energy berbahaya dari penanggung jawab area ?	☐ Listrik ☐ Panas ☐ Mekanikal Radiasi Kimia	
5	Lampirkan gambar / photo dari beberapa sudut		

NOTE : BILA DITEMUKAN KONDISI BAHAYA / SUBSTANDAR LAPORKAN SEGERA KE PENGAWAS

